

## 建设项目职业病防护设施“三同时”工作公示信息表

|   |  |          |               |
|---|--|----------|---------------|
| 项目名称  | 浙江上臣家居科技有限公司年产实木地板 150 万平方米，实木复合地板 100 万平方米，强化地板 150 万平方米，木门 10 万扇，整木 1 万套项目   |          |               |
| 项目地址  | 浙江省湖州市南浔经济开发区人瑞西路 2289 号   |          |               |
| 项目性质  | 新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造 <input checked="" type="checkbox"/> 技术引进 <input type="checkbox"/> |          |               |
| 项目负责人   | 沈永兴  | 联系电话     | 158 5720 6667 |
| 公示信息类别  | 职业病危害预评价 <input type="checkbox"/><br>职业病防护设施设计 <input type="checkbox"/><br>控制效果评价与职业病防护设施验收 <input checked="" type="checkbox"/>                            |          |               |
| 评价报告编制单位  | /  | 联系人及联系电话 | /             |
| 职业病防护设施设计单位   | /  | 联系人及联系电话 | /             |
| <p>评审（验收）情况（包括评审验收时间、主持人、评审验收人员、评价结论、评审及验收意见等）：</p> <p>2021 年 10 月 23 日浙江上臣家居科技有限公司组织职业卫生专家和本单位有关人员，对《浙江上臣家居科技有限公司年产实木地板 150 万平方米，实木复合地板 100 万平方米，强化地板 150 万平方米，木门 10 万扇，整木 1 万套项目职业病危害控制效果评价报告（评审稿）》（编号：ZJXH(ZP)-200059)》，以下简称《评价报告》）进行评审，评审会由产品总监沈永兴主持。评审组听取了建设单位对该项目工程概况和评价单位对《评价报告》的介绍，审阅了评价报告及相关文件资料，进行了质询，经讨论形成如下评审意见：</p> <p>一、总体性评价</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、建设项目概况清晰，可能产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备、原辅材料等描述基本完整、准确；</li> <li>2、职业病防护设施运行情况较清晰；</li> <li>3、职业病危害因素检测结果分析基本正确；</li> <li>4、职业病危害因素监测符合法律、法规和相关标准要求；</li> <li>5、职业病危害因素对劳动者健康危害程度分析正确；</li> <li>6、职业卫生管理机构设置和管理人员配置较合理；</li> <li>7、职业卫生管理制度基本能满足相关要求，并总体得到落实；</li> <li>8、职业健康监护有效落实；</li> <li>9、正常生产后建设项目职业病防治效果预期分析基本正确；</li> <li>10、对策措施和建议实用、合理、可行；</li> <li>11、评价结论正确。</li> </ol> |  |          |               |

## 二、评审意见

- 1、补充污水站、油漆房、化学品仓库应急救援设施调查与分析。
- 2、补充补板组职业病危害因素识别与分析。
- 3、完善措施与建议。

## 三、验收意见

- 1、优化预选岗位等总平面布局。
- 2、调漆岗位、补板岗位增设局部通风设施。
- 3、在油漆、涂装、化学品仓库增设应急喷淋洗眼器。
- 4、按照职业病危害控制效果评价报告措施与建议落实、并持续改进。

评审（验收）意见的整改落实情况：

正在整改。

制表人：沈永兴

制表日期：2021.11.05

联系电话：158 5720 6667

**【★注：建设单位应当在评审（验收）完成之日起 20 日内进行信息公布】**