



# 泽恩莱博（嘉兴）能源有限公司年产 3.6 万只高能量锂离子电池 竣工环境保护验收专家组意见

2021 年 7 月 20 日，泽恩莱博（嘉兴）能源有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告 2018 年第 9 号）、项目环境影响登记表（“区域环评+环境标准”改革区域）和备案部门通知书等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“泽恩莱博（嘉兴）能源有限公司年产 3.6 万只高能量锂离子电池”竣工环境保护验收现场检查会。参加会议的成员有建设单位泽恩莱博（嘉兴）能源有限公司、验收监测单位浙江新鸿检测技术有限公司、环评单位浙江中蓝环境科技有限公司等单位代表，会议同时邀请了三三位专家（名单附后）。与会代表听取了建设单位关于项目概况、验收监测单位所做工作介绍，并现场检查了该项目主要环保设施运行情况。经认真讨论形成验收意见如下：

## 一、工程建设基本情况

### （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设单位为泽恩莱博（嘉兴）能源有限公司，建设地点为嘉兴市秀洲区高照街道运河路 1355 号嘉欣西电产业园 2#楼，建筑面积约 3132.4 平方米，设计年产 3.6 万只高能量锂离子电池。

### （二）建设过程及环保审批情况

2021 年 1 月，公司委托浙江中蓝环境科技有限公司编制了《泽恩莱博（嘉兴）能源有限公司年产 3.6 万只高能量锂离子电池环境影响登记表（“区域环评+环境标准”改革区域）》。2021 年 2 月 10 日，嘉兴市生态环境局（秀洲）以嘉环秀备[2021]10 号文予以备案。项目于 2021 年 2 月开工建设，2021 年 3 月建成投产。目前项目主要生产设施和环保设施运行正常，已具备竣工环境

保护验收条件。

### （三）投资情况

本项目实际总投资 2104 万元，其中实际环保投资 50 万元。

### （四）验收范围

本次验收范围为《泽恩莱博（嘉兴）能源有限公司年产 3.6 万只高能量锂离子电池环境影响登记表（“区域环评+环境标准”改革区域）》所涉及的环保设施。

## 二、工程变更情况

经核查，本项目建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均未构成重大变动。

## 三、环境保护设施建设情况

### （一）废水

厂区实行清污分流、雨污分流。雨水经厂区内雨水管网收集后直接排入市政雨水管网；生活污水经化粪池等预处理后纳入区域污水管网，废水最终经嘉兴市联合污水处理厂集中处理达标后排入杭州湾。

### （二）废气

项目粉料拆包、称量、转移、辊压分切粉尘经通风系统高效过滤系统净化过滤达到 5 万级空气标准后无组织排放；涂布干燥 NMP 废气收集后采用冷凝、水喷淋净化装置净化处理后通过 23 米高排气筒高空排放；注液电解液废气收集后采用活性炭吸附净化处理后在生产车间内无组织排放。

### （三）噪声

企业选用低噪声设备；厂区内合理布局，高噪声设备设置在远离厂界的位置，安装部位基础加固；加强生产车间隔声，正常生产时关闭车间门窗；加强设备维护保养。

#### （四）固废

项目危废包括废纸巾、废机油、机油包装桶、废活性炭、NMP 回收液和 NMP 包装桶，委托嘉兴市云景环保科技有限公司统一清运处置；边角料、废隔膜及套膜、不合格品和废包装袋收集后外卖综合利用；生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

#### （五）其他环境保护设施

##### 1、环境风险防范设施

企业目前已有一定的环境风险防范措施，企业应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。

##### 2、在线监测装置

目前企业未安装在线监测设施（无要求）。

##### 3、其他设施

本项目环境影响登记表（“区域环评+环境标准”改革区域）及备案部门备案通知书对其他环保设施无要求。

#### 四、环境保护设施调试效果

2021 年 5 月，企业对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案及环境管理检查；依据监测方案，委托浙江新鸿检测技术有限公司于 2021 年 5 月 12、25 日对企业开展了现场验收监测，在此基础上编写了本报告，主要结论如下：

1、验收监测期间，项目废水入管网口 pH、化学需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度日均值（范围）低于《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准，氨氮、总磷排放浓度日均值低于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）表 1 工业企业水污染间接排放限值。

2、验收监测期间，项目涂布干燥 NMP 废气处理设施出口非甲烷总烃排放浓度《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）表 5 新建企业大气污染物排放限值，项目颗粒物、非甲烷总烃厂界无组织监控浓度最大值低于《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表 6 现有和新建企业边界大气污染物浓度限值。

3、验收监测期间，项目各厂界昼间厂界噪声值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的 3 类区标准。

4、项目废纸巾、废机油、机油包装桶、废活性炭、NMP 回收液和 NMP 包装桶委托嘉兴市云景环保科技有限公司统一清运处置；边角料、废隔膜及套膜、不合格品和废包装袋收集后外卖综合利用；生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

5、本项目总量控制指标主要为 COD<sub>Cr</sub>、NH<sub>3</sub>-N 和 VOC<sub>S</sub>。经核算，本项目实施后 COD<sub>Cr</sub> 排放量为 0.006 t/a、NH<sub>3</sub>-N 排放量为 0.001t/a、VOC<sub>S</sub> 排放量为 0.007 t/a，低于项目总量控制指标（COD<sub>Cr</sub> 0.027 t/a、NH<sub>3</sub>-N 0.003 t/a、VOC<sub>S</sub> 0.222 t/a），符合总量控制要求。

## 五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

## 六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。本验收监测报告结论可信，验收组认为该项目已具备竣工环境保护验收条件，可登陆竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

## 七、后续要求和建议

1、加强环保治理设施的运行管理，完善相关环保标识，保障废气捕集效率，完善治理设施运行台账管理制度，落实长效管理机制。

2、更新完善编制依据；完善总量控制符合性分析；核实完善工程变更情况；完善项目环评及批复内容与企业目前实际落实情况的对照分析。

3、规范完善危废仓库危废标志、标签和周知卡等标志标识，规范落实危废台账管理制度；规范完善边角料收集、暂存管理；完善附图附件。

4、若企业后期生产过程中发生原辅材料消耗、产品方案、工艺、设备等重大变化，或项目生产平面布局有重大调整，应及时向有关部门报批。

## 八、验收人员信息

详见会议签到表。

验收专家组：

2021年7月20日