

中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴桐乡  
梧桐加油站建设项目竣工环境保护验收报

告

建设单位：中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴桐乡石油支公司

2021年12月

目录

第一部分：中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴桐乡梧桐加油站  
建设项目竣工环境保护验收监测报告

**第二部分：中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴桐乡梧桐加油站  
建设项目竣工环境保护验收意见**

**第三部分：中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴桐乡梧桐加油站  
建设项目其他需要说明的事项**

中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴桐乡  
梧桐加油站建设项目竣工环境保护验收报  
告

第一部分：验收监测报告



中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴桐乡  
梧桐加油站建设项目竣工环境保护验收监  
测报告

ZJXH(HY)-210200

(最终稿)

建设单位：中国石化销售股份有限公司

浙江嘉兴桐乡石油分公司

编制单位：浙江新鸿检测技术有限公司

2021年12月



## 声 明

1. 本报告正文共四十六页，一式五份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。
2. 本报告未盖章，属被单位公章，骑缝章无效。
3. 本报告未经同意不得用于广告宣传。
4. 质量监测报告保存期六年。



建设单位法人代表：(签字)

编制单位法人代表：(签字)

项目负责人：徐嘉俊

报告编写人：徐嘉俊

建设单位：中国石化销售股份有限公司  
浙江衢州分公司

电话：13837365292

传真：/

邮编：314503

地址：浙江省衢州市柯城区柯城街灵振  
岗路30号

编制单位：浙江新鸿检测技术有限公司

电话：0573-83699998

传真：0573-83595023

邮编：314000

地址：浙江省衢州市柯城区兴业路南侧星二  
号-三号



# 目录

一、 验收项目概况	1
二、 验收监测依据	3
2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	3
2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	3
2.3 建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定	4
2.4 其他相关文件	4
三、 工程建设情况	5
3.1 地理位置及平面图	5
3.2 建设内容	8
3.3 主要设备	9
3.4 主要原辅料及燃料	9
3.5 水源及水平衡	9
3.6 生产工艺	10
3.7 项目变动情况	11
四、 环境保护设施工程	12
4.1 污染物治理/处置设施	12
4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况	16
五、 建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	19
5.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议	19
5.2 审批部门审批决定	19
六、 验收执行标准	22
6.1 污染物排放标准	22
七、 验收监测内容	26
7.1 环境保护措施调试运行效果	26
7.2 环境质量监测	27
八、 质量保证及质量控制	28
8.1 监测分析方法	28
8.2 现场监测仪器情况	28
8.3 人员资质	29
8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	29
8.5 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	30

8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	31
<b>九、验收监测结果与分析评价</b>	<b>32</b>
9.1 生产工况	32
9.2 污染物排放监测结果	32
9.3 建设工程对环境的影响	34
<b>十、环境管理检查</b>	<b>43</b>
10.1 环保审批手续情况	43
10.2 环境管理规章制度的建立及执行情况	43
10.3 环保机构设置和人员配备情况	43
10.4 环保设施运转情况	43
10.5 固（液）体废物处理、排放与综合利用情况	43
10.6 突发性环境风险事故应急预案的建立情况	43
10.7 厂区环境绿化情况	44
<b>十一、验收监测结论及建议</b>	<b>45</b>
11.1 环境保护措施调试效果	45
11.2 工程建设对环境的影响	45
11.3 建议	45

## 附件目录

附件 1. 嘉兴市生态环境局《关于《中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴桐乡梧桐加油站建设项目环境影响报告表》的审查意见》(嘉环桐建[2021]0188 号)

附件 2. 污水入河证明

附件 3. 企业验收相关数据材料(主要设备清单、原辅料消耗清单、固废产生量统计、用水量统计、验收期间生产工况等)

附件 4. 企业固废处理协议

附件 5. 验收现场检查合车系意见

附件 6. 浙江新鸿检测技术有限公司 ZJXH(HJ)-2111132、ZJXH(HJ)-2111133、ZJXH(HJ)-2111134 检测报告。杭州雷尼检测科技有限公司 NO:CPBLMP6K68730555 检测报告。



## 一、验收项目概况

中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴桐乡梧桐加油站(以下简称“梧桐加油站”)为中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴桐乡石油支公司(以下简称“桐乡石油支公司”)下属加油站，建设地址位于浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道屠甸南路1号，总占地面积1292.79m<sup>2</sup>，建筑面积307.89 m<sup>2</sup>。据站点情况建有30m<sup>3</sup>双层钢制玻璃纤维(SF双层罐)汽油罐3个、20m<sup>3</sup>双层钢制玻璃纤维(SF双层罐)汽油罐1个。设计年销售92#汽油3400吨、95#汽油1500吨、98#汽油50吨、桶装润滑油0.5吨。

梧桐加油站最早于1985年，并于2002年重新办理营业执照。加油站建成后为桐乡市的社会经济发展做出了较大的贡献，因为历史遗留问题，目前未办理环保审批手续。随着社会的发展以及环保工作管理的需要，梧桐加油站决定对该项目建设环保手续的补办。该站于2021年9月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成了《中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴桐乡梧桐加油站建设项目的环境影响报告表》，2021年10月13日嘉兴市生态环境局对该项目出具审查意见函(文号：嘉环桐建[2021]0188号)，目前加油站已达到年销售92#汽油3400吨、95#汽油1500吨、98#汽油50吨、桶装润滑油0.5吨的经营规模。该项目加油经营设施和环保设施均已建成并运行正常，具备竣工环境保护验收条件。

受中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴桐乡石油支公司委托，浙江新鸿检测技术有限公司承担该项目的环保竣工验收工作。根据中华人民共和国环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(2017年11月22日印发)和《中华人民共和国生态环境部〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉(公告2018年第10号)的有关规定和

中国石化销售股份有限公司山西分公司<sup>山西多能互补能源项目建设项目竣工环境保护验收报告  
ZXXH(HY)-J1000</sup>  
要求，我公司于 2021 年 10 月对该项目进行现场勘察，查阅相关技术  
资料，并在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案。

依据监测方案，我公司于 2021 年 11 月 8-9 日对现场进行监测和  
环境管理检查，以此基础上编写此报告。

## 二、验收监测依据

### 2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

1. 中华人民共和国主席令[2014]第 9 号《中华人民共和国环境保护法》(2015.1.1 起施行)
2. 《中华人民共和国水污染防治法》(2017.6.27) ;
3. 《中华人民共和国大气污染防治法》(2018.10.26) ;
4. 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018.12.29) ;
5. 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020.9.1) ;
6. 中华人民共和国国务院令第 682 号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》(2017 年 10 月 1 日起实施)
7. 中华人民共和国生态环境部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4 号)(2017 年 11 月 22 日印发)
8. 《浙江省建设项目环境保护管理办法》(2021 年修正) ;
9. 浙江省环境保护局浙环发[2007]第 12 号《浙江省环保厅建设项目环境保护“三同时”管理办法》

### 2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

1. 中华人民共和国生态环境部《建设项目竣工环境保护验收技术规范 河流影响型》(公告 2018 年第 9 号)(生态环境部办公厅 2018 年 5 月 16 日印发)
2. 环境保护部环办[2015]第 113 号《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》(环办〔2015〕113 号)
3. 中华人民共和国生态环境部《储油库、加油站大气污染防治项目验收检测技术规范》(公告 2008 年第 7 号)(环保部 2008 年 4 月 15 日发布)

### 2.3 建设项目环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定

1. 湖江中蓝环境科技有限公司《中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴桐乡梧桐加油站建设项目环境影响报告表》
2. 嘉兴市生态环境局《关于《中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴桐乡梧桐加油站建设项目环境影响报告表》的审查意见》(嘉环桐建[2021]0188号)

### 2.4 其他相关文件

1. 中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴桐乡石油公司《中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴桐乡梧桐加油站建设项目环保竣工验收监测委托书》
2. 浙江通鸿检测技术有限公司《中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴桐乡梧桐加油站建设项目环保竣工验收监测方案》

### 三、工程建设情况

#### 3.1 地理位置及平面图

本项目位于浙江省嘉善县南湖街道塘洞街道层面路 1 号（中心经度：E120°33'16.80"，N30°37'41.02"）。项目东侧围墙外为 3#1 层商业用房（楼上有佳乐汇）；南侧围墙外农宅；西侧为晨雅路；路西为办公用房；北侧为层面路；路北为商业用房（礼坂）。

地理位置见图 3-1。平面布置图见图 3-2。



图 3-1 项目地理位置图




图3-2 项目平面布置图

### 3.2 建设内容

本项目总投资为 340 万元，建有六枪三油品潜泵式加储机 4 台， $30m^3$  双层钢制玻璃纤维（SF 双层罐）汽油罐 3 个， $20m^3$  双层钢制玻璃纤维（SF 双层罐）1 个， $20m^3$  次氯酸钠玻璃纤维（SF 双层罐）1 个。设计年销售 92# 汽油 3400 吨，95# 汽油 1500 吨，98# 汽油 50 吨，精裝润滑油 0.5 吨。

项目环境影响报告表及其审批部门审批决定建设内容与实际建设内容一览表，见表 3-1。

表 3-1 环境影响报告表及其审批部门审批决定建设内容与实际建设内容一览表

序号	项目名称	设施名称	评价建设内容及规模	实际建设情况
1	主体工程	储罐区	日均零售量可达到 10t/d，配置 3 个 $20m^3$ 双层钢制玻璃纤维（SF 双层罐）埋地汽油罐；1 个 $20m^3$ 次氯酸钠玻璃纤维（SF 双层罐）埋地氯气罐。	与环评一致
2		卸油区	卸油机 4 台	与环评一致
3		污水处理房	座落面积 约 $39m^2$ ，埋地气提罐容积 1	与环评一致
4	公用工程	给水	由当地化供水系统	与环评一致
5		废水处理	由市政污水管网接入	与环评一致
6	环保工程	废气处理	采用重力除雾、雨水收集、负压入风而面小管道，将污水和初期雨水经化粪池和隔油池处理后纳管，最终经雨水或市政污水污水处理厂处理达标，《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的二级标准后排入市政污水管。	与环评一致
7		废水处理	生活污水经化粪池处理，初期雨水经站内盲沟池处理	与环评一致
8	环保工程	废气处理	采用重力除雾方式，利用重力分离器对脱硫系统，冲沙时能抽排伴生气大都予以抽出至油罐室内；加油采用自封式加油，而汽油气提收存罐、加氢所抽排的尾气，尾气火炬进入焚烧炉水洗，未按符合环保要求的储罐加油设备；减少跑冒滴漏。	与环评一致
9		固废处理	合理设置垃圾桶，由环卫部门及时清运，含矿物油废物（清罐油品）由罐车运输有资质单位用专用车辆进行处置，不在厂区暂存。	与环评一致

### 3.3 主要设备

建设项目主要生产设备见表 3-2。

表 3-2 建设项目主要生产设备一览表

序号	设备名称	原厂建议数量	实际建议数量
1	1.5m³ 双层灌装泵加油机	4 台	4 台
2	30m³ 双层钢制罐(带 SF₆ 气瓶)	3 个	3 个
3	25m³ 双层钢制罐(带 SF₆ 气瓶)	3 个	3 个

注：以上数据详见附件

### 3.4 主要原辅料及燃料

本项目主要原辅材料消耗量见表 3-3。

表 3-3 主要原辅料消耗一览表

序号	原料名称	原厂建议耗量	2020 年 11 月-2021 年 10 月实际耗量
1	93#汽油	3400 吨/年	3358 吨
2	95#汽油	1500 吨/年	1495 吨
3	98#汽油	60 吨/年	43 吨
4	调和润滑油	0.5 吨/年	0.4 吨

注：以上数据详见附件。

### 3.5 水源及水平衡

本项目生活用水取自当地自来水厂。根据中国石油公司提供的梧桐加油站 2020 年 11 月-2021 年 10 月用水发票（见附件），梧桐加油站全年用水量约为 556 吨，则生产污水排放量约为 500 吨（污水系数按好评价的 0.9 计）。加油站初期雨水系数按产生量为 99 吨/年，因此企业实际运行的水量平衡简图如下：




图 3-3 项目水平衡图

### 3.6 生产工艺

本加油站采用常规的灌泵式工艺流程。装载有成品油的汽车槽车通过铁管和导管，将成品油卸入加油站埋地卧式贮油罐内。加油机本身自带的泵将油品由储油罐吸到加油机内，经泵提升后送至汽车油箱加油。加油站工艺流程如下：

#### (1) 油罐车卸油工艺流程




图 3-4 汽油油罐车接卸工艺流程图

#### (2) 加油机加油工艺流程




图 3-5 汽油加油工艺流程图

### 工艺简述：

卸油：加油站进油采用油罐车陆路运输，采用密闭式卸油工艺，通过导静电耐油软管连接油罐车和卸油口快接头，将油罐卸入相应油罐。为了防止油罐挥发而造成的大火爆炸事故，油罐车卸油时采用密闭式卸油，且汽油罐安装了卸油油气回收系统。

**储油:** 油罐和管道均埋地敷设，放置在室外。为了防止油品挥发而造成的火灾爆炸事故，罐车卸油时采用密闭式卸油，油罐设有通气管，且通气管上安装有阻火器以防止火星从管内进入油罐而造成火灾事故；为了实时监控油罐内液面高度，采用带高液位报警功能的液位计。

**加油:** 该加油站汽车加油采用潜泵式加油机加油，罐内油品由潜油泵通过管道输送到加油机向汽车加油。当加柴油时，加油机油气回收系统自动切换至分散式真空泵自动工作，车辆油箱可产生的油气通过加油枪口上的回收孔进入加油枪，经回收软管和地下管道流至汽油罐内，油气回管通过该油罐的人孔盖接入，且汽油罐安装了卧油罐气回收系统。

### 3.7 项目变动情况

本项目建设内容性质、地点、规模、生产工艺和污染防治措施等与环境影响报告表基本一致，未构成重大变动。

## 四. 环境保护设施工程

### 4.1 污染物治理/处置设施

#### 4.1.1 废水

本项目运营过程中产生的废水为职工生活污水和初期雨水。生活污水由化粪池预处理，初期雨水由区内隔油池处理，两种废水一同纳 入桐乡市政污水管网，最终经桐乡市城市污水厂处理达标后排入 桐洲港。


废水来源及处理方式见表 4-1。

表 4-1 废水来源及处理方式一览表

废水来源	主要污染物	排放方式	处理措施	排放去向
生活污水	化学需氧量、氨氮	雨排	沉降池	桐洲港
初期雨水	化学需氧量、总氮、石油类	雨排	隔油池	桐洲港

#### 废水治理设施概况：

本项目污水处理具体工艺流程如下：



注：★表示监测点

图 4-1 废水处理工艺流程

#### 4.1.2 废气

本项目废气主要为罐车小呼吸、油罐车卸油、加油机作业等排放的非甲烷总烃。恶臭，汽车尾气（车辆进出加油站时间较短，加油期间车辆少行驶，汽车尾气产生量较少）。

废气来源及处理方式见表 4-2。

表 4.2 废气来源及处理方式

废气来源	产生原因	排放方式	排放走向
卸油大呼吸、高罐车卸油作业	非甲烷总烃、苯蒸气逸散	上风向	下风

**汽油油气回收装置** 本项目加油站油气回收设施方案可分为两个阶段。第一阶段储罐车卸油油气回收，二阶段加油机加油油气回收。油气回收实施方案原理图见图 4-2、4-3。

一阶段油气回收系统是指利用密闭卸车方式将油料从油罐车卸入储油罐时，油罐内油气返回到油罐车的气相平衡式油气回收系统。该系统的回收率可达 95%，但回收的油气经油罐车运往油库，必须再经由冷凝、吸附等方式进行浓缩、吸收，才能真正做到油气回收。一阶段油气回收系统设有“两点式油气回收系统”的地下储油罐一般有两个出气口：一个用于连接输油管；一个用于连接装有弹性圈的油气回收管。当油罐车上的油气回收管末端连接到油罐的回收口后，弹性圈就会打开，同时排气管关闭，使油罐中的油气能完全由回收管回到油罐车内。

二阶段油气回收系统用以回收加油机产生的油气。本加油站二阶段油气回收系统采用真空辅助式。真空辅助式系统是利用外加的辅助动力，如真空泵在加油泵转动时产生约 1200~1400Pa 的真空压力，再通过回收管，加油站将油箱逃逸出来的油气回收。该系统的操作同样需要油枪与加油机的配合，但不需要在管道设罈引入式导管。




图 4.2 本项目卸油油气回收图




图 4.3 本项目加油油气回收图

#### 4.1.3 噪声

本项目噪声主要为加油汽车进站时产生的交通噪声，以及加油机作业时产生的噪声。具体治理措施为：加强加油站内交通管理，设置禁鸣标识，汽车行驶限速在5 km/h以下；加强设备维护保养；加强站内绿化。

#### 4.1.4 固(液)体废物

##### 4.1.4.1 种类和属性

表 4-3 固体废物种类和汇总表

序号	项目类别 等二级项	实际产生量 吨/年	实际产生 情况	属性	判定依据	废物代码
1	含矿物油废物 类	含矿物油模 块	恒土产生	危险废物	《国家危废 物名录(2021 版)》	900-049-03
2	隔油池油泥	隔油池油泥	恒土产生	危险废物		900-010-03
3	含油抹布及 手套	含油抹布及 手套	恒土产生	危险废物		900-041-49
4	手消毒液	手消毒液	恒土产生	一般固废		/

注:根据《国家危险废物名录》(2021)附录:危险废物豁免清单,含油抹布属于危险废物(900-041-49),但全过程可不按危险废物管理,本项目含油抹布产生量较少,加油站将其混入生活垃圾清运处理。含矿物油废物、隔油池油泥只在油罐清理时产生,且产生即清运。

本项目产生的危险废物包括含矿物油废物、隔油池油泥和含油抹布及手套,产生的固体废物为生活垃圾。

##### 4.1.4.2 固体废物产生情况

固体废物产生情况见表 4-4。

表 4-4 固体废物产生情况汇总表

序号	固废类别	产生量	属性	项目新增产生量	2020 年 11 月 ~2021 年 10 月累 计产生量
1	含矿物油废物	定期清理	危险废物	0.001t/a	暂无产生
2	隔油池油泥	定期清理	危险废物	0.01t/a	暂无产生
3	含油抹布及手 套	加油工抽桶 清理	危险废物	0.005t/a	0.04t
4	手消毒液	间工生产	一般固废	0.073t/a	2.1t

##### 4.1.4.3 固体废物利用与处置情况

固体废物利用与处置见表 4-5。

表 4-5 固体废物利用与处置情况汇总表

序号	产生	产生量	属性	产生量和处理量 对比	实际利用处置量	减免办法 或说明
1	含矿物油 废物	定期清理	危险废物	委托有资质单位 处理	委托河南中资源 环境科技有限公司 处理	330,700.186
2	隔油池油 泥	定期清理	危险废物			
3	含油抹布 及手套	加油工抽桶 清理	危险废物	委托河南中资源 环境科技有限公司 处理	把入生活垃圾 经粉碎后清运	/

序号	主要类别	项目名称	主要设备	建设内容	委托环评单位	备注
1	生活类	生活用品	—	—	委托环评单位	—

本项目产生的含矿物油废物和隔油池油泥委托衢州市易源环境科技有限公司（3307000186）处置。含油抹布及手接触人生活垃圾委托其一同委托环卫部门清运处理。

#### 4.1.4.4 固废污染防治配套工程

加油船凹顶青运桶，生活垃圾收集后由环卫部门当天清运；含矿物油废物和隔油池油泥委托衢州市易源环境科技有限公司（3307000186）处置，并要求处置单位在清理当天用专用车辆直接把油泥运走，并安全处置，清罐油泥不在结构收集、暂存，故本期暂无需设置危废仓库。

#### 4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况

项目实际总投资 340 万元，其中环保总投资为 120 万元，占总投资的 35.3%，项目环保投资情况见表 4-6。

表 4-6 工程环保设施投资情况

环境保护措施	费用投资(万元)	备注
废气治理	15	✓
废水治理	100	增加入网量：1000t/a
噪声治理	5	✓
固废治理	1	✓
合计	120	✓

中国石化销售股份有限公司浙江嘉善桐乡精编加氢站建设项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计、同时施工、同时投入运行。本项目环评、环评批复、实际建设情况如下：

表4-7 环评要求、批复要求和实际建设情况对照表

类别	环评要点	批复要点	实际建设情况
振动	生产过程中产生的振动，振动由初步经隔音处理后排放，最终车间多处振动源未处理厂处理达标。	项目必须实施隔声分隔。营运期无生产设备，生活污水经隔声处理后排放，最终由相关管理部门处理由项目建设公司处理达标后排放入雨水井。	植物加油泵主体废水由化粪池处理，而项目初期内隔声措施，噪声强度一昼夜内噪声排放均以夜间，最终经桐泾布城市污水处理厂处理达标后排入苏州河。
废气	采用燃炬火炬塔及首部火炬机，焚烧炉净化车间。能油量：焚烧油量：尾气油量：尾气油量通过回收系统。	加强火炬用气脱附，除环保火炬器实行气动分离器措施。土壤废气主要为抽提大分子等。火炬机尾气焚烧炉的加热燃烧室采用燃烧或热解焚烧尾气加热机，及再热释放管道的燃油管、储油罐、储油泵、采油加压泵油气回收系统。尾气排放浓度执行《苯乙烯生产过程排放标准》(GB20951-2020)、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)、《苯乙烯生产过程排放标准》(GB14554-93)中相关指标限值。	植物加油泵主体废水由化粪池加抽机，B类火炬中及时校准旁通阀门，喷淋装置。如需焚烧，且采用火炬或气田脱水系统，避免溢出火炬。目前火炬塔顶部塔顶烟气甲烷含量浓度值，低于《火炬塔烃类燃烧排放标准》(GB20952-2020)表3限值。车间内非甲烷总烃浓度最大值的 $\leq$ 0.6%，有机废气治理设施或控制标准》(GB37822-2019)表3A1中的排放浓度限值。排气量取风量A值执行《非甲烷总烃排放标准》(GB14554-93)表4中二级标准(即扩散)。

## 中国科学院声学研究所

ZDG-HNY-201301

			船舶人机工效设计标准》(GB20952-2007) 中规定的最大压力量值。根据船员操作类别 选择《游艇电气声学技术规范》(GB10953-2010) 中规定的设计值。
声压	操作设备处于良好的运转状态，船舶当 晚航行时产生的噪音和视觉， 振动等。	应合理布局，尽量选用低噪声机械设 备，尽可能有效的隔声，降低辐射，若运 营厂无法满足执行《工业企业厂界环境噪 声排放标准》(GB12348-2008) 中的4类标 准。	加强驾驶室对发动机加装消音降噪， 船上加装消音器，采用能量回馈设备，提高能 耗效率，加强设备降噪。 驾驶室周围可使用加湿器或空调等 手段降低《社会生活环境噪声排放标准》 (GB22337-2008) 中的4类标准值。
视觉	多处的油污、废水由生活委员统一负责 集中处理；全海市及香港非正常使用用 水：生活垃圾委统一集中处理。	定期清理且定期向全体成员发放防油污 医疗和一批废物进行分类，分类处置：按规 定操作，减量化、无害化的原则，遵循分类 综合利用原则，将有害废物与无害废物， 需要归类的危险单位处置；全海市及香港 生活垃圾从船上丢弃到岸上集中统一清 理处置。	土壤自己生的少而渤海废物和渤海油 品有限公司附属公司环科有限公司 (3307000188) 处理，含油污水及生活污水 必须通过此一而多处开立银行账户处理。

## 五、建设项目环评报告表的主要结论及审批部门审批决定

### 5.1 建设项目环评报告表的主要结论

中烟石化销售股份有限公司浙江嘉兴桐乡梧桐加油站建设项目选址于桐乡市梧桐街道屠甸路 1 号。项目的建设符合产业政策要求，具有良好的经济效益。符合项目所在地环境功能区划准入清单，排放污染物符合国家和浙江省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标。符合“三线一单”控制要求。项目营运期会产生一定的污染，经评价分析，若采用严格的科学管理和环保治理手段，可控制环境污染，对周边环境影响不大。

综上所述，从环保角度而言，项目的实施是可行的。

### 5.2 审批部门审批决定

嘉兴市生态环境局于 2021 年 10 月 13 日以“嘉环桐建[2021]0188 号”对本项目出具了审查意见。

中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴桐乡梧桐加油站：

你单位委托浙江申蓝环境科技有限公司编制的《中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴桐乡梧桐加油站建设项目环境影响报告表》(以下简称《环境影响报告表》)收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，经研究，我局审查意见如下：

一、根据《环境影响报告表》结论，原则同意你单位在桐乡市梧桐街道屠甸路 1 号建设新建 1 孔加油 1 项目。项目总投资 340 万元，其中环保投资 120 万元。设置 4 座六枪三油品潜泵式加油机，3 立方 30 立方米双层钢制玻璃纤维（SF 双层罐）汽油罐，1 个 20 立方米双层钢制玻璃纤维（SF 双层罐）汽油罐，形成年销售汽油 4950 吨的规模。

项目建设要严格按照《环境影响报告表》所列的规模、采用的生产工艺、环保对策措施及下述要求进行，不得擅自变更建设内容。项目建设地点、产品结构、生产工艺和生产装备若发生重大变更，必须重新依法报批。

二、项目必须采用先进、可靠的技术和装备，全面实施清洁生产。降低能耗，提高物料利用率，从源头减少污染物的产生。在工程设计、建设和运营过程中认真落实环评提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：

#### （一）废水防治方面

项目必须实施雨污分流：营运期无生产废水，生活污水经隔油处理后纳管，最终由桐乡市城市污水处理有限责任公司处理达标后排入钱塘江。废水纳管标准执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准(氯化物执行排放标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015))，在当地不得另设排污口。

#### （二）废气防治方面

加强大气污染防治。按环评要求落实大气污染防治措施，本项目废气主要为油罐大小呼吸、加油机作业等排放的非甲烷总烃。采用地埋式油罐及自封式加油机；及时维修设备阀门、输油管、加油喷枪；采用加油枪油气回收系统。废气排放标准执行《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中相应的排放限值。

#### （三）噪声防治方面

厂区应合理布局，尽量选用低噪声机械设备，并采取有效的隔声、防振措施，营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准

准》(GB12348-2008)中的4类标准。

#### (四) 固废防治方案

营运期项目产生的固体废弃物应按危险废物和一般废物进行分类，分质计量，按照“资源化、减量化、无害化”原则，提高资源综合利用。含矿物油废物属于危险废物，需委托有资质单位处置；含油抹布及手套混入生活垃圾收集后委托当地环卫部门统一清运处理。

三、严格按照污染物排放总量控制措施，并实行污染物总量控制。本项目实施后排入环境挥发性有机物 VOCs 总量控制限值 0.485 吨/年。

四、请环评三所做好建设期及施工期间的环境保护和配套污染防治措施落实情况的监督检查工作。

五、建设单位须落实环评报告表中提出的各项污染防治措施。严格执行环境保护“三同时”制度，并按规范程序进行建设项目的环境保护设施竣工验收，经验收合格后建设项目方可正式投入运行。在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或单独报排污登记表。

六、你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向晋城市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向所在地人民法院提起诉讼。

## 六. 验收执行标准

### 6.1 污染物排放标准

#### 6.1.1 废水执行标准

本项目废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，其中氯氟、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中C级标准。详见表6-1。

**表 6-1 废水排放标准**

单位: mg/L pH值无量纲

项目	标准限值	标准出处
pH值	6~9	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级排放标准
悬浮物	400	
化学需氧量	500	
五日生化需氧量	300	
石油类	20	
氯氟	25	
总磷	3	

#### 6.1.2 废气执行标准

加油油气回收管及油罐检尺口检测值应小于《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)中表1规定的最大允许限值。油气回收系统密闭性压力检测值应大于等于《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)中表2规定的最小剩余压力限值。各种加油油气回收系统的气液比均应在大于等于1.0和小于等于1.2范围内，详见表6-2~表6-3。

边界无组织非甲烷总烃执行《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)表3限值，臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中三级标准(新建改建)，具体见表6-4、6-5。

场区内无组织非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1中的特别排放限值,具体见表6-6。

敏感点非甲烷总烃浓度执行《大气污染物综合排放标准》中限值,具体见表6-7。

表6-2 加油站油气回收管线液阻最大压力限值

流入量气流速15mm	最大限值Pa
18.0	40
28.0	90
38.0	155

表6-3 加油站油气回收系统密闭性检测最小剩余压力限值

单位:Pa

储罐排气量m³/h	密闭的加油枪数				
	1~6	7~12	13~18	19~24	≥24
1890	180	170	160	150	140
2082	199	139	179	169	159
2171	217	204	194	184	177
2460	232	219	209	199	192
2650	244	234	224	214	204
2839	257	244	234	227	217
3028	267	257	247	237	229
3217	277	267	257	249	239
3407	286	277	267	257	249
3596	294	284	277	267	259
3785	301	294	284	274	267
4545	329	319	311	304	296
5299	349	341	334	326	318
6050	364	356	351	344	336
6815	376	371	364	359	351
7570	389	381	376	371	364
8327	396	394	386	381	376
9084	404	399	394	389	384
9841	411	406	401	396	391
10598	419	411	409	404	399

11355	401	410	414	409	404
13248	431	429	425	421	416
13440	438	438	433	428	420
17033	446	445	441	436	433
18925	451	448	446	443	441
22710	458	456	453	451	448
26495	461	461	461	458	456
30280	468	469	463	463	461
34065	471	471	468	466	466
37850	473	473	471	468	468
56775	481	481	481	478	478
75700	486	486	483	483	483
94625	488	488	488	486	486

注:如遇各排放口气管被堵塞,则受影响的排放口停止向气管外泄漏,否则,仅统计该排放口油气回收与残油回收系统的加油枪数。

表 6-4《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)

污染物	无组织排放监控浓度限值	
	监控点	浓度 (mg/m <sup>3</sup> )
非甲烷总烃	周界外浓度最高点	4.0

表 6-5 恶臭污染物排放标准

污染物特征	执行标准	标准值
臭气浓度	三类:新扩改建:	20(无量纲)

表 6-6 挥发性有机物无组织排放控制标准

污染物特征	小时平均浓度	浓度限值	监控点数及位置
非甲烷总烃	30	监控点处 1h 平均浓度值	在厂界附近设置
	30	监控点处以非甲烷总烃	

表 6-7《大气污染物综合排放标准》

特征	浓度 (mg/m <sup>3</sup> )
非甲烷总烃	3.0

### 6.1.3 噪声执行标准

本项目场界噪声执行《工业企业生活噪声排放标准》(GB22337-2008)中的 4 类标准。敏感点噪声执行《声环境质量标

## 准》(GB3096-2008)第Ⅱ类标准。详见表6-8。

表6-8 噪声执行标准

监测点类	类别	评价	限值	预测值	引用标准
边界噪声	等效A声级	dB(A)	70	55	《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)第Ⅱ类标准
敏感点噪声	等效A声级	dB(A)	65	45	《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4类标准

## 6.1.4 固(液)体废物参照标准

本项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《关于进一步加强建设项目建设项目固体废物环境管理的通知》(浙环发[2009]76号)中的有关规定要求。一般固废处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关规定;危险废物执行《国家危险废物名录(2021版)》和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中有关规定。一般固废和危险废物还应满足《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>(GB18599-2001)等3项国家污染物控制标准修改单的公告》中的要求。

## 6.1.5 总量控制

根据浙江中蓝环境科技有限公司《中国石化销售股份有限公司浙江嘉善桐乡梧桐加油站建设项目环境影响报告表》及环保局批复文件确定本项目总量控制指标为:废水排放量为625t/a, COD<sub>cr</sub>0.031t/a, NH<sub>3</sub>-N0.003t/a, VOCs0.485t/a。

## 七. 验收监测内容

### 7.1 环境保护设施调试运行效果

通过对各类污染物排放及各类污染防治政策处理效率的监测，求证环境保护设施调试运行效果。具体监测内容如下：

#### 7.1.1 废水监测

废水监测内容及频次见表7-1。

表 7-1 废水监测内容及频次

监测点位	监测指标	监测频次
废水排放口	pH、总悬浮颗粒物、生化需氧量、五日生化需氧量、氯化物、硫酸盐、石油类	监测2天，每天4次，即：每次平行样1份

#### 7.1.2 废气监测

废气监测主要内容频次详见表7-2~7-3。

表 7-2 废气监测内容频次

监测对象	监测点位	监测指标	监测频次
无组织废气	边界地面	非甲烷总烃、氨气浓度	监测2天，每天每点4次
	距离厂区外1m的下风向	非甲烷总烃	监测2天，每天4次

表 7-3 油气回收监测内容及频次

监测对象	监测频次
罐区	监测1天，每天每点1次
气液比	监测半天，每天每点1次
泵房	监测1天，每天每点1次

#### 7.1.3 噪声监测

场界四周各设1个监测点位，在场界围墙外1m处，噪声器位置高于墙体并指向声源处，监测2天，昼间、夜间各一次，详见表7-4。

表 7-4 噪声监测内容及监测频次

监测对象	监测点位	监测频次
厂界噪声	厂界各1个监测点位	监测2天，昼间、夜间各一次

#### 7.1.4 固(液)体废物监测

调查该项目产生的固体废物的种类、属性、年产生量和处理方式。

## 7.2 环境质量监测

根据本项目环评报告表确定项目周边大气环境保护目标3处，即环境敏感点2处，监测内容：环境噪声、环境空气（非甲烷总烃、颗粒浓度）。

具体监测内容详见表7-5。

表 7-5 敏感点监测内容及监测频次

监测点位	监测内容	监测频次
北侧居民点	非甲烷总烃、颗粒浓度	监测2月，每2月4次
	苯酚、夜间噪声	监测2月，每2月4次
南侧居民点	非甲烷总烃、颗粒浓度	监测2月，每2月4次
	苯酚、夜间噪声	监测2月，每2月4次
西侧居民点(九曲小区)	非甲烷总烃、颗粒浓度	监测2月，每2月4次
东侧居民点(润丰小区)	非甲烷总烃、颗粒浓度	监测2月，每2月4次

## 八. 质量保证及质量控制

### 8.1 监测分析方法

表 8-1 监测分析方法一览表

类别	项目名称	检测方法及依据	监测设备
废气	非甲烷总烃	非甲烷总烃、苯系和非甲烷总烃的测定 重铬酸钾-乙醇萃取法 HJ 604-2017	气相色谱仪
	臭气浓度	空气恶臭 气袋的测定 三氯化铁法 美国法 GB/T 14675-93	/
废水	pH值	水和 pH 值的测定 电极法 pH 142-2020	便携式 pH 计
	化学需氧量	水和 化学需氧量的测定 重铬酸钾法 HJ 828-2017	/
	五日生化需氧量 耗氧量	水和 五日生化需氧量(BOD <sub>5</sub> )的测定 稀释接种法 HJ 505-2009	稀释接种仪
	COD	水质 重铬酸钾法测定水中化学需氧量的测定 HJ 524-2009	紫外可见分光光度计
	氨氮	水质 氨氮的测定 重铬酸钾法 GB/T 11891-1989	离子选择电极
	总磷	水质 总磷的测定 增强消光剂分光光度法 GB/T 11893-1989	紫外可见分光光度计
	总油类	水和 在生产活动中产生的油类(红外光吸收法) HJ 637-2013	红外光吸收光度计
	噪声	社会生活环境噪声测量方法 GB/T 22337-2008 声级计通用技术 GB 3096-2008	声级计

### 8.2 现场监测仪器情况

表 8-2 现场监测仪器一览表

仪器名称	仪器型号	监测指标	测量范围	分辨率
非空气回流泵并 重	3500A1711300	非甲烷总烃	/	/
多功能温湿度计	Testo 510	气温	-40℃~+50℃, 0~ 100%RH	±0.5℃ ±2.5%
风速仪	NK5500	风向、风速	风速: 0-50m/s	风速: 0.1m/s
空气采样器	DYM3	采样口	80-100kPa	0.1kPa
噪声频谱分析仪	RS5288B	噪音	30-130dB(A)	0.1dB(A)

### 8.3 人员资质

表 8-3 项目参与验收人员一览表

人名	姓名	职称	上岗证编号
报告编制	陈雷俊	助理工程师	HJ-SGZ-063
审核	胡平亚	助理工程师	HJ-SGZ-050
审核	王丽生	高级工程师	HJ-SGZ-082
变更	蔡峰	助理工程师	HJ-SGZ-001
其他成员	李伟伟	工程师	HJ-SGZ-003
	陈晓明	工程师	HJ-SGZ-020
	康志军	工程师	HJ-SGZ-027
	蒋利琴	工程师	HJ-SGZ-028
	董士	助理工程师	HJ-SGZ-030
	严方芳	助理工程师	HJ-SGZ-035
	张圣强	/	HJ-SGZ-048
	陈莉	助理工程师	HJ-SGZ-055
	邹玲	助理工程师	HJ-SGZ-060
	杨维佳	/	HJ-SGZ-064
	李培源	助理工程师	HJ-SGZ-066
	金海	/	HJ-SGZ-067
	毛恩伟	/	HJ-SGZ-077
	董丽华	助理工程师	HJ-SGZ-079
	李颖	/	HJ-SGZ-081
	胡东言	工程师	HJ-SGZ-083

### 8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水样监测质量保证手册》(第四版)的要求进行。在现场监测期间, 对废水入口的水样采取平行样的方式进行质量控制, 所得数据结果表明, 本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。

平行样监测结果见表 8-4。

表 8-4 平行样品测试结果表

单位 pH 值 mg/L

分析项目	平行样			
	GB/T 16157-2008	HJ-2111133-004 (平行)	相对偏差 (%)	允许相对偏差 (%)
化学需氧量	10%	106	9%	±15
颗粒物	3.97	3.82	4%	≤15
五日生化需氧量	21.1	22.1	±3	≤20
总铬	0.311	0.318	0.4	±15
分析项目	平行样			
	GB/T 16157-2008	HJ-2111133-004 (平行)	相对偏差 (%)	允许相对偏差 (%)
化学需氧量	100	95	4%	±15
颗粒物	3.56	3.69	4%	≤15
五日生化需氧量	19.1	18.6	1.3	≤20
总铬	0.693	0.699	0.4	±15

注：以上数据详见检测报告 ZJXH(HJ)-2111133。

## 8.5 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1) 气样的采集、运输、保存，实验室分析和数据计算的全过程均按照《空气和废气监测分析方法》(第四版)的要求进行。

(2) 尽量避免被测排放物中其他污染物分析的交叉干扰。

(3) 被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围(即 30%~70% 之间)。

(4) 采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)，在测试时应保证采样流量的准确。

### 8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度偏差不大于0.5dB，若大于0.5dB 测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录如下：

表 8-5 噪声测试校准记录

监测日期	基准声源强度(dB)	测前(dB)	测后(dB)	误差(dB)	测前(dB)	测后(dB)	误差(%)
2021.11.8	94.0	93.8	94.2	93.7	94.2	94.1	0.1%
2021.11.9	94.0	93.7	94.0	93.8	94.1	94.0	0.1%

## 九. 验收监测结果与分析评价

### 9.1 生产工况

在监测期间，梧桐加油站生产负荷符各国家对建设项目的环境保  
护设施竣工验收监测工况大于75%的要求。

监测期间工况详见表9-1。

表9-1 建设项目竣工验收监测期间销售量核实

监测日期	产品类型	实际零售量	设计销售量	生产负荷(%)
2021.11.8	92#汽油	9.21 吨/天	9.32 吨/天	99%
	95#汽油	4.08 吨/天	4.11 吨/天	99%
	98#汽油	0.12 吨/天	0.14 吨/天	86%
	调和润滑油		正泰销售	
2021.11.9	92#汽油	8.95 吨/天	9.32 吨/天	96%
	95#汽油	3.98 吨/天	4.11 吨/天	90%
	98#汽油	0.10 吨/天	0.14 吨/天	71%
	调和润滑油		正泰销售	

注：日设计销售量等于全年设计销售量除以全年工作天数（365天）

### 9.2 污染物排放监测结果

#### 9.2.1 废水

在监测期间，梧桐加油站废水入网口 pH 值、化学需氧量、五  
日生化需氧量、悬浮物、石油类日均值（范围）均能达到《污水综合  
排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮、总磷日均值均能  
达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 C  
级标准限值。详见表 9-2。

表 9-2 废水监测结果统计表

采样日期	序号	采样点名 称	pH 值	化学需氧量 (mg/L)	总石油类 油 (mg/L)	总铜 (mg/L)	总锌 (mg/L)	总镍 (mg/L)
2011.11.3	第一从	废水小河 口	7.5	1.03	23.1	8.10	0.807	9
	第二从		7.3	1.09	23.1	7.91	0.799	8
	第三从		7.4	1.02	24.1	7.74	0.821	10
	第四从		7.3	1.02	21.1	7.97	0.811	9
	日均值(范围)		7.3~7.4	1.06	23.4	7.93	0.810	9
	标准限值		6~9	300	300	25	5	400
	达标情况		达标	达标	达标	达标	达标	达标
2011.11.9	第一从	废水小河 口	7.3	1.03	19.0	7.69	0.690	8
	第二从		7.4	9.5	19.0	7.73	0.703	9
	第三从		7.4	1.00	19.1	7.60	0.688	9
	第四从		7.4	1.00	19.1	7.38	0.693	10
	日均值(范围)		7.3~7.4	1.00	19.1	7.66	0.695	9
	标准限值		6~9	300	300	25	5	400
	达标情况		达标	超标	超标	超标	超标	超标

注：以上数据详见检测报告 ZJXH(HJ)-2011-33。

## 9.2.2 废气

### (1) 无组织废气

验收监测期间，梧桐加油站场界无组织非甲烷总烃浓度最大值低于《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)表3限值；场区内非甲烷总烃浓度最大值低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中表A.1中的特别排放限值；场界排气浓度最大值低于《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中三级标准(插标段)。

无组织排放监测点位见图3-2，监测期间气象参数见表9-3，无组织排放监测结果见表9-4。

表9-3 监测期间气象参数

采样日期	采样风向	气象参数				
		风向	风速(m/s)	气温(℃)	气压(kPa)	天气情况
2021.10.18	第一风	NW	2.0	3.1	1025	晴
	第二风	SE	2.1	10.0	1024	晴
	第三风	SW	2.2	9.4	1024	晴
	第四风	NW	1.9	9.0	1024	晴
2021.11.9	第一次	NW	2.5	14.0	1022	阴
	第二次	NW	2.2	12.5	1024	阴
	第三次	NW	2.6	11.8	1020	阴
	第四次	NW	2.2	11.5	1020	阴

表9-4 无组织废气监测结果

采样日期	监测点位名称	采样位置	单日 (mg/m <sup>3</sup> )					标准限值	超标情况
			第一次	第二次	第三次	第四次	平均值		
2021.11.9	加油区总烃	罐顶上风向	0.910	0.931	0.925	0.928	4.0	达标	
		罐顶下风向1	0.930	0.963	0.957	0.955			
		罐顶下风向2	0.927	0.934	0.931	0.935			
		罐顶下风向3	0.944	0.952	0.970	0.958			
		加油区外1m 下风向11	0.893	0.924	0.965	0.950			

挥发性 有机物浓度	苯 1#风向	0.1	0.1	0.1	0.1	20	超标
	苯 2#风向	0.17	0.15	0.15	0.16		
	苯 3#风向	0.14	0.15	0.16	0.14		
	苯 4#风向	0.13	0.15	0.18	0.13		
2021.1.1	非甲烷总烃 苯 1#风向	1.08	1.12	1.10	1.09	4.0	超标
	非甲烷总烃 苯 2#风向	1.13	1.10	1.15	1.10		
	非甲烷总烃 苯 3#风向	1.12	1.13	1.15	1.15		
	非甲烷总烃 苯 4#风向	1.11	1.14	1.13	1.12		
	加臭乙醇 1#风向	1.14	1.11	1.06	1.11	20	超标
挥发性 有机物浓度	加臭乙醇 2#风向	1.12	1.12	1.14	1.11	20	超标
	加臭乙醇 3#风向	1.17	1.15	1.16	1.17		
	加臭乙醇 4#风向	1.15	1.12	1.15	1.15		
	加臭乙醇 5#风向	1.15	1.12	1.17	1.14		

注:以上数据详见检测报告 ZJXH(HLJ)-20210131。

## (2) 油气回收

2021年4月12页,梧桐加油站委托杭州雷尼格测试技术有限公司对加油站内油气回收系统进行检测,根据具NO.CPBLMP6K68730535号检测报告,梧桐加油站油气回收系统密闭性压力检测值大于《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)中规定的最小剩余压力限值,加油油气回收管道泄漏检测值小于《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)中规定的最大泄漏限值,加油枪气液比检测值符合《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)中规定的标准值。

气液比、密闭性、液面监测部位见图9-1,油气回收检测气象条件见表9-5。加油站密闭性监测结果见表9-6,加油站液面监测结果见表9-7,加油站气液比监测结果见表9-8。




图 9.1 气液比、密闭性、液位监测点位图

表 9-5 监测期间气象参数

采样日期	温度	天气状况
2021年1月	14℃	多云

表 9-6 加油站密闭性监测结果

监测日期	罐型	气密标准	进气量 m³/h	负压抽油检测	3分钟泄漏 量(升/Pa)	最小剩余 压力限值 (Pa)	达标情况
2021年1月	埋地	92号、95号、98号	≤3742	24	490	≥470	达标

注：以上检测数据详见检测报告 NO.CPBLMP6K68330555。

表 9-7 加油站液阻监测结果

监测日期	加油机号		18.0L/min	23.0L/min	38.0L/min	超标情况
	油罐最大压力限值 (Pa)		40	90	155	
	加油机罐	油罐罐号	油罐压力 (Pa)			
2021年1月	I	92号、95号、98号	21	49	145	超标
	II	92号、95号、98号	23	52	142	达标
	III	92号、95号、98号	25	57	147	达标
	IV	92号、95号、98号	21	48	101	超标

注：以上检测数据详见检测报告 NO.CPBLMP6K68330555。

表 9-8 加油站气液比监测结果

监测日期	油 种 类 别	油枪类型和 型号	加油量 L/L	回收油 量(L)	气液比 系数	测试比 率(L/L)	标准值 (L/L)	超标 情况
2021年1月	I	SESAI	15.28	16.01	高性	1.05	1.0≤≤1.2	超标
		SESAI	15.37	16.00	低性	1.03	1.0≤≤1.2	达标
	II	SESAI	15.09	13.53	高性	1.03	1.0≤≤1.2	达标
		SESAI	15.63	16.43	低性	1.08	1.0≤≤1.2	达标
	III	SESAI	15.38	17.56	高性	1.14	1.0≤≤1.2	超标
		SESAI	15.32	16.63	低性	1.02	1.0≤≤1.2	达标
	IV	SESAI	15.14	16.01	高性	1.11	1.0≤≤1.0	超标
		SESAI	15.03	17.63	低性	1.18	1.0≤≤1.2	达标
	V	SESAI	15.51	17.50	高性	1.15	1.0≤≤1.2	超标
		SESAI	15.01	17.19	低性	1.14	1.0≤≤1.2	达标

6	SESAI	15-31	16-34	面積	110	1.0≤S≤1.2	合格
7	SESAI	15-33	16-64	面積	109	1.0≤S≤1.2	合格
8	SESAI	15-04	15-87	面積	106	1.0≤S≤1.2	合格
9	SESAI	15-41	17-95	面積	113	1.0≤S≤1.2	合格
10	SESAI	15-19	16-54	面積	109	1.0≤S≤1.2	合格
11	SESAI	15-59	16-76	面積	103	1.0≤S≤1.2	合格
12	SESAI	15-08	16-39	面積	105	1.0≤S≤1.2	合格
13	SESAI	15-04	15-67	面積	104	1.0≤S≤1.2	合格
14	SESAI	15-25	15-87	面積	104	1.0≤S≤1.2	合格
15	SESAI	15-04	17-65	面積	117	1.0≤S≤1.2	合格
16	SESAI	15-37	16-71	面積	109	1.0≤S≤1.2	合格
17	SESAI	15-07	16-31	面積	103	1.0≤S≤1.2	合格
18	SESAI	15-51	17-19	面積	112	1.0≤S≤1.2	合格
19	SESAI	15-39	17-80	面積	116	1.0≤S≤1.2	合格
20	SESAI	15-29	15-88	面積	102	1.0≤S≤1.2	合格
21	SESAI	15-43	17-54	面積	114	1.0≤S≤1.2	合格
22	SESAI	15-35	17-09	面積	112	1.0≤S≤1.2	合格
23	SESAI	15-11	17-14	面積	113	1.0≤S≤1.2	合格
24	SESAI	15-44	17-57	面積	114	1.0≤S≤1.2	合格
25	SESAI	15-20	17-78	面積	117	1.0≤S≤1.2	合格
26	SESAI	15-19	15-30	面積	103	1.0≤S≤1.2	合格
27	SESAI	15-44	13-56	面積	101	1.0≤S≤1.2	合格
28	SESAI	15-04	15-61	面積	104	1.0≤S≤1.2	合格
29	SESAI	15-48	16-11	面積	104	1.0≤S≤1.2	合格
30	SESAI	15-52	17-22	面積	112	1.0≤S≤1.2	合格

							标
19	SESAI	15:38	15:55	睡觉	1.04	1.0≤L≤1.2	达标
	SESAI	15:40	16:00	睡觉	1.07	1.0≤L≤1.2	达标
20	SESAI	15:39	16:03	睡觉	1.04	1.0≤L≤1.2	达标
	SESAI	15:42	16:04	睡觉	1.11	1.0≤L≤1.2	达标
21	SESAI	15:47	16:53	做饭	1.08	1.0≤L≤1.2	达标
	SESAI	15:47	17:10	睡觉	1.11	1.0≤L≤1.2	达标
22	SESAI	15:00	16:50	睡觉	1.10	1.0≤L≤1.2	达标
	SESAI	15:12	16:55	睡觉	1.11	1.0≤L≤1.2	达标
23	SESAI	15:53	17:05	睡觉	1.05	1.0≤L≤1.2	达标
	SESAI	15:49	16:46	做饭	1.07	1.0≤L≤1.2	达标
24	SESAI	15:22	17:58	睡觉	1.10	1.0≤L≤1.2	达标
	SESAI	15:31	16:00	睡觉	1.10	1.0≤L≤1.2	达标

注：以上检测数据详见检测报告 NO.CPBLMP6K68730555。

### 9.2.2 噪声

检测监测期间，梧桐加油站场界四周噪声均低于《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中的4类标准限值。

场界噪声监测点位见图3-2，场界噪声监测结果见表9-9。

表9-9 场界噪声监测结果

监测日期	测点位置	主要声源	L <sub>eq</sub> [dB(A)]	L <sub>10</sub> [dB(A)]
2021.11.8	东界东	社会生活噪声	52.5	52.3
	东界西	社会生活噪声	55.7	52.1
	东界南	社会生活、交通噪声	51.1	52.0
	东界北	社会生活、交通噪声	51.4	51.9
2021.11.9	东界南	社会生活噪声	59.3	55.4
	东界西	社会生活噪声	50.1	53.5
	东界南	社会生活、交通噪声	50.4	51.3

参数	标准限值	0.10	5.0
浓度限值	昌黎≤70	≤55	≤55
排放量	无	无	无

注:以上数据详见检测报告 ZJXH(HY)-211134。

## 9.2.4 污染物排放总量核算

### 1. 废水

根据本项目实际运行水量平衡图,该项目全年废水入网量为 599 吨。再根据周乡吉源市污水处理厂挂牌浓度(该污水处理厂排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的二级 A 标准,即化学需氧量≤50mg/L,氨氮≤5 mg/L),计算得出加油站实际废水污染物因子排放环境的排放量。

废水监测因子排放量见表 9-10。

表 9-10 废水监测因子年排放量

监测项目	化学需氧量	氨氮
实际入孔排放量(t/a)	0.030	0.003

### 2. 废气

本项目 VOCs(非甲烷总烃)均以无组织形式排放,故本次验收不对 VOCs 总量进行核算。

### 3. 总量控制

本项目废水排放量为 599 吨/年,废水中污染物化学需氧量和氨氮排放总量分别为 0.030 吨/年和 0.003 吨/年,达到环评中本项目废水排放量为 625 吨/年,化学需氧量 0.031 吨/年、氨氮 0.003 吨/年的总量控制要求。

本项目 VOCs(以非甲烷总烃计)均以无组织形式排放(环评中总量控制为 0.485 吨/年),故本次验收不对 VOCs 总量进行核算。

### 9.3 建设工程对环境的影响

验收监测期间，梧桐加油站东侧居民点、南侧居民点、西侧居民点（九曲小区）、东北侧居民点（润丰小区）非甲烷总烃浓度均低于《大气污染物综合排放标准》中 $2.0\text{mg}/\text{m}^3$ 的限值。

敏感点环境空气监测结果，详见表 9-11。

表 9-11 敏感点环境空气质量监测结果

采样日期	采样点名称	采样位置	监测数据				标准限值	达标情况
			第一项	第二项	第三项	第四项		
2021.11.8	非甲烷总烃	东侧居民点	0.979	0.932	0.957	0.959	1.0	达标
		西侧居民点	0.965	0.930	0.907	0.944		达标
		西侧居民点（九曲小区）	0.970	0.939	0.954	0.95		达标
		东北侧居民点（润丰小区）	0.970	0.989	0.951	0.960		达标
2021.11.9	臭气浓度	东侧居民点	15	42	13	45	10	超标
		西侧居民点	17	47	13	43		超标
		西侧居民点（九曲小区）	14	45	17	44		超标
		东北侧居民点（润丰小区）	13	45	15	47		超标
2021.11.9	非甲烷总烃	东侧居民点	1.09	1.12	1.10	1.12	2.0	达标
		西侧居民点	1.09	1.10	1.09	1.12		达标
		西侧居民点（九曲小区）	1.08	1.13	1.09	1.11		达标
		东北侧居民点（润丰小区）	1.13	1.15	1.14	1.13		达标
2021.11.9	苯并芘	东侧居民点	1.1	13	10	17	1.0	超标
		西侧居民点	1.7	14	16	14		超标
		西侧居民点（九曲小区）	1.7	12	15	16		超标
		东北侧居民点（润丰小区）	1.5	12	16	13		超标

注：以上数据详见检测报告 ZJXH(HLJ)-211132。

验收监测期间，梧桐加油站东侧居民点、南侧居民点环境噪声达到《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中 1 类标准的要求。

敏感点环境噪声监测结果，详见表 9-12。

表9.12 敏感点环境噪声监测结果

监测日期	测点位置	主要声源	监测时段	Leq[dB(A)]	监测时段	Leq[dB(A)]
2021.11.3	苏烟居民点	环境噪声	昼间	52.2	夜间	47.7
	苏烟居民点	环境噪声	夜间	51.9	夜间	47.9
2021.11.3	苏烟居民点	环境噪声	昼间	51.3	夜间	47.9
	苏烟居民点	环境噪声	夜间	51.5	夜间	47.1
标准限值			35		45	
超标情况			超标		超标	

注:以上数据详见检测报告 ZJXH(HJ)-2111154.

## 十. 环境管理检查

### 10.1 环保审批手续情况

梧桐加油站于2021年9月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成了该项目环境影响报告表。2021年10月13日经嘉兴市生态环境局以“嘉环桐建[2021]0138号”文对该项目进行审批。

### 10.2 环境管理规章制度的建立及执行情况

梧桐加油站已建立《中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴桐乡梧桐加油站环境保护管理办法》，梧桐加油站严格执行该制度。

### 10.3 环保机构设置和人员配备情况

梧桐加油站已设立环保管理体系及环保管理专员，环保管理由站长负责。

### 10.4 环保设施运转情况

监测期间，梧桐加油站环保设施均正常运行。

### 10.5 固（液）体废物处理、排放与综合利用情况

本项目产生的含矿物油废物和隔油池污泥委托东阳市易源环保科技有限公司（3307000186）处置，含油抹布及手套流入生活垃圾与粪一同委托环卫部门清运处理。

### 10.6 突发性环境风险事故应急制度的建立情况

梧桐加油站已经按规范编制突发环境事件应急预案并在环保局登记备案（备案编号：330483-2020-075-L），该加油站突发性环境风险事故等级为一般。

## 10.7 厂区环境绿化情况

公司的行政办公区、生产区域周围绿化一般。

## 十一、验收监测结论及建议

### 11.1 环境保护设施调试效果

#### 11.1.1 废水排放监测结论

验收监测期间，梧桐加油站废水入网口 pH 值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类各均值（范围）均能达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中的三级标准。氯氮、总磷日均值均能达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) 表 1 中 C 级标准限值。

#### 11.1.2 废气排放监测结论

验收监测期间，梧桐加油站界无组织非甲烷总烃浓度最大值低于《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020) 表 3 限值；场区内非甲烷总烃浓度最大值低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 中表 A.1 中的特别排放限值；场界臭气浓度最大值低于《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表 1 中三级标准(排放速率)。

梧桐加油站油气回收系统密闭性压力监测值大于《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020) 中规定的最小剩余压差限值，加油油气回收管线液阻监测值小于《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020) 中规定的最大压力限值。加错枪气液比检测值符合《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020) 中规定的标准值。

#### 11.1.3 场界噪声监测结论

验收监测期间，梧桐加油站场界四周噪声均低于《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008) 中的 4 类标准限值。

### 11.1.4 固(液)体废物监测结论

本项目产生的含矿物油废物和隔油池油泥委托深圳市易源环保科技有限公司(3307000186)处置，含油抹布及手套放入生活垃圾与其一同委托环卫部门清运处理。

### 11.1.5 总量控制监测结论

本项目废水排放量为 599 吨/年，废水中污染物化学需氧量和氯化物排放总量分别为 0.030 吨/年和 0.003 吨/年，达到环评中本项目废水排放量为 625 吨/年、化学需氧量 0.031 吨/年、氯化 0.003 吨/年的总量控制要求。

本项目 VOC<sub>x</sub>(以非甲烷总烃计)均以无组织形式排放(环评中总量控制为 0.485 吨/年)，本次验收不对 VOC<sub>x</sub>总量进行核算。

## 11.2 工程建设对环境的影响

验收监测期间，检测点附近东侧居民点、南侧居民点、西侧居民点(九曲小区)、东北侧居民点(润丰小区)非甲烷总烃浓度均低于《大气挥发性有机物综合排放标准》中 2.0mg/m<sup>3</sup>的限值。东侧居民点，南侧居民点环境噪声均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 1 类标准的要求。

## 11.3 建议

1. 切实落实环境管理制度，按环境管理制度执行相关规定
2. 加强加油站内设备管理，定期维护和保养，并经常检查，对事故机泵及时维修、更换，确保设备完好，做好加油站消防及事故防范措施；制定严格的操作，管理制度，工作人员培训上岗，杜绝各类事故发生

### 建设项目工程竣工环境保护“三同时”竣工验收登记表

集裝箱廠（孟華）湖南新華印刷有限公司

附录八

要時經办人及監事

体：血吸虫病的治疗原则是：早发现、早诊断、早治疗，治疗的原则是：保肝、利胆、驱虫、抗炎、止血。

附件 1:

# 嘉兴市生态环境局文件

嘉环报告〔2021〕018 号

## 关于《中国科学院沈阳应用生态研究所嘉兴桐乡招 相加油站新建项目环境影响报告表》的审查意见

根据中国科学院沈阳应用生态研究所桐乡招相加油站

新建项目环境影响报告表中提出的“项目符合《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众意见调查方法》、《环境影响评价技术导则—声环境》、《环境影响评价公众意见表编制指南》、《建设项目环境影响报告书简明规定》等法律法规要求，我局同意该项目建设。”

二、根据《环境影响报告表》结论，原则同意该单位在桐乡市梧桐街道桐乡大道 1 号北侧新建 1 座加油点，项目总投资 349 万元，其中环保投资 120 万元，项目主要建设内容包括加油机 3 台（30L/h）、加油立柱、罩棚、SPZ 导能防爆油罐 1～20m<sup>3</sup>、加油岛、加油机底座、油气回收系统、雨棚、形成长诗集加油机 10 个油品。项目要按照《环境影响报告表》所列的措施



系局制生产了。新省元首报告及元首委长进行，而澄碧首度更重申内容，即自建或购建一己私营厂，三月二日向主席报告，是史无前例，深期非得获准报批。

二、项目必须上纲头目，即新省元首报告：水面森林资源生产，除驯野耗子，要另加特别说明。从报告书里所列的芦苇、竹子、藤条等农作物，以及人工栽培的桑蚕等，都是要不得提出的完全与本项无关，希望撤掉。事古俄罗以下且看。

#### （一）易出偏差方面

项目必须上纲头目，是近两月之工作；但新省元首报告书里有附录，最终由新省元首报告处理其报告书所补充执行后即：致桂江、桂水幼苗山林山地造林及水土保持办法。

（桂政函〔1991〕年第33号）桂林〔1991〕第10号文：《关于下达桂江桂水水土保持办法》桂政函〔1991〕第10号文：在当年内完成。

#### （二）易出偏差方面

那些无气时被吸收，按30%数据计算，平均增加量为30%，年增加量主要为土壤大风呼风。机油机油井和油井的井口流长，然后地埋式油罐及油井中油机，及油管修造车间，油罐管道油机，采油井油井油气分离器等，油气排放标准执行《石油天然气污染物排放标准》GB/T2422—2001，《新建含油污水排放标准》HJ2032—2001，《新建含油污水排放标准》HJ2032—2001，并在此的数据根据。

#### （三）需要重视方面

广区应合壁市局，资金差别化集资机制没有，群众取用效仿而用：区别对待。要在项目上作好表率，执行《工业企业厂界噪声排放标准》，GB12348—2008，才能上达标率。

#### （四）问题的解决办法

新省府对工业企业的整体改革和企业改革要稳步推进，企业改革为企业服务，从而企业改革“精细化、最优化、系统化”推进，是新省府改革的中心，企业的物质是企业发展的前提，企业的质量是企业发展的基础，企业的形象是企业发展的核心。

共信報道：今屆縣兩級人民代表大會開會後，縣政府將會就其職權範圍內的問題：

二、堅持各項經濟政策，保證糧食供應，平抑物價，抑制通貨膨脹，保證人民生活，三、加強軍事訓練，加強抗擊災害和維護社會治安的工作。

而據所從三派長官看來，前有施明財的行動，後有鄧澤群的行動，是我們必須認真地研究和監督檢查工作。

三、建設單位在縣委領導下，要按照農田基本建設方針，發揚創造精神，廣泛地採取“三面壁”制度，即或山丘工程進行的時候，要因地制宜，根據工程特點，採取不同的方法，保證工程質量，並在工程完成後，立即組織驗收，保證工程及時完成，並在工程驗收之後，立即組織人員，進行工程的放棄部分，並可利用其餘部分，進行生產。

四、縣委對多項批文，不遺遺失，已經發給本縣人民，並請各同志，仔細研究，並向縣委報告，以便採取相應的行政處置，非同茲六、八月以來，依法向所有人民發去的批文。



中共四川省綿陽縣委

一九五一年八月八日

印

## 附件 2:

### 附件 3:



主要生产设备统计清单

序号	设备名称	实际关停数量
1	六轴三晶桥式起重机	4台
2	30m <sup>3</sup> 双层钢制玻璃纤维ST型罐车 1台 恒温式气罐车	1台
3	30m <sup>3</sup> 双层钢制玻璃纤维SF <sub>6</sub> 罐车 1台 加气式气罐车	1台

2020年11月-2021年10月主要反辅料消耗统计清单

项目	品名	单位	消耗量
1	无纺布	吨	0.58吨
2	95%棉	吨	1.95吨
3	98%棉	吨	0.7吨
4	捕蚊液	吨	0.4吨

2020年10月~2021年10月 固废产生量统计清单


序号	固废名称	重量(单位:吨)	备注
1	危险废物废液	尚未产生	待处置(尚未产生)
2	隔油池油垢	尚未产生	待产生(尚未产生)
3	含油抹布及手套	0.0001	
4	生活垃圾	210	

3300194130

浙江中行有限公司

No 40550072

发票日期 2010年1月1日



3300202130

浙江通志

No. 3900452



中大合刊   大学		◎ 中国现代文学新发现	
卷	期	页数	出版日期
2	1	1-160	2013-10-4
2	2	1-160	2013-12-24
3	1	1-160	2014-03-24
3	2	1-160	2014-06-24
4	1	1-160	2014-09-24
4	2	1-160	2014-12-24
5	1	1-160	2015-03-24
5	2	1-160	2015-06-24
6	1	1-160	2015-09-24
6	2	1-160	2015-12-24
7	1	1-160	2016-03-24
7	2	1-160	2016-06-24
8	1	1-160	2016-09-24
8	2	1-160	2016-12-24
9	1	1-160	2017-03-24
9	2	1-160	2017-06-24
10	1	1-160	2017-09-24
10	2	1-160	2017-12-24
11	1	1-160	2018-03-24
11	2	1-160	2018-06-24
12	1	1-160	2018-09-24
12	2	1-160	2018-12-24
13	1	1-160	2019-03-24
13	2	1-160	2019-06-24
14	1	1-160	2019-09-24
14	2	1-160	2019-12-24
15	1	1-160	2020-03-24
15	2	1-160	2020-06-24
16	1	1-160	2020-09-24
16	2	1-160	2020-12-24
17	1	1-160	2021-03-24
17	2	1-160	2021-06-24
18	1	1-160	2021-09-24
18	2	1-160	2021-12-24
19	1	1-160	2022-03-24
19	2	1-160	2022-06-24
20	1	1-160	2022-09-24
20	2	1-160	2022-12-24
21	1	1-160	2023-03-24
21	2	1-160	2023-06-24
22	1	1-160	2023-09-24
22	2	1-160	2023-12-24
23	1	1-160	2024-03-24
23	2	1-160	2024-06-24
24	1	1-160	2024-09-24
24	2	1-160	2024-12-24
25	1	1-160	2025-03-24
25	2	1-160	2025-06-24
26	1	1-160	2025-09-24
26	2	1-160	2025-12-24
27	1	1-160	2026-03-24
27	2	1-160	2026-06-24
28	1	1-160	2026-09-24
28	2	1-160	2026-12-24
29	1	1-160	2027-03-24
29	2	1-160	2027-06-24
30	1	1-160	2027-09-24
30	2	1-160	2027-12-24
31	1	1-160	2028-03-24
31	2	1-160	2028-06-24
32	1	1-160	2028-09-24
32	2	1-160	2028-12-24
33	1	1-160	2029-03-24
33	2	1-160	2029-06-24
34	1	1-160	2029-09-24
34	2	1-160	2029-12-24
35	1	1-160	2030-03-24
35	2	1-160	2030-06-24
36	1	1-160	2030-09-24
36	2	1-160	2030-12-24
37	1	1-160	2031-03-24
37	2	1-160	2031-06-24
38	1	1-160	2031-09-24
38	2	1-160	2031-12-24
39	1	1-160	2032-03-24
39	2	1-160	2032-06-24
40	1	1-160	2032-09-24
40	2	1-160	2032-12-24
41	1	1-160	2033-03-24
41	2	1-160	2033-06-24
42	1	1-160	2033-09-24
42	2	1-160	2033-12-24
43	1	1-160	2034-03-24
43	2	1-160	2034-06-24
44	1	1-160	2034-09-24
44	2	1-160	2034-12-24
45	1	1-160	2035-03-24
45	2	1-160	2035-06-24
46	1	1-160	2035-09-24
46	2	1-160	2035-12-24
47	1	1-160	2036-03-24
47	2	1-160	2036-06-24
48	1	1-160	2036-09-24
48	2	1-160	2036-12-24
49	1	1-160	2037-03-24
49	2	1-160	2037-06-24
50	1	1-160	2037-09-24
50	2	1-160	2037-12-24
51	1	1-160	2038-03-24
51	2	1-160	2038-06-24
52	1	1-160	2038-09-24
52	2	1-160	2038-12-24
53	1	1-160	2039-03-24
53	2	1-160	2039-06-24
54	1	1-160	2039-09-24
54	2	1-160	2039-12-24
55	1	1-160	2040-03-24
55	2	1-160	2040-06-24
56	1	1-160	2040-09-24
56	2	1-160	2040-12-24
57	1	1-160	2041-03-24
57	2	1-160	2041-06-24
58	1	1-160	2041-09-24
58	2	1-160	2041-12-24
59	1	1-160	2042-03-24
59	2	1-160	2042-06-24
60	1	1-160	2042-09-24
60	2	1-160	2042-12-24
61	1	1-160	2043-03-24
61	2	1-160	2043-06-24
62	1	1-160	2043-09-24
62	2	1-160	2043-12-24
63	1	1-160	2044-03-24
63	2	1-160	2044-06-24
64	1	1-160	2044-09-24
64	2	1-160	2044-12-24
65	1	1-160	2045-03-24
65	2	1-160	2045-06-24
66	1	1-160	2045-09-24
66	2	1-160	2045-12-24
67	1	1-160	2046-03-24
67	2	1-160	2046-06-24
68	1	1-160	2046-09-24
68	2	1-160	2046-12-24
69	1	1-160	2047-03-24
69	2	1-160	2047-06-24
70	1	1-160	2047-09-24
70	2	1-160	2047-12-24
71	1	1-160	2048-03-24
71	2	1-160	2048-06-24
72	1	1-160	2048-09-24
72	2	1-160	2048-12-24
73	1	1-160	2049-03-24
73	2	1-160	2049-06-24
74	1	1-160	2049-09-24
74	2	1-160	2049-12-24
75	1	1-160	2050-03-24
75	2	1-160	2050-06-24
76	1	1-160	2050-09-24
76	2	1-160	2050-12-24
77	1	1-160	2051-03-24
77	2	1-160	2051-06-24
78	1	1-160	2051-09-24
78	2	1-160	2051-12-24
79	1	1-160	2052-03-24
79	2	1-160	2052-06-24
80	1	1-160	2052-09-24
80	2	1-160	2052-12-24
81	1	1-160	2053-03-24
81	2	1-160	2053-06-24
82	1	1-160	2053-09-24
82	2	1-160	2053-12-24
83	1	1-160	2054-03-24
83	2	1-160	2054-06-24
84	1	1-160	2054-09-24
84	2	1-160	2054-12-24
85	1	1-160	2055-03-24
85	2	1-160	2055-06-24
86	1	1-160	2055-09-24
86	2	1-160	2055-12-24
87	1	1-160	2056-03-24
87	2	1-160	2056-06-24
88	1	1-160	2056-09-24
88	2	1-160	2056-12-24
89	1	1-160	2057-03-24
89	2	1-160	2057-06-24
90	1	1-160	2057-09-24
90	2	1-160	2057-12-24
91	1	1-160	2058-03-24
91	2	1-160	2058-06-24
92	1	1-160	2058-09-24
92	2	1-160	2058-12-24
93	1	1-160	2059-03-24
93	2	1-160	2059-06-24
94	1	1-160	2059-09-24
94	2	1-160	2059-12-24
95	1	1-160	2060-03-24
95	2	1-160	2060-06-24
96	1	1-160	2060-09-24
96	2	1-160	2060-12-24
97	1	1-160	2061-03-24
97	2	1-160	2061-06-24
98	1	1-160	2061-09-24
98	2	1-160	2061-12-24
99	1	1-160	2062-03-24
99	2	1-160	2062-06-24
100	1	1-160	2062-09-24
100	2	1-160	2062-12-24
101	1	1-160	2063-03-24
101	2	1-160	2063-06-24
102	1	1-160	2063-09-24
102	2	1-160	2063-12-24
103	1	1-160	2064-03-24
103	2	1-160	2064-06-24
104	1	1-160	2064-09-24
104	2	1-160	2064-12-24
105	1	1-160	2065-03-24
105	2	1-160	2065-06-24
106	1	1-160	2065-09-24
106	2	1-160	2065-12-24
107	1	1-160	2066-03-24
107	2	1-160	2066-06-24
108	1	1-160	2066-09-24
108	2	1-160	2066-12-24
109	1	1-160	2067-03-24
109	2	1-160	2067-06-24
110	1	1-160	2067-09-24
110	2	1-160	2067-12-24
111	1	1-160	2068-03-24
111	2	1-160	2068-06-24
112	1	1-160	2068-09-24
112	2	1-160	2068-12-24
113	1	1-160	2069-03-24
113	2	1-160	2069-06-24
114	1	1-160	2069-09-24
114	2	1-160	2069-12-24
115	1	1-160	2070-03-24
115	2	1-160	2070-06-24
116	1	1-160	2070-09-24
116	2	1-160	2070-12-24
117	1	1-160	2071-03-24
117	2	1-160	2071-06-24
118	1	1-160	2071-09-24
118	2	1-160	2071-12-24
119	1	1-160	2072-03-24
119	2	1-160	2072-06-24
120	1	1-160	2072-09-24
120	2	1-160	2072-12-24
121	1	1-160	2073-03-24
121	2	1-160	2073-06-24
122	1	1-160	2073-09-24
122	2	1-160	2073-12-24
123	1	1-160	2074-03-24
123	2	1-160	2074-06-24
124	1	1-160	2074-09-24
124	2	1-160	2074-12-24
125	1	1-160	2075-03-24
125	2	1-160	2075-06-24
126	1	1-160	2075-09-24
126	2	1-160	2075-12-24
127	1	1-160	2076-03-24
127	2	1-160	2076-06-24
128	1	1-160	2076-09-24
128	2	1-160	2076-12-24
129	1	1-160	2077-03-24
129	2	1-160	2077-06-24
130	1	1-160	2077-09-24
130	2	1-160	2077-12-24
131	1	1-160	2078-03-24
131	2	1-160	2078-06-24
132	1	1-160	2078-09-24
132	2	1-160	2078-12-24
133	1	1-160	2079-03-24
133	2	1-160	2079-06-24
134	1	1-160	2079-09-24
134	2	1-160	2079-12-24
135	1	1-160	2080-03-24
135	2	1-160	2080-06-24
136	1	1-160	2080-09-24
136	2	1-160	2080-12-24
137	1	1-160	2081-03-24
137	2	1-160	2081-06-24
138	1	1-160	2081-09-24
138	2	1-160	2081-12-24
139	1	1-160	2082-03-24
139	2	1-160	2082-06-24
140	1	1-160	2082-09-24
140	2	1-160	2082-12-24
141	1	1-160	2083-03-24
141	2	1-160	2083-06-24
142	1	1-160	2083-09-24
142	2	1-160	2083-12-24
143	1	1-160	2084-03-24
143	2	1-160	2084-06-24



3300202130

新華書局用发票

卷之三



3300202130

浙江增補本草用發集

No. 92014



卷之三

卷之三



新嘉坡多吉樂有限公司

長編卷之三

卷二



3300202130

四

No. 1090226



3300202130		№ 09022093
卷	冊	卷
三	六	三
四	七	四
五	八	五
六	九	六
七	十	七
八	十一	八
九	十二	九
十	十三	十
十一	十四	十一
十二	十五	十二
十三	十六	十三
十四	十七	十四
十五	十八	十五
十六	十九	十六
十七	二十	十七
十八	二十一	十八
十九	二十二	十九
二十	二十三	二十
二十一	二十四	二十一
二十二	二十五	二十二
二十三	二十六	二十三
二十四	二十七	二十四
二十五	二十八	二十五
二十六	二十九	二十六
二十七	三十	二十七
二十八	三十一	二十八
二十九	三十二	二十九
三十	三十三	三十

其後數日，人見其子，子已不復，乃知其母之死。其子曰：「我生於母腹中，不知母之死也。」



卷之三

3300202130

浙江地税专用发票

№ 09024519



开票日期	2010年1月1日	开票人	王
客户名称	杭州华联有限公司	地址	杭州市西湖区文三路123号
税号	330104123456789010	电话	0571-87878787
开户行及账号	中国工商银行杭州分行 12345678901234567890	金额	10000.00
备注	普通发票	数量	1

品名	单位	数量	单价	金额
办公桌椅	套	1	1000.00	1000.00
电脑	台	1	3000.00	3000.00
打印机	台	1	500.00	500.00
文件柜	个	1	200.00	200.00
办公耗材	箱	1	100.00	100.00
合计		1		4600.00



3300203130

浙江增補卷之四

No. E 4551.905



3300211130

浙江日报

卷之三



（三）在各項政策上，應當採取的行動

卷之三



330021130

浙江通志

QUESTIONS



No. 041180		Date	
RECEIVED MAY 21 1968 FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE AT THE U. S. POST OFFICE AT NEW YORK CITY BY THE FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE			

新嘉坡總理公司  
總理  
新嘉坡總理公司  
總理  
新嘉坡總理公司  
總理

330021130

浙江農業用炭

卷之三



小臣之謂也。故曰：「子雲之賦，漢賦之祖也。」

1996年1月1日	④ 贵阳市公用事业局
2	特此布 贵阳市公用事业局
3	1996年1月1日
4	贵阳市公用事业局
5	贵阳市公用事业局



3300211130

浙江通用发票

No 04119565



发票日期 2000年1月1日

6	48	中国农业银行股份有限公司杭州分行	12150101000000000000
5	49	中国工商银行股份有限公司杭州分行	12150101000000000000
4	50	中国建设银行股份有限公司杭州分行	12150101000000000000
3	51	中国银行股份有限公司杭州分行	12150101000000000000

序号	开户行	账号	金额
1	中国工商银行股份有限公司杭州分行	12150101000000000000	1000000.00
2	中国建设银行股份有限公司杭州分行	12150101000000000000	1000000.00
3	中国银行股份有限公司杭州分行	12150101000000000000	1000000.00
4	中国农业银行股份有限公司杭州分行	12150101000000000000	1000000.00

总计 1000000.00 元

开户行: 中国工商银行股份有限公司杭州分行  
账号: 12150101000000000000  
金额: 1000000.00 元

收款人: 财务科

复核人: 财务科

制单人: 财务科

审核人: 财务科

记账人: 财务科

凭证号: 1234567890




2020年1月-2021年10月 用水量统计清单

日期	日期	用水量(吨)
1	2020.1.1	40
2	2020.1.2	35
3	2020.1.3	30
4	2020.1.4	60
5	2020.1.5	15
6	2020.1.6	45
7	2020.1.7	50
8	2020.1.8	55
9	2020.1.9	30
10	2020.1.10	55
	总计	550

建設項目竣工外排集中總收集點初期雨水、初期雨洪及處理設施運轉情況申報表

【點評】這道題目考察了多項式乘法的應用，要求學生能夠靈活運用乘法分配律來解題。

**附件 4:**




### 危险废物委托处置协议书

1. 请将以下内容填写完整并提交：  
① 姓名：王伟，性别：男，年龄：28岁，民族：汉族，籍贯：山东，政治面貌：中共党员，文化程度：大学本科，专业技术职称：工程师，工作单位：中航材集团北京分公司，职务：项目经理。  
② 身份证号码：110101198501011234，手机号码：13810555555，家庭住址：北京市朝阳区光华东里1号院1号楼1单元101室。  
③ 家庭成员情况：配偶姓名：李红，配偶工作单位：中航材集团北京分公司，配偶职务：项目经理，配偶身份证号码：110101198501011234，配偶手机号码：13810555555。  
④ 工作经历：2005年7月毕业于中国科技大学机械工程系，获学士学位。同年8月进入中航材集团北京分公司工作，历任项目经理、主管工程师等职。2010年1月至今担任项目经理。  
⑤ 教育背景：2005年7月毕业于中国科技大学机械工程系，获学士学位。  
⑥ 工作经验：2005年7月毕业于中国科技大学机械工程系，获学士学位。同年8月进入中航材集团北京分公司工作，历任项目经理、主管工程师等职。2010年1月至今担任项目经理。  
⑦ 专业技能：熟悉机械设计、制造工艺、材料力学等方面知识，具备较强的项目管理能力和团队协作精神。  
⑧ 其他说明：无。

（三）新民主主义经济：即半殖民地半封建的中国共产党领导下的新民主主义经济，是无产阶级领导的以工农联盟为基础，包括小资产阶级、民族资产阶级和其他反帝反封建的人们在内的一切劳动人民的经济。它既不同于一般的资本主义，也不同于一般的社会主义，而是有自己特点的社会主义萌芽性质的新民主主义经济。新民主主义经济的五种形式是：国营经济、合作社经济、私人资本主义经济、个体经济和国家资本主义经济。





附件 5

#### 中石化销售股份有限公司浙江嘉兴桐乡楷枫加油站建设项目 竣工环境保护验收现场检查会专家组意见

（二）以虚假作价评估、虚报注册资本、提交虚假材料或者有其他欺诈行为的，由公司登记机关责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以五万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，撤销公司登记或者吊销营业执照。

#### 二、工具箱的基本操作

二、建筑地基、围堰 三、地基与基础

本公司位于北京市昌平区北七家镇，占地约 100 亩，总建筑面积 10000 平方米，已建成 3000 平方米车间、仓库、办公室及双层钢化玻璃办公楼。一期工程 1000 平方米车间、仓库、办公室及 800 平方米办公楼，设计生产能力为 25 吨/小时，400 套。05 年 10 月 1 日，98 年 10 月 1 日，初期产能 100 套。

### 二、班级管理评价与反馈机制

2021年6月，公司对厂区土壤和地下水进行了采样检测，委托了中国科学院南京土壤研究所进行检测。2021年10月13日，检测报告（报告编号：20210788）完成并报批，报告该报告检测结果表明该地块土壤环境质量符合二类土壤环境质量标准，土壤环境质量满足土壤环境质量标准要求，土壤环境质量符合土壤环境质量标准。

#### 三、土壤特征

该项目建设区位于厂区南侧，北侧为厂区道路，东侧为厂区围墙，西侧为厂区围墙，南侧为厂区围墙，项目区土壤主要为黄壤土，土壤肥沃，适宜农作物生长，土壤中无明显污染因子，土壤环境质量良好。

#### 二、工程变更情况

工程变更：增加连接加压泵房，拆除原加压泵房，重新建设加压泵房，施工过程中未对原有加压泵房造成破坏。

#### 三、环境保护设施运行情况

本项目废水主要为雨水和初期雨水，初期雨水和生活污水，雨天有雨时产生雨水，雨天雨水经雨水沟处理后进入化粪池，旱天时通过雨水沟直接排入雨水市政污水管网，最终是雨水市政污水管网，处理达标后排入市政污水管网。

#### 四、VOCs

项目部对本项目环境影响评价报告书，组织召开各项目组会议，组织对报告书进行逐章逐节的讨论，形成书面意见，对报告书进行修改完善。

#### 三、主要工作

企业代表运用经验与设备，周密地组织和反反复复，认真对照标准，仔细核对数据，逐项逐条地进行检查。

#### 四、结论

项目施工对环境影响较小。在施工过程中，严格执行有关环保法规和操作规程，加强管理，杜绝环境污染，确保项目顺利进行。

#### 五、其他环境保护措施

##### 1. 施工期间防治措施

项目施工过程中制定了火灾和爆炸事故应急预案，并且制定了相应的应急措施。在施工过程中可能发生的火灾和爆炸事故，项目部将根据实际情况，立即启动应急预案，并开展应急演练，确保施工安全。

##### 2. 在线监测装置

项目施工在线监测装置设置情况。

##### 3. 其他设施

项目施工过程中没有设置任何临时设施，其施工全部在原有基础上进行。

#### 四、环境保护设施调试效果

2021年4月1日，浙江丰利检测有限公司对本项目进行现场踏勘，  
经与项目负责人核实：项目在施工过程中未发现有打孔取芯、  
开挖基坑等现象。2021年4月18日，项目企业对项目现场经核对  
无异常情况，故无工程检测报告。根据《环境影响评价公众意见  
调查表》的填写说明，本项目不涉及工程检测。

GB8978-1996表4(新)表4(新)表4(新)表4(新)  
GB8978-1996表4(新)表4(新)表4(新)表4(新)  
GB8978-1996表4(新)表4(新)表4(新)表4(新)  
GB8978-1996表4(新)表4(新)表4(新)表4(新)

根据前面的叙述，我们可以知道，如果对液体的粘度进行检测，通常会采用毛细管粘度计。而对气体的粘度进行检测时，通常会采用转子粘度计。转子粘度计的原理是利用流体对转子的阻力来测定流体的粘度。转子粘度计的结构如图所示。

并小括号内去括号时，按先乘除后加减，再从里到外的原则进行计算。

《微波炉能效限定值及能效等级》(GB21494-2008)和《电磁灶能效限定值及能效等级》(GB21495-2008)。

## 五 工厂建设对环境的影响

依舊生三世同林，則成三世同林。但惟有動者而無父氣，能主將軍行，或曰：「天子萬世無繼，但無子孫，則無後也。」

#### 六、强化那场检讨错步

終驗收，機器已恢復手續若干次。現上報貴局審批並請問此項可否委託。在設計、施工、製造、運輸、安裝、試驗、運輸、租賃、修理、出售、使用、淘汰等各項過程中，只要符合有關規範和標準的，能夠達到合同所列的技術要求，而且武漢飛鷹技術有限公司所派出的監督檢測員，能夠對上述各項工作進行監督和指導，保證工程質量和工程進度，請予批准。

#### 七、 承諾要求和建議

1. 請將承諾書由建設單位簽名，是否封蓋公司印鑑。請勿用紙張複印件，而為兩家機長其當面達成的協議，以免非誠無信。

2. 由飛鷹公司編制方案，機組主司員與監督員共同商定方案，並落實到各項工作中。

3. 在工程開工時，由監督員與機組人員共同商定方案，並落實到各項工作中。

#### 八、 驗收現場檢查會人員信息

1. 檢查組成員列表：

監督員：陳國強



2011年8月1日



中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴桐乡  
梧桐加油站建设项目竣工环境保护验收报  
告

第二部分：验收意见

# 中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴桐乡梧桐加油站建设项目

## 竣工环境保护验收现场检查会意见

2021 年 12 月 3 日，中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴桐乡石油支公司严格按照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告 2018 年第 9 号），项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴桐乡梧桐加油站建设项目”竣工环境保护验收现场检查会。参加会议的成员有建设单位中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴桐乡石油支公司，验收监测及报告编制单位浙江新鸿检测技术有限公司，环评编制单位浙江中蓝环境科技有限公司等单位代表，会议同时也邀请了三位专家（名单附后）。与会代表听取了建设单位关于项目概况、验收监测单位所做工作介绍，并现场检查了该项目主要环保设施运行情况。经认真讨论形成验收意见如下：

### 一、工程建设基本情况

#### （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设单位为中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴桐乡石油支公司，建设地点为桐乡市梧桐街道塘甸路 1 号，总占地面积 1292.79 平方米，建筑面积 307.89 平方米。配备 3 个 30 立方米双层钢制玻璃纤维（SF 双层罐）汽油罐、1 个 20 立方米双层钢制玻璃纤维（SF 双层罐）汽油罐，设计形成布销售 92#汽油 3400 吨、95#汽油 1500 吨、98#汽油 30 吨，桶装润滑油 0.5 吨的生产能力。

#### （二）建设过程及环保审批情况

2021年9月，公司委托浙江华蓝环境科技有限公司编制了《中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴桐乡梧桐加油站建设项目环境影响报告表》，2021年10月13日，嘉兴市生态环境局以嘉环桐建[2021]0183号文予以审批。目前该项目加油站经营设施和环保设施均已建成并运行正常，已具备竣工环境保护验收条件。

### （二）投资情况

本项目实际总投资 340 万元，其中实际环保投资 120 万元。

### （四）验收范围

本次验收范围为《中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴桐乡梧桐加油站建设项目环境影响报告表》所涉及的环保设施。

## 二、工程变更情况

经核查，本项目建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均无重大变动。

## 三、环境保护设施建设情况

### （一）废水

本项目废水主要为地而清洗废水、初期雨水和生活污水，地而清洗废水、初期雨水经隔油池处理后与经化粪池预处理达标后的的生活污水一同纳入桐乡市政污水管网，最终经桐乡市污水处理厂处理达标后排入杭州湾。

### （二）废气

项目加油站采用浸没式卸油方式，油罐车配备油气回收系统，卸油时油罐中油气置换至油罐车内；加油采用自封式加油，配备油气回收系统将油气回收到油罐。

## （二）噪声

企业优先选用低噪声设备；加强加油站内交通管理，设置禁鸣标识，汽车行驶限速在 5 km/h 以下；加强设备维护保养；加强站内绿化。

## （三）固废

项目危废为含矿物油废物、隔油池油泥，委托委托东阳市易源环保科技有限公司处置；含油抹布及手套，生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

## （五）其他环境保护设施

### 1. 环境风险防范设施

该加油站已经编制了突发环境事件应急预案并已备案，备案编号 330483-2020-073-L。企业已针对可能发生的环境突发事件情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。

### 2. 在线监测装置

企业目前无在线监测装置（无要求）。

### 3. 其他设施

本项目环境影响报告表及审批部门审批决定书对其他环保设施无要求。

## 四、环境保护设施调试效果

2021 年 11 月，浙江新湾检测技术有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案：依据监测方案，2021 年 11 月 8、9 日对企业开展了现场验收监测及环境管理检查，油气回收监测引用杭州谱尼监测科技有限公司的监测数据。监测期间生产负荷大于 75%，主要结论如下：

1. 验收监测期间，项目废水入网口 pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类 H 均值（范围）均能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准，氨氮、总磷日均值达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中的 B 级标准限值。
2. 验收监测期间，项目非甲烷总烃场界无组织监控浓度最大值低于《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）表 3 油气浓度无组织排放限值，臭气浓度浓度浓度最大值低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中二级标准（新扩建），加油区罩棚外 1 米处非甲烷总烃浓度最大值均低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 表 A.1 “区内 VOCs 无组织排放限值特别排放限值”。

根据杭州谱尼监测科技有限公司 2021 年 4 月 12 日对该加油站油气检测报告，项目加油站油气回收系统密闭性压力检测值大于《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）规定的最小剩余压力限值，加油油气回收管线液阻检测值小于《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）规定的最大压为限值，加油枪气液比检测值符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）规定的标准值。

验收监测期间，项目加油站在东、南、西（九州小区）、东北侧（九州小区）居民点非甲烷总烃浓度均达到《大气污染物综合排放标准（试行）》中的~~一次~~值浓度限值。

验收监测期间，项目各场界昼夜间场界噪声均达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)中的4类区标准。加油站东侧、南侧居民点昼、夜间环境噪声均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类功能区标准的要求。

4. 项目危废含有矿物油废物和隔油池油泥，均委托委托东阳市易源环保科技有限公司处置；含矿物油废物、隔油池油泥清运当天委托外运处置，不在站内暂存，因此不设危废暂存场所；含油抹布及手套、生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

5. 本项目总量控制指标主要为 COD<sub>0.03t/a</sub>、NH<sub>3-N</sub> 和 VOCs。经核算，本项目实施后化学需氧量排放总量为 0.03 t/a，氨氮排放总量为 0.003 t/a。~~无边核算 VOCs 排放量（VOCs 全部无组织排放），~~符合企业总量控制指标（COD<sub>0.031 t/a</sub>、NH<sub>3-N</sub> 0.003 t/a 和 VOCs 0.485 t/a），符合总量控制要求。

## 五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准，项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周围环境不会造成明显的影响。

## 六、验收现场检查结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求，浙江新鸿检测技术有限公司编制的验收监测报告结论可信，验收组认为该项目基本具备竣工环境保护验收条件，经整改完善后可登陆竣工环境保护保护验收信息平台填报相关信息。

## 七、后续要求和建议

1. 加强环保治理设施的运行管理，完善相关环保标识，落实长效管理机制，确保各污染物长期稳定达标排放，杜绝事故性排放。
2. 更新完善编制依据，规范完善危险废物管理制度，完善附图附件。
3. 若企业后督生产过程中发生罐辅材料消耗、产品方案、工艺、设备等重大变化，或项目生产平面布局有重大调整，应及时向有关部门报批。

## 八、验收现场检查会人员信息

详见会议签到表。

中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴桐乡石油支公司

2021年12月3日

中烟石化销售股份有限公司浙江嘉兴桐乡梧桐加油站建设项目

竣工环境保护保护验收会签到单

姓名	身份证号	职位/职称	所在单位	联系方式
王海	530941199207339922	188件	广安市南充公司	15768732833
王海	530941199207339922	188件	新都区新都区	1888068394
王海	530941199207339922	188件	新都区新都区	18657716628
王海	530941199207339922	188件	新都区新都区	13883113627
王海	530941199207339922	188件	新都区新都区	15658734048
王海	530941199207339922	188件	新都区新都区	18521732679
王海	530941199207339922	188件	新都区新都区	13666542620

中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴桐乡  
梧桐加油站建设项目竣工环境保护验收报  
告

第三部分：其他需要说明的事项

# 中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴桐乡梧桐加油站建设 项目其他需要说明的事项

## 一、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

### 1.1 设计简况

本项目的环保设施设计为废水处理系统和油气回收系统。  
生活污水处理系统主体为化粪池，生活污水收集后经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，其中氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中C级标准。纳入桐乡市政污水管网，初期雨水经隔油池处理后，纳入桐乡市政污水管网。最终加油站废水经桐乡市城市污水处理厂处理达标后排入杭州湾。

油气回收系统分一阶段油气回收系统和二阶段油气回收系统。一阶段油气回收系统设有“两点式油气回收系统”前地下储油罐有两个出口：一个用于连接输油管，一个用于连接装有弹性阀的油气回收管。当油罐车上的油气回收管正确连接到油罐的回收口时，弹性阀就会打开，同时排气管关闭，使油罐中的油气能完全由回收管回到油罐车内。二阶段油气回收系统采用真空辅助式。真空辅助式系统是利用外加的辅助动力，如真空泵在加油运转时产生的约1200~1400Pa的真空压力，再通过回收管、加油枪将油箱逃逸出来的油气回收。

### 1.2 施工简况

中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴桐乡梧桐加油站已按照环评要求投资120万元建设环保设施（其中15万元用于建设油气回收

系统、100 万元用于建设废水处理系统、2 万元用于固废处置、3 万元用于噪声防治)。

### 1.3 验收过程简况

中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴桐乡梧桐加油站于 2021 年 9 月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成了《中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴桐乡梧桐加油站建设项目环境影响报告表》，2021 年 10 月 13 日嘉兴市生态环境局对该项目辐射审查意见(文号：嘉环辐建[2021]0188 号)。

2021 年 10 月中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴桐乡石油支公司委托浙江新鸿检测技术有限公司(该公司已取得检验检测机构资质认定证书，证号：161112341334)承担了该项目竣工环境保护验收监测工作。受委托后，浙江新鸿检测技术有限公司于 2021 年 11 月 8~9 日对本项目进行现场废气、废水、噪声及周边环境空气进行监测，并以此为依据编制验收监测报告。2021 年 12 月 3 日，中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴桐乡石油支公司严格按照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》组织相关单位(包含检测单位：浙江新鸿检测技术有限公司、环评单位：浙江中蓝环境科技有限公司)，同时请二位专家(名单附后)在企业会议室召开了“中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴桐乡梧桐加油站建设项目”竣工环境保护验收会，会上验收小组形成了验收意见，同意项目通过环保验收。

### 1.4 公众反馈意见及处理情况

本项目在项目设计、施工和验收期间均未收到公众反馈意见或报

据。

## 三、其他环保措施实施情况

### 2.1 制度措施落实情况

#### 1. 环保机构及规章制度

中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴桐乡梧桐加油站已设立环保管理负责人，由加油站站长负责日常环保管理工作。中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴桐乡石油支公司已建立《中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴桐乡梧桐加油站环境保护管理办法》，中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴桐乡梧桐加油站严格执行该制度。

#### 2. 环境风险防范措施

中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴桐乡梧桐加油站已经按规范编制突发环境事件应急预案并在环保局登记备案（备案编号330483-2020-075-L）。

#### 3. 环境监测计划

中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴桐乡梧桐加油站已申领排污许可证，并按照排污许可证要求，实施自行监测。

### 2.2 配套措施落实情况

#### 1. 区域削减及淘汰落后产能

梧桐加油站最早建于1985年，并于2002年重新办理营业执照，该加油站已事实存在多年，无需实施区域替代削减。

#### 2. 声名控制及居民搬迁

环评中未设置卫生防护距离和大气环境防护距离，不涉及居民搬

述。

### 2.3 其他措施落实情况

本项目不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外圆工程建设等內容。

## 三、整改工作情况

中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴桐乡油库加油站在本项目建设过程中、竣工后、验收监测期间，提出验收意见后等各环节相关整改内容。