

中国石化销售股份有限公司
浙江海盐山水大道加油站建设项目
竣工环境保护验收报告

建设单位：中国石化销售股份有限公司
浙江嘉兴海盐石油支公司
2022年4月

目 录

第一部分：中国石化销售股份有限公司浙江舟山石化大道加油站
建设项目竣工环境保护验收监测报告

第二部分：验收意见：中国石化销售股份有限公司浙江海盐石化
大道加油站建设项目竣工环境保护验收意见。

第三部分：中国石化销售股份有限公司浙江海盐石化大道加油站
建设项目其他需要说明的事项。

中国石化销售股份有限公司
浙江海盐山水大道加油站建设项目
竣工环境保护验收报告

第一部分：验收监测报告

中国石化销售股份有限公司浙江海盐山水
大道加油站建设项目竣工环境保护
验收监测报告

ZJXH(HY)-220076

(最终稿)

建设单位：中国石化销售股份有限公司

浙江嘉兴海盐石油支公司

编制单位：浙江新鸿检测技术有限公司

2022年4月

声明

1. 本报告正文共四十四页，一式五份。发往各单位单份均为一页，到安刻即失效。
2. 本报告无本外司，谨防到回公集，谨防单页效。
3. 本报告未经同意不得用于其他宣传。
4. 留存监测报告保存期六年。

建设单位法人代表: (签字)

编制单位法人代表: (签字)

项目负责人: 童鹏程

报告编写人: 童鹏程

建设单位: 中国石化集团上海石油化工股份有限公司
浙江嘉兴海盐县盐业公司

电话: 13957320812

传真: /

邮编: 314300

地址: 海盐县武原镇富民北路 127 号

编制单位: 浙江新德检测技术有限公司

电话: 0573-83899098

传真: 0573-83895022

邮编: 314000

地址: 嘉兴南湖新区创业园德清路 11 幢 3 楼 201 室

目录

一、验收项目概况	1
二、验收监测依据	2
2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	2
2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	2
2.3 建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定	3
2.4 其他相关文件	3
三、工程建设情况	4
3.1 地理位置及平面图	4
3.2 建设内容	7
3.3 主要设备	7
3.4 主要原辅料及燃料	7
3.5 水源及水平衡	8
3.6 生产工艺	8
3.7 项目变动情况	10
四、环境保护设施工程	11
4.1 污染物治理/处置设施	11
4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况	14
五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	18
5.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议	18
5.2 审批部门审批决定	18
六、验收执行标准	22
6.1 污染物排放标准	22
七、验收监测内容	26
7.1 环境保护设施调试运行效果	26
7.2 环境质量监测	27
八、质量保证及质量控制	28
8.1 监测分析方法	28
8.2 现场监测仪器情况	28
8.3 人员资质	29
8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	29
8.5 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	30

8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	31
九、验收监测结果与分析评价	32
9.1 生产工况	32
9.2 污染物排放监测结果	32
十、环境管理检查	41
10.1 环保审批手续情况	41
10.2 环境管理规章制度的建立及执行情况	41
10.3 环保机构设置和人员配备情况	41
10.4 环保设施运转情况	41
10.5 固（液）体废物处理、排放与综合利用情况	41
10.6 突发性环境风险事故应急制度的建立情况	41
10.7 厂区环境绿化情况	42
十一、验收监测结论及建议	43
11.1 环境保护设施调试效果	43
11.2 建议	44

附件目录

附件 1、嘉峪关市生态环境局《《通盐》（咸）中固盐北销售股份有限公司、甘肃嘉峪关盐业治支公司、甘肃北祁鲁世隆有限公司、甘肃通盐山、水大通盐湖新建项目环评报告表的批复》（嘉峪关市环[2019]176号）

附件 2、企业法人营业执照

附件 3、企业验收指标数据材料（主要设备清单、原辅料消耗清单、固废产生量统计、验收期间生产工况、阻水系统图）

附件 4、企业固废处理协议

附件 5、专家审查意见及修订单

附件 6、新嘉新鸿检测技术有限公司 ZJXH(HJ)-2201009、ZJXH(HJ)-2201010、ZJXH(HJ)-2201011、ZJXH(HJ)-2202054 检测报告。

一、验收项目概况

中国石化销售股份有限公司浙江海盐山水大道加油站位于海盐县武原街道山水大道北侧、东海大道西侧，总占地面积 2800m²。主要从事汽油、柴油的销售。

企业于 2019 年 11 月委托嘉兴市环境科学研究所有限公司编制完成了《中国石化销售股份有限公司浙江海盐山水大道加油站建设项目环境影响报告表》。同年 12 月 11 日嘉兴市生态环境局（海盐）对该项目提出了审查意见（审批文号：嘉环盐建[2019]177 号）。该项目于 2020 年 1 月开始建设，2021 年 6 月建设完成，形成年销售柴油 1000 吨、汽油 3000 吨的生产能力。目前该项目主要生产装置和环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收的条件。

受中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴海盐石油支公司委托，浙江新鸿检测技术有限公司承担该项目的环保竣工验收工作。根据中华人民共和国生态环境部《建设项目竣工环境保护验收技术规范污染类》（公告 2018 年第 9 号）的规定和要求，我公司于 2021 年 12 月 9 日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，并在此基础上编制该项目的竣工环境保护验收监测方案。

依据监测方案，我公司于 2022 年 1 月 4-5 日、2 月 12 日对现场进行监测和环境管理检查，在此基础上编写此报告。

4、中华人民共和国环境保护部《加油站、加气站大气污染治理项目验收检测技术规范》（公告 2008 年第 7 号）（环保部 2008 年 4 月 15 日发布）

2.3 建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定

- 1、嘉兴市环境科学研究所有限公司《中国石化销售股份有限公司浙江海盐山水大道加油站建设项目环境影响报告表》。
- 2、嘉兴市生态环境局（海盐）《关于中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴海盐石油支公司中国石化销售股份有限公司浙江海盐山水大道加油站建设项目环境影响报告表的批复》（嘉海盐建[2019]177 号）

2.4 其他相关文件

- 1、中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴海盐石油支公司《中国石化销售股份有限公司浙江海盐山水大道加油站建设项目环保竣工验收监测委托书》
- 2、浙江新鸿检测技术有限公司《中国石化销售股份有限公司浙江海盐山水大道加油站建设项目环保竣工验收监测方案》

三、工程建设情况

3.1 地理位置及平面图

本项目位于山东省淄博市桓台县峨原街道山水大道北侧，靠近火电汽轮机（甲类）（经纬度：E121°96'9081"，N30°55'3870"）。项目东侧为空地，南侧为山路，西侧为空地；西侧为空地，北侧为空地。

地理位置见图3-1，平面布置见图3-2。



图 3-1 项目地理位置图

3.2 建设内容

本项目总投资 2393 万元，设有 4 台双油品四枪电脑税控加油机，2 台单油品双枪电脑税控加油机，4 个 30m³ 汽油储罐，2 个 30m³ 柴油储罐等设备，拥有年销售柴油 1000 吨，汽油 3000 吨的能力。

项目环境影响报告表及其审批部门审批决定建设内容与实际建设内容一览表，见表 3-1

表 3-1 环境影响报告表及其审批部门审批决定建设内容与实际建设内容一览表

环境影响报告表及其审批部门审批决定建设内容	实际建设内容
本项目位于宜昌市长兴街道大水溪北组，为新建加油站，总占地面积 2800m ² ，投资 2393 万元，设有 4 台双油品四枪电脑税控加油机，2 台单油品双枪电脑税控加油机，4 个 30m ³ 汽油储罐，2 个 30m ³ 柴油储罐等设备，拥有年销售柴油 1000 吨，汽油 3000 吨的能力。	本项目位于宜昌市长兴街道大水溪北组，总占地面积 2800m ² ，投资 2393 万元，设有 4 台双油品四枪电脑税控加油机，2 台单油品双枪电脑税控加油机，4 个 30m ³ 汽油储罐，2 个 30m ³ 柴油储罐等设备，拥有年销售柴油 1000 吨，汽油 3000 吨的能力。

3.3 主要设备

建设项目主要生产设备见表 3-2。

表 3-2 建设项目主要生产设备一览表

序号	设备名称	环评建设数量	实际建设数量
1	储罐容量 30 立方汽油罐	4 个	4 个
2	储罐容量 30 立方柴油罐	2 个	2 个
3	双油品四枪电脑税控加油机	4 台	4 台
4	单油品双枪电脑税控加油机	2 台	2 台
5	单油品双枪电脑税控加油机		2 台

注：设备情况见附件。

3.4 主要原辅料及燃料

本项目主要原辅材料消耗量见表 3-3。

表 3-3 主要原辅料消耗一览表

序号	物料名称	单位	2021 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日		消耗量
			消耗量	消耗量	
1	汽油	吨	15000	15000	15000
2	柴油	吨	10000	10000	10000
		吨	5000	5000	5000

注：消耗量消耗量企业提供，详见附件。

3.5 水源及水平衡

本项目用水主要为生活用水，取自当地自来水厂。

根据企业提供 2021 年 1 月-12 月用水量数据（详见附件），本项目用水量约 310 吨，折合全年用水量约 620 吨，则生活污水排放量约 558 吨/年，排放系数按 90%计。

据此企业实际运行的水量平衡简图如图 3.3：




图 3.3 项目水平衡图

3.6 生产工艺

加油站采用常规的泵送工艺流程，装载有成箱油的汽车通过进油管和平管，将成品油加入加油站地埋式埋油罐内，加油站本身自带的加油油品由潜油罐吸到加油机内，经泵提升加压后给汽车油箱加油。加油站工艺流程如下：



图 3-4 工艺流程及产污环节图

工艺简述:

1. 卸油。由油罐车送至加油站，通过密闭卸油柱，经管道送至埋地油罐。卸油柱集中设置，卸油管口设快速接头及闷盖，油罐车卸油软管与油罐卸油口处卸油孔，通过卸油的方式卸油。装满汽油、柴油的油罐车到达站内卸油区后，在卸油口处附近管稳熄火，将软管与卸油快速接头连接，接好静电接地装置，静置几分钟后，打开卸油管上的球阀开始卸油。油品卸油完成后，关闭球阀，拆除连通软管，将连通软管内残留的油流入油桶内，锁上卸油接口的盖，拆除静电接地装置。本站采用平衡淹没式卸油工艺，卸油废气基本不排放，只有极少量冒、滴、漏。此过程产生一定量的卸油废气 (G1)。

2. 储油。汽油、柴油均在相应的油罐内存储，为埋地式储罐。存储过程中，随着罐体的呼吸，会产生一定量的呼吸废气 (G2)。

3. 加油。潜油泵将油送至加油机，通过油枪软管加至汽车油箱，通过潜油泵把油品从油罐抽出，经过加油机的油气分离器，计量器，再经过油枪加到汽车油箱中。此过程产生一定量的加油废气 (G3)。

3.7 项目变动情况

变更原因	变更具体内容
遵照《洗选煤产品双控标准》及《洗选煤产品双控标准》要求设置之 2 台双油品双枪电脑控制加油机，实际建设中变更为设有 2 台双油品双枪电脑控制加油机。	遵照《洗选煤产品双控标准》及《洗选煤产品双控标准》要求设置之 2 台双油品双枪电脑控制加油机，实际建设中变更为设有 2 台双油品双枪电脑控制加油机。

该项目建设性质、建设地点、建设内容、污染防治措施均与环评报告表一致，无实质性变动。

四、环境保护设施工程

4.1 污染物治理/处置设施

4.1.1 废水

本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池预处理达标后纳入海盐市市政污水管网，最终经嘉兴市联合污水处理厂处理达标后排放杭州湾。

废水来源及处理方式见表4-1

表4-1 废水来源及处理方式一览表

污水来源	主要污染物因子	排放标准	处理设施	排放标准
生活污水	化学需氧量 氨氮 总氮	同级	化粪池	杭州湾

废水治理设施概况:

本项目污水处理具体工艺流程如下:




图4-1 废水处理工艺流程

4.1.2 废气

本项目废气主要为油罐大小呼吸，油罐装卸油，加油机作业等排放的非甲烷总烃，汽车尾气（车辆进出加油站时间较短，加油期间车辆均熄火，汽车尾气产生量较少）

废气来源及处理方式见表4-2。

表4-2 废气来源及处理方式

废气来源	污染物因子	排放标准	排放标准
油罐大小呼吸，油罐装卸油 注：加油作业	非甲烷总烃	国标	环境

本项目加油站油气回收实施方案可分为两个阶段，即：一阶段油

罐车卸油油气回收 三阶段加油机加油油气回收，油气回收设施要求原理见图 4-2。

一阶段油气回收系统是指采用密闭卸车方式将油料从油罐车卸进地下储油罐时，油罐内油气恢复到油罐车油气相平衡或油气回收系统。该系统的回收率可达 95%，但回收的油气经油罐车返回油库，必须再经由冷凝、吸附等方式进行浓缩、吸收。才能真正做到油气回收。一阶段油气回收系统设有“两点式油气回收系统”的地下储油罐一般有两个出口：一个用于连接输油管，一个用于连接柔性阀管的油气回收管。当油罐车上的油气回收管正端连接到油罐的回收口时，柔性阀就会打开，同时排气管关闭，使油罐中的油气能经柔性回收管回到油罐车内。

三阶段油气回收系统用以回收加油时产生的油气。在加油站二阶段油气回收系统采用真空辅助式、真空辅助式系统是指利用外加的辅助动力，如真空泵在加油运转时产生约 1200~1400Pa 的真空负压，再通过回收管，如油枪将油箱逸出来的油气回收。该系统的提纯同样需要油枪与加油口前密封，但不需要在管口设置插入式异管。




图 4-2 汽油油气回收实施方案原理图

4.1.3 噪声

本项目噪声主要为加油汽车进出站时产生的交通噪声，以及加油机作业产生的噪声，具体治理措施为：加强加油站内交通管理，设置禁鸣标识，汽车行驶限速在5 km/h以下；加强设备维护保养；加强站内绿化。

4.1.4 固（液）体废物

4.1.4.1 种类和属性

表 4-3 固体废物种类和汇总表

序号	产生来源	属于何种类型/名称	实际产生情况	属性	判定依据	废物代码
1	清罐油泥	清罐油泥	未产生	危险废物	《国家危险废物名录》(2021年)以及《危险废物鉴别标准》	900-244-08
2	含油抹布及手套	含油抹布及手套	已产生	危险废物		900-041-49
3	生活垃圾	生活垃圾	已产生	一般固废		

注：根据《国家危险废物名录》(2021)附录：危险废物豁免清单，含油抹布及手套属于危险废物(900-041-49)，但全过程可不按危险废物管理，因此本项目含油抹布及手套混入生活垃圾清运；清罐油泥只在更换油品清罐时产生。

本项目产生的危险废物包括清罐油泥和含油抹布及手套，产生的固废为生活垃圾。

4.1.4.2 固体废物产生情况

固体废物产生情况见表 4-4。

表 4-4 固体废物产生情况汇总表

序号	固废名称	产生工序	属性	核算周期 产生量	2024年1月-12月 产生量	折合全年 产生量
1	清罐油泥	罐底清理	危险废物	0.5t/a	0.1年产生量	0
2	含油抹布及手套	加油、油罐清理	危险废物	0.02t/a	0.01t	0.02t
3	生活垃圾	员工生活、顾客消费	一般固废	10.02t/a	4.8t	9.6t

4.1.4.3 固体废物利用与处置情况

固体废物利用与处置见表 4-5。

表 4-5 固体废物利用与处置情况汇总表

序号	名称	产生工序	形态	综合利用情况		表外其他 处置情况
				去向	数量	
1	废油桶	废油桶清洗	废油桶	委托齐鲁石化公司 环保处处理	3301000072	
2	废手套	废手套清洗	废手套	委托齐鲁石化公司 环保处处理		
3	废抹布	废抹布清洗	废抹布	委托齐鲁石化公司 环保处处理		

本项目产生的清罐油泥委托给近邻德恒环保科技有限公司
（3301000072）处置。废油抹布及手套进入生活垃圾一街委处理。废
门帘 = 清运。

4.1.4.4 固废污染防治配套工程

测油站已设有垃圾桶，生活垃圾经收集后由环卫部门清运；
清罐油泥委托齐鲁石化公司处置，并要求处置单位在清理时需用手
套直接把清罐油泥运走，然后安全处置。清罐油泥不在站内收集，暂
存，故本项目无需设置固废仓库。

4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况

项目总投资 2303 万元，其中环保总投资为 15 万元，占总投资
的 0.63%。

项目环保投资情况见表 4-6。

表 4-6 工程环保设施投资情况

环保设施名称	投资金额 (万元)	备注
废气治理	1	
废水治理	100	
噪声治理	1	
固废治理	0.7	
环境评价	1	
合计	15	

中国石化销售股份有限公司浙江海盐山东大港加油站建设项目
执行了国家环境保护“三同时”有关规定，做到了环保设施与项目同
时设计，同时施工，同时投入运行，奉道行环评、环评批复，实际建
设情况如下：

表 4-7 环评要求、批复要求和实际建设情况对照表

名称	环评要求	批复要求	实际建设情况
噪声	<p>1. 厂区内噪声达标排放，主要噪声源采取消声、隔声、吸声、减振、降噪等措施。</p> <p>2. 厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表 1 中 3 类区标准。</p>	<p>环评要求：厂区内噪声达标排放，主要噪声源采取消声、隔声、吸声、减振、降噪等措施。</p> <p>批复要求：厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表 1 中 3 类区标准。</p>	<p>环评要求：厂区内噪声达标排放，主要噪声源采取消声、隔声、吸声、减振、降噪等措施。</p> <p>批复要求：厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表 1 中 3 类区标准。</p>
大气	<p>1. 厂区内粉尘、废气、挥发性有机物等污染物达标排放。</p> <p>2. 厂界无组织排放符合《大气污染物综合排放标准》(GB16295-1996)表 1 中 3 类区标准。</p>	<p>环评要求：厂区内粉尘、废气、挥发性有机物等污染物达标排放。</p> <p>批复要求：厂界无组织排放符合《大气污染物综合排放标准》(GB16295-1996)表 1 中 3 类区标准。</p>	<p>环评要求：厂区内粉尘、废气、挥发性有机物等污染物达标排放。</p> <p>批复要求：厂界无组织排放符合《大气污染物综合排放标准》(GB16295-1996)表 1 中 3 类区标准。</p>
水	<p>1. 厂区内生活污水、工业废水等达标排放。</p> <p>2. 厂界无组织排放符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 1 中 3 类区标准。</p>	<p>环评要求：厂区内生活污水、工业废水等达标排放。</p> <p>批复要求：厂界无组织排放符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 1 中 3 类区标准。</p>	<p>环评要求：厂区内生活污水、工业废水等达标排放。</p> <p>批复要求：厂界无组织排放符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 1 中 3 类区标准。</p>
固废	<p>1. 厂区内固体废物、危险废物等分类收集、分类存放。</p> <p>2. 厂界无组织排放符合《固体废物污染环境防治法》(2002)表 1 中 3 类区标准。</p>	<p>环评要求：厂区内固体废物、危险废物等分类收集、分类存放。</p> <p>批复要求：厂界无组织排放符合《固体废物污染环境防治法》(2002)表 1 中 3 类区标准。</p>	<p>环评要求：厂区内固体废物、危险废物等分类收集、分类存放。</p> <p>批复要求：厂界无组织排放符合《固体废物污染环境防治法》(2002)表 1 中 3 类区标准。</p>
其他	<p>1. 厂区内其他污染物达标排放。</p> <p>2. 厂界无组织排放符合《其他污染物排放标准》(GB16295-1996)表 1 中 3 类区标准。</p>	<p>环评要求：厂区内其他污染物达标排放。</p> <p>批复要求：厂界无组织排放符合《其他污染物排放标准》(GB16295-1996)表 1 中 3 类区标准。</p>	<p>环评要求：厂区内其他污染物达标排放。</p> <p>批复要求：厂界无组织排放符合《其他污染物排放标准》(GB16295-1996)表 1 中 3 类区标准。</p>

五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议

主要结论:

综上所述,通过对项目所在区域的环境质量现状以及项目污染防治环境影响分析,本评价认为中国石化销售股份有限公司浙江海盐石化大道加油站建设行为,在建设期间将对环境产生一定的影响,所以本项目必须落实环评提出的各项污染防治对策措施,特别是废气、噪声、固废的治理措施,生产废水(经化粪池预处理后)纳入污水管网,最终经嘉兴市联合污水处理有限公司处理达标排入杭州湾;做好噪声的隔声降噪措施;严格落实固废的无害化、资源化、循环利用“三同时”制度。做到达标排放,则该项目对环境的影响是可以接受的。本环评认为,从环保角度来看,本项目是可行的。

主要建议:

1、为了在发展经济的同时保护好当地环境,企业应增强环保意识,提倡清洁生产,从生产原料、生产工艺和生产过程全方位着手采取有效措施,节约用水,减少废水的产生量。

2、生产区东墙,工艺、设备、管道材料消耗等生产情况有关的变动应平面布局有重大调整,应及时向有关部门申报。

5.2 审批部门审批决定

嘉兴市生态环境局《海盐县 2019 年 12 月 10 日第一次环评审批[2019]177 号》对本项目提出了审查意见。

中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴海盐石化分公司:

你单位《关于要求对中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴海盐石油支公司中国石化销售股份有限公司浙江海盐山水大道加油站建设项目环境影响评价报告表进行审批的函》及其它相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等环境保护法律法规，经研究，现批复如下：

一、嘉兴市环境科学研究所有限公司编制的《中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴海盐石油支公司中国石化销售股份有限公司浙江海盐山水大道加油站建设项目建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）内容全面，重点突出，保护目标明确，采用标准准确，符合环境影响评价技术规范要求，可作为建设项目设计、建设和环境管理的依据。

二、根据《报告表》环评结论，原则同意该项目。项目位于海盐县武原街道山水大道北侧，海海大道西侧，总投资2393万元，占地面积2800平方米，营业房建筑面积约507平方米，加油罩棚面积约467平方米，加油站建设设施设备为：储罐容量30立方汽油罐4个，储罐容积30立方柴油罐2个，共计150立方，站内共设6台电脑税控加油机，其中4台双油品四枪电脑税控加油机，2台双油品双枪电脑税控加油机，为三级加油站。你单位须按国家规定的环保要求和本项目环境影响评价报告表提出的意见，认真做好污染防治和总量控制工作，着重落实以下措施：

1. 加强环境管理，从源头减少污染物产生。严格执行《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中的相关要求。

2. 厂区实行雨污分流，生活污水经收集处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准后排入污水管网排放。对油罐区、加油区采用混凝土硬化，加强管理，防止跑、冒、滴、漏造成地

1.2.2 大气污染防治

5. 按《报告表》要求，落实废气污染治理措施，设置废气回收系统。废气经废气回收装置处理后达到《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中的相关要求后经高约不小于4米排气筒排放。

6. 各运输车辆，加强噪声控制，选用低噪声设备，对主要声源采用消声、隔声、减振等措施。加强车辆进出的管理，确保场界噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

7. 固体废物应贯彻“资源化、减量化、无害化”处理原则，危险废物和一般废物分类收集、堆放、处理，尽可能寻找资源综合利用。生活垃圾委托环卫部门统一清运；危险废物需委托有资质单位处理。厂内暂存按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)做好防渗、防漏措施，禁止堆放。

8. 按《报告表》要求，设置各声源防护距离。请业主和相关部门按照国家规定，安全、产业等规范予以落实。

9. 落实《报告表》提出的风险防范预防措施，健全管理制度，制定切实可行的风险防范措施和应急预案及应急演练，防止污染事故发生，降低事故风险。

10. 施工期间，建筑垃圾水经处理后回用，不能回用的与生活污水一道达标纳管排放；建筑垃圾可作回填或运至指定地点无害化处置。生活垃圾集中堆放委托环卫部门及时清运，采取有效措施，避免扬尘对大气及周围环境的影响；严格遵守建筑施工环境保护的法律法规及《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的规定，禁止噪声扰民。

三、严格执行环境保护“三同时”制度。污染防治设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用。项目竣工后，应按规定

开展建设期间环保措施竣工验收。

四、《报告表》经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、拟采用的污染防治措施发生重大变动，须重新报批。自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设建设的，须报我局重新审核。

六、验收执行标准

6.1 污染物排放标准

6.1.1 废水执行标准

本项目废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，其中氨氮、总磷、总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T1982-2015)中B等级要求。

具体执行标准见表 6-1。

表 6-1 废水排放标准

项目	标准限值	标准来源
COD	100	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准
悬浮物	400	
石油类	500	
动植物油类	300	
氨氮	20	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T1982-2015)中B等级要求
总磷	45	
总氮	70	

6.1.2 废气执行标准

加油站油气回收管线液阻检测值应小于《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中表 1 规定的最大压力限值。油气回收系统密闭性压力检测值应大于等于《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中表 2 规定的最小剩余压力限值。各种加油站油气回收系统油气回收效率应大于等于 1.0 和大于等于 1.2 范围内。详见表 6-2~表 6-3。

非甲烷总烃无组织排放执行《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)表 3 标准。具体见表 6-4。

厂区内非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表 A.1 中的特别排放限值, 具体见表 6-5。

表 6-2 加油站油气回收管线液阻最大压力限值

管径/气流速度 L/min	最大液阻 Pa
18.0	40
28.0	90
58.0	165

表 6-3 加油站油气回收系统密闭性检测最小剩余压力限值

单位: Pa

储罐容积/容量 m ³ /L	空腔初始加油枪数				
	1-6	7-12	13-18	19-24	≥25
1893	182	132	162	152	142
2082	199	149	179	169	159
2271	217	164	194	184	177
2460	232	179	207	199	192
2650	244	194	224	214	204
2839	257	204	234	227	217
3028	267	217	247	240	229
3217	277	227	257	249	239
3407	286	237	267	259	249
3596	294	244	277	269	259
3785	301	254	284	274	267
3974	310	264	311	304	296
4163	319	274	334	326	319
4352	324	284	351	344	336
4541	336	294	364	359	351
4730	349	304	376	371	364
4919	356	314	386	381	376
5108	364	324	394	389	384
5297	371	334	401	396	391
5486	376	344	409	404	396
5675	381	354	414	409	404
5864	386	364	423	421	416

6.1.4 固（液）体废物参照标准

本项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发[2009]76号）中的有关规定要求。一般固废处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定；危险废物执行《国家危险废物名录（2021版）》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中有关规定。一般固废和危险废物还应满足《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》中的要求。

6.1.5 总量控制

根据嘉兴市环境科学研究所有限公司《中国石化销售股份有限公司浙江海盐山阴大道加油站建设项目环境影响报告表》编写本项目总量控制指标为： CO_2 0.031t/a、 NO_2 0.003t/a、 NOx 1.383t/a。

七、验收监测内容

7.1 环境保护设施调试运行效果

通过对各类污染物排放及各类污染防治设施处理效率的监测,说明环保设施调试运行效果,具体监测内容如下。

7.1.1 废水监测

废水监测内容及频次见表 7-1。

表 7-1 废水监测内容及频次

监测点位	污染物名称	监测频次
废水总排口	pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂	监测 2 次,每天 4 次(昼 2 次,夜 2 次)

7.1.2 废气监测

废气监测主要内容频次见表 7-2。

表 7-2 废气监测内容及频次

监测对象	监测点位	监测物名称	监测频次
无组织废气	厂界上风向 1 处、下风向 2 处	非甲烷总烃	监测 2 次,每天 4 次
	厂址四周 1 处、厂内 1 处	非甲烷总烃	监测 2 次,每天 4 次

7.1.3 噪声监测

厂界四周各设 1 个监测点位,在昼夜间噪声 1 m 处,传声器位置高于墙体并指向声源处。监测 2 次,昼间一次,详见表 7-3。

表 7-3 噪声监测内容及监测频次

监测对象	监测点位	监测频次
厂界噪声	厂界四周 1 处监测点位	监测 2 次,昼间一次

7.1.4 固(液)体废物监测

调查项目产生的固体废物种类、属性,并产生量和处理方式。

7.2 环境质量监测

本项目不涉及环境敏感目标，报告表及审批决定中对环境敏感目标环境质量监测无要求。

噪声监测频率	HS6288B	单位	30-130dB (A)	(dB (A))
--------	---------	----	--------------	----------

8.3 人员资质

表 8-3 项目参与验收人员一览表

类别	姓名	职称	证书编号
项目负责人	俞炳强	助理工程师	HJ-SGZ-053
指挥	叶开强	工程师	HJ-SGZ-050
副指挥	王雨亚	高级工程师	HJ-SGZ-082
组员	俞辉	高级工程师	HJ-SGZ-001
其他组员	袁晓翔	工程师	HJ-SGZ-018
	周惠琪		HJ-SGZ-073
	徐强	助理工程师	HJ-SGZ-069
	严美宇	工程师	HJ-SGZ-082
	任志伟	助理工程师	HJ-SGZ-077
	孙廷彦	工程师	HJ-SGZ-027
	关伟斌	助理工程师	HJ-SGZ-066
	赵菲倩	助理工程师	HJ-SGZ-064
	朱思佳	助理工程师	HJ-SGZ-086
	张圣强	助理工程师	HJ-SGZ-048
	陈亚	工程师	HJ-SGZ-058
	张祚祥	助理工程师	HJ-SGZ-057

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》(第四版)的要求进行。在现场监测期间,对废水入网口的水样采取平行样的方法进行质量控制,质量控制结果表册。本次水样前现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品测试结果见表 8-4。

表 8-4 平行样品测试结果表

检测项目	汽油			
	批号:201010-009	批号:201010-008	相对偏差 (%)	允许相对偏差 (%)
密度	0.72	0.73	1.1	±1.5
馏程	3.6	3.3	0.6	±1.0
50%馏出温度	40.1	38.1	2.0	±3.0
残炭	0.203	0.200	0.7	±2.0
硫含量	10.1	10.1	0.5	±2.0
检测项目	柴油			
	批号:201010-008	批号:201010-008	相对偏差 (%)	允许相对偏差 (%)
馏程	13.7	13.2	1.9	±3.0
密度	2.30	1.82	0.1	±1.0
50%馏出温度	15.1	14.1	1.4	±1.5
残炭	0.240	0.246	1.2	±2.0
硫含量	0.22	0.04	1.1	±2.0

注:以上检测数据详见检测报告 ZJX13(13)-2201010。

8.5 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1) 气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《空气和废气监测分析方法》(第四版)的要求进行。

1.2) 不得在非密闭排放物中共存污染物分析时交叉干扰。

1.3) 被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围(即 30%~70%之间)。

1.4) 采样器在进入现场前应对采样器流量计、流量计等进行校验。如气量计(或)流量计在检测前按检测程序对用标准气样和流量计(标定)。在检测时应保证采样流量的准确。

8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准声源进行校准。测量前后仪器的灵敏度相差不得大于 0.5dB。若大于 0.5 dB 测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录如下：

表 8-5 噪声测试校准记录

测试日期	校准值 (dB)	测前 (dB)	测后 (dB)	测后 (dB)	差值 (dB)	是否符合要求
2022.1.4	93.8	93.8	0	93.8	0.0	符合
2022.1.5	95.8	95.8	0	95.8	0.0	符合

九. 验收监测结果与分析评价

9.1 生产工况

验收监测期间，中国石化销售股份有限公司浙江海盐石化分公司海盐石化分公司海盐石化分公司海盐石化分公司海盐石化分公司生产负荷符合国家对建设项目环境影响评价报告表要求，生产负荷达到75%的要求。

监测期间生产情况详见表 9-1。

表 9-1 建设项目竣工验收监测期间销售量核算

监测日期	产品类别	设计销售量	实际销售量	生产负荷(%)
2023.1.4	100%柴油	2.27 吨/天	2.74 吨/天	82
	92#	5.81 吨/天	4.71 吨/天	
	95#	2.27 吨/天	1.84 吨/天	
	98#	1.14 吨/天	1.37 吨/天	
2023.1.5	100%柴油	2.61 吨/天	2.74 吨/天	96
	92#	6.95 吨/天	4.71 吨/天	
	95#	2.61 吨/天	2.74 吨/天	
	98#	1.32 吨/天	1.37 吨/天	

注：日设计销售量等于全年设计销售量除以全年工作天数（365 天）。

9.2 污染物排放监测结果

9.2.1 废水

验收监测期间，中国石化销售股份有限公司浙江海盐石化分公司海盐石化分公司海盐石化分公司海盐石化分公司海盐石化分公司监测废水入网 pH 值，化学需氧量，五日生化需氧量，悬浮物，石油类日均值（昼间），均能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。氨氮，总磷，总氮日均值达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）（B 等级要求），详见表 9-2。

表 9-2 原水监测结果统计表

采样日期	时段	采样位置	pH 值	总硬度 (mg/L)	五日生化需氧量 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)	总氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)	总氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)	总氮 (mg/L)
2022.1.4	第一次	渠水入渠口	5.0	158	40.1	1.22	0.192	17	0.678	9.88		
	第二次		6.9	164	42.1	1.28	18	0.630	9.67			
	第三次		6.9	160	41.1	1.20	16	0.598	10.0			
	第四次		7.0	157	40.1	1.18	17	0.601	10.2			
2022.1.5	第一次	渠水入渠口	16.9-20.0	169	40.9	1.22	0.203	17	0.616	9.44		
	第二次		6-9	509	360	1.45	16	2.0	7.0			
	第三次		超标	超标	超标	超标	超标	超标	超标	超标		
	第四次		6.8	142	36.1	2.94	18	0.677	9.77			
2022.1.6	第一次	渠水入渠口	6.7	138	35.1	2.88	0.233	20	0.679	10.0		
	第二次		6.9	146	38.1	2.97	17	0.682	9.80			
	第三次		6.7	137	35.1	2.86	19	0.657	9.72			
	第四次		16.7-6.9	141	36.1	2.91	0.244	19	0.682	9.84		
2022.1.7	第一次	渠水入渠口	6-9	500	300	4.5	18	4.0	7.0			
	第二次		超标	超标	超标	超标	超标	超标	超标			

注：以上监测数据详见检测报告 ZHXHJTY-2200156。

9.2.2 废气

1) 无组织废气

验收监测期间，中国石化润滑油股份有限公司浙江海盐山水气态加油站油站边界无组织废气中非甲烷总烃浓度最大值低于《加油站大气污染物排放标准》(GB20953-2020) 限值标准。加油站内 1# 罐区（下风向）非甲烷总烃浓度最大值低于《挥发性有机化合物排放控制标准》(GB17822-2019) 中特别排放限值。

无组织排放监测点位见图 3-2，监测期间气象参数见表 9-5，无组织排放监测结果见表 9-4。

表 9-3 监测期间气象参数

采样日期	采样地点	风向	风速 m/s	气温℃	气压 kPa	天气状况
2022.11.4	中国石化润滑油有限公司海盐山水气态加油站	NW	2.1	8.3	103.2	晴
		NW	2.4	8.1	103.2	晴
		NW	2.3	8.3	103.2	晴
		NW	2.1	8.3	103.2	晴
2022.11.5		NW	2.2	4.6	103.4	阴
		NW	2.2	4.6	103.4	阴
		NW	1.2	4.6	103.4	阴
		NW	2.2	4.6	103.4	阴

表 9-4 无组织废气监测结果

采样日期	采样位置	采样结果	第一次	第二次	第三次	最大值	1-3 次均值	超标情况
2022.11.4	非甲烷总烃	罐区上风向	0.698	0.489	0.651	0.600	4.0	达标
		罐区下风向	0.777	0.636	0.780	0.716		
		罐区广风向	0.841	0.567	0.778	0.694		
		罐区正风向	0.811	0.672	0.667	0.724		
	加油站正下风向 1# 罐区	0.030	0.793	0.884	0.08	达标		
2022.11.5	非甲烷总烃	罐区上风向	0.635	0.670	0.678	0.636	4.0	达标
		罐区下风向	0.759	0.791	0.910	0.803		
		罐区广风向	0.641	0.819	0.905	0.747		




图 9.1 气液比、透水性、液面监测点位置图

表 9-5 油气现场监测气象条件

监测日期	湿度 (%)	温度 (°C)	气压 (kPa)
2022.12	11.7	65.0	102.1

表 9-6 加油站密闭性监测结果

监测日期	油罐形式	汽油罐号	油罐容积 (L)	汽油加油机数	5 分钟内静压 (Pa)	最大静压 (Pa)	检测结果
2022.12	埋地	92 号 93 号, 98 号	39102	16	496	2476	达标

注：以上检测数据详见检测报告 ZJXH(HJ)-2202054。

表 9-7 加油站液阻监测结果

监测日期	液阻范围		18.0L/min	28.0L/min	38.0L/min	检测结果
	液阻最大压力范围 (Pa)		40	90	155	
2022.12	加油机编号	汽油罐号	液阻范围 (Pa)			达标
	I	92 号 98 号	5	16	28	
	II	92 号 93 号	7	22	34	
	III	92 号 98 号	10	28	38	
	IV	92 号 93 号	14	17	38	达标

注：以上检测数据详见检测报告 ZJXH(HJ)-2202054。

表 9-8 加油站气液比监测结果

监测日期	油枪编号	油枪品牌和型号	加油体积 (L)	加油枪加油枪号	气液比 (A/L)	标准值 (A/L)	检测结果
2022.12	1	OPW	16.28	德利	1.07	$1.0 \leq 1 < 1.2$	达标
			16.24	德利	1.03	$1.0 \leq 1 < 1.2$	达标
	2	OPW	15.36	德利	1.12	$1.0 \leq 1 < 1.2$	达标
			15.48	德利	1.05	$1.0 \leq 1 < 1.2$	达标
	3	OPW	18.84	德利	1.05	$1.0 \leq 1 < 1.2$	达标
			18.88	德利	1.06	$1.0 \leq 1 < 1.2$	达标
	4	OPW	15.49	德利	1.09	$1.0 \leq 1 < 1.2$	达标
			15.77	德利	1.04	$1.0 \leq 1 < 1.2$	达标
	5	OPW	16.38	德利	1.10	$1.0 \leq 1 < 1.2$	达标
			15.34	德利	1.08	$1.0 \leq 1 < 1.2$	达标
	6	OPW	16.27	德利	1.02	$1.0 \leq 1 < 1.2$	达标
			15.43	德利	1.09	$1.0 \leq 1 < 1.2$	达标
	7	OPW	15.94	德利	1.20	$1.0 \leq 1 < 1.2$	达标
			15.26	德利	1.06	$1.0 \leq 1 < 1.2$	达标
	8	OPW	16.35	德利	1.02	$1.0 \leq 1 < 1.2$	达标

	氨氮	社会生活噪声	56.0
2023.12	总磷	社会生活噪声	57.2
	总氮	社会生活噪声	60.2
	溶解氧	社会生活噪声	56.3
	粪大肠	社会生活噪声	58.0
标准要求			氨氮 30、总磷 0.5、总氮 60
达标情况			达标

注：以上检测数据详见检测报告 ZJXH(HJ)-2201011。

9.2.4 污染物排放总量核算

1. 废水

根据本项目实际运行水量平衡图，该项目全年废水入网量为 558 吨，再根据嘉兴市联合污水处理厂排海浓度（该污水处理厂排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准，即化学需氧量 $\leq 50 \text{mg/L}$ 、氨氮 $\leq 5 \text{mg/L}$ ），计算得出该企业实际废水污染物年排入环境的排放量。

废水监测因子排放量见表 9-10。

表 9-10 废水监测因子年排放量

监测项目	化学需氧量	氨氮
实际入环境排放量 (t/a)	0.028	0.003

2. 废气

本项目 VOC₂（非甲烷总烃）均以无组织形式排放，参照环评报告表计算公式，本项目 VOC₂ 年排放量约 1.342 吨。

3. 总量控制

本项目废水排放量为 558 吨/年，废水中污染物化学需氧量和氨氮排放总量分别为 0.028 吨/年和 0.003 吨/年，达到环评中化学需氧量 0.031 吨/年，氨氮 0.003 吨/年的总量控制要求。

本项目 VOC₂（非甲烷总烃）排放量约 1.342 吨/年，达到环评中

VOC-1 3x3 幀的質量控制要求

十、环境管理检查

10.1 环保审批手续情况

企业于2019年11月委托嘉兴市环境科学研究所有限公司编制完成了《中国石化销售股份有限公司浙江海盐山水大道加油站建设项目环境影响报告表》。同年12月11日嘉兴市生态环境局（海盐）对该项目提出了审查意见（审批文号：嘉环盐建[2019]177号）。

10.2 环境管理规章制度的建立及执行情况

中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴海盐山水大道加油站已建立《中国石化销售股份有限公司环境保护管理规定》，中国石化销售股份有限公司浙江海盐山水大道加油站严格执行该制度。

10.3 环保机构设置和人员配备情况

中国石化销售股份有限公司浙江海盐山水大道加油站已设立环保管理组织及环保管理专员，环保管理由站长负责。

10.4 环保设施运转情况

监测期间：企业环保设施均正常运行。

10.5 固（液）体废物处理、排放与综合利用情况

本项目产生的清罐油泥委托浙江麒驰环保科技有限公司（33010000720）处置，废油抹布及手套混入生活垃圾一同委托环卫部门统一清运。

10.6 突发性环境风险事故应急制度的建立情况

企业暂未编制突发性环境应急预案，加油站已经具备一定的环境

本節主要對目前面臨的污染問題進行分析，並提出相應的防治措施及建議。

2.18.10.10.76

風險評估及應急措施。根據投標商編制突發環境事件應急預案，企業應針對可能發生的環境突發事故情景，落實承擔應急職責的相關人員，定期開展相應的培訓，并按預案要求開展應急演習。

10.7 厂区环境绿化情况

公司的行政办公区 生产区域周围绿化一般。

十一、验收监测结论及建议

11.1 环境保护设施调试效果

11.1.1 废水排放监测结论

验收监测期间,中国石化销售股份有限公司浙江海盐山水大道加油站废水入网中 pH 值,化学需氧量,五日生化需氧量,悬浮物,石油类日均值(范围)均能达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准;氨氮,总磷,总氮日均值达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中 B 等级要求。

11.1.2 废气排放监测结论

验收监测期间,中国石化销售股份有限公司浙江海盐山水大道加油站挥发性有机物废气中非甲烷总烃浓度最大值低于《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)表 3 标准,加油站外 1m 处「下风向」非甲烷总烃浓度最大值低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中特别排放限值。

验收监测期间,中国石化销售股份有限公司浙江海盐山水大道加油站油气回收系统密闭性压力检测值大于《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中规定的最小剩余压力限值,加油油气回收管液阻检测值小于《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中规定的最大压力限值,加油枪气液比检测值符合《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中规定的标准值。

11.1.3 场界噪声监测结论

验收监测期间,中国石化销售股份有限公司浙江海盐山水大道加油站南侧场界昼间噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中的 4 类标准,东,西,北侧场界昼间噪声均达

执行《石油化学工业污染物排放标准》(GB22337-2008) 中的 2 类标准。

10.1.4 固（液）体废物监测结论

本厂目前产生的废油由洛阳石化分公司（3301000072）处置，废油桶布及手套混入生活垃圾一同委托环卫部门统一清运。

10.1.5 总量控制监测结论

本厂目前 VOCs 总量为 558 吨/年，本次中试装置化学需氧量控制指标控制量为 0.028 吨/年和 0.003 吨/年，达到环评中批复总量 0.031 吨/年，氨氮 0.003 吨/年的总量控制要求。

本厂目前 VOCs 非甲烷总烃目前控制量为 1.342 吨/年，达到环评中 VOCs 1.383 吨/年的总量控制要求。

11.2 建议

1. 切实加强环境管理制度，按环境管理制度执行相关规定。
2. 加强加油站内设备管理，定期维护和保养，并定期巡查，对事故机器及时维修、更换，确保设备完好。做好加油站巡检及事故防范措施；制定严格的操作、管理制度，工作人员经培训上岗，杜绝污染事故发生。

附件 3:

主頁生產設備統計清單


序號	設備名稱	規格型號	數量	備註
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2021 年 12 月 11 日

主要燃料消耗及核算清单

序号	名称	规格	单位	数量	单价	金额
1	柴油	020	吨	100	4.4	440
2	柴油	50#	吨	100	4.4	440
3	柴油	70#	吨	100	4.4	440
4	柴油		吨	100	4.4	440
5	柴油		吨	100	4.4	440
6	柴油		吨	100	4.4	440
7	柴油		吨	100	4.4	440
8	柴油		吨	100	4.4	440
9	柴油		吨	100	4.4	440
10	柴油		吨	100	4.4	440
11	柴油		吨	100	4.4	440
12	柴油		吨	100	4.4	440
13	柴油		吨	100	4.4	440
14	柴油		吨	100	4.4	440
15	柴油		吨	100	4.4	440
16	柴油		吨	100	4.4	440
17	柴油		吨	100	4.4	440
18	柴油		吨	100	4.4	440
19	柴油		吨	100	4.4	440
20	柴油		吨	100	4.4	440
21	柴油		吨	100	4.4	440

2021 年 5 月 1 日 國慶紀念日 國慶紀念日 國慶紀念日





1. $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$
 $\frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$

2. $\frac{d}{dx} \ln(x^2)$

$\ln(x^2) = 2 \ln(x)$
 $\frac{d}{dx} 2 \ln(x) = 2 \cdot \frac{1}{x} = \frac{2}{x}$

3. $\frac{d}{dx} \ln(x^2 + 1)$



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the specific procedures and protocols that must be followed when conducting financial transactions. It details the steps from initial request to final approval and recording, ensuring that all actions are taken in accordance with established policies.



3. The final part of the document provides a summary of the key points discussed and reiterates the commitment to maintaining high standards of record-keeping and financial integrity.

项目环评报告编制过程中，环评单位已多次与建设单位沟通，就环评报告编制过程中发现的问题进行了沟通，建设单位已承诺在环评报告编制过程中积极配合，并提供相关资料。

三、评价结论

项目符合国家产业政策，符合《产业结构调整指导目录》中的鼓励类。

（一）产业政策

根据《产业结构调整指导目录》中的鼓励类，本项目符合国家产业政策，属于鼓励类项目，符合国家产业政策。

（二）选址可行性

项目选址在工业园区内，符合工业园区总体规划，符合《产业结构调整指导目录》中的鼓励类。项目选址在工业园区内，符合工业园区总体规划，符合《产业结构调整指导目录》中的鼓励类。项目选址在工业园区内，符合工业园区总体规划，符合《产业结构调整指导目录》中的鼓励类。

三、环境保护设施投资情况

（一）废水

项目生产过程中产生的废水经处理后接入工业园区污水处理厂处理。

（二）废气

项目生产过程中产生的废气经处理后接入工业园区污水处理厂处理。

（三）噪声

项目生产过程中产生的噪声经处理后接入工业园区污水处理厂处理。

（四）固废

项目生产过程中产生的固废经处理后接入工业园区污水处理厂处理。

《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2012)中规定:“对于噪声敏感建筑物所在区域,声环境质量标准应执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准”。

4. 噪声预测模型:本项目噪声预测采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2012)中规定的A声级预测模型,即:“对于室外声源,采用点声源几何声衰减模型,以声压级表示,计算公式如下:”

① 自由声场中的几何声衰减模型(点声源): $L_p(r) = L_p(r_0) - 20 \lg(r/r_0)$ (dB)

式中:L_p(r)为预测点声压级,dB(A);L_p(r₀)为声源处声压级,dB(A);r为预测点到声源的距离,m;r₀为声源到参考点的距离,m。参照《声环境影响评价技术导则声环境》(GB3096-2008)及《声环境功能区划分技术规范》(GB3096-2008)中有关规定,本项目噪声预测模型参照《声环境影响评价技术导则声环境》(GB3096-2008)中4a类标准。

② 声屏障后的几何衰减模型:当声屏障位于声源和接收点之间,且声屏障高度为H,声源到屏障的距离为r₁,接收点到屏障的距离为r₂,声屏障到接收点的距离为r,则声屏障后的几何衰减模型为: $L_p(r) = L_p(r_0) - 20 \lg(r/r_0) - A_{\text{barrier}}$ (dB)

五、工程建设对环境的影响

根据工程项目的描述资料,本项目为新建项目,建设过程中会产生噪声、扬尘、废气、废水、固体废物等,对周围环境和敏感目标产生一定的影响。本项目在建设过程中,对周围环境和敏感目标的影响如下:

六、验收现场检查结论

验收组通过现场检查,发现本项目在建设过程中,严格执行了环境影响评价文件及其批复的要求,各项环保措施落实到位,对周围环境和敏感目标的影响符合环评文件及其批复的要求。

自 2020 年 12 月 31 日 起，本公司 2020 年度利润分配预案为：以 2020 年 12 月 31 日总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金股利 10,000,000.00 元，同时以 2020 年 12 月 31 日总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金股利 10,000,000.00 元。

十一、 重要事项和承诺

1、 报告期内公司或公司的子公司除正常经营范围外发生证券类业务，对公司经营业绩造成影响，或导致投资者对公司经营业绩产生重大误解的情形，请披露相关信息。

2、 报告期内公司或公司的子公司发生重大诉讼、仲裁事项或有其他重大诉讼、仲裁事项，请披露诉讼、仲裁事项的基本情况及相关诉讼、仲裁进展。

3、 报告期内公司或公司的子公司发生重大资产购置事项，请披露资产购置的基本情况、资产购置对公司经营业绩的影响。

八、 募集资金使用及存放

（一）募集资金使用情况

（二）募集资金专户存储情况

中国工商银行股份有限公司北京分行营业部

2021 年 4 月 21 日

中国石化销售股份有限公司浙江温州山沃大道加油站建设项目

竣工环境保护验收监测单

日期 2023.11

名称	监测因子	检测/评价	排放标准	监测结果
废气	非甲烷总烃	GB16158	《大气污染物综合排放标准》	0.0012mg/m ³
噪声	等效声级	GB12348	《工业企业厂界环境噪声排放标准》	55dB(A)
固废	一般固废	GB18599	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》	符合
地下水	石油类	GB18597	《地下水污染物排放限值标准》	0.001mg/L
土壤	石油类	GB18597	《土壤污染物排放限值标准》	0.001mg/kg
其他				

中国石化销售股份有限公司
浙江海盐山水大道加油站建设项目
竣工环境保护验收报告

第二部分：验收意见

中国石化销售股份有限公司浙江海盐山水大道加油站建设项目竣工 环境保护验收意见

2023年4月20日，中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴海盐石油支公司严格执行国家有关法律法规，《建设项目竣工环境保护验收技术规范 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、《建设项目环境影响评价和审批部门审批决定书》等要求，组织相关单位在验收厂区召开了“中国石化销售股份有限公司浙江海盐山水大道加油站建设项目”竣工环境保护验收现场检查会。参加会议的成员单位中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴海盐石油支公司，环评单位嘉兴环环环境科学研究院有限公司，验收监测及报告编制单位浙江新鸿昌检测技术有限公司等单位代表，会议同时也邀请了三位专家（名单附后）。与会代表听取了建设单位关于项目概况、验收监测单位所做工作介绍，并现场检查了该项目主要环保设施运行情况。经认真讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设单位为中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴海盐石油支公司，建设地点为平湖县武原街道山水大道北侧，东浙大道西侧，占地面积约2800平方米，配备4座30立方米汽油储罐，2座30立方米柴油储罐，4台双油品四枪电脑税控加油机，2台单油品双枪电脑税控加油机，设计年销售柴油1000吨，汽油3000吨。

（二）建设过程及环评审批情况

2019年11月，公司委托嘉兴市环境科学研究院有限公司编制了《中国石化销售股份有限公司浙江海盐山水大道加油站建设项目环

境影响报告表》，2019年12月11日，嘉兴市生态环境局（海盐）以嘉环审批【2019】177号文予以审批。项目于2020年1月开工建设，2021年6月建成投入试运行。目前该项目加油站配套设施和环保设施均已建成并运行正常，具备竣工环境保护验收条件。

（三）投资情况

本项目实际总投资2303万元，其中实际环保投资13万元。

（四）验收范围

本次验收范围为《中国石化销售股份有限公司浙江海盐石化大道加油站建设项目环境影响报告表》所涉及的环境设施。

二、工程变更情况

经核查，目前项目实际建设内容为双油品双枪电脑控制加油站调整为2台单油品双枪电脑控制加油站，调整后经营规模和污染物产生情况维持不变，布局发生重大变动，因此本项目建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目生活污水经化粪池预处理后接入污水管网，废水最终经海盐县城生活污水厂（处理达标后排入杭州湾）。

（二）废气

项目加油站采用浸没式卸油方式，油罐车配备油气回收系统，卸油时油罐中油气置换至油罐车内；加油采用密封式加油，配备油气回收系统将油气回收到底罐；要求加油站设置50米卫生防护距离。

（三）噪声

企业优先选用低噪声设备；加强加油站内部交通管理，设置禁鸣标识，汽车行驶限速在5km/h以下；加强设备维护保养，加油站内部

化。

（四）固废

本项目废渣为清罐污泥，委托浙江融和环保科技有限公司处置；废油委托了普兰环保处置委托当地环卫部门统一清运处置。

（五）其他环境保护设施

1、环境风险防范设施

企业自身正在一定的环境风险防范措施，制定应急预案针对可能发生的环境突发事故情形，落实应急响应职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。

2、在线监测装置

加油站目前无在线监测装置（无要求）。

3、其他设施

本项目环境影响报告表及审批部门的审批决定中对其他环保设施无要求。

四、环境保护设施调试效果

2021年12月，浙江新德检测技术有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，2022年1月4、5日和2月28日对企业开展了现场的验收监测及环境管理检查，监测期间废气合格率为75%。监测结论如下：

1、验收监测期间，项目废水入网时 pH、化学需氧量、悬浮物、石油类排放浓度日均值、总磷、氨氮均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 中的三级标准，氨氮、总磷、总氮排放浓度日均值均低于《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 B 中的 B 级标准限值。

2. 验收监测期间，项目非甲烷总烃废气有组织排放浓度最大值执行《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)表3油气浓度无组织排放限值，加油站内二甲苯总烃无组织排放浓度最大值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A表A.1中VOCs无组织排放限值特别排放限值。

验收监测期间，项目加油站油气回收系统密闭性应满足检测值大于《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)中规定的最小回收效率限值，加油站油气回收管线泄漏检测值小于《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)中规定的最大允许限值，加油站气液比检测值符合《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)中规定的标准值。

3. 验收监测期间，项目泵、西和北场泵整夜噪声等效声级均达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)3类区标准，南场界昼夜间场界噪声均达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)4类区标准。

4. 项目清罐油泥委托浙江恒融环保科技有限公司处置；含油抹布及手套、生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

项目危废不在加油站内存存，固体废弃物暂存和处置基本符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及修改单、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年修订)和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的相关规定。

5. 本项目总量控制指标主要为COD_{Cr}、NH₃-N和VOC₂。经核算，本项目实施后化学需氧量排放总量为0.028t/a，氨氮排放总量为0.003t/a，VOC₂排放量与1.342t/a，均符合企业总量控制指标(COD_{Cr}

0.031mg/m³，NH₃-N 0.003 mg/m³和VOC_s 1.383mg/m³，符合总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境保护治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

六、验收现场检查结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告批复主要要求，在规划、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。浙江新洲检测技术有限公司编制的验收监测报告结论可信，验收组认为该项目已具备竣工环境保护验收条件，同意通过竣工环境保护验收，同意陆续竣工环境保护验收信息平台填报相关事宜。

七、后续要求和建议

1、加强环保治理设施的运行管理，完善相关环保标识，落实长效管理机制，确保各污染物长期稳定达标排放，杜绝事故性排放。

2、更新完善编制依据：规范完善固废台账管理制度；完善项目环评批复内容与企业目前实际落实情况对照分析；完善附图附件。

3、若企业后期生产过程中发生原辅材料消耗、产品方案、工艺、设备等重大变化，或项目生产平面布局有重大调整，应及时向有关监管部门报批。

八、验收现场检查会人员信息

详见会议签到表。

中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴嘉善石油支公司

2022年4月24日

中国石化国际储运有限公司浙江越东山大港加卸站建设项目的

竣工环境保护验收监测表

日期: 2017.11.11

序号	监测因子	验收标准	监测位置	监测日期
1	噪声	昼间 70dB(A) 夜间 55dB(A)	厂界外1米处	2017.11.11
2	废气	厂界外150米处	厂界外150米处	2017.11.11
3	水质	厂界外100米处	厂界外100米处	2017.11.11
4	土壤	厂界外100米处	厂界外100米处	2017.11.11
5	地下水	厂界外100米处	厂界外100米处	2017.11.11
6	辐射	厂界外100米处	厂界外100米处	2017.11.11
7	其他			
8				
9				
10				

中国石化销售股份有限公司
浙江海盐山水大道加油站建设项目
竣工环境保护验收报告

第三部分：其他需要说明的事项

中国石化销售股份有限公司浙江海盐山水大道加油站建设 项目其他需要说明的事项

一、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

本项目的环境保护设施设计为化粪池和油气回收系统。

① 生活污水经化粪池预处理达标后排入海盐山水市政污水管网，最终经嘉兴市联合污水处理厂处理达标后排入杭州湾。

② 油气回收系统分一阶段油气回收系统和二阶段油气回收系统；一阶段油气回收系统设有“两点式油气回收系统”的地下储油罐有两个出口：一个用于连接输油管，一个用于连接装有球阀的油气回收管。当储油罐车上的油气回收管正确连接到油罐的回收口时，球阀就会打开，同时排气管关闭，使油罐中的油气能完全通过回收管回到储油罐车内。二阶段油气回收系统采用真空辅助式。真空辅助式系统是利用外加的辅助动力，如真空装置加油运转时产生约-1200~-1400Pa的真空压力，再通过回收管，加油枪将油箱逸出来的油气回收。

1.2 施工简况

中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴海盐石油支公司投资约 13 万元建设环保设施（其中 8 万元用于建设废水处理设施，3 万元用于建设废气处理设施，2 万元用于噪声防治，2 万元用于环境绿化）。

1.3 验收过程简况

本项目于 2020 年 6 月委托嘉兴市环境科学研究所有限公司编制完成了《中国石化销售股份有限公司浙江海盐山水大道加油站建设环

自《环境影响报告表》。同年12月11日嘉兴生态环境分局/海盐分局对该项目提出了审查意见（报批文号：嘉环盐建[2019]177号）。该项目于2020年1月开始建设，2021年6月建设完成。

2021年12月中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴海盐石油支公司委托浙江新鸿检测技术有限公司。该公司已取得检验检测机构资质认定证书，证书编号：(W)11341334。承担了该项目竣工环境保护验收监测工作。受委托后，浙江新鸿检测技术有限公司于2022年1月4-5日，2月12日对项目进气管线油气回收系统、废水、废气、噪声进行监测，并以此为依据编制验收监测报告。2022年4月21日，中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴海盐石油支公司严格按照国家有关法律法規，《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》及相关单位（包含检测单位：浙江新鸿检测技术有限公司，环评单位：嘉兴市环境科学研究所有限公司）及三位专家，在企业会议暨召开了“中国石化销售股份有限公司浙江海盐出水大增加油站建设项目“竣工环境保护验收会，会上验收小组形成了验收意见，同意项目通过环保验收。

1.4 公众反馈意见及处理情况

本项目在项目建设、施工和验收期间均未收到公众反馈意见或投诉。

三、其他环保措施实施情况

2.1 制度措施落实情况

1. 环保机构及规章制度

中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴海盐石油支公司已设立环

保管责任人，由主装置负责管理。中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴海盐石油支公司自建立《中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴海盐石油支公司环境保卫管理办法》，中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴海盐石油支公司严格执行该制度。

2. 环境监测计划

中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴海盐石油支公司已向环保行政主管部门（编号：91330424MA2LBHXG7F00LZ），并按照排污许可证要求，实施自行监测。

2.2 配套措施落实情况

1. 区域削减及淘汰落后产能

根据“浙环发[2012]10号”文相关要求，本项目仅排放生活污水，COD_{cr}、氨氮在所在区域替代削减。本项目新增的VOC_s需通过替代削减，依据《建设项目主要污染物削减总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号），本项目污染物总量按照1:2进行调剂，因此需调剂的VOC_s量为2.766t/a。

2. 距离控制及居民搬迁

环评中未设置卫生防护距离和大气环境防护距离，不涉及居民搬迁。

2.3 其他措施落实情况

本项目不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关围护工程建设等内容

三、整改工作情况

中國石化銷售有限公司浙江嘉興海鹽百源支公司油庫項目
建設過程中，竣工后，驗收階段期間，提出驗收意見后等各環節互相
聯繫及相應。

