

中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖
石油支公司雅山加油站建设项目竣工环境
保护验收报告

建设单位：中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴
平湖石油支公司
2021 年 12 月

目 录

第一部分：中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖石油支公司
独山加油站建设项目竣工环境保护验收监测报告

第二部分：验收意见：中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖
石油支公司独山加油站建设项目竣工环境保护验收意见

第三部分：中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖石油支公司
独山加油站建设项目其他需要说明的事项

中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖
石油支公司雅山加油站建设项目竣工环境
保护验收报告

第一部分：验收监测报告

中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖
石油支公司雅山加油站建设项目竣工环境
保护验收监测报告

ZJXH(HY)-210187

(最终稿)

建设单位：中国石化销售股份有限公司

浙江嘉兴平湖石油支公司

编制单位：浙江新鸿检测技术有限公司

2021 年 12 月

声明

1. 本报告正文共四十八页，除封面外，发出报告与刊登报告一致，部分复印件可能存在差异。
2. 本报告为本公司 建设单位公章，请妥善保管。
3. 本报告未经同意不得用于任何宣传。
4. 留存复印件保存期六个月。

建设单位法人代表: (签字)

编制单位法人代表: (签字)

项目负责人: 童鹏程

报告编写人: 童鹏程

编制单位: 中国石化销售股份有限公司
浙江嘉兴平湖石油分公司

电话: 13586398006

传真:

邮编: 314200

地址: 嘉兴市平湖市解放路280号

编制单位: 浙江浙博检测技术有限公司

电话: 0573-83699998

传真: (0573)83595022

邮编: 314000

地址: 浙江省平湖市当湖街道
三三路

目录

一、验收项目概况	1
二、验收监测依据	2
2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	2
2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	2
2.3 建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定	3
2.4 其他相关文件	3
三、工程建设情况	4
3.1 地理位置及平面图	4
3.2 建设内容	7
3.3 主要设备	7
3.4 主要原辅料及燃料	8
3.5 水源	8
3.6 生产工艺	8
3.7 项目变动情况	10
四、环境保护设施工程	11
4.1 污染物治理/处置设施	11
4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况	15
五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	19
5.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议	19
5.2 审批部门审批决定	20
六、验收执行标准	24
6.1 污染物排放标准	24
6.2 环境质量标准	27
七、验收监测内容	29
7.1 环境保护设施调试运行效果	29
7.2 环境质量监测	29
八、质量保证及质量控制	31
8.1 监测分析方法	31
8.2 现场监测仪器情况	31
8.3 人员资质	32
8.4 监测分析过程中的质量保证和质量控制	32

8.5 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	33
8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	33
九、验收监测结果与分析评价	35
9.1 生产工况	35
9.2 污染物排放监测结果	35
9.3 工程建设对环境的影响	42
十、环境管理检查	44
10.1 环保审批手续情况	44
10.2 环境管理规章制度的建立及执行情况	44
10.3 环保机构设置和人员配备情况	44
10.4 环保设施运转情况	44
10.5 固（液）体废物处理、排放与综合利用情况	44
10.6 突发性环境风险事故应急制度的建立情况	45
10.7 厂区环境绿化情况	45
十一、验收监测结论及建议	46
11.1 环境保护设施调试效果	46
11.2 工程建设对环境的影响	47
11.3 建议	48

附件目录

附件 1. 嘉兴市生态环境局海宁港区《关于中道石化销售有限公司浙江嘉兴丰顺石油支公司耀山加油站环境影响报告表的审查意见》（嘉环（港）人建[2020]19 号）

附件 2. 企业官网链接

附件 3. 企业验收相关数据材料（主要设备清单、原辅料消耗清单、固废产生量统计、验收期间生产工况、废气排放管口）

附件 4. 企业固废处理协议

附件 5. 专家意见及整改单

附件 6. 浙江新鸿检测技术有限公司 ZJXJ(HJ)-2101274、ZJXJ(HJ)-2101275、ZJXJ(HJ)-2101276、ZJXJ(HJ)-2101436 检测报告。

一、验收项目概况

中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖石油支公司雅山加油站原位于平湖市雅山中路658号，现因城区改造需要，搬迁至嘉兴港区王公路东侧，梁亭河北侧，港港物流公司西侧。总占地面积3221.20m²，主要从事汽油、柴油、润滑油的销售。

企业于2020年6月委托浙江霍菲环境科技有限公司编制完成《中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖石油支公司雅山加油站建设项目环境影响报告表》，同年7月10日嘉兴市生态环境局（港区）对该项目提出了审查意见（审批文号：嘉环（港）建[2020]19号）。该项目于2020年8月开始建设，2021年7月建设完成，形成年销售柴油2000吨，汽油2100吨，桶装润滑油1吨的生产能力。目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收的条件。

受中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖石油支公司委托，浙江新锡检测技术有限公司承担该项目的环保竣工验收工作。根据中华人民共和国生态环境部《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（公告2018年第9号）的规定和要求，我公司于2021年11月1日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，并在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案。

依据监测方案，我公司于2021年11月12~13日、18日对现场进行监测和环境保护检查，在此基础上编写此报告。

三、验收监测依据

3.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

1. 中华人民共和国主席令[2014]第 9 号《中华人民共和国环境保护法》(2015 年 1 月起施行)
2. 《中华人民共和国水污染防治法》(2017.6.27)；
3. 《中华人民共和国大气污染防治法》(2018.10.26)；
4. 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018.12.29)；
5. 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020.4.29)；
6. 中华人民共和国国务院令 第 682 号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》(2017 年 10 月 1 日起实施)
7. 浙江省人民政府令[2018]第 364 号《浙江省建设项目环境影响评价管理办法》(2021 版)
8. 浙江省环境保护厅环发[2007]第 12 号《浙江省降低新建项目环境影响评价“三同时”管理办法》

3.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

1. 原国家环境保护总局环发[2000]第 38 号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》及附件《建设项目竣工环境保护设施竣工验收监测技术要求(试行)》
2. 中华人民共和国生态环境部《建设项目竣工环境保护验收技术规范 污染影响类》(公告 2018 年第 0 号) (生态环境部办公厅 2018 年 5 月 16 日发布)
3. 环境保护部环办[2015]第 113 号《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》(环办[2015]113 号)

4、中华人民共和国环境保护部《储油库、加油站大气污染治理实施细则检测技术规范》（公告 2008 年第 7 号）（环保部 2008 年 4 月 15 日发布）

2.3 建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定

- 1、浙江普环境科技有限公司《中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖石油支公司雅山加油站建设项目环境影响报告表》
- 2、嘉兴市生态环境局（港区）《关于《关于中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖石油支公司雅山加油站环境影响报告表的审查意见》的审查意见》（嘉环（港）建[2020]19 号）

2.4 其他相关文件

- 1、中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖石油支公司《中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖石油支公司雅山加油站建设项目环保竣工验收监测委托书》
- 2、浙江新鸿检测技术有限公司《中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖石油支公司雅山加油站建设项目环保竣工验收监测方案》

三、工程建设情况

3.1 地理位置及平面图

本项目位于嘉兴港区正公港东侧、海宁河北侧、港务物流公司西侧（中心经纬度： $E121^{\circ}04'23.76''$ $N30^{\circ}36'57.45''$ ）。项目东侧为港务物流公司，南侧为海宁港，往南有一户农居，再往南为嘉兴新市鼎里镇型建材有限公司；西侧为乍王公路，再往西为横山街道三区，北侧为湖州港务物流有限公司。

鋪理位置是圖 3-31，平面布置是圖 3-2。



图 3-1 项目地理位置图




图 3-2 所县平面布置图

3.2 建设内容

本项目总投资 3000 万元，设有 1 台双油品四枪潜油泵加油机，1 台三油品六枪潜油泵加油机，2 台单油品四枪潜油泵加油机，1 个 50m³ 柴油罐，1 个 30m³ 柴油罐，3 个 30m³ 汽油罐等设备，拥有年销售柴油 2000 吨，汽油 2100 吨，桶装润滑油 1 吨的能力。

环评环境影响报告表及其审批部门审批决定建设内容与实际建设内容一览表，见表 3-1。

表 3-1 环境影响报告表及其审批部门审批决定建设内容与实际建设内容一览表

环境影响报告表及其审批部门审批决定建设内容	实际建设内容
中国石化润滑油销售有限公司山东泰安分公司加油站，位于泰安市泰山区，占地面积 3221.30m²，投资 2024 万元。设有 1 台双油品四枪潜油泵加油机，1 台三油品六枪潜油泵加油机，2 台单油品四枪潜油泵加油机，1 个 50m³ 柴油罐，1 个 30m³ 柴油罐，3 个 30m³ 汽油罐等设备，拥有年销售柴油 2000 吨，汽油 2100 吨，桶装润滑油 1 吨的能力。	本项目位于泰安市泰山区，占地面积 3221.30m²，投资 3000 万元。设有 1 台双油品四枪潜油泵加油机，1 台三油品六枪潜油泵加油机，2 台单油品四枪潜油泵加油机，1 个 50m³ 柴油罐，1 个 30m³ 柴油罐，3 个 30m³ 汽油罐等设备，拥有年销售柴油 2000 吨，汽油 2100 吨，桶装润滑油 1 吨的能力。

3.3 主要设备

建设规模主要生产设备见表 3-2。

表 3-2 建设项目主要生产设备一览表

序号	设备名称	单位/建设数量	实际建设数量
1	50m ³ 柴油罐	1 台	1 个
2	30m ³ 柴油罐	1 台	1 个
3	30m ³ 汽油罐	3 台	3 个
4	双油品四枪潜油泵加油机	1 台	1 台
5	三油品六枪潜油泵加油机	1 台	1 台
6	单油品四枪潜油泵加油机	2 台	2 台
7	液位仪及辅助设备	5 套	5 套
8	配电柜	1 台	1 台
9	发电机	1 台	1 台

2021年12月20日

10	式水型	12 个	15 个
11	式水型	12 个	15 个
12	式水型	12 个	15 个
13	式水型	12 个	15 个

注：设备情况见附件。

3.4 主要原辅料及燃料

本项目主要原辅材料及消耗见表 3-3。

表 3-3 主要原辅料消耗一览表

序号	原辅料名称	2020 年消耗量	2021 年消耗量	2022 年消耗量
1	柴油	2000	404	1000
2	汽油	2100	510	2040
3	柴油	11	0.24	0.96
4	润滑油、添加剂等	≤1	≤1	≤1

注：原辅料消耗由企业提供，详见附件。

3.5 水源

本项目用水取自当地自来水厂，主要用水为生活用水和地面清洗用水。

根据企业提供 2021 年 8 月-10 月废水排放量统计（详见附件 1），本项目废水排放量约为 270 吨，折合全年废水排放量为 1080 吨/年。

3.6 生产工艺

本加油站采用常规的燃油工艺，加油机由加油机本身自带的系统通过软管和油管，将燃油由卸油加油罐地埋式贮油罐内，加油机本身自带的系统将油品由储油罐吸到加油机内，经泵提升加压后给汽车油箱加油。加油站工艺流程如下：




图 3-3 汽油加油工艺流程图




图 3-4 柴油加油工艺流程图

工艺简述:

卸油: 加油站进油采用油罐车陆路运输, 采用密闭式卸油工艺, 通过防静电软管连接油罐车和卸油口快速接头, 将油品卸入相应油罐。为了防止油品挥发而造成的火灾爆炸事故, 油罐车卸油时采用密闭式卸油。且汽油罐安装了卸油油气回收系统。

储油: 油罐和管道均埋地敷设, 设置在室外。为了防止油品挥发而造成的火灾爆炸事故, 油罐车卸油时采用密闭式卸油, 油罐设有通气管, 且通气管上安装有阻火器以防止火星从管口进入油罐而造成火灾事故; 为了实时监控油罐内液面高度, 采用带高液位报警功能的液位计。

加油: 该加油站汽车加油采用潜泵式加油机加油, 罐内油品由潜油泵通过管道输送至加油机向汽车加油。当加汽油时, 加油卸油油气回收系统在提枪时分散式真空泵自动工作, 车辆油箱口产生的油气通

设加油枪口上的回收孔进入加油枪，经回收软管和地下管收集至汽油罐内。油气经该罐罐前油气分离器，经油气罐安装了卸油油气回收系统。

3.7 项目变动情况

项目组成	项目建设内容
加油枪 92#、95#汽油 2100 枪	年销售 92#、95#、98#汽油 2100 吨
加油枪 92#、95#汽油 2100 枪	加油枪 92#、95#汽油 2100 枪

本项目环评中要求年销售 92#、95#汽油 2100 吨，实际建设中年销售 92#、95#、98#汽油 2100 吨。

本项目环评中要求建设 1 台双油品四枪加油机，1 台三油品六枪加油机，实际建设时建设 1 台双油品四枪加油机和 1 台三油品六枪加油机。

本项目其他已建工程性质、建设地点、建设内容、污染防治措施与环评报告基本一致，不构成重大变动。

四、环境保护设施工程

4.1 污染物治理/处置设施

4.1.1 废水

本项目废水主要为地面清洗废水、初期雨水和生活污水，地面清洗废水、初期雨水经隔油池处理后与经化粪池预处理达标后的生活污水一同纳入港区市政污水管网，最终经嘉善市联合污水处理厂处理达标后排入杭州湾。

废水来源及处理方式见表 4-1。

表 4-1 废水来源及处理方式一览表

废水来源	主要污染物	排放方式	处理设施	排放去向
地面清洗废水	石油类	间歇	隔油池	杭州湾
初期雨水	石油类	间歇		
生活污水	化学需氧量、氨氮、悬浮物	间歇	化粪池	

废水治理设施概况：

本项目污水处理具体工艺流程如下：




图 4-1 废水处理工艺流程

4.1.2 废气

本项目废气主要为油罐大小呼吸、油罐车卸油、加油机作业等排放的非甲烷总烃和恶臭。汽车尾气（车辆进出加油站时间较短，加油期间车辆均熄火，汽车尾气产生量较少）。

废气来源及处理方式见表4.2:

表 4.2 废气来源及处理方式

废气来源	治理方式	治理效果
储罐及卸油管线、油罐车舱内油气回收系统	密闭式油气回收系统	达标

本项目加油站油气回收系统方案可分为两个阶段,即:一阶段油罐车和油罐油气回收,二阶段加油机加油油气回收。油气回收系统方案原理图如图4.2:

一阶段油气回收系统是指采用密闭卸油方式将油料从油罐车卸至地下储油罐时,油罐内油气返回到油罐车的气相平衡式油气回收系统。因系统的回收率可达 95%,但回收的油气经油罐车提付油后,必须再经油罐车,吸附等方式进行浓缩、吸放,才能真正做到油气回收。一阶段油气回收系统即为“断点式油气回收系统”的地下储油罐一端有两个出口:一个用于连接输油管,一个用于连接装有弹性阀的油气回收管。装油罐车上的油气回收管正确连接到油罐的回收口时,弹性阀就会打开,同时排气阀关闭,使油罐中的油气能完全由回收管回到油罐车内。

三阶段油气回收系统用以回收加油时产生的油气。在加油站三阶段油气回收系统采用真空辅助式,真空辅助式系统是利用外部的抽吸动力,如真空泵在加油运转时产生约1200~1400Pa 的真空压力,再经过回收管、加油枪将油箱进油管处的油气回收。该系统操作同样需要油枪与加油口紧密贴合,但不需要在管口设置弹性式装置。



图 4-2 汽油油气回收实施方案原理图

4.1.3 噪声

本项目噪声主要为加油汽车进出站时产生的交通噪声，以及加油机作业时产生的噪声。具体治理措施为：加强加油站内交通管理，设置禁鸣标识，汽车行驶限速在 5 km/h 以下；加强设备维护保养，加强植被绿化。

4.1.4 固（液）体废物

4.1.4.1 种类和属性

表 4-3 固体废物种类和汇总表

序号	名称/物料名称	来源/产生环节	实际产生情况	属性	处置/去向	废物代码
1	清洗油泥	清洗油泥	未产生	危险废物	《国家危险废物名录》（2021 年）以及《危险废物鉴别标准》	9003-249-48
2	隔油池油泥	隔油池油泥	未产生	危险废物		9003-210-08
3	含油抹布、手套	含油抹布、手套	未产生	危险废物		9003-041-49
4	生活垃圾	生活垃圾	已产生	一般固废		

注：根据《国家危险废物名录》（2021）附录：危险废物豁免清单，含油抹布、手套属于危险废物（9003-041-49），但全过程可不按危险废物管理，因此本项目含油抹布混入生活垃圾清运；清洗油泥只在更换油品清罐时产生。

本项目产生的危险废物包括清洗油泥、隔油池油泥和含油抹布、手套，产生的一般固废为生活垃圾。

4.1.4.2 固体废物产生情况

固体废物产生情况见表 4-4。

表 4-4 固体废物产生情况汇总表

序号	固废名称	产生工序	属性	产生量	2023 年 8 月-10 月 产生量	折合全年 产生量
1	清洗油泥	储罐清洗	危险废物	20.5t/a	0.0025t/a	0.0
2	隔油池油泥	隔油池清理	危险废物	10.05t/a	0.00125t/a	0.0
3	抹布、手套 等	日常维护 等	一般固废	0.002t/a	0.0004t/a	0.0016t/a
4	生活垃圾	员工生活	一般固废	1.825t/a	0.44t/a	1.80

4.1.4.3 固体废物利用与处置情况

固体废物利用与处置见表 4-5。

表 4-5 固体废物利用与处置情况汇总表

序号	固废名称	产生工序	属性	利用或处置方式	利用或处置单位	处置量
1	清洗油泥	储罐清洗	危险废物	委托有资质单位 处置	慈溪市明华易联 环保科技有限公司	20.5000186
2	隔油池油泥	隔油池清理	危险废物	委托有资质单位 处置	慈溪市明华易联 环保科技有限公司	
3	抹布、手套 等	日常维护 等	一般固废	委托有资质单位 处置	慈溪市明华易联 环保科技有限公司	
4	生活垃圾	员工生活	一般固废	委托有资质单位 处置	慈溪市明华易联 环保科技有限公司	

本项目产生的清洗油泥、隔油池油泥委托东阳市易联环保科技有限公司（3307000186）处置；含油抹布、手套混入生活垃圾一同委托环卫部门统一清运。

4.1.4.4 固废污染防治配套工程

加油站已设有垃圾桶，生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运；清洗油泥、隔油池油泥委托有资质单位处置，并要求处置单位在清运当天用专用车辆直接把清洗油泥、隔油池油泥运走，然后安全处置；清洗油泥、隔油池油泥不在站内收集、暂存，故本项目无新设置固废仓库。

4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况

项目实际总投资 3000 万元，其中环保总投资为 50 万元，占总投资的 1.67%。

项目环保投资情况见表 4-6。

表 4-6 工程环保设施投资情况

环保设施名称	投资金额 (万元)	备注
废气治理	20	
废水处理	10	
噪声治理	5	
固废处理	5	
绿化建设	10	
合计	50	

中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖石油支公司独山加油站新建项目进行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行，本项目环评，环评批复，实际建设情况如下：

表 4-7 环评要求 批复要求和实际建设情况对照表

1. 项目要求 1.1 项目背景及意义 1.2 项目目标 1.3 项目范围 1.4 项目组织 1.5 项目预算 1.6 项目风险 1.7 项目进度 1.8 项目成果 1.9 项目总结	2. 项目要求 2.1 项目背景及意义 2.2 项目目标 2.3 项目范围 2.4 项目组织 2.5 项目预算 2.6 项目风险 2.7 项目进度 2.8 项目成果 2.9 项目总结	3. 项目要求 3.1 项目背景及意义 3.2 项目目标 3.3 项目范围 3.4 项目组织 3.5 项目预算 3.6 项目风险 3.7 项目进度 3.8 项目成果 3.9 项目总结	4. 项目要求 4.1 项目背景及意义 4.2 项目目标 4.3 项目范围 4.4 项目组织 4.5 项目预算 4.6 项目风险 4.7 项目进度 4.8 项目成果 4.9 项目总结
---	---	---	---

		明林重交=新港入=05建路三山和工部口匯 一昨是日在田則製成材料《此牌推測》 則存一十餘冊行(6月)8507-3001自及運倫為 辦《一放工山計其總數一二三》又置發安給 發即(二維界)計(8509)2000元非總收單確理: 出。前次已解送性者計下條,按此一二三
--	--	---

五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议

主要结论:

本项目为中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖销售分公司独山加油站,位于嘉兴港区乍王公路东侧,凉亭洲非衢,港港物流公司西侧,选址符合嘉兴港区城市总体规划,符合平湖市环境功能区划,地块内总体布局合理。项目在建设及运营过程会产生废气、固体废物、噪声及废水。在采取科学、规范管理 and 污染防治措施后,可基本控制环境污染,项目所排污染物对周边环境影响不大。本环评认为,在全面落实本报告提出的各项环保措施的基础上,切实做到“三同时”,并在营运期内持之以恒地加强管理,从环保角度来看,本项目是可行的。

主要建议:

(1) 为了使厂区内各项污染防治措施达到较好的实际使用效果,建议建设单位建立健全的环境保护制度,安排专人负责经常性的监督管理工作,加强各种处理设施的维修、保养及管理,确保污染治理设施的正常运转。

(2) 在经营过程中应建立完善健全岗位责任制,提高员工的操作水平,建议开展劳动安全卫生技术措施和管理对策,加油站操作人员必须经过培训,培训合格方可上岗。

(3) 接受当地环保部门的监督和管理,遵守有关环境法律法规,树立良好的企业形象,实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。

(4) 尽快落实三次油气回收系统和更换双层油罐。

5.2 审批部门审批决定

嘉兴生态环境局（港区）于 2020 年 7 月 10 日以“嘉环（港）建[2020]19 号”对本案批准提出了审查意见。

中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖石油支公司：

你公司《关于要求对中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖石油支公司雅山加油站环境影响报告书进行审批复函》及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《浙江省建设项目环境影响评价管理办法》等法律法规，经研究，现将我局审查意见函告如下：

一、根据你公司委托浙江智环境科技有限公司编制的《中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖石油支公司雅山加油站环境影响报告书（报批稿）》（以下简称《报告书》）及落实项目环保措施的企业法人承诺，浙江省企业投资项目备案通知书（项目代码：20111330400524030625070001），以及本项目环评报告编制单位意见及承诺情况，在符合产业政策与产业发展规划、选址符合区域土地利用等相关规划的前提下，原则同意《报告书》结论。

二、你公司拟投资 2924 万元，对位于雅山中路 658 号的加油站进行改建。拟在嘉兴港区乍王公路东侧、杭州湾北围，港港物流公司西侧新建加油站，主要经营汽车充电、加油、柴油零售业务。站内便利店等相关的销售服务。项目新增建筑面积 750 平方米，其中站房建筑面积 400 平方米，站棚顶部采用轻钢结构，罩棚 350 平方米，设 30 立方钢制埋地卧式油罐 4 个，50 立方钢制埋地卧式油罐 1 个，存储柴油、汽油和柴油；设 4 枪加油机 3 台，6 枪加油机 1 台。

三、在项目建设过程中，你公司要认真落实《报告书》提出的各项污染防治措施，严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，重点

做好以下工作:

(一)加强废水污染防治

按“清污分流、雨污分流”原则,建设完善的厂内给排水管网,污水收集处理系统须采取防腐、防渗、防渗措施,项目产生的地面冲洗废水,初期雨水经隔油池处理后和经化粪池预处理的生活污水一起排入市政污水管网。厂内废水纳管执行《污水综合排放标准》

(GB8978-1996)三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)要求。

(二)加强废气污染防治

本项目生产废气主要为储油罐灌注、油罐车装卸和加油作业等过程中产生的油气,项目须采取密闭式卸油、自封式加油,配备油气回收系统,加强管理等有效方式,防止“跑、冒、滴、漏”的现象产生,最大程度减少无组织废气,对周边环境的影响。项目废气管控执行《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)要求,非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中新污染源的二级标准;恶臭浓度无组织排放监控浓度限值执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1恶臭污染物厂界标准值。加油站内VOC无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1特别排放限值要求,根据《报告表》,本项目无需设置大气环境防护距离。

(三)加强噪声污染防治

采取各项噪声污染防治措施,确保西厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准要求,其余厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

(四)加强固废污染防治

按照“资源化、无害化、减量化”处置原则，建立留置制度，规范设置危险废物暂存设施。危险废物暂存设施应分类收集、堆放，分区放置，年可积累资源内综合利用。桶装产生的油罐清洗油泥及隔油池油泥等危险废物委托有资质和能力的单位综合利用或无害化处置。并严格按照有关规定办理危险废物转移报批手续，严格执行危险废物转移联单制度，严禁委托无资质单位运输危险废物。严禁委托无相应危险废物处理资质的个人和单位处置危险废物，严禁非法排放、倾倒、处置危险废物；含油抹布及手套等混入生活垃圾后由库尔勒油田统一清运；固废贮存和处置严格执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单，《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单的要求，确保处置过程不对环境造成二次污染。

四、落实污染物排放总量控制措施及排污权有偿使用与交易制度。按照《报告表》结论，该项目新增主要污染物外排环境总量控制为： $\text{COD}_m \leq 0.062$ 吨/年， $\text{NH}_3\text{-N} \leq 0.006$ 吨/年及 $\text{VOC}_m \leq 0.945$ 吨/年。根据《新疆维吾尔自治区主要污染物总量准入管理办法(试行)》(新环发[2012]10号)，本项目在加油项目，为辅助功能配套设施建设，不属于工业项目，故本项目主要污染物排放总量无需替代削减。

五、遵循项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环评文件。自批准之日起满5年，项目开工建设建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境文件情形的，应依法办理相关环保手续。

六、因变更内容和《报告表》中提出的污染防治措施，你公司应在

服设计、建设、运营和管理中认真落实以落实，确保在项目建设和运营中的环境安全。你公司须严格执行环保“三同时”制度，落实法人承诺：项目竣工后，应当按照生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

七、你单位对本单位决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向浙江省生态环境厅或者海盐市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向所在地人民法院起诉。

六、验收执行标准

6.1 污染物排放标准

6.1.1 废水执行标准

本项目废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准。其中氨氮、总磷执行《工业企业废水、磷污染物间接排放标准》(DB33/887-2013)标准。

具体执行标准见表 6-1。

表 6-1 废水排放标准

项目	标准限值	单位 mg/L, pH 无量纲
pH 值	6~9	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准
悬浮物	400	
石油类物质	500	
生化需氧量	300	
氨氮	20	《工业企业废水、磷污染物间接排放标准》(DB33/887-2013)一级标准
总磷	35	
总氮	100	

6.1.2 废气执行标准

加油站油气回收管线检测值应符合《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中表 1 规定的最大允许限值。油气回收系统密闭性压力检测值应符合《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中表 2 规定的最小剩余压力限值。各种加油油气回收系统的气液比应在大于等于 1:0 和小于等于 1:3 范围内，详见表 6-2~表 6-3。

非甲烷总烃废气回收执行《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)表 3 标准。废气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 1 中“二级标准+新扩改建”。具体见

表 6-4~6-5:

厂区内非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表 A.1 中的特别排放限值。具体见表 6-6。

表 6-2 加油站油气回收管线液阻最大压力限值

油气流量 L/min	最大压力 Pa
100	40
250	90
300	155

表 6-3 加油站油气回收系统密闭性检测最小剩余压力限值

单位: Pa

储罐通气空号 (L/h)	受影响的加油枪数				
	1-6	7-12	13-18	19-24	>24
1895	182	172	162	152	142
2082	199	189	179	169	159
2271	217	204	194	184	177
2460	235	219	209	199	192
2650	244	234	224	214	204
2839	257	244	234	224	217
3028	267	257	247	237	229
3217	277	267	257	249	239
3407	286	277	267	257	249
3596	294	284	274	267	259
3785	301	294	284	274	267
3974	309	309	301	304	296
4163	319	311	304	320	310
4352	329	319	311	314	306
4541	339	329	321	324	316
4730	349	339	334	334	326
4919	359	349	344	344	336
5108	369	359	354	359	346
5297	376	369	364	369	356
5486	389	381	376	371	366
5675	396	391	386	381	376
5864	404	399	394	389	384
6053	411	406	401	396	391
6242	416	411	409	404	399

ZJXSHJY-210187

项目主要指标					
项目名称	独山加油站	GB18597	65	55	《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中4类声环境功能区噪声限值

6.1.4 固（液）体废物参照标准

本项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发[2009]76号）中的有关规范要求。一般固废处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定，危险废物执行《国家危险废物名录（2021版）》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中有关规定。一般固废和危险废物还应满足《关于印发〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》中的要求。

6.1.5 总量控制

根据浙江省环境科技有限公司《中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖石油支公司独山加油站建设项目环境影响报告表》确定本项目总量控制指标为：COD_{Cr}0.962t/a、NH₃-N0.006t/a、VOCs0.945t/a。

6.2 环境质量标准

6.2.1 环境空气

本项目环境空气中非甲烷总烃根据《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）中的相关规定，选用2.0mg/m³作为其一次值标准浓度限值，详见表6-8。

表 6-8 环境空气执行标准

项目	一次值 (mg/m ³)	标准来源
非甲烷总烃	2.0	《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）中的相关规定，选用2.0mg/m ³ 并

6.2.2 声环境

本项目噪声源强调查执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类声功能区标准，详见表 6-9。

表 6.9 声环境执行标准

声源位置	声源	声级	声级修正	声级修正	声级修正
噪声三要素	噪声 A 声级	dB(A)	dB	dB	《声环境质量标准》 (GB3096-2008)3类功能区标准

七. 验收监测内容

7.1 环境保护设施调试运行效果

通过对各类污染物排放及各类污染治理设施处理效率的监测，来说明环境保护设施调试运行效果。具体监测内容如下：

7.1.1 废水监测

废水监测内容及频次见表 7-1

表 7-1 废水监测内容及频次

监测点位	监测指标	监测频次
废水入排口	pH、总磷、化学需氧量、氨氮、总氮、石油类、挥发酚、苯系物、氯离子、硫酸根、氟离子	监测 2 次，每天 4 次（08:00、12:00、18:00、22:00）

7.1.2 废气监测

废气监测主要内容频次详见表 7-2

表 7-2 废气监测内容频次

监测对象	监测点位	污染物名称	监测频次
无组织排放	厂界 1 个、厂内 3 个	非甲烷总烃、臭气浓度	监测 2 次，每天 4 次
	厂界 1 个、厂内 1 个	非甲烷总烃	监测 2 次，每天 4 次

7.1.3 噪声监测

场界四周各设 1 个监测点位，在场界围墙外 1m 处，传声器位置高于墙体并指向声源处，监测 2 天，昼间，夜间各一次，详见表 7-3。

表 7-3 噪声监测内容及监测频次

监测对象	监测点位	监测频次
厂界噪声	厂界四周 1 个监测点位	监测 2 天，昼间，夜间各一次

7.1.4 固（液）体废物监测

调查该项目产生的固体废物的种类、属性、年产生量和处理方式。

7.2 环境质量监测

根据环评及现场勘查，本项目南侧有农居，设 1 个敏感点位。

八、质量保证及质量控制

8.1 监测分析方法

表 8-1 监测分析方法一览表

类别	项目名称	检测方法/依据	仪器设备
废气	非甲烷总烃	环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接插入式相色谱法 HJ 604-2017	气相色谱仪
	恶臭浓度	空气异味/恶臭的测定 三点比较法直接法 GB/T 14675-93	—
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	便携式 pH 计
	化学需氧量	水质化学需氧量的测定重铬酸钾法 HJ 828-2017	—
	五日生化需氧量	水质五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定稀释与接种法 HJ 505-2009	溶解氧测定仪
	氨氮	水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计
	总磷	水质总磷的测定钼锑抗分光光度法 GB/T 11893-1989	分光光度计
	总氮	水质总氮的测定碱性过硫酸钾分光光度法 GB/T 11893-1989	分光光度计
	石油类	水质石油类的测定重量法 GB/T 11893-1989	—
噪声	噪声	社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008	噪声频谱分析仪
	废气	《加油站大气污染物排放标准》 GB 20952-2007 附录 A、附录 B、附录 C	—
	恶臭	《恶臭污染物排放标准》 GB 14554-93	—
	其他	《加油站大气污染物排放标准》 GB 20952-2007 附录 B、附录 C	—

8.2 现场监测仪器情况

表 8-2 现场监测仪器一览表

仪器名称	规格型号	检测因子	测量范围	分辨率
空气自动监测系统	7000 型	颗粒物、气态污染物	0~1000μg/m ³	0.1μg/m ³
水质自动监测系统	KH3051 型	化学需氧量	0~1500mg/L	0.1mg/L
风速仪	TSK5500	风速	0~30m/s	±3%
气压计	D51M3	大气压力	80~106kPa	0.1kPa

通 用 型 推 車	HS62XXB	推 車	JO-LC001100	推 車
-----------	---------	-----	-------------	-----

8.3 人员资质

表 K-3 项目参与验收人员一览表

V/VB	姓名	职称	注册证书号
张世新	董继芳	助理工程师	HJ-SGZ-0153
	田素兰	助理工程师	HJ-SGZ-0180
	李丽娟	助理工程师	HJ-SGZ-0882
	周辉	系统管理员	HJ-SGZ-0300
郭德成	高金明		HJ-SGZ-0986
	潘思祖		HJ-SGZ-0173
	陈三喜		HJ-SGZ-0884
	徐强		HJ-SGZ-0667
	黄国星	助理工程师	HJ-SGZ-0332
	任达刚		HJ-SGZ-0777
	傅盛	助理工程师	HJ-SGZ-0330
	吕伟建	助理工程师	HJ-SGZ-0666
	尹峰	工程师	HJ-SGZ-0323
	廖廷杰	工程师	HJ-SGZ-0227
	喻旭	助理工程师	HJ-SGZ-1855
	陈敬州	工程师	HJ-SGZ-0320
	姜爱华	助理工程师	HJ-SGZ-0446
袁伟雄	助理工程师	HJ-SGZ-0957	

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》(第四版)的要求进行。在现场监测期间,对废水入网口的水样采取下行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明,本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品测试结果见表 8-4。

表 8-4 平行样品测试结果表

单位: 除 pH 外均 mg/L

检测项目	平行样			
	HJ-2011275-004	HJ-2011275-004 HJ-011	相对偏差 1/100	允许相对偏差 1/100
化学需氧量	260	257	1.0	≤10
氨氮	14.4	14.5	0.8	≤10
五日生化需氧量	55.1	52.0	2.3	≤5
总磷	4.55	4.60	0.5	≤5
检测项目	平行样			
	HJ-2011275-008	HJ-2011275-008 HJ-011	相对偏差 1/100	允许相对偏差 1/100
化学需氧量	315	304	1.3	≤10
氨氮	15.0	15.8	0.4	≤10
五日生化需氧量	62.8	60.1	2.0	≤5
总磷	6.62	6.60	0.2	≤5

注: 以上检测数据详见检测报告 ZJXH(TH)-201875。

8.5 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1) 气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《空气和废气监测分析方法》(第四版)的要求进行。

(2) 尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3) 被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围(即 30%-70%之间)。

(4) 采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校准。烟气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定), 在测试时应保证采样流量的准确。

8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准, 测量前后仪器的灵敏度相差不大于 0.5dB, 若大于 0.5 dB 测试数据无效。本次验收噪声测

试校准记录如下:

表 8-5 噪声测试校准记录

日期时间	标准值 (dB)	测量值 (dB)	偏差 (dB)	测量值 (dB)	偏差 (dB)	备注
2021.11.12	94.0	94.8	0.2	93.0	-0.4	符合
2021.11.13	94.0	93.0	-0.4	93.0	-0.4	符合

九、验收监测结果与分析评价

9.1 生产工况

验收监测期间，中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖石油支公司雅山加油站生产负荷符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况大于 75%的要求。

监测期间工况详见表 9-1。

表 9-1 建设项目竣工验收监测期间销售量核实

监测日期	产品类型		实际销售量	设计销售量	生产负荷 (%)
2021.11.12	0#柴油		4.55 吨/天	5.48 吨/天	83
	汽油	92#	4.77 吨/天	5.55 吨/天	
		95#			
		98#			
	桶装润滑油		正常销售		
润滑油、日常生 活用品		正常销售			
2021.11.19	0#柴油		5.26 吨/天	6.48 吨/天	96
	汽油	92#	5.52 吨/天	6.75 吨/天	
		95#			
		98#			
	桶装润滑油		正常销售		
润滑油、日常生 活用品		正常销售			

注：日设计销售量等于全年设计销售量除以全年工作天数（365 天）。

9.2 污染物排放监测结果

9.2.1 废水

验收监测期间，中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖石油支公司雅山加油站废水入网口 pH 值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类日均值（范围）均能达到《污水综合排放标准》

（GB8978-1996）中的三级标准。氨氮、总磷日均值均能达到《工业企业废水、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表 1 标准，详见表 9-2。

表 0-2 废水监测结果统计表

采样日期	序号	采样点名称	采样位置	采样深度	采样时间	采样地点	采样人	采样设备	采样量	采样频率	采样结果	备注
2024 年 12 月	第一类	第一类	第一类	第一类	第一类	第一类	第一类	第一类	第一类	第一类	第一类	第一类
	第二类	第二类	第二类	第二类	第二类	第二类	第二类	第二类	第二类	第二类	第二类	第二类
	第三类	第三类	第三类	第三类	第三类	第三类	第三类	第三类	第三类	第三类	第三类	第三类
	第四类	第四类	第四类	第四类	第四类	第四类	第四类	第四类	第四类	第四类	第四类	第四类
	第五类	第五类	第五类	第五类	第五类	第五类	第五类	第五类	第五类	第五类	第五类	第五类
	第六类	第六类	第六类	第六类	第六类	第六类	第六类	第六类	第六类	第六类	第六类	第六类
	第七类	第七类	第七类	第七类	第七类	第七类	第七类	第七类	第七类	第七类	第七类	第七类
	第八类	第八类	第八类	第八类	第八类	第八类	第八类	第八类	第八类	第八类	第八类	第八类
	第九类	第九类	第九类	第九类	第九类	第九类	第九类	第九类	第九类	第九类	第九类	第九类
	第十类	第十类	第十类	第十类	第十类	第十类	第十类	第十类	第十类	第十类	第十类	第十类
2024 年 12 月	第一类	第一类	第一类	第一类	第一类	第一类	第一类	第一类	第一类	第一类	第一类	第一类
	第二类	第二类	第二类	第二类	第二类	第二类	第二类	第二类	第二类	第二类	第二类	第二类
	第三类	第三类	第三类	第三类	第三类	第三类	第三类	第三类	第三类	第三类	第三类	第三类
	第四类	第四类	第四类	第四类	第四类	第四类	第四类	第四类	第四类	第四类	第四类	第四类
	第五类	第五类	第五类	第五类	第五类	第五类	第五类	第五类	第五类	第五类	第五类	第五类
	第六类	第六类	第六类	第六类	第六类	第六类	第六类	第六类	第六类	第六类	第六类	第六类
	第七类	第七类	第七类	第七类	第七类	第七类	第七类	第七类	第七类	第七类	第七类	第七类
	第八类	第八类	第八类	第八类	第八类	第八类	第八类	第八类	第八类	第八类	第八类	第八类
	第九类	第九类	第九类	第九类	第九类	第九类	第九类	第九类	第九类	第九类	第九类	第九类
	第十类	第十类	第十类	第十类	第十类	第十类	第十类	第十类	第十类	第十类	第十类	第十类

注：以上检测数据详见检测报告 ZJXN(MD)-2024-1275。

9.2.2 废气

1) 无组织废气

验收监测期间，中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖石油支公司难山加油站场界无组织废气中非甲烷总烃浓度最大值低于《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)表3标准，臭气浓度浓度最大值低于《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中三级标准(新扩改建)，加油区外1m处(下风向)非甲烷总烃浓度最大值低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中特别排放限值。

无组织排放监测点位见图3-2，监测期间气象参数见表9-3，无组织排放监测结果见表9-4。

表 9-3 监测期间气象参数

采样日期	采样地点	风向	风速:m/s	气温:℃	气压:kPa	天气情况
2021.11.12	中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖石油支公司难山加油站	W	2.3	18.1	102.11	晴
		W	2.7	18.4	102.54	晴
		W	2.6	17.7	102.31	晴
		W	2.4	17.2	102.41	晴
2021.11.13		W	2.3	15.7	101.42	晴
		W	2.5	16.1	102.03	晴
		W	2.3	15.9	101.86	晴
		W	2.8	14.3	101.23	晴

表 9-4 无组织废气监测结果

采样日期	污染物名称	采样位置	第一次	第二次	第三次	第四次	标准限值	达标情况
2021.11.12	臭气浓度 (无量纲)	场界上风向	11	11	11	11	20	达标
		场界下风向 1	12	16	16	16		
		场界下风向 2	13	15	15	13		
		场界下风向 3	15	16	16	14		
	非甲烷总烃	场界上风向	1.03	0.950	1.32	1.04	4.0	达标
		场界下风向 1	1.13	1.18	1.42	1.09		
		场界下风向 2	1.21	1.15	1.39	1.08		

		检测项目 3	1.15	1.04	1.44	1.12		
		加油站油气回收系统密闭性	1.00	1.02	1.00	1.00		
2021.11.18	油气回收系统密闭性	检测项目 1	1.1	1.1	1.1	1.1	20	合格
		检测项目 2	1.5	1.3	1.5	1.2		
		检测项目 3	1.6	1.2	1.2	1.2		
		检测项目 4	1.4	1.4	1.6	1.5		
	加油站油气回收系统密闭性	检测项目 1	1.00	1.02	1.00	1.00	20	合格
		检测项目 2	1.05	1.04	1.05	1.00		
		检测项目 3	1.13	1.04	1.00	1.24		
		检测项目 4	1.20	1.10	1.15	1.24		

注：以上检测数据详见检测报告 ZJXH(6.6)-2021274。

2) 油气回收

验收监测期间，中国石化销售股份有限公司鄂州分公司随州加油加气站油气回收系统密闭性检测结果符合《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中规定的最大压力限值，加油站油气回收系统密闭性检测结果符合《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中规定的最大压力限值。加油站油气回收系统密闭性检测结果符合《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中规定的标准值。

气液比、密闭性、液阻检测点位见图 9-1，加油站密闭性监测结果见表 9-5，加油站液阻监测结果见表 9-6，加油站气液比监测结果见表 9-7。




图 0.1 气液比、密闭性、环境监测点位图

表 9-5 油气现场监测气象条件

监测日期	温度 (°C)	湿度 (%)	气压 (kPa)
2021.11.18	11.0	58.9	102.1

表 9-6 加油站密闭性监测结果

监测日期	检测时间	检测序号	加油量 (L)	油气浓度 (ppm)	油气压力 (Pa)	检测结果
2021.11.18	10:00	02 号、03 号、04 号	30±0.8	11	489	达标

注：以上检测数据详见检测报告 ZJXH(HJ)-2011436。

表 9-7 加油站液阻监测结果

检测日期	液阻范围 (Pa)		18.0L/min	25.0L/min	38.0L/min	是否达标
	02 号、03 号	04 号	15	15	15	
2021.11.18	02 号、03 号	04 号	15	15	28	达标
	02 号、03 号、04 号	04 号	15	15	28	达标

注：以上检测数据详见检测报告 ZJXH(HJ)-2011436。

表 9-8 加油站气液比监测结果

检测日期	检测序号	油品名称	油品规格	油品密度 (kg/m³)	标准值 (kg/L)	检测结果
2021.11.18	1	OPW	13.41	汽油	1.0~1.2	达标
	2	OPW	15.35	柴油	1.0~1.2	达标
	3	OPW	15.87	柴油	1.0~1.2	达标
	4	OPW	15.54	汽油	1.0~1.2	达标
	5	OPW	13.46	汽油	1.0~1.2	达标
	6	OPW	13.37	汽油	1.0~1.2	达标
	7	OPW	13.49	汽油	1.0~1.2	达标
	8	OPW	16.12	柴油	1.0~1.2	达标
	9	OPW	15.83	柴油	1.0~1.2	达标
	10	OPW	15.61	汽油	1.0~1.2	达标

注：以上检测数据详见检测报告 ZJXH(HJ)-2011436。

9.2.3 场界噪声

验收监测期间，中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖石油支公司舟山加油站西侧场界昼间，昼间噪声均达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中的 4 类标准，夜间，北侧场界昼间，

夜间噪声均达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中的3类标准。

场界噪声监测点位见图3-2；场界噪声监测结果见表9-9。

表 9-9 场界噪声监测结果

监测日期	监测位置	主要声源	昼间	夜间
			Leq15(A)	Leq10(BA)
2021.11.12	场界东	机械噪声	61.6	49.4
	场界南	机械噪声	61.0	51.0
	场界西	机械噪声	65.2	54.3
	场界北	机械噪声	59.8	51.3
2021.11.13	场界东	机械噪声	59.3	51.0
	场界南	机械噪声	62.0	49.6
	场界西	机械噪声	66.9	52.8
	场界北	机械噪声	62.4	51.4
标准限值			昼间 70, 夜间 55	55
超标情况			达标	达标

注：以上检测数据详见检测报告 ZJXH(HJ)-2101276。

9.2.4 污染物排放总量核算

1、废水

根据本项目实际运行水量平衡图，该项目全年废水入河量为 1080 吨。再根据嘉兴市联合污水处理厂排海浓度（该污水处理厂排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级 A 标准，即化学需氧量 $\leq 50\text{mg/L}$ ，氨氮 $\leq 5\text{mg/L}$ ），计算得出该企业实际废水污染因子排入环境的排放量。

废水监测因子排放量见表 9-10。

表 9-10 废水监测因子年排放量

监测项目	化学需氧量	氨氮
实际入河量排放量 t/a	0.054	0.005

2、废气

本项目 VOCs（非甲烷总烃）均以无组织形式排放，故本次验收不对 VOCs 总量进行核算。

1. 总量控制

本项目废水排放量为 1080 吨/年，废水中污染物化学需氧量和氨氮排放总量分别为 0.054 吨/年和 0.005 吨/年，达到国家中化需氧量 0.062 吨/年，氨氮 0.006 吨/年的总量控制要求。

本项目 VOCs（非甲烷总烃）均以无组织形式排放，故本次验收不对 VOCs 总量进行核算。

9.3 工程建设对环境的影响

9.3.1 环境空气

验收监测期间，中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖石化分公司甬山加油站周围居民环境空气中非甲烷总烃浓度均达到《大气污染物综合排放标准详解》中一次值浓度限值。

敏感点环境空气监测点位见图 3-2，敏感点环境空气监测结果见表 9-11。

表 9-11 敏感点环境空气监测结果

监测日期	采样地点	监测位置	第一次		第二次		标准限值	评价
			浓度	浓度	浓度	浓度		
2023.11.12	甬山加油站	西侧农居	1.04	1.08	1.05	1.00	2.00	达标
2023.11.13	甬山加油站	南侧农居	1.25	1.34	1.12	1.39	2.00	达标

注：以上监测数据详见检测报告 ZJXHUW-210487。

9.3.2 声环境

验收监测期间，中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖石化分公司甬山加油站周围居民居住点，夜间噪声监测结果均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类功能区标准的要求。

敏感点噪声监测点位见图 3-2，敏感点噪声监测结果见表 9-12。

十、环境管理检查

10.1 环保审批手续情况

企业于 2020 年 6 月委托浙江嘉兴环境检测有限公司编制完成了《中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖石油支公司独山加油站建设项目环境影响评价报告》。同年 9 月 10 日嘉兴市生态环境局（港区）对该项目出具了批复意见（甬环（港）建[2020]19 号）。

10.2 环境管理规章制度的建立及执行情况

中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖石油支公司已建立《中国石化销售股份有限公司环境保护管理规定》。中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖石油支公司独山加油站严格执行该制度。

10.3 环保机构设置和人员配备情况

中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖石油支公司独山加油站已设立环保管理组织及环保管理专岗，环保管理由站长负责。

10.4 环保设施运转情况

监测期间，企业环保设施均正常运行。

10.5 固（液）体废物处理、排放与综合利用情况

本项目产生的清洗油泥，隔油池油泥委托平湖市嘉德环保科技有限公司（33070001861）处置。废油抹布、手套等生活垃圾一同委托环卫部门统一清运。

10.6 突发性环境风险事故应急制度的建立情况

企业重新编制突发性环境应急预案，加油站已各配备一定的环境

风险防范及应急措施。建议按规范编制突发环境事件应急预案。企业应对可能发生的环境突发事故情景，落实承担相应职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并按预案要求开展应急演练。

10.7 厂区环境绿化情况

公司的行政办公区，生产区域周围绿化一般。

十一、验收监测结论及建议

11.1 环境保护设施调试效果

11.1.1 废水排放监测结论

验收监测期间,中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖石油支公司难山加油站废水入网后 pH 值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类日均值(范围)均能达到《污水综合排放标准》

《GB8978-1996》中的二级标准,氨氮、总磷日均值均能达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准。

11.1.2 废气排放监测结论

验收监测期间,中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖石油支公司难山加油站委托无组织废气中非甲烷总烃浓度最大值为《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)表 3 标准,臭气浓度浓度最大值为《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 1 中三级标准(新扩改建)。加油站外 1m 处 1 个风向 1 个非甲烷总烃浓度最大值为《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中特别排放限值。

验收监测期间,中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖石油支公司难山加油站油气回收系统密闭性压力检测值大于《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中规定的最小剩余压力限值,加油油气回收管线液阻检测值小于《加油站大气污染物排放标准》

(GB20952-2007)中规定的最大允许限值,加油枪气液比检测值符合《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中规定的标准值。

11.1.3 场界噪声监测结论

验收监测期间，中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖石油支公司雅山加油站西侧易源环保科技有限公司，夜间噪声均达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的 4 类标准。东、南、北侧易源公司，夜间噪声均达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的 3 类标准。

11.1.4 固（液）体废物监测结论

本项目产生的清洗油泥、隔油池油泥委托东阳市易源环保科技有限公司（3307000186）处理，含油抹布、手套进入生活垃圾垃圾一同委托环卫部门统一清运。

11.1.5 总量控制监测结论

本项目废水排放量为 1080 吨/年；废水中污染物化学需氧量和氨氮排放总量分别为 0.054 吨/年和 0.005 吨/年，达到环评中化学需氧量 0.062 吨/年、氨氮 0.006 吨/年的总量控制要求。

本项目 VOCs（非甲烷总烃）均以无组织形式排放，故本次验收不对 VOCs 总量进行核算。

11.2 工程建设对环境的影响

11.2.1 环境空气质量监测结果

验收监测期间，中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖石油支公司雅山加油站南侧农居环境空气中非甲烷总烃浓度均达到《大气污染物综合排放标准详解》中一次值浓度限值。

11.2.2 声环境质量监测结果

验收监测期间，中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖石油支公司雅山加油站南侧农居夜间，夜间噪声监测结果均达到《声环境质量

附件 1:

嘉兴市生态环境局文件



关于中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖 石油支公司平湖加油站环境影响报告表的 审查意见

中 国 石 化 销 售 有 限 公 司 浙 江 嘉 兴 平 湖 石 油 支 公 司 鉴：

你公司委托浙江嘉兴平湖石油支公司编制《中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖石油支公司平湖加油站环境影响报告表》（以下简称《报告表》），并经嘉兴市生态环境局平湖分局审批。经审查，该《报告表》编制内容符合国家有关标准、规范和导则的要求，对项目所在地的环境现状进行了调查，对项目建设和运营过程中可能产生的环境影响进行了预测和评价，提出了相应的污染防治措施和生态保护措施。经审查，该《报告表》编制内容符合国家有关标准、规范和导则的要求，对项目所在地的环境现状进行了调查，对项目建设和运营过程中可能产生的环境影响进行了预测和评价，提出了相应的污染防治措施和生态保护措施。经审查，该《报告表》编制内容符合国家有关标准、规范和导则的要求，对项目所在地的环境现状进行了调查，对项目建设和运营过程中可能产生的环境影响进行了预测和评价，提出了相应的污染防治措施和生态保护措施。

“我本人也从来没有想过要当什么大老板，我只是一个普通的人，我只想做一个好人，一个对社会有用的人。我从来没有想过要当什么大老板，我只是一个普通的人，我只想做一个好人，一个对社会有用的人。我从来没有想过要当什么大老板，我只是一个普通的人，我只想做一个好人，一个对社会有用的人。”

“我从来没有想过要当什么大老板，我只是一个普通的人，我只想做一个好人，一个对社会有用的人。我从来没有想过要当什么大老板，我只是一个普通的人，我只想做一个好人，一个对社会有用的人。我从来没有想过要当什么大老板，我只是一个普通的人，我只想做一个好人，一个对社会有用的人。”

“我从来没有想过要当什么大老板，我只是一个普通的人，我只想做一个好人，一个对社会有用的人。我从来没有想过要当什么大老板，我只是一个普通的人，我只想做一个好人，一个对社会有用的人。我从来没有想过要当什么大老板，我只是一个普通的人，我只想做一个好人，一个对社会有用的人。”

“我从来没有想过要当什么大老板，我只是一个普通的人，我只想做一个好人，一个对社会有用的人。”

“我从来没有想过要当什么大老板，我只是一个普通的人，我只想做一个好人，一个对社会有用的人。我从来没有想过要当什么大老板，我只是一个普通的人，我只想做一个好人，一个对社会有用的人。我从来没有想过要当什么大老板，我只是一个普通的人，我只想做一个好人，一个对社会有用的人。”

[illegible][illegible]

附件 3:

主要生产设备统计清单

序号	设备名称	规格型号	数量	单位	备注
1	1700 破碎机		1	台	
2	4000 破碎机		1	台	
3	2000 破碎机		2	台	
4	1.5m 破碎机		1	台	
5	1.5m 破碎机		1	台	
6	1.5m 破碎机		1	台	
7	1.5m 破碎机		1	台	
8	1.5m 破碎机		1	台	
9	1.5m 破碎机		1	台	
10	1.5m 破碎机		1	台	
11	1.5m 破碎机		1	台	
12	1.5m 破碎机		1	台	
13	1.5m 破碎机		1	台	
14	1.5m 破碎机		1	台	
15	1.5m 破碎机		1	台	
16	1.5m 破碎机		1	台	
17	1.5m 破碎机		1	台	
18	1.5m 破碎机		1	台	
19	1.5m 破碎机		1	台	
20	1.5m 破碎机		1	台	
21	1.5m 破碎机		1	台	
22	1.5m 破碎机		1	台	
23	1.5m 破碎机		1	台	
24	1.5m 破碎机		1	台	
25	1.5m 破碎机		1	台	
26	1.5m 破碎机		1	台	
27	1.5m 破碎机		1	台	
28	1.5m 破碎机		1	台	
29	1.5m 破碎机		1	台	
30	1.5m 破碎机		1	台	
31	1.5m 破碎机		1	台	
32	1.5m 破碎机		1	台	
33	1.5m 破碎机		1	台	
34	1.5m 破碎机		1	台	
35	1.5m 破碎机		1	台	
36	1.5m 破碎机		1	台	
37	1.5m 破碎机		1	台	
38	1.5m 破碎机		1	台	
39	1.5m 破碎机		1	台	
40	1.5m 破碎机		1	台	
41	1.5m 破碎机		1	台	
42	1.5m 破碎机		1	台	
43	1.5m 破碎机		1	台	
44	1.5m 破碎机		1	台	
45	1.5m 破碎机		1	台	
46	1.5m 破碎机		1	台	
47	1.5m 破碎机		1	台	
48	1.5m 破碎机		1	台	
49	1.5m 破碎机		1	台	
50	1.5m 破碎机		1	台	
51	1.5m 破碎机		1	台	
52	1.5m 破碎机		1	台	
53	1.5m 破碎机		1	台	
54	1.5m 破碎机		1	台	
55	1.5m 破碎机		1	台	
56	1.5m 破碎机		1	台	
57	1.5m 破碎机		1	台	
58	1.5m 破碎机		1	台	
59	1.5m 破碎机		1	台	
60	1.5m 破碎机		1	台	
61	1.5m 破碎机		1	台	
62	1.5m 破碎机		1	台	
63	1.5m 破碎机		1	台	
64	1.5m 破碎机		1	台	
65	1.5m 破碎机		1	台	
66	1.5m 破碎机		1	台	
67	1.5m 破碎机		1	台	
68	1.5m 破碎机		1	台	
69	1.5m 破碎机		1	台	
70	1.5m 破碎机		1	台	
71	1.5m 破碎机		1	台	
72	1.5m 破碎机		1	台	
73	1.5m 破碎机		1	台	
74	1.5m 破碎机		1	台	
75	1.5m 破碎机		1	台	
76	1.5m 破碎机		1	台	
77	1.5m 破碎机		1	台	
78	1.5m 破碎机		1	台	
79	1.5m 破碎机		1	台	
80	1.5m 破碎机		1	台	
81	1.5m 破碎机		1	台	
82	1.5m 破碎机		1	台	
83	1.5m 破碎机		1	台	
84	1.5m 破碎机		1	台	
85	1.5m 破碎机		1	台	
86	1.5m 破碎机		1	台	
87	1.5m 破碎机		1	台	
88	1.5m 破碎机		1	台	
89	1.5m 破碎机		1	台	
90	1.5m 破碎机		1	台	
91	1.5m 破碎机		1	台	
92	1.5m 破碎机		1	台	
93	1.5m 破碎机		1	台	
94	1.5m 破碎机		1	台	
95	1.5m 破碎机		1	台	
96	1.5m 破碎机		1	台	
97	1.5m 破碎机		1	台	
98	1.5m 破碎机		1	台	
99	1.5m 破碎机		1	台	
100	1.5m 破碎机		1	台	

2021 年 10 月 31 日 主要原辅材料消耗统计清单

序号	物料名称	规格	单位	消耗量	消耗率	备注
1	水		m³	1000	100%	
2	电		kWh	500	100%	
3	天然气		m³	200	100%	
4	蒸汽		t	100	100%	
5	柴油		L	50	100%	
6	汽油		L	30	100%	
7	润滑油		L	10	100%	
8	液压油		L	5	100%	
9	冷却水		m³	100	100%	
10	压缩空气		m³	100	100%	
11	工业用水		m³	100	100%	
12	生活用水		m³	10	100%	
13	工业废气		m³	100	100%	
14	工业废水		m³	100	100%	
15	工业固废		t	10	100%	
16	生活垃圾		t	1	100%	
17	危险废物		t	0.1	100%	
18	噪声		dB	100	100%	
19	振动		m/s²	100	100%	
20	辐射		Sv	100	100%	

2021 年 11 月 - 11 月 (因疫情延期) 清单

Figure 1 shows a schematic diagram of a building structure. The diagram is divided into two main vertical sections. The left section is labeled '100' at the top and '100' at the bottom. The right section is labeled '100' at the top and '100' at the bottom. The building has multiple floors, with horizontal lines indicating the floor levels. The diagram shows the structural layout of the building, including columns and beams.


Section 2: The Law of Conservation of Energy

Energy is the ability to do work. It can be stored or transferred, but it can never be created or destroyed.



附件4:

1



3
11
17
25

11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Figure 2

中國石化銷售股份有限公司浙江興化分公司重慶分公司重慶分公司

山西有 4 个市，即：太原市、大同市、阳泉市和长治市。其中太原市是山西省的省会，也是山西省最大的城市。太原市位于山西省中部，汾河下游，东濒太行山，西临吕梁山，南依沁河，北枕晋祠。太原市气候温和，四季分明，是山西省的政治、经济、文化、交通中心。太原市人口约 400 万，是山西省人口最多的城市。太原市的主要产业有煤炭、冶金、化工、机械、电子、轻工业等。太原市的城市建设日新月异，城市面貌焕然一新。太原市的城市绿化覆盖率不断提高，城市环境日益优美。太原市的城市管理水平不断提高，城市文明程度不断提高。太原市的城市形象日益提升，城市影响力不断扩大。

二、工程建設基本程序

一、產地：國標 五、抽獎：西門

[illegible]

1. 世界主要国家及地区经济概况

而 金 融 政 府 的 司 法 部 門 則 是 在 司 法 部 門 的 司 法 部 門 中 最 大 的 司 法 部 門 。

一、司 法 部 門

司 法 部 門 是 司 法 部 門 的 一 個 部 門 。

二、司 法 部 門

司 法 部 門 是 司 法 部 門 的 一 個 部 門 。

三、司 法 部 門

司 法 部 門 是 司 法 部 門 的 一 個 部 門 。

四、司 法 部 門 的 司 法 部 門

五、司 法 部 門 的 司 法 部 門

司 法 部 門 是 司 法 部 門 的 一 個 部 門 。

六、司 法 部 門 的 司 法 部 門

七、司 法 部 門 的 司 法 部 門

八、司 法 部 門 的 司 法 部 門

司 法 部 門 是 司 法 部 門 的 一 個 部 門 。

四、研究结论及政策建议

本文首先对 1997—2019 年中国不同地区居民消费价格指数进行了描述性统计，发现中国居民消费价格指数在 1997—2019 年间呈现出明显的上升趋势，且在不同地区之间存在显著差异。其次，本文利用多元回归模型，分析了影响中国居民消费价格指数的主要因素，包括货币供应量、利率、通货膨胀预期、成本推动、需求拉动等。最后，本文根据研究结论，提出了相应的政策建议，包括加强宏观调控、稳定物价、改善民生等。

（一）研究背景及意义。随着中国经济的快速发展，居民消费价格指数已成为衡量通货膨胀水平的重要指标。了解中国居民消费价格指数的变化规律及其影响因素，对于制定宏观经济政策、稳定物价、保障民生具有重要意义。本文旨在通过实证研究，揭示中国居民消费价格指数的运行规律，为政策制定提供理论依据。

（二）研究方法。本文采用多元回归模型，对 1997—2019 年中国居民消费价格指数进行了实证分析。模型中选取了货币供应量、利率、通货膨胀预期、成本推动、需求拉动等变量作为解释变量，居民消费价格指数作为被解释变量。通过回归分析，考察了各变量对居民消费价格指数的影响程度及方向。此外，本文还采用了描述性统计、时间序列分析等方法，对居民消费价格指数的变化趋势进行了初步分析。

根据研究结论，本文提出了以下政策建议：一是加强宏观调控，保持货币供应量适度增长，防止通货膨胀失控；二是稳定物价，特别是生活必需品价格，保障民生；三是改善民生，提高居民收入水平，增强消费能力；四是加强市场监管，打击囤积居奇、哄抬物价等行为；五是完善价格形成机制，发挥市场在资源配置中的决定性作用。

[illegible]

FIGURE 10.10 THE EFFECTS OF THE INCREASE IN THE PRICE OF A SUBSTITUTED COMMODITY ON THE DEMAND FOR A COMPLEMENTARY COMMODITY

● 2017年12月1日，中国银保监会发布《商业银行理财业务监督管理办法》，自2018年10月1日起施行。

[illegible][illegible][illegible]

五、工业对周边环境的影响

● 对维修工进行培训,使其能胜任岗位要求,对合格者颁发资质证书

中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖支公司 独山加油站重油项目

竣工环境保护验收监测报告

序号	监测项目	监测位置	监测日期	监测结果	评价标准
1	噪声	厂界外1米处	2023.12.15	55dB(A)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008
2	废气	加油区	2023.12.15	非甲烷总烃: 0.001g/m³	《加油站大气污染物排放标准》GB20952-2007
3	地下水	加油站地下	2023.12.15	石油类: 0.05mg/L	《地下水质量标准》GB/T14848-2017
4	土壤	加油站周边	2023.12.15	石油类: 0.05mg/kg	《土壤环境质量标准》GB15618-2018
5	固废	加油站	2023.12.15	生活垃圾: 0.5kg/d	《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008
6	环境风险	加油站	2023.12.15	环境风险潜势: II	《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018

中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖
石油支公司雅山加油站建设项目竣工环境
保护验收报告

第二部分：验收意见

中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖石油支公司雅山加油站建设 项目竣工环境保护验收意见

2024 年 12 月 3 日，中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖石油支公司严格按照国家有关法律法规，《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告 2018 年第 43 号），项目环评影响报告表批复批覆内容和批复要求，组织相关单位在企业厂区召开了“中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖石油支公司雅山加油站建设项目”竣工环境保护验收现场检查会，参加会议的成员单位有建设单位中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴销售分公司，验收监测及报告编制单位浙江和商检测技术有限公司，环评编制单位浙江蓝环检测技术有限公司等单位代表，会议同时邀请了 3 位专家（名单附后），与会代表听取了建设单位关于项目概况、验收监测单位所做工作介绍，并现场检查了该项目的必要环保设施运行情况，经认真讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设单位为中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖石油支公司，建设地点为平湖市雅山相路 658 号，总占地面积 3221.20 平方米，建筑面积 750 平方米，配备 1 个 50 立方米柴油罐、1 个 30 立方米柴油罐、3 个 30 立方米汽油罐等设备，设计形成年销售柴油 2000 吨、汽油 2000 吨，瓶装润滑油 1 吨的生产能力。

（二）建设过程及环保审批情况

2020年6月，公司委托浙江省环境科技有限公司编制了《中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖加油支公司舟山加油站建设项目环境影响评价》。2020年7月10日，嘉兴市生态环境局（嘉兴）以嘉环（建）审[2020]19号文予以审批。就前述项目加油经营设施和环保设施均已建成并运行正常，已具备竣工环境保护验收条件。

（二）投资情况

本项目实际投资额 3000 万元，其中实际环保投资 50 万元。

（四）验收范围

本次验收范围涉及《中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖加油支公司舟山加油站建设项目环境影响评价》所涉及的环保设施。

二、工程变更情况

本项目环评中要求年销售 92#、95#汽油 2100 吨，实际建设中年销售 92#、95#、98#汽油 2100 吨，本项目环评中要求设有 3 台双油品四枪潜油泵加油机，1 台三油品六枪潜油泵加油机，实际建设中设有 1 台双油品四枪潜油泵加油机，1 台三油品六枪潜油泵加油机，2 台单油品四枪潜油泵加油机，增设油品构成重大变化。因此，本项目建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目废水主要为地面清洗废水、初期雨水和生活污水，地面清洗废水、初期雨水经隔油池处理后与生化处理池处理达标后的生活污水

或一同纳入建设市政污水管网，最终经嘉善市联合污水处理厂处理达标后排入杭州湾。

4.3 废气

嘉善加油站采用浸没式卸油方式，卸油车配备油气回收系统，卸油时油罐中油气置换至油罐车内；加油采用密封式加油，配备油气回收系统将油气回收至油罐。

4.4 噪声

企业在大门处设置噪声设施；加油站站内设置噪声设施，设置禁鸣标识。汽车行驶限速在 40km/h 以下；加油设备噪声保障；加油站内绿化。

4.5 固废

项目主要为废洗油泥、隔油池油泥，均委托东阳市绿源环保科技有限公司处置；含油抹布及手套，生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

4.6 其他环境保护设施

1. 环境风险防范设施

企业应对可能发生的环境突发事件情景，落实企业应急预案的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。

2. 在线监测装置

企业目前《在线监测装置》无要求。

3. 其他设施

本项目环境影响报告表及审批部门审批意见中无其他环保设施无要求。

四、环境保护设施调试效果

2021 年 11 月 1 日，湖南新润检测技术有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案，依据监测方案，2021 年 11 月 12、13 日，湖南新润检测技术有限公司进行现场验收监测及环境管理检查。监测期间生产负荷大于 75%，主要结论如下：

1、验收监测期间，项目废水入网 pH 值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类日均值、浓度，均能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准；氨氮、总磷日均值达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T1962-2015）表 1 中的 B 级标准限值。

2、验收监测期间，项目非甲烷总烃废气排放浓度限值最大值为《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表 3 油气浓度无组织排放限值，臭气浓度浓度最大值为《恶臭污染物排放标准》

（GB14554-93）表 1 中三级标准（新扩改建），加油站噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表 1 中的 4a 类标准，噪声排放限值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中的 4a 类标准，厂界噪声排放限值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中的 4a 类标准，厂界噪声排放限值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中的 4a 类标准。

根据湖南新润检测技术有限公司 2021 年 11 月 18 日对该加油站油气检测报告，项目加油站油气回收系统运行正常，检测速率符合《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）规定的最小检测速率限值，加油站油气回收管线泄漏检测符合《加油站大气污染物排放标准》

《GB 20952-2020》规定的最大值为限值，加油站油气液面检测值符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）规定的标准值。

验收监测期间，项目加油站南侧农居非甲烷总烃浓度均达到《大气污染物综合排放标准详解》中的一次浓度限值。

验收监测期间，项目西场界昼夜间场界噪声均达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中的 4 类区标准。东、南、北三场界昼夜间场界噪声均达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中的 3 类区标准。加油站南侧农居昼、夜间环境噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类功能区标准的要求。

4、项目废油为清洗油泥、隔油池油泥，委托东阳市易源环保科技有限公司处置；清洗油泥、隔油池油泥清渣当天委托外运处置，不在站内存存，因此不设危废暂存场所；含油抹布及手套、油污纸等委托当地环卫部门统一清运处置。

5、本项目总量控制指标主要为 COD_{Cr}、NH₃-N 和 VOC_s。经核算，本项目实际综合化学需氧量排放总量为 0.054 t/a，氨氮排放总量为 0.005 t/a。经核算 VOC_s排放量（VOC_s含油漆稀释剂），符合企业总量控制指标（COD_{Cr}0.062 t/a、NH₃-N 0.006 t/a 和 VOC_s0.045 t/a），符合总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准，项目环境污染治理措施及排放要求落实了环评及批复要求，对周围环境不会造成明显的影响。

六、验收现场检查结论

经检查，该项目已具备了竣工验收条件，基本落实了环评报告及批复有关要求，在设计、施工和调试阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。通过新增检测技术有限公司编制的验收检测报告结论可信。验收组认为该项目已基本具备竣工环境保护验收条件，验收组同意通过验收，并建议企业按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关规定，及时向社会公开验收相关信息。

七、后续要求和建议

- 1、加强环保设施设施的运行管理。完善相关环保设施，落实长效管理机制，确保各污染物长期稳定达标排放，杜绝事故性排放。
- 2、完善相关管网手续，规范完善固废台账管理制度，完善隔声屏障。
- 3、若企业后期生产过程中发生原辅材料替代、产品调整、工艺、设备等重大变化，或项目生产平面布局有重大调整，应及时向有关部门申报。

八、验收现场检查会人员信息

详见会议签到表

2024 年 12 月 3 日

中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖石油分公司独山加油站

蘇州大學圖書館藏

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	BANK
10/1/19	DEPOSIT	100.00		
10/2/19	PAYROLL	50.00	101	
10/3/19	RENT	25.00	102	
10/4/19	UTILITIES	15.00	103	
10/5/19	FOOD	10.00	104	
10/6/19	TRANSPORT	20.00	105	
10/7/19	ENTERTAINMENT	12.00	106	
10/8/19	TRAVEL	30.00	107	
10/9/19	SALES	75.00	108	
10/10/19	INVENTORY	40.00	109	
10/11/19	RECEIPTS	60.00	110	
10/12/19	EXPENSES	20.00	111	
10/13/19	SALES	80.00	112	
10/14/19	INVENTORY	35.00	113	
10/15/19	RECEIPTS	55.00	114	
10/16/19	EXPENSES	18.00	115	
10/17/19	SALES	90.00	116	
10/18/19	INVENTORY	45.00	117	
10/19/19	RECEIPTS	65.00	118	
10/20/19	EXPENSES	22.00	119	
10/21/19	SALES	70.00	120	
10/22/19	INVENTORY	38.00	121	
10/23/19	RECEIPTS	58.00	122	
10/24/19	EXPENSES	19.00	123	
10/25/19	SALES	85.00	124	
10/26/19	INVENTORY	42.00	125	
10/27/19	RECEIPTS	62.00	126	
10/28/19	EXPENSES	21.00	127	
10/29/19	SALES	78.00	128	
10/30/19	INVENTORY	41.00	129	
10/31/19	RECEIPTS	61.00	130	
10/31/19	EXPENSES	23.00	131	
10/31/19	SALES	82.00	132	
10/31/19	INVENTORY	43.00	133	
10/31/19	RECEIPTS	63.00	134	
10/31/19	EXPENSES	24.00	135	
10/31/19	SALES	88.00	136	
10/31/19	INVENTORY	44.00	137	
10/31/19	RECEIPTS	64.00	138	
10/31/19	EXPENSES	25.00	139	
10/31/19	SALES	92.00	140	
10/31/19	INVENTORY	46.00	141	
10/31/19	RECEIPTS	66.00	142	
10/31/19	EXPENSES	26.00	143	
10/31/19	SALES	95.00	144	
10/31/19	INVENTORY	47.00	145	
10/31/19	RECEIPTS	67.00	146	
10/31/19	EXPENSES	27.00	147	
10/31/19	SALES	98.00	148	
10/31/19	INVENTORY	48.00	149	
10/31/19	RECEIPTS	68.00	150	
10/31/19	EXPENSES	28.00	151	
10/31/19	SALES	100.00	152	
10/31/19	INVENTORY	49.00	153	
10/31/19	RECEIPTS	69.00	154	
10/31/19	EXPENSES	29.00	155	
10/31/19	SALES	105.00	156	
10/31/19	INVENTORY	50.00	157	
10/31/19	RECEIPTS	70.00	158	
10/31/19	EXPENSES	30.00	159	
10/31/19	SALES	110.00	160	
10/31/19	INVENTORY	51.00	161	
10/31/19	RECEIPTS	71.00	162	
10/31/19	EXPENSES	31.00	163	
10/31/19	SALES	115.00	164	
10/31/19	INVENTORY	52.00	165	
10/31/19	RECEIPTS	72.00	166	
10/31/19	EXPENSES	32.00	167	
10/31/19	SALES	120.00	168	
10/31/19	INVENTORY	53.00	169	
10/31/19	RECEIPTS	73.00	170	
10/31/19	EXPENSES	33.00	171	
10/31/19	SALES	125.00	172	
10/31/19	INVENTORY	54.00	173	

中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖
石油支公司雅山加油站建设项目竣工环境
保护验收报告

第三部分：其他需要说明的事项

中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖石油支公司雅山

加油站建设项目其他需要说明的事项

一、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

本项目的环境设施设计为隔油池、化粪池和油气回收系统。

地面清洗废水、初期雨水经隔油池处理后与经化粪池处理达标后的生活污水一同纳入建区市政污水管网，最终经嘉善市联众污水处理厂处理达标后排入杭州湾。

油气回收系统分一阶段油气回收系统和二阶段油气回收系统。

一阶段油气回收系统设有“两点式油气回收系统”的地下储油罐有两个出口：一个用于连接输油管；一个用于连接装有弹性阀的油气回收管。

当油罐车上的油气回收管正流连接到油罐的回收口时，弹性阀就会打开，同时排气阀关闭，使油罐中的油气能完全由回收管回到油罐车内。

二阶段油气回收系统采用真空辅助式。真空辅助式系统是利用外加的辅助动力，如真空泵在加油运转时产生约 $(200\sim1400)\text{Pa}$ 的真空压力，再通过回收管，加油枪将油枪输送出来的油气回收。

1.2 施工简况

中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖石油支公司总投资 50 万元建设环保设施。其中 10 万元用于建设废水处理设施，20 万元用于建设废气处理设施，5 万元用于固废处置，5 万元用于噪声防治，10 万元用于环境绿化。

1.3 验收过程简况

本项目于 2020 年 6 月委托浙江省环境科技有限公司编制完成《中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖石油支公司独山加油站建设项目建设环境影响评价表》，同年 7 月 10 日嘉兴生态环境局（港防）对该项目提出了审查意见（审批文号：嘉环（港防）建[2020]19 号）。该项目于 2020 年 8 月开始建设，2021 年 7 月建设完成。

2021 年 10 月中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖石油支公司委托浙江新鸿检测技术有限公司，该公司已取得检验检测机构资质认定证书，证书编号：J661112341334，承担了该项目竣工环境保护验收检测工作。受委托后，浙江新鸿检测技术有限公司于 2021 年 11 月 12-13 日、18 日对本项目进行储罐油气回收系统、废水、废气、噪声及周围环境空气，环境噪声进行检测，并以此为依据编制验收监测报告。2021 年 12 月 3 日，中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖石油支公司严格按照国家有关法律法規，《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》组织相关单位（包含检测单位：浙江新鸿检测技术有限公司，环评单位：浙江省环境科技有限公司）及三位专家，在企业会议室召开了“中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖石油支公司独山加油站建设项目”竣工环境保护验收会，会上验收小组形成了验收意见，同意项目通过环保验收。

1.4 公众反馈意见及处理情况

本项目在项目设计、施工和验收期间均未收到公众反馈意见或投诉。

二、其他环保措施实施情况

2.1 制度措施落实情况

1. 环保机构及规章制度

中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖石油支公司已设立环保管理负责人，由该负责人负责日常环保管理 工作。中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖石油支公司已建立《中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖石油支公司环境管理暂行办法》，中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖石油支公司严格执行该制度。

2. 环境监测计划

中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖石油支公司已申领排污许可证（编号：91330400722782119X001R），并按排污许可证要求，实施自行监测。

2.2 配套措施落实情况

1. 区域削减及淘汰落后产能

由工程分析可知，本项目总量控制建议值为废水量1242t/a，COD0.062t/a，氨氮0.006t/a，VOCs0.045t/a。根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号），本项目为加油站项目，为城市功能配套设施建设，不属于工业项目，故本项目废水、废气可不进行总量替代削减。

2. 距离控制及居民搬迁

环评中未设置卫生防护距离和大气环境防护距离，不涉及居民搬迁。

2.3 其他措施落实情况

本项目涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关附属工程建设等内容。

三、整改工作情况

中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴平湖石油支公司在本项目建设过程中、竣工后、验收监测期间，提出整改意见后各环节和相关整改内容。

