

中国石油天然气股份有限公司浙江嘉兴余
新第二加油站建设项目（补码）竣工环境
保护验收监测报告

ZJXH(HY)-200137

(最终稿)

建设单位：中国石油天然气股份有限公司

浙江嘉兴销售分公司

编制单位：浙江新鸿检测技术有限公司

2020年11月

声明

1. 本报告正文共三十五页，一式五份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。
2. 本报告无本公司、委托单位公章，骑缝章无效。
3. 本报告未经同意不得用于广告宣传。
4. 留存监测报告保存期六年。

建设单位法人代表：（签字）

编制单位法人代表：（签字）

项目负责人：童鹏程

报告编写人：童鹏程

建设单位：中国石油天然气股份有限公司
浙江嘉兴销售分公司

电话：13362355233

传真：/

邮编：314000

地址：嘉兴市南湖区九峰路 745 号 1 栋

编制单位：浙江新鸿检测技术有限公司

电话：0573-83699998

传真：0573-83595022

邮编：314000

地址：嘉兴市南湖区创业路南 11 号二
层，三楼

目录

一、 验收项目概况.....	1
二、 验收监测依据.....	2
2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度.....	2
2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范.....	2
2.3 建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定.....	3
2.4 其他相关文件.....	3
三、 工程建设情况.....	4
3.1 地理位置及平面图.....	4
3.2 建设内容.....	8
3.3 主要设备.....	8
3.4 主要原辅料及燃料.....	8
3.5 水源及水平衡.....	9
3.6 生产工艺.....	9
3.7 项目变动情况.....	11
四、 环境保护设施工程.....	12
4.1 污染物治理/处置设施.....	12
4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况.....	15
五、 建设项目环评登记表的主要结论与建议及审批部门审批决定.....	18
5.1 建设项目环评登记表的主要结论与建议.....	18
5.2 审批部门审批决定.....	19
六、 验收执行标准.....	20
6.1 污染物排放标准.....	20
七、 验收监测内容.....	23
7.1 环境保护设施调试运行效果.....	23
7.2 环境质量监测.....	23
八、 质量保证及质量控制.....	24
8.1 监测分析方法.....	24
8.2 现场监测仪器情况.....	24
8.3 人员资质.....	24
8.4 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制.....	25
8.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制.....	25

九. 验收监测结果与分析评价	26
9.1 生产工况	26
9.2 污染物排放监测结果	26
十. 环境管理检查	32
10.1 环保审批手续情况	32
10.2 环境管理规章制度的建立及执行情况	32
10.3 环保机构设置和人员配备情况	32
10.4 环保设施运转情况	32
10.5 固（液）体废物处理、排放与综合利用情况	32
10.6 突发性环境风险事故应急预案的建立情况	32
10.7 厂区环境绿化情况	33
十一. 验收监测结论及建议	34
11.1 环境保护设施调试效果	34
11.2 建议	35

附件目录

附件 1、嘉兴市生态环境局《嘉兴经济技术开发区“规划环评+环境标准”改革建设项目环境影响登记表备案通知书》(嘉环(经开)备[2020]49号)

附件 2、化粪池清运协议。

附件 3、企业验收相关数据材料(主要设备清单、原辅料消耗清单、固废产生量统计、验收期间生产工况、用水量统计)

附件 4、企业固废处理协议

附件 5、评审会签到单及专家意见

附件 6：浙江新鸿检测技术有限公司 ZJXH(HJ)-2011025-ZJXH(HJ)-2011026, ZJXH(HJ)-2011039 检测报告。

一、验收项目概况

中国石油天然气股份有限公司浙江嘉兴余新第二加油站位于嘉兴市南湖区余新镇余北村成家埭 71 号，总占地面积 1560m²，主要从事汽油、柴油、润滑油的销售。

中国石油天然气股份有限公司浙江嘉兴余新第二加油站成立于 2005 年，建站以来为社会经济发展做出了较大的贡献，因为历史遗留问题，当时未办理环保审批手续，随着社会的发展以及环保工作管理的要求，中国石油天然气股份有限公司浙江嘉兴销售分公司决定对该项目建设环评手续的补办。故企业于 2020 年 8 月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成了《中国石油天然气股份有限公司浙江嘉兴余新第二加油站建设项目(补码)环境影响登记表（区域环评+环境标准改革区域）》，2020 年 9 月 10 日嘉兴市生态环境局对该项目进行备案（备案文号：嘉环（经开）登备[2020]49 号）。

受中国石油天然气股份有限公司浙江嘉兴销售分公司委托，浙江新鸿检测技术有限公司承担该项目的环保竣工验收工作。根据中华人民共和国环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017 年 11 月 22 日印发），中华人民共和国生态环境部《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（公告 2018 年第 9 号）的规定和要求，我公司于 2020 年 10 月 8 日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，并在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案。

依据监测方案，我公司于 2020 年 11 月 4~5 日、11 日对现场进行监测和环境管理检查，在此基础上编写此报告。

二、验收监测依据

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

1. 中华人民共和国主席令[2014]第 9 号《中华人民共和国环境保护法》(2015.1.1 起施行)
2. 《中华人民共和国水污染防治法》(2017.6.27);
3. 《中华人民共和国大气污染防治法》(2018.10.26);
4. 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018.12.29);
5. 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020.4.29);
6. 中华人民共和国国务院令第 682 号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》(2017 年 10 月 1 日起实施)
7. 中华人民共和国环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4 号)(2017 年 11 月 22 日印发)
8. 浙江省人民政府令[2018]第 364 号《浙江省建设项目环境保护管理办法》(2018.3.1 起施行)
9. 浙江省环境保护局浙环发[2007]第 12 号《浙江省环保局建设项目环境保护“三同时”管理办法》

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

1. 原国家环境保护总局环发[2000]第 38 号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》及附件《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求(试行)》
2. 中华人民共和国生态环境部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》(公告 2018 年第 9 号)(生态环境部办公厅 2018 年 5 月 16 日印发)

3. 环境保护部环办[2015]第 113 号《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》(环办〔2015〕113 号)
4. 中华人民共和国环境保护部《储油库、加油站大气污染防治项目验收检测技术规范》(公告 2008 年第 7 号)(环保部 2008 年 4 月 15 日发布)

2.3 建设项目环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定

1. 浙江中蓝环境科技有限公司《中国石油天然气股份有限公司浙江嘉兴余新第二加油站建设项目(补码)环境影响登记表(区域环评+环境标准改革区域)》
2. 嘉兴市生态环境局《嘉兴经济技术开发区“规划环评+环境标准”改革建设项目环境影响登记表备案通知书》(嘉环(经开)登备[2020]49 号)

2.4 其他相关文件

1. 中国石油天然气股份有限公司浙江嘉兴销售分公司《中国石油天然气股份有限公司浙江嘉兴余新第二加油站建设项目(补码)环保竣工验收监测委托书》
2. 浙江新博检测技术有限公司《中国石油天然气股份有限公司浙江嘉兴余新第二加油站建设项目(补码)环保竣工验收监测方案》

三、工程建设情况

3.1 地理位置及平面图

本项目位于嘉兴市南湖区余新镇余北村成家埭 71 号（中心经纬度：E120.782523°, N30.689627°）。项目东侧为嘉余线；南侧为农田；西侧为农田；北侧为小路，往北为农田。

地理位置见图 3-1，平面布置见图 3-2。





图 3-1 项目地理位置图






图 3-2 项目平面布置图

3.2 建设内容

本项目总投资 303 万元，设有 4 台潜泵式双枪加油机，30m³埋地卧式汽油储罐 1 个，30m³埋地卧式汽油隔舱罐 1 个，30m³埋地卧式柴油储罐 1 个，拥有年销售 92#汽油 1865 吨，95#汽油 854 吨，98#汽油 65 吨，0#柴油 704 吨，桶装润滑油 1 吨的能力。

项目环境影响登记表及其审批部门审批决定建设内容与实际建设内容一览表，见表 3-1。

表 3-1 环境影响登记表及其审批部门审批决定建设内容与实际建设内容一览表

环境影响登记表及其审批部门审批决定建设内容	实际建设内容
本项目位于利村，总占地面积 1580m ² ，投资 303 万元，设有 4 台潜泵式双枪加油机，30m ³ 埋地卧式汽油储罐 1 个，30m ³ 埋地卧式汽油隔舱罐 1 个，30m ³ 埋地卧式柴油储罐 1 个，拥有年销售 92#汽油 1865 吨，95#汽油 854 吨，98#汽油 65 吨，0#柴油 704 吨，桶装润滑油 1 吨的能力。	本项目位于利村，总占地面积 1580m ² ，投资 303 万元，设有 4 台潜泵式双枪加油机，30m ³ 埋地卧式汽油储罐 1 个，30m ³ 埋地卧式汽油隔舱罐 1 个，30m ³ 埋地卧式柴油储罐 1 个，拥有年销售 92#汽油 1865 吨，95#汽油 854 吨，98#汽油 65 吨，0#柴油 704 吨，桶装润滑油 1 吨的能力。

3.3 主要设备

建设项目主要生产设备见表 3-2。

表 3-2 建设项目主要生产设备一览表

序号	设备名称	项目建设数量	实际建设数量
1	潜泵式双枪加油机	4 台	4 台
2	30m ³ 埋地卧式汽油储罐	1 个	1 个
3	30m ³ 埋地卧式柴油储罐	1 个	1 个
4	30m ³ 埋地卧式半球罐	1 个	1 个

注：设备情况见附件。

3.4 主要原辅料及燃料

本项目主要原辅材料消耗量见表 3-3。

表 3-3 主要原辅料消耗一览表

序号	原材料名称	原材料消耗量	2019 年 11 月~2020 年 10 月 消耗量
1	92#汽油	1865t	1829t
2	95#汽油	854t	783t
3	98#汽油	65t	58t
4	润滑油	704t	686t
5	润滑油添加剂	1t	0.8t

注：原辅料消耗由企业提供，详见附件。

3.5 水源及水平衡

本项目用水主要为生活用水，取自当地自来水厂。

根据企业提供 2019 年 11 月~2020 年 10 月用水量数据（详见附件），本项目用水量为 420 吨，则生活污水排放量为 378 吨（排污系数按环评 90% 计）。

据此企业实际运行的水量平衡简图如下：




图 3-3 项目水平衡图

3.6 生产工艺

本加油站采用常规的潜泵式工艺流程。装载有成品油的汽车槽车通过软管和导管，将成品油卸入加油站地埋式贮油罐内，加油机本身自带的泵将油品由储油罐吸到加油机内，经泵提升加压后给汽车油箱加油，加油站工艺流程如下：

1.1 汽车油罐车接卸工艺流程




图 3-4 汽油油罐车接卸工艺流程图




图 3-5 柴油油罐车接卸工艺流程图

1.2.1 加油机加油工艺流程




图 3-6 汽油加油工艺流程图




图 3-7 柴油加油工艺流程图

工艺简述：

卸油：加油站进油采用油罐车陆路运输，采用密闭式卸油工艺，通过导静电耐油软管连接油罐车和卸油口快速接头，将油品卸入相应油罐。为了防止油品挥发而造成火灾爆炸事故，油罐车卸油时采用密闭式卸油，且汽油罐安装了卸油油气回收系统。

储油：油罐和管道均埋地敷设，设置在室外。为了防止油品挥发而造成火灾爆炸事故，油罐车卸油时采用密闭式卸油，油罐设有通气管，且通气管口安装有阻火器以防止火星从管口进入油罐而造成火

灾事故；为了实时监控油罐内液面高度，采用带高液位报警功能的液位计。

加油：该加油站汽车加油采用潜泵式加油机加油，罐内油品由潜油泵通过管道输送至加油机向汽车加油。当加汽油时，加油卸油油气回收系统在提枪时分散式真空泵自动工作，车辆油箱口产生的油气通过加油枪口上的回收孔进入加油枪，经回收软管和地下管道流至汽油罐内，油气管道连接油罐的人孔盖接入，且汽油罐安装了卸油油气回收系统。

3.7 项目变动情况

本项目建设项目性质、地点、规模、生产工艺和污染防治措施等5项与环评登记表基本一致，未构成重大变动。

四、环境保护设施工程

4.1 污染物治理/处置设施

4.1.1 废水

本项目废水主要为员工和顾客的生活污水。生活污水经化粪池预处理后委托环卫部门清运集中处理，最终纳入嘉兴市市政污水管网经嘉兴市联合污水处理有限责任公司污水处理厂处理达标后排入杭州湾。

废水来源及处理方式见表 4-1。

表 4-1 废水来源及处理方式一览表

废水来源	主要污染因子	排放方式	处理设施	排放去向
生活污水	化学需氧量、氯气、悬浮物	间歇	化粪池	杭州湾

4.1.2 废气

本项目废气主要为油罐大小呼吸、油罐车卸油、加油机作业等排放的非甲烷总烃。汽车尾气（车辆进出现场时间较短，加油期间车辆均熄火，汽车尾气产生量较少）。

废气来源及处理方式见表 4-2。

表 4-2 废气来源及处理方式

废气来源	污染物	排放方式	排放去向
油罐大小呼吸、油罐车卸油、加油机作业	非甲烷总烃	无组织	区域

本项目加油站油气回收实施方案可分为两个阶段：即：一阶段油罐车卸油油气回收；二阶段加油机加油油气回收。油气回收实施方案原理图见图 4-2。

一阶段油气回收系统是指采用密闭卸车方式将油料从油罐车卸进地下储油罐时，油罐内油气抽回到油罐车的气相平衡式油气回收系统。该系统的回收率可达 95%，但回收的油气经油罐车送往油库，

必须再经由冷凝、吸附等方式进行浓缩、吸收，才能真正做到油气回收。一阶段油气回收系统设有“两点式油气回收系统”的地下储油罐一般有两个出口：一个用于连接输油管，一个用于连接装有弹性阀的油气回收管。当油罐车上的油气回收管正确连接到油罐的回收口时，弹性阀就会打开，同时排气管关闭，使油罐中的油气能完全由回收管回到油罐车内。

三阶段油气回收系统用以回收加油时产生的油气。本加油站二阶段油气回收系统采用真空辅助式，真空辅助式系统是利用外加的辅助动力，如真空泵在加油运转时产生约1200~1400Pa的真空压力，再通过回收管，加油枪将油箱逃逸出来的油气回收。该系统的操作同样需要油枪与加油口的密合，但不需要在管口设置深入式导管。



图 4.1 汽油油气回收实施方案原理图

4.1.3 噪声

本项目噪声主要为加油汽车进站时产生的交通噪声，以及加油机作业时产生的噪声。具体治理措施为：加强加油站内交通管理，设置禁鸣标识，汽车行驶限速在5 km/h以下；加强设备维护保养；加强站内绿化。

4.1.4 固(液)体废物

4.1.4.1 种类和属性

表 4-3 固体废物种类和汇总表

序号	环节识别番 类(名称)	实际产生种 类(名称)	实际产生 情况	属性	判定依据	废物代码
1	含矿物油废 物	含矿物油废 物	产生	危险废物	《国家危废名 录(2016年)》以 及《危 险废物鉴别标 准》	900-249-03
2	含油抹布及 手套	含油抹布及 手套	产生	危险废物	《国家危废名 录(2016年)》以 及《危 险废物鉴别标 准》	900-041-49
3	生活垃圾	生活垃圾	产生	一般固废	/	/

注:根据《国家危险废物名录》(2016)附录:危险废物豁免清单,含油抹布属于危险废物(900-041-49),但全过程可不按危险废物管理,因此本项目含油抹布混入生活垃圾清运;含矿物油废物只在更换油品清罐时产生。

本项目产生的危险废物包括含矿物油废物和含油抹布及手套,产生的一般固废为生活垃圾。

4.1.4.2 固体废物产生情况

固体废物产生情况见表 4-4。

表 4-4 固体废物产生情况汇总表

序号	固废名称	产生工序	属性	环节诚信 产生量	2019 年 11 月~2020 年 10 月产生量
1	含矿物油废物	土壤清理	危险废物	0.5t/a	0.1t/a(产生)
2	含油抹布及手套	加油、日常 清理	危险废物	0.02t/a	0.01t
3	生活垃圾	员工生活	一般固废	0.91t/a	0.1t

4.1.4.3 固体废物利用与处置情况

固体废物利用与处置见表 4-5。

表 4-5 固体废物利用与处置情况汇总表

序号	种类	产生工序	属性	环节利用处置方 式	实际利用处置方 式	废气排放 监测情况
1	含矿物油 废物	油罐清罐	危险废物	委托有资质单位 处理	委托正威市龙江 废弃物再生利用有 限公司处置	3304000079
2	含油抹布 及手套	加油、清 理	危险废物	委托环卫部门清 理	进入生活垃圾处 理厂焚烧处理	/
3	生活固废	员工生活	一般固废	委托环卫部门清 理	委托环卫部门清 理	/

本项目产生的含矿物油废物委托平湖市金达废料再生燃料实业有限公司(3304000079)处置，含油抹布及手套混入生活垃圾一同委托环卫部门统一清运。

4.1.4.4 固废污染防治配套工程

加油站已设有垃圾桶，生活垃圾经收集后由环卫部门当天清运；含矿物油废物委托平湖市金达废料再生燃料实业有限公司(3304000079)处置，并要求处置单位在清理当天用专用车辆直接把含矿物油废物运走，然后安全处置。含矿物油废物不在站内收集、暂存，故本项目无需设置危废仓库。

4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况

项目实际总投资303万元，其中环保总投资为103万元，占总投资的33.99%。

项目环保投资情况见表4-6。

表4-6 工程环保设施投资情况

环保设施名称	实际投资(万元)	备注
废气治理	15	
废水治理	83	
噪声治理	3	
固废治理	2	
环境绿化	0	
合计	103	

中国石油天然气股份有限公司浙江嘉兴新嘉第二加油站建设项目(朴姆)执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计、同时施工、同时投入运行。本项目环评、环评批复、实际建设情况如下：

表4-7 环评要求、批复要求和实际建设情况对照表

类型	环评要求	批复要求	实际建设情况
废水	生活污水经化粪池处理后由环监部门送至污水处理站，经泵站排入污水处理网，污水经调价后直排转入市政污水管网，最终经温州市联合污水厂处理并由责任公司污水处堆场处理后排放。	√	本项目实施雨污分流，本项目废水主要方面已和原奉化生活污水、生活污水经化粪池处理后委托河田阀门有限公司集中处理。最终纳入嘉兴非排污污水管网嘉兴市联合污水厂处理有资质的公司污水处理厂处理达标后排入外排水沟。
废气	采用火炬式油罐及自封式加油机；及时检修设备阀门，精品管，加油嘴等；选用加油站油气回收系统。	√	采用埋地式油罐及自封式加油机；及时检修设备阀门，精品管，加油嘴等；采用加油站油气回收系统。 验收监测期间：中国石油天然气股份有限公司浙江新塘第二加油站无组织非甲烷总烃浓度最大值低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织源的二级标准；加油机外1m处非甲烷总烃浓度最大值低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中特别排放限值。 验收监测期间：中国石油天然气股份有限公司浙江新塘第二加油站油气回收系统密闭性压力检测值大于《加油站大气气液比检测方法》(GB20952-2007)中规定的最小检测压力值，加油枪气液比检测值小于《加油站大气气液比检测方法》(GB20952-2007)中规定的最大压力限值。卸油枪气液比检测值符合《卸油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中规定的标准值。
噪声	确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转产生的高噪声现象。	√	进站新油车辆限速行驶，禁止加油车辆鸣笛。选用低噪声设备，规范操作流程，加

中国石油天然气股份有限公司浙江石化分公司第三加氢精制装置（轻烃）现场环境监护验收监测报告

ZJXH(HY)-200137

			验收监测报告。 验收监测期间，中国石油天然气股份有限公司浙江石化分公司第三加氢精制装置排放口均能够达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中附录B标准。
固废	含矿物油废物委托有资质单位处置，含油抹布及手套经环评部门同意，生活垃圾委托环卫部门统一清运。	/	本项目产生的含矿物油废物委托平湖市金达镁精再生材料实业有限公司（33040000979）处理，含油抹布及手套经环评部门同意，生活垃圾委托环卫部门统一清运。

五. 建设项目环评登记表的主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1 建设项目环评登记表的主要结论与建议

主要结论:

中国石油天然气股份有限公司浙江嘉兴余新第二加油站建设项目(补码)选址于嘉兴市南湖区余新镇余北村成家埭71号，项目的建设符合产业政策要求，具有较好的经济效益。符合项目所在地环境功能区划，排放污染物符合国家和浙江省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标。符合“三线一单”控制要求。项目营运期会产生一定的污染物。经评价分析，若采用严格的科学管理和环保治理手段，可控制环境污染，对周边环境影响不大。

综上所述，从环保角度而言，项目的实施是可行的。

主要建议:

1、加强安全管理，严格落实责任。制定严格的防火、防爆制度，定期对生产人员进行消防等安全教育，同时建立安全监督机制，进行安全考核等，并设计紧急事故处理预案，明确消防责任人。

2、设备的选型要严格把关，生产中应按规定对设备定期检修、更换，杜绝人为因素造成事故发生。

3、按照建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005)的规定，配置相应类型与数量的灭火器，保证灭火器材周围没有任何堆杂物，保证防火通道畅通。

4、做好加油站与周围环境的防火隔离措施，防止加油站火灾或爆炸事故下对周围环境造成损失。

5、建立健全环保机构，分工负责，加强监督，完善环境管理。

6. 如产品方案、工艺、设备、原辅材料消耗等生产情况有大的变动或平面布局有重大调整，应及时向有关部门申报。

5.2 审批部门审批决定

嘉兴市生态环境局于 2020 年 9 月 10 日以“嘉环（经开）登备[2020]49 号”对本项目进行备案。

六、验收执行标准

6.1 污染物排放标准

6.1.1 废气执行标准

加油油气回收管线液阻检测值应小于《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中表1规定的最大压力限值。油气回收系统密闭性压力检测值应大于等于《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中表2规定的最小剩余压限值。各种加油油气回收系统的气液比均应在大于等于1.0和小于等于1.2范围内,详见表6-1~表6-2。

由于《加油站大气污染物排放标准》(GB 20952-2007)中没有对非甲烷总烃的无组织排放限值做出规定,在加油、卸油和贮存油品过程中产生的加油气参照执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准。具体见表6-3。

厂区非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1中的特别排放限值,具体见表6-4。

表6-1 加油站油气回收管线液阻最大压力限值

吸入孔孔径/mm	最大压力/Pa
18.0	40
28.0	90
38.0	155

表6-2 加油站油气回收系统密闭性检测最小剩余压力限值

单位:Pa

储罐容积/m ³	重载时的加权值数				
	1~6	7~12	13~18	19~24	≥24
1893	182	172	162	152	142
2082	199	189	179	169	159
2271	217	204	194	184	177

中海石油天然气股份有限公司湛江分公司第二加油站建设指挥部(科威)施工中操作手册
质量监督表

ZXH(HY)-200137

1460	220	219	209	199	190
2650	244	234	224	214	204
2839	257	244	234	227	217
3018	267	257	247	237	228
3217	277	267	257	249	239
3407	286	277	267	257	248
3596	294	284	274	267	258
3785	301	294	284	274	267
4542	329	319	311	304	296
5299	349	341	334	326	319
6056	364	358	351	344	336
6813	370	371	364	359	351
7570	389	384	376	371	364
8307	396	391	386	381	376
9084	404	399	394	389	384
9841	411	408	401	396	391
10698	416	411	409	404	399
11355	421	418	414	409	404
13248	431	428	423	421	416
15140	438	436	433	428	426
17033	446	443	441	436	433
18925	451	448	446	443	441
22710	458	456	453	451	448
26495	463	461	461	458	456
30280	468	466	463	463	461
34065	471	471	468	466	466
37850	473	473	471	468	468
56775	481	481	481	478	478
75700	486	486	483	483	483
94635	486	486	486	486	486

注：如需各储罐进气管进气，则要将该管的加油枪数等于气瓶加油枪总数，否则，仅统计同进气管线与被检测储罐相对应的加油枪数。

表 6-3 大气污染物综合排放标准

污染物	企业边界排放限值	
	监控点	浓度 (mg/m ³)
非甲烷总烃	周界外距离最高点	4.0

表 6-4 挥发性有机物无组织排放控制标准

控制项目	特别排放限值 (mg/m ³)	限值含义	企业边界排放限值
非甲烷总烃	20	监控点处任意一次浓度值	在厂界外设置监控点

6.1.2 噪声执行标准

本项目场界四周噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008) 中的 4 类标准。详见表 6-5。

表 6-5 噪声执行标准

监测对象	项目	单位	量限限值	执行标准
厂界四周噪声	等效 A 声级	dB(A)	70	《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008) 中的 4 类标准

6.1.3 固(液)体废物参照标准

本项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《关于进一步加强建设项目建设项目固体废物环境管理的通知》(浙环发[2009]76 号) 中的有关规定要求。一般固废处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 中有关规定。危险废物执行《国家危险废物名录(2016 版)》和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 中有关规定。一般固废和危险废物还应满足《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>(GB18599-2001) 等 3 项国家污染物控制标准修改单的公告》中的要求。

6.1.4 总量控制

根据浙江中蓝环境科技有限公司《中国石油天然气股份有限公司浙江嘉兴余新第二加油站建设项目(补码)环境影响登记表》确定本项目总量控制指标为: COD_{0.021t/a}, NH₃-NO_{0.002t/a}, VOC_{0.453t/a}。

七、验收监测内容

7.1 环境保护设施调试运行效果

通过对各类污染物排放及各类污染防治设施处理效率的监测，求说期环境保护设施调试运行效果。具体监测内容如下：

7.1.1 废气监测

废气监测主要内容频次详见表 7-1~7-2。

表 7-1 废气监测内容频次

监测对象	监测点位	监测物名称	监测频次
无组织废气	场界上风向 1 个, 下风向 3 个	非甲烷总烃	监测 2 天, 每布点 4 次
	加油棚外 1m 处	非甲烷总烃	监测 2 天, 每天 4 次

表 7-2 油气回收监测内容及频次

监测对象	监测频次
排污口	监测 1 天, 每天每点 1 次
气液比	监测 1 天, 每天每点 1 次
液位	监测 1 天, 每天每点 1 次

7.1.2 噪声监测

场界四周各设 1 个监测点位，在场界围墙外 1m 处，传声器位置高于墙体并指向声源处，监测 2 天，昼间一次，详见表 7-3。

表 7-3 噪声监测内容及监测频次

监测对象	监测点位	监测频次
场界噪声	四周各 1 个监测点位	监测 2 天, 昼间一次

7.1.3 固(液)体废物监测

调查该项目产生的固体废物的种类、属性、年产生量和处理方式。

7.2 环境质量监测

本项目不涉及环境敏感目标，登记表及审批决定中对环境敏感目标环境质量监测无要求。

八. 质量保证及质量控制

8.1 监测分析方法

表 8-1 监测分析方法一览表

类别	项目名称	分析方法及依据	仪器设备
废气	非甲烷总烃	环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直读进样气相色谱法 HJ 604-2017	气相色谱仪
废气 颗粒物	碳组分	《加油站大气污染物排放标准》GB 20951-2007 附录 A: 碳组分检测方法	颗粒物 7003 型尾气吸收 参数检测仪
	烟尘限值	《加油站大气污染物排放标准》GB 20951-2007 附录 B: 烟尘性检测方法	
	气液比	《加油站大气污染物排放标准》GB 20951-2007 附录 C: 气液比检测方法	
噪声	噪声	社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008	录音笔/声级计/频谱仪

8.2 现场监测仪器情况

表 8-2 现场监测仪器一览表

仪器名称	检测型号	监测因子	测量量程	分辨率
油气回收多参数 检测仪	华盛 7003 型	油气特性、气流 PC、高阻	压力 -0~2500Pa	±5%
			流量 10~130L/min	±0.5%
风速仪	NK500	风速	0~30m/s	±5%
空盒气压表	DYM3	大气压力	30~100kPa	±1kPa
噪声频谱分析仪	HS6233B	噪声	30~130dB(A)	±1dB(A)

8.3 人员资质

表 8-3 项目参与验收人员一览表

人员	姓名	职称	上岗证编号
报告编制	董桂祥	高级工程师	HJ-SGZ-055
审核	何素亚	助理工程师	HJ-SGZ-050
审核	李海	高级工程师	HJ-SGZ-002
审核	余晖	高级工程师	HJ-SGZ-001
其他成员	麦桂华	工程师	HJ-SGZ-005
	郭健武	/	HJ-SGZ-079
	黎唯	/	HJ-SGZ-070
	王帆	助理工程师	HJ-SGZ-012

	周伟艳	助理工程师	HJ-SGZ-035
	严玉芳	助理工程师	HJ-SGZ-033

8.4 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

- (1) 气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《空气和废气监测分析方法》(第四版)的要求进行。
- (2) 尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。
- (3) 被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围(即30%~70%之间)。

(4) 采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)。在测试时应保证采样流量的准确。

8.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准, 测量前后仪器的误差度相差不大于0.5dB, 若大于0.5dB 测试数据无效, 本次验收噪声测试校准记录如下:

表 8-4 噪声测试校准记录

校准日期	测前(dB)	测后(dB)	差值(dB)	是否符合要求
2020.11.4	93.8	93.9	0.1	符合
2020.11.5	93.8	93.9	0.1	符合

九、验收监测结果与分析评价

9.1 生产工况

验收监测期间,中国石油天然气股份有限公司浙江嘉兴余新第二加油站生产负荷符合国家对建设项目建设项目环境保护设施竣工验收监测工况大于75%的要求。

监测期间工况详见表9-1。

表9-1 建设项目竣工验收监测期间销售量核实

监测日期	产品类型	实际销售量	设计销售量	生产负荷(%)
2020/11/4	92#汽油	4.70 吨/天	5.11 吨/天	92%
	95#汽油	2.45 吨/天	2.54 吨/天	
	98#汽油	0.17 吨/天	0.18 吨/天	
	0#柴油	1.78 吨/天	1.93 吨/天	
	桶装润滑油	正常销售		
2020/11/5	92#汽油	4.39 吨/天	5.11 吨/天	86%
	95#汽油	2.01 吨/天	2.34 吨/天	
	98#汽油	0.15 吨/天	0.18 吨/天	
	0#柴油	1.68 吨/天	1.93 吨/天	
	桶装润滑油	正常销售		

注:日设计销售量等于全年设计销售量除以全年工作天数(365天)。

9.2 污染物排放监测结果

9.2.1 废气

1) 无组织废气

验收监测期间,中国石油天然气股份有限公司浙江嘉兴余新第二加油站场界无组织废气中非甲烷总烃浓度最大值低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中新污染源的二级标准;加油棚外1m处非甲烷总烃浓度最大值低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中特别排放限值。

无组织排放监测点位见图 3-2, 监测期间气象参数见表 9-2, 无组织排放监测结果见表 9-3。

表 9-2 监测期间气象参数

采样日期	采样地点	风向	风速 m/s	气温 ℃	气压 hPa	天气情况
2020.11.4	中国石油天然气股份有限公司浙江嘉兴余新第二加油站	东	2.0	18.0	102.1	晴
2020.11.5	中国石油天然气股份有限公司浙江嘉兴余新第二加油站	东	2.7	15.7	102.6	晴

表 9-3 无组织废气监测结果


采样日期	监测物名称	采样位置	浓度 (mg/m ³)				超标情况
			第一次	第二次	第三次	第四次	
2020.11.4	加油机总烃	油罐上风向	0.510	0.580	0.780	0.750	≤10 达标
		油罐下风向 1	0.730	0.830	0.850	0.930	
		油罐下风向 2	0.710	0.850	0.860	0.830	
		油罐下风向 3	0.780	0.860	0.910	0.930	
		加油机外 1m 处	0.930	0.900	0.970	0.960	
2020.11.5	卸油枪总烃	油罐上风向	0.740	0.760	0.700	0.700	≤10 达标
		油罐下风向 1	0.820	0.820	0.830	0.840	
		油罐下风向 2	0.300	0.320	0.330	0.320	
		油罐下风向 3	0.360	0.360	0.360	0.350	
		加油机外 1m 处	0.870	0.910	0.860	0.890	

注:以上表中检测数据引自检测报告 ZJXH(HJ)-2011025。

2) 油气回收

验收监测期间, 中国石油天然气股份有限公司浙江嘉兴余新第二加油站油气回收系统密闭性压力检测值大于《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007) 中规定的最小剩余压力限值, 加油油气回收管线液阻检测值小于《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007) 中规定的最大基压限值, 加油枪气液比检测值符合《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007) 中规定的标准值。

气液比、密闭性、液阻监测点位见图 9-1, 油气现场检测气象条件见表 9-4, 加油站密闭性监测结果见表 9-5, 加油站液阻监测结果见表 9-6, 加油站气液比监测结果见表 9-7。



注：标○为气液比监测点位
标△为液位监测点位
标☆为密闭性监测点位

图 9-1 气液比、密闭性、液位监测点位图

表 9-4 监测期间气象参数

采样日期	温度℃	湿度%	气压 kPa
2020.11.11	23.0	38.2	103.3

表 9-5 加油站密闭性监测结果

监测日期	抽吸方式	流动标号	进气管 长(m)	进油加油枪数	5 分钟平均 抽真空力(Pa)	最小剩余 压力限值 (Pa)	达标情况
2020.11.11	差速	92 号、95 号、98 号	19320	3	498	≥453	达标

注:以上检测数据详见检测报告 ZJXH(HJ)-2011039。

表 9-6 加油站液阻监测结果

监测日期	九气流量		18.0L/min	23.0L/min	35.0L/min	达标情况
	液阻最大允许值(Pa)		40	90	155	
	加油机标号	汽油标号	液阻压力(Pa)			
2020.11.11	9	95 号	6	12	15	达标
	10	95 号、98 号	6	13	19	达标
	11	92 号、98 号	8	13	13	达标

注:表中检测数据引自检测报告 ZJXH(HJ)-2011039。

表 9-7 加油站气液比监测结果

监测日期	操作 编号	液体品种和型 号	泵抽量 (L)	加油机加 油枪数	气液比 (A/L)	标准值 (A/L)	达标 情况
2020.11.11	3	OPW	15.43	高倍	1.04	1.0≤L≤1.2	达标
	4	OPW	15.10	高倍	1.04	1.0≤L≤1.2	达标
	5	OPW	15.10	高倍	1.01	1.0≤L≤1.2	达标
	6	OPW	15.13	高倍	1.03	1.0≤L≤1.2	达标
	7	OPW	15.56	高倍	1.02	1.0≤L≤1.2	达标
	8	OPW	15.49	高倍	1.06	1.0≤L≤1.2	达标

注:表中检测数据引自检测报告 ZJXH(HJ)-2011039。

9.2.2 场界噪声

验收监测期间,中国石油天然气股份有限公司浙江嘉兴余新第二加油站场界四周昼间噪声均达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中的 4 类标准。

场界噪声监测点位见图 3-2,场界噪声监测结果见表 9-8。

表9-8 场界噪声监测结果

监测日期	测点位置	主要声源	昼间	
			监测时间	L _{eq} [dB(A)]
2020.11.4	场界东	社会、交通噪声	13:51	62.6
	场界南	社会噪声	13:37	60.0
	场界西	社会噪声	13:42	55.8
	场界北	社会噪声	13:49	56.0
2020.11.5	场界东	社会、交通噪声	11:23	63.5
	场界南	社会噪声	11:31	61.5
	场界西	社会噪声	11:36	60.7
	场界北	社会噪声	11:48	61.4
标准限值				70
达标情况				达标

注:表中检测数据引自检测报告 ZJXH(HJ)-2011026。

9.2.3 污染物排放总量核算

1. 废水

根据本项目实际运行水量平衡图,该项目全年废水入网量为378吨。再根据嘉兴市联合污水处理有限公司污水处理厂排海浓度(该污水处理厂排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的二级A标准,即化学需氧量<50mg/L,氨氮<5 mg/L),计算得出该企业实际废水污染因子排入环境的排放量。

废水监测因子排放量见表9-9。

表9-9 废水监测因子年排放量

监测指标	化学需氧量	氨氮
要排放环境排放量(t/a)	0.019	0.002

2. 废气

本项目 VOC_S(非甲烷总烃)均以无组织形式排放,故本次验收不对 VOC_S总量进行核算。

3. 总量控制

本项目废水排放量为 378 吨/年，废水中污染物化学需氧量和氯化物排放总量分别为 0.019 吨/年和 0.002 吨/年，达到环评中化学需氧量 0.021 吨/年、氯化物 0.002 吨/年的总量控制要求。

本项目 VOC_S(非甲烷总烃) 均以无组织形式排放，故本次验收不对 VOC_S总量进行核算。

十. 环境管理检查

10.1 环保审批手续情况

企业于 2020 年 8 月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成了《中国石油天然气股份有限公司浙江嘉兴余新第三加油站建设项目(补码)环境影响登记表》，2020 年 9 月 10 日嘉兴市生态环境局对该项目进行备案（备案文号：嘉环（经开）备[2020]49 号）。

10.2 环境管理规章制度的建立及执行情况

中国石油天然气股份有限公司浙江嘉兴销售分公司已建立《中国石油天然气股份有限公司环境保扩管理规定》；中国石油天然气股份有限公司浙江嘉兴余新第三加油站严格执行该制度。

10.3 环保机构设置和人员配备情况

中国石油天然气股份有限公司浙江嘉兴余新第三加油站已设立环保管理组织及环保管理专员，环保管理由站长负责。

10.4 环保设施运转情况

监测期间，企业环保设施均正常运行。

10.5 固（液）体废物处理、排放与综合利用情况

本项目产生的含矿物油废物委托平湖市金达废料再生燃料实业有限公司（33040000079）处置，含油抹布及手套混入生活垃圾一同委托环卫部门统一清运。

10.6 突发性环境风险事故应急制度的建立情况

企业暂未编制突发性环境应急预案，加油站已经具备一定的环境

风险防范及应急措施：建议按规范编制突发环境事件应急预案，企业应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并按预案要求开展应急演练。

10.7 厂区绿化情况

公司的行政办公楼、生产区域周围绿化一般。

十一 验收监测结论及建议

11.1 环境保护设施调试效果

11.1.1 废气排放监测结论

验收监测期间，中国石油天然气股份有限公司浙江嘉兴余新第二加油站场界无组织废气中非甲烷总烃浓度最大值低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中新污染源的二级标准；加油棚外1m处非甲烷总烃浓度最大值低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中特别排放限值。

验收监测期间，中国石油天然气股份有限公司浙江嘉兴余新第二加油站油气回收系统密闭性压力检测值大于《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中规定的最小剩余压力限值，加油油气回收管线液阻检测值小于《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中规定的最大压降限值。加油枪气液比检测值符合《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中规定的标准值。

11.1.2 场界噪声监测结论

验收监测期间，中国石油天然气股份有限公司浙江嘉兴余新第二加油站场界四周昼间噪声均达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中的4类标准。

11.1.3 固(液)体废物监测结论

本项目产生的含矿物油废物委托平湖市金达废料再生燃料实业有限公司(3304000079)处置，含油抹布及手套混入生活垃圾一同委托环卫部门统一清运。

11.1.4 总量控制监测结论

本项目废水排放量为 378 吨/年，废水中污染物化学需氧量和氨氮排放总量分别为 0.019 吨/年和 0.002 吨/年，达到环评中化学需氧量 0.021 吨/年，氨氮 0.002 吨/年的总量控制要求。

本项目 VOC_x（非甲烷总烃）均以无组织形式排放，故本次验收不对 VOC_x总量进行核算，环评中 VOC_x总量控制要求为 0.453 吨/年。

11.2 建议

- 1、切实落实环境管理制度，按环境管理制度执行相关规定。
- 2、加强加油站内设备管理，定期维护和保养，并经常检查，对事故机器及时维修、更换，确保设备完好。做好加油站消防及事故防范措施；制定严格的操作、管理制度，工作人员培训上岗，杜绝污染事故发生。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”竣工验收登记表

填报单位(盖章): 浙江新鸿检测技术有限公司 填表人(签字): 项目经办人(签字):

填表时间 年月日	项目名称		企业法人名称		地址		建设地点		企业前项情况(新旧改扩)及变动 71			
	浙江新鸿检测技术有限公司		浙江新鸿检测技术有限公司									
	行业类别(分类、类型、行业)		FS20S 机动车尾气遥感车		遥感监测				机动车尾气遥感监测			
	设计生产能力		丰程E1200L, 1865吨, P5#汽油 1854吨, D5#柴油 165吨, D9#柴油 704吨, 柴油闪点罐车 1吨		丰程E1200L, 1865吨, P5#汽油 1854吨, D5#柴油 165吨, D9#柴油 704吨, 柴油闪点罐车 1吨				丰程E1200L, 1865吨, P5#汽油 1854吨, D5#柴油 165吨, D9#柴油 704吨, 柴油闪点罐车 1吨			
	环境影响评价机关		浙江省生态环境厅		手推式车		浙江省生态环境厅2020年4月		环境影响评价类型		浙江省生态环境厅+排污权交易(其一)	
	开工日期		2008.6		竣工日期		2008.6		排污许可证号		无	
	环保设施设计单位		无		环保设施施工单位		无		环保设施运行台账		无	
	生产规模		宁波市海曙区汽修有限公司海曙区销售分公司		环评报告书备案号		宁波市海曙区生态环境局		生产量(万吨)		75%以上	
	设备类机具(台套数)		505		平面扫描系统购置(台套数)		103		项目总投资(%)		53.09	
	主要原材料(品种)		303		平面扫描系统购置(台套数)		103		项目总概算(%)		33.09	
新增产能(明确产能)		7		新增产能(明确产能)		7		新增产能(%)		565.0%		
建设年限(年)		23	类推期限(年)	15	噪声治理(是否)	多	周围居民(是否)	2	绿化及美化(是否)	1	车位(是否)	1
接管单位	中国石油天然气股份有限公司 浙江森美能源有限公司		接管单位检测机构(使用检测VOCs或油气回收机构)		91330400738209795Q		接管时间		2020年11月4-5日, 样品			
排放物 种类 及浓度 限值 (单位: mg/m ³)	非油气回收率	是否达到 或超过 标准(是/否)	检测工况 大车排放 浓度(3.1)	未检测 排放浓度 (3.1)	检测工况 小车排放 浓度(3.5)	未检测 排放浓度 (3.5)	检测工况 加油枪 排放浓度 (3.6)	未检测 排放浓度 (3.6)	检测工况 加油枪 排放浓度 (3.7)	未检测 排放浓度 (3.7)	检测工况 加油枪 排放浓度 (3.8)	未检测 排放浓度 (3.8)
	烃类	—	—	—	—	—	0.037%	0.041%	—	—	—	—
	化学需氧量	—	—	—	—	—	0.019	0.021	—	—	—	—
	氨氮	—	—	—	—	—	0.000	0.002	—	—	—	—
	VOCs	—	—	—	—	—	—	0.453	—	—	—	—
	二氧化硫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	氮氧化物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注: 1. 非油气回收率: T4.1 环保部门 T-1 表示缺项; 2. T2.1 = T6.1 - (8.1) / (11.0) * (10.1 - 14.1) / (5.1 - 12.1) * (11.1 - 15.1) / (3.1 - 15.1); 3. 甲醛单组分废水排放量= T3.4 / T3.3; 4. 排放物排放浓度= T3.7 / T3.6; 5. 气体排放浓度= T3.8 / T3.7; 6. 非油气回收量= T4.2 / T4.1; 7. 氮氧化物排放量= T3.9 / T3.8; 8. 氮氧化物排放浓度= T4.0 / T3.9

附件 1:

**嘉兴经济技术开发区“规划环评+环境标准”改革建设项目
环境影响登记表备案通知书**

编号：浙环建字第 1700749 号

中国石化仪化新材料有限公司嘉兴分公司

根据于 2020 年 1 月 10 日提交的报告表批件，及该单位项目
已由嘉兴市生态环境局浙江嘉善经济开发区分局对报告表
的批复意见，现将《中国石化仪化新材料有限公司嘉兴分公司
“规划环评+环境标准”改革建设项目环境影响报告表》（浙环建字第 1700749 号）
予以公告。公告期间，有关单位、组织或个人若提出异议，
请在公告发布之日起 10 个工作日内向我局书面反映。



- 1 -



附件 2:

附件 6.75 水渣运台面

嘉兴市柯氏环保工程有限公司

货类证、拉圾委托清运合同书

委托人：嘉兴市柯氏环保工程有限公司
受托人：海盐县胜华气垫船有限公司地址：海盐县胜华气垫船有限公司
经办人姓名：孙伟明 联系电话：13967336633 手机：13967336633

本合同于 2014 年 1 月 1 日起生效。

一、运输货物：

1.1. 本公司因生产需要租用贵公司一台气垫船，船型为 1500 吨，载重 1500 吨，船速 5 节，船员 3 人，航程 100 公里，每航次租金 2000 元，租期自 2014 年 1 月 1 日起至 2014 年 1 月 31 日止。

1.2. 带齐燃油、润滑油、淡水、生活用品等。

1.3. 本公司将支付贵公司一定的管理费，标准为每航次 1000 元。

二、运输时间：

1.1. 双方根据生产计划，需在 2014 年 1 月 10 日前完成 1500 吨航次，以后按双方协商时间执行。

1.2. 双方遵守国家有关法律、法规、规章和政策，自觉接受当地海事部门的监督。

三、双方责任：

3.1. 责任划分：

3.1.1. 以上费用不含人工费、油料费、保险费、维修费等。

3.1.2. 船员工资由本公司负责，本公司负责船员的食宿。

3.1.3. 不负责装卸费，装卸费由本公司负责。

3.1.4. 不负责保险费。

3.1.5. 不负责船员工资。

3.2. 甲方责任：

3.2.1. 甲方负责提供合格的船员，身体健康，无传染病。

3.2.2. 甲方负责提供合格的船舶，船舶状况良好，符合安全航行要求。

3.2.3. 甲方负责提供合格的油料，油料质量符合船舶安全航行要求。

3.2.4. 甲方负责提供合格的保险，保险金额符合船舶安全航行要求。

3.2.5. 甲方负责提供合格的维修工具。

3.3. 乙方责任：

3.3.1. 乙方负责提供合格的船员，身体健康，无传染病。

3.3.2. 乙方负责提供合格的船舶，船舶状况良好，符合安全航行要求。

3.3.3. 乙方负责提供合格的油料，油料质量符合船舶安全航行要求。

3.3.4. 乙方负责提供合格的保险，保险金额符合船舶安全航行要求。

3.3.5. 乙方负责提供合格的维修工具。

3.4. 甲方权利：

3.4.1. 甲方有权对乙方提供的船员进行检查，发现不符合要求的，有权要求更换。

3.4.2. 甲方有权对乙方提供的船舶进行检查，发现不符合要求的，有权要求更换。

3.4.3. 甲方有权对乙方提供的油料进行检查，发现不符合要求的，有权要求更换。

3.4.4. 甲方有权对乙方提供的保险进行检查，发现不符合要求的，有权要求更换。

3.4.5. 甲方有权对乙方提供的维修工具进行检查，发现不符合要求的，有权要求更换。

3.5. 乙方权利：

3.5.1. 乙方有权对甲方提供的船员进行检查，发现不符合要求的，有权要求更换。

3.5.2. 乙方有权对甲方提供的船舶进行检查，发现不符合要求的，有权要求更换。

3.5.3. 乙方有权对甲方提供的油料进行检查，发现不符合要求的，有权要求更换。

3.5.4. 乙方有权对甲方提供的保险进行检查，发现不符合要求的，有权要求更换。

3.5.5. 乙方有权对甲方提供的维修工具进行检查，发现不符合要求的，有权要求更换。



单位负责人
孙伟明



单位负责人
孙伟明

附件 3:

序号	设备名称	设备用途	单机产能数量	备注
1	滑子菌播种机		100	
2	500kg/箱装箱机		100	
3	全自动理纹机(品种随机)		90	
4	100kg/箱装箱机(品种随机)		100	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

2019年11月~2020年10月主要原辅料消耗统计清单

序号	品名	规格	单位	消耗量	备注
1	聚丙烯酰胺	50kg袋	吨	1828	
2	分散剂	50kg袋	吨	74	
3	消泡剂	50kg桶	吨	58	
4	助凝剂	50kg桶	吨	500	
5	阻垢剂	50kg桶	吨	102	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

2019年11月~2020年10月 固废产生量统计清单

月	固废类别	固废产生量	备注
11	生活垃圾	1000	
12	废油桶(非危险)	500	
1	医疗废物	100	
2	医疗废物	100	
3	医疗废物	100	
4	医疗废物	100	
5	医疗废物	100	
6	医疗废物	100	
7	医疗废物	100	
8	医疗废物	100	
9	医疗废物	100	
10	医疗废物	100	
11	医疗废物	100	
12	医疗废物	100	
13	医疗废物	100	
14	医疗废物	100	
15	医疗废物	100	
16	医疗废物	100	
17	医疗废物	100	
18	医疗废物	100	
19	医疗废物	100	
20	医疗废物	100	

建设项目竣工环境保护验收监测期间生产工况及处理设施运转情况记录表

建设单位名称	中国石化销售股份有限公司山西分公司
委托书文号	中石山西环评〔2023〕第00000000号
项目名称	山西晋南油库
项目概况	无

日期	生产情况		生产负荷%
	生产时间	生产量(吨)	
2023-1-1	06:00-18:00	10000.00	8.00%
	06:00-18:00	10000.00	24.00%
	06:00-18:00	10000.00	48.00%
	06:00-18:00	10000.00	72.00%
平均生产量		10000.00	100.00%
2023-1-2	06:00-18:00	10000.00	8.00%
	06:00-18:00	10000.00	24.00%
	06:00-18:00	10000.00	48.00%
	06:00-18:00	10000.00	72.00%
平均生产量		10000.00	100.00%

生产量指油品在生产过程中产生的总产量。

负责人签字: 王元军 检查人: 王伟伟 审核人: 王伟伟 日期: 2023年1月2日

2019年1月-2020年10月用水量统计

类型	用水量(升)	备注
生活用水	120	

附件 4:

合同编号：2020-012

2020 年烟度委托处罚合同

甲方：中国石油天然气勘探开发有限公司浙江管道销售分公司

乙方：宁波市海曙区生态环境局环境监察大队



2020年4月27日

2020 年危废委托处置合同

委托方：浙江中行公司

联系地址：绍兴

甲方：兰桂五洲环境股份有限公司浙江嘉兴销售分公司

统一社会信用代码：91330403732397820J

地址：浙江省嘉兴市南湖区九雷路 745 号 1 号楼

联系人：王伟业 手机：1396187761

乙方：平湖市金达源危险废物处置有限公司

统一社会信用代码：913304827046329556

地址：浙江省平湖市当湖街道虹霞路 168 号

联系人：王耀峰 手机：13857318907

甲方乙双方本着从重减轻废物收集、储存、利用的原则，
有效防止危险废物对环境造成污染，保障人民群众
身心健康。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
和《中华人民共和国环境保护法》有关规定，现委托乙方收集、
贮存、处置利用甲方产生的危险废物（产生危险废物类别：
甲）。（双方平等自愿，达成以下协议）

一、危险废物的名称、主要理化性质						
废物代码	危险特性	物理状态	化学成分	物理形态	毒性	特殊性
HW06 HW48 HW12 HW18	腐蚀性 易燃性 反应性 易燃性	液体 液体 液体 液体	有机物 有机物 有机物 有机物	固态 固态 固态 固态	剧毒 剧毒 剧毒 剧毒	无 无 无 无

二、托运双方责任与义务

1. 托运方必须按照国家有关法律法规和本办法有关规定，如实填写《危险废物转移联单》，并接受甲方的监督。
2. 甲方作为危险废物产生单位，委托乙方对第三方产生的废物（见危废联单）进行处理和处置。
3. 甲方应对危险废物进行包装，必须符合安全、环保标准及《危险废物识别规定》，且必须与危险废物一致。
4. 甲方必须就危险废物的种类向乙方出具诚信证明。同时应确保所替代的废物不得损害人类健康和环境，并且没有放射性物质。若由此而引发的一切法律责任后果由甲方承担。
5. 乙方在运输前双方应做好充分准备，按约定期限时间，乙方将派车到甲方处取货，甲方需保证有足够的人员及车辆，且车辆必须保持良好状态。如果乙方没有按照约定时间来拉货，甲方有权拒付相关费用。

4. 由承包商在项目实施过程中向发包人之外的危险货物承运人承运的，承运人应当在出港地将危险货物卸下后，将危险货物运输至合同约定的目的地进行仓储或者交付。

5. 合同签订地（或发货地）：甲方须提供准确的卸货点名称、收货人及收货人的详细地址、包装及运输条件等订货信息，并且能从乙方有能力装运。若甲方产生新的需求，或接收性以增加订货量时，乙方必须根据甲方新的要求和条件，继续履行交货义务；若甲方对交货地提出任何异议，重新确认货物名称、货物规格、包装数量，非处置费用等事项，经双方协商达成一致后，甲方补足金额，而甲方无权及得拒绝对方。

三、运输权属转移条款

(1) 如因乙方导致该货物在托运、承运、储存、处理等过程中产生不良影响或发生事故，或导致收货处索赔并增加费用，甲方有权拒绝支付相关的任何额外费用。
① 运费由乙方负担。
② 计算承运时甲方提供的重量单重与单以备产保管称重：

三、结算方式

1. 货物验收单重结算方式：根据实际过磅单确定单重量按合同约定结算费用。
2. 甲方按磅单重一单以中以见磅单为准，概不受理的磅单以甲方为准。

(二) 付款方式: 收到货款后, 卖方在收到乙方开具的增值税专用发票后, 在~~60~~且由甲方付清货款后, 逾期付款的, 送货金额每增加部分~~1~~增加~~1~~。

(三) 支付方式: 双方按公司财务制度以现金直接方式结算, 不得用银行账户。

(四) 付款期限: 双方在办理完货物交接手续后~~4800~~元/吨(人民币)向乙方支付, 合同执行过程中, 如因卖方原因导致无法交付或因不可抗力及因甲方原因导致无法正常交货, 按照《合同法》及《水路货物运输规则》所规定的责任条款承担赔偿责任, 甲方不承担任何责任。注: 退货过磅时, 乙方方签字确认, 若发生争执, 以乙方称重为准, 甲方过磅时以乙方过磅为准。

四、纠纷解决

本合同甲乙双方, 双方友好协商解决, 协商不成的, 由甲方所在地法院管辖并依法处理; 调解不成的, 依法通过仲裁所住所地人民法院进行的解决。

五、其他事项

(一) 在合同履行期间, 甲方须保证乙方加工作业面产生的所有问题数量及质量内质情况受乙方管理、监督、利用, 不得擅自变更乙方收集处理, 且必须尊重。

(二) 甲方同意乙方签订单届生效, 本合同一式两份, 甲方执一份, 乙方执贰份, 且用信封标注环保部门备案一份。

六、本合同经双方盖章

本通知由双方依法定代理人：前面八位数字为甲方签约人
身份证号码：330102198801011234，右六位数为乙方签约人
身份证号码：

甲方：中国石油天然气管道局
乙丙：中油管道公司
及山西分公司
法人代表：
2020年4月2日

附件 5:

中国石油天然气股份有限公司浙江嘉兴余新第二加油站建设
项目（补码）竣工环境保护验收报告会签到单

日文新解

中国石油天然气股份有限公司浙江嘉兴余新第二加油站建设项目 (补测)竣工环境保护设施验收现场检查会专家组意见

2020年4月20日，中国石油天然气股份有限公司浙江嘉兴分公司严格按照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 油库和加油(气)站》(HJ773-2019)及《环境影响评价公众意见表征求意见稿》(见附件)的要求，组织召开了项目竣工环境保护设施验收现场检查会。参加此次的成员有建设单位浙江中油嘉兴能源有限公司、监理单位浙江华信工程咨询有限公司、检测单位浙江中油环境检测有限公司、环评单位浙江蓝海检测技术有限公司、环保中介单位浙江环能环境有限公司等单位代表。会议同时也邀请了二级专家一名参加。与会代表听取了建设单位关于项目概况、验收监测报告所做工作介绍、上现场核查了该项目环保设施运行情况，经认真讨论形成验收意见。

一、工程建设基本情况

1.1 建设项目概况及验收内容

中国石油天然气股份有限公司浙江嘉兴余新第二加油站位于嘉兴市南湖区余新镇余新村戚家埭21号，总占地面积约600m²，主要从东汽、柴油、润滑油销售。项目总投资30万元，设有4台潜泵双枪加油机，30m³埋地卧式汽油储罐1个，30m³埋地卧式柴油储罐1个，埋地卧式柴油罐1个，而首存油量128升至1865升，双枪加油384升，98#汽油65升，92#汽油49升，柴油和92#柴油能力

1.2 验收时段及验收意见概况

项目实施单位2020年3月委托第三方机构对项目施工期尾水干管工程及污水治理设施运行情况进行了监测。监测结果表明，项目施工期尾水干管工程尾水排放口（2020年3月10日-2020年4月10日）尾水总磷浓度均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准限值，且未发现有明显恶臭、异味等现象，项目施工期尾水干管工程尾水排放口尾水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准限值。

二、工程概况

本项目实际总投资302万元，其中污染防治投资103万元，占投资总额的34.39%。

四、验收通过

本项目由河南豫能控股股份有限公司委托河南永新能工环境工程有限公司（承担《环境影响报告表：河南豫能环境治理有限公司尾水干管工程》编制工作）组织验收。

三、工程变更情况

本项目建设项目性质、规模、生产工艺和污染防治措施等与环评报告表基本一致，未构成重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1.1 水

项目废水主要为员工生活污水和雨水，生活污水经化粪池预处理后通过提升泵门禁系统外排，未经处理的雨水通过雨水篦子直接排入市政雨水管网。

1.2 大气

项目无废气产生，项目运营期无废气产生。

烟道内烟气直接至布袋除尘，然后从车间式贮仓（配备过滤袋式除尘器）把烟气回收到排烟。

3.2.1 振动

该项目设备噪声与振动控制设备，和车间内的交通管理，以降低噪声。另外，项目行驶速度限制在5km/h以下，加强设备维护保养，加强车间管理。

3.2.2 固废

项目产生四类危险废物包括含矿物油废矿物油及机油及手套。产生的危险废物为生活垃圾，其中含矿物油废矿物油由企业废料再生燃料收集、暂存于1#危废间（1#304700070），处理，含油抹布及手套暂存于危废间，由委托单位定期统一清运。

3.3 基础环评保护措施

1. 承运和贮存防范措施

公司已经具备一定的承运和贮存防范及应急措施，企业在运输过程中可能发生泄漏或发生事故时，能够承担应急联动的相关部门，定期开展相关演练培训，提升管理水平。

2. 人员监测防范

企业目前未有组织监测装置，无要求。

3. 其他设施

该项目环境影响评价报告表及其批件中明确其他环保设施无要求。

四、环境保护设施调试效果

山西新通达源技术有限公司于2020年11月45日，对本项目进行了

三、施工和运营期环境保护措施

(一) 施工监测期间，边界道路扬尘浓度监测点及敏感居民点平均颗粒物浓度 $\leq 35\mu\text{g}/\text{m}^3$ (GB16297-1996)、2#车间污染源厂界浓度：加油机外行驶道路扬尘浓度最大值 $\leq 0.5\text{mg/m}^3$ ；挥发性有机物无组织排放浓度 $\leq 0.1\text{mg/m}^3$ (GB37822-2019)；特别排放限值：油气回收系统泄漏性压力检测值 $\leq 0.05\text{Pa}$ ；加油机与四周建筑距离 $\geq 10\text{m}$ ；《加油站大气污染物排放标准》(GB21973-2007)“规定距离为基准”加油机气液比检测限 ≤ 1.0 ；《加油站大气污染物排放标准》(GB21973-2007)中规定的标准。

(二) 施工监测期间：加油机按《加油站油气回收技术规范》(社科[2018]1号)执行并达到《社会加油站油气回收排放标准》(GB22557-2008)所列4类标准。

(三) 施工产生的各种外排废水通过厂区全封闭雨水收集池和污水处理厂进行处理。含油污水及生活污水经一体化污水处理设施处理后排放。

(四) 施工监测期间的声环境：项目施工噪声昼为 73.4dB ，夜 52.5dB ；昼间颗粒物浓度和夜间颗粒物浓度分别为 0.010mg/m^3 和 0.002mg/m^3 ，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区夜间要求；项目 VOCs 产生量总燃/燃风量组织系数排放：燃木及炭收市燃 VOCs 量 $\leq 0.01\text{kg}/\text{h}$ ，开停市 VOCs 总量控制要求 $\leq 0.553\text{kg}/\text{h}$ 。

五、工程建设对环境的影响

根据工程项目的具体运行情况，项目环保治理设施正常运行，项目废气排放数据呈日间无规律变化，项目环境污染防治措施能够满足《大气污染防治法》及其配套要求，对周围环境不会造成明显的影响。

六、验收结论

经检查，该项目建设主体基本齐全，基本符合了环评报告书批复的有关要求：在施工过程中能按设计要求（施工方案）进行施工，主要施工活动能按相关法律法规要求，通过监测报告防治扬尘，验收组认为该项目已基本具备竣工环境保护验收条件。同意通过整体验收，同时建议项目竣工后验收时对环境影响报告书及批文相关内容应予以补充。

七、后续要求和建议

（一）加强环保治理设施运行管理，落实环境管理制度，健全各环境要素长期稳定考核排放，杜绝事故发生。

（二）项目一期工程因没有检测或检测的数据及环境影响评价，杜绝项目二期，对压轴项目三步走调整为项目一。

（三）企业在后期生产过程中发生原材料泄露，严防废气、废水、设备重大变化，或项目生产重布局等重大调整，以及叫叫项目部门措施。

八、验收人员名单

行政部 陈东林

监测 王春生

签字日期：2020年1月30日