

建设项目职业病防护设施“三同时”工作公示信息表

项目名称	嘉兴南博精密制造股份有限公司年产 135000 块不锈钢丝印网版项目		
项目地址	浙江省嘉兴市海宁市袁花镇双百路 7 号		
项目性质	新建■ 改建□ 扩建□ 技术改造□ 技术引进□		
项目负责人	翟孙依	联系电话	137 5738 1343
公示信息类别	职业病危害预评价□ 职业病防护设施设计□ 控制效果评价与职业病防护设施验收√		
评价报告编制单位	浙江新鸿检测技术有限公司	联系人及联系电话	陈梁良 159 0673 0166
职业病防护设施设计单位	浙江新鸿检测技术有限公司	联系人及联系电话	陈梁良 159 0673 0166
评审（验收）情况（包括评审验收时间、主持人、评审验收人员、评价结论、评审及验收意见等）： 2024 年 03 月 19 日嘉兴南博精密制造股份有限公司组织职业卫生专家和本单位有关人员，对《嘉兴南博精密制造股份有限公司年产 135000 块不锈钢丝印网版项目职业病危害控制效果评价报告（评审稿）》（编号：ZJXH(ZP)-220018)》，以下简称《评价报告》）进行评审，评审会由经理翟孙依主持。 评审由平湖市卫生监督所副主任医师丁瑞根、浙江多谱检测科技有限公司高级工程师徐兰、浙江和邦安全技术有限公司高级工程师储成运担任评审人员，其中丁瑞根被推选为评审组组长。 评审组听取了建设单位对该项目工程概况和评价单位对《评价报告》的介绍，审阅了评价报告及相关文件资料，进行了质询，经讨论形成如下评审意见： 一、总体性评价 1、建设项目概况清晰，可能产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备、原辅材料等描述基本完整、准确； 2、职业病防护设施运行情况分析较清晰； 3、职业病危害因素检测结果分析基本正确； 4、职业病危害因素监测符合法律、法规和相关标准要求； 5、职业病危害因素对劳动者健康危害程度分析正确； 6、职业卫生管理机构设置和管理人员配置较合理； 7、职业卫生管理制度基本能满足相关要求，并总体得到落实； 8、职业健康监护有效落实； 9、正常生产后建设项目职业病防治效果预期分析基本正确； 10、对策措施和建议实用、合理、可行； 11、评价结论正确。			

二、评审意见

- 1、细化生产车间全面通风、局部通风的描述、分析与评价；
- 2、补充洗版显影岗位职业病危害因素的分析与评价；
- 3、细化污水处理职业病防护设施的分析与评价；
- 4、细化评价范围的描述。

三、验收意见

- 1、完善拉网车间全面通风、局部通风设施，确保车间内空气质量符合国家相关要求；
- 2、加强培训，督促员工正确佩戴个人防护用品；
- 3、加强生产现场职业卫生管理，合理设置配胶岗位；
- 4、持续完善职业卫生管理档案、规范开展职业健康检查。

评审（验收）意见的整改落实情况：

正在整改。

制表人：翟孙依

制表日期：2024.04.08

联系电话：137 5738 1343

【★注：建设单位应当在评审（验收）完成之日起 20 日内进行信息公布】