

## 建设项目职业病防护设施“三同时”工作公示信息表

项目名称	嘉兴南湖南方水泥有限公司整治提升项目		
项目地址	嘉兴市南湖区七星镇博山村		
项目性质	新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造 <input type="checkbox"/> 整治提升 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	丁爱华	联系电话	13706599838
公示信息类别	职业病危害预评价 <input type="checkbox"/> 职业病防护设施设计 <input type="checkbox"/> 控制效果评价与职业病防护设施验收 <input checked="" type="checkbox"/>		
评价报告编制单位	浙江新鸿检测技术有限公司	联系人及联系电话	江一帆 186 6739 2696
职业病防护设施设计单位	/	联系人及联系电话	/
<p>评审（验收）情况（包括评审验收时间、主持人、评审验收人员、评价结论、评审及验收意见等）：</p> <p>2023年02月22日嘉兴南湖南方水泥有限公司组织职业卫生专家和本单位有关人员，对《嘉兴南湖南方水泥有限公司职业病危害控制效果评价报告（评审稿）》（编号：ZJXH(ZP)-220110)》，以下简称《评价报告》）进行评审，评审会由副总经理柴永明主持。评审组听取了建设单位对该项目工程概况和评价单位对《评价报告》的介绍，审阅了评价报告及相关文件资料，进行了质询，经讨论形成如下评审意见：</p> <p>一、总体性评价</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、建设项目概况清晰，可能产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备、原辅材料等描述基本完整、准确；</li> <li>2、职业病防护设施运行情况分析较清晰；</li> <li>3、职业病危害因素检测结果分析基本正确；</li> <li>4、职业病危害因素监测基本符合法律、法规和相关标准要求；</li> <li>5、职业病危害因素对劳动者健康危害程度分析正确；</li> <li>6、职业卫生管理机构设置和管理人员配置较合理；</li> <li>7、职业卫生管理制度基本能满足相关要求，并总体得到落实；</li> <li>8、职业健康监护有效落实；</li> <li>9、正常生产后建设项目职业病防治效果基本能达到要求；</li> <li>10、对策措施和建议实用、合理、可行；</li> <li>11、评价结论正确。</li> </ol> <p>二、评审意见</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完善背景材料分析与描述；</li> <li>2. 补充外协清库职业病危害因素的分析与评价。</li> </ol>			

三、验收意见

1. 完善警示标识设置；
2. 加强职业卫生管理，完善职业卫生台账资料

评审（验收）意见的整改落实情况：

正在整改。

制表人：丁爱华 制表日期：2023.03.08 联系电话：13706599838

**【★注：建设单位应当在评审（验收）完成之日起 20 日内进行信息公布】**