

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	嘉兴市前荣织造有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJXH(ZW)-2 306088
用人单位名称	嘉兴市前荣织造有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	秀洲区田乐乡永聚工业小区	联系人	李萍
评价单位	浙江新鸿检测技术有限公司		
项目编制人	皇甫俊清	项目审核人	董琦敏
项目负责人	沈宇峰	项目签发人	陈春红
现场调查人员	沈宇峰, 金贤玉		
调查时间	2023-06-27	用人单位陪同人	李萍
检查范围	倍捻车间（3F）、倍捻车间（4F）、喷水车间（北一楼）、喷水车间（南一楼）、扒扣车间、整经车间（北二楼）、检验车间（北一楼）、检验车间（南一楼）		
存在的职业病危害因素	噪声		
采样、检测人员	沈宇峰, 金贤玉		
采样、检测时间	2023-06-28	用人单位陪同人	李萍

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16


职业病危害因素检测结果结论	《职业卫生名词术语》中华人民共和国国家职业卫生标准 GBZ/T224-2010 对噪声作业的定义为存在有损听力、有害健康或其他危害的声音，且存在 8h/d 或 40h/w 噪声暴露等效声级$\geq$80 dB（A）的作业。据检测结果显示，整经车间（北二楼）整经岗位和检验车间(南一楼)检验岗位的 40h/w 噪声暴露等效声级小于 80 dB（A），因此本次不将以上岗位的噪声识别为职业病危害因素。本次共检测物理因素定点 14 个点、个体 0 个，其中有 12 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2023 年 07 月 06 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



企业门口留影



喷水车间（北一楼）喷水机岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



检验车间（北一楼）检验岗位



倍捻车间（3F）倍捻岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



倍捻车间（3F）络丝岗位



倍捻车间（4F）倍捻岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



倍捻车间（4F）络丝岗位



整经车间（北二楼）整经岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



喷水车间（南一楼）喷水机岗位




检验车间（南一楼）检验岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



扒扣车间自动扒扣岗位