

嘉兴市华荣车业有限公司年产 500 万件汽车
配件（制动分泵）技改项目竣工
环境保护验收监测报告

新鸿(综)第 2018023Y



建设单位：嘉兴市华荣车业有限公司

编制单位：浙江新鸿检测技术有限公司

2018 年 6 月



声明

- 1、本报告正文共六十六页，一式五份，发出报告与留存报告一致。
部分复印或涂改均无效。
- 2、本报告无本公司、建设单位公章，骑缝章无效。
- 3、本报告未经同意不得用于广告宣传。
- 4、留存监测报告保存期六年。

建设单位：嘉兴市华荣车业有限公司

法人代表：顾永平

编制单位：浙江新鸿检测技术有限公司

法人代表：俞辉

项目负责人：王煜程



建设单位：嘉兴市华荣车业有限公司

电话：0573-83144162

传真：0573-83144688

邮编：314000

地址：嘉兴市南湖区风桥镇新篁工业
园区莲花路南侧

编制单位：浙江新鸿检测技术有限公司

电话：0573-83699996

传真：0573-83595022

邮编：314000

地址：嘉兴市南湖区创业路南长板塘
北9号楼二层-1

目 录

| | |
|-------------------------------|----|
| 一、 验收项目概况 | 1 |
| 二、 验收依据 | 3 |
| 三、 工程建设情况 | 4 |
| 3.1 地理位置及平面布置 | 4 |
| 3.2 建设内容 | 7 |
| 3.3 主要原辅材料及燃料 | 7 |
| 3.4 水源及水平衡 | 8 |
| 3.5 生产工艺 | 9 |
| 3.6 项目变动情况 | 11 |
| 四、 环境保护设施 | 12 |
| 4.1 污染物治理/处置措施 | 12 |
| 4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况 | 21 |
| 五、 建设项目环评报告表的主要结论与建设及审批部门审批决定 | 26 |
| 5.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议 | 26 |
| 5.2 审批部门审批决定 | 26 |
| 六、 验收执行标准 | 30 |
| 6.1 废水执行标准 | 30 |
| 6.2 废气执行标准 | 30 |
| 6.3 噪声执行标准 | 31 |
| 6.4 固体废弃物参照标准 | 31 |
| 6.5 总量控制 | 32 |
| 七、 验收监测内容 | 33 |
| 7.1 环境保护设施调试效果 | 33 |
| 7.2 环境质量监测 | 35 |
| 八、 质量保证及质量控制 | 36 |
| 8.1 监测分析方法 | 36 |
| 8.2 现场监测仪器情况 | 37 |
| 8.3 人员资质 | 37 |
| 8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 | 37 |
| 8.5 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 | 38 |
| 8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 | 38 |
| 九、 验收监测结果与分析评价 | 40 |
| 9.1 生产工况 | 40 |
| 9.2 环境保护设施调试效果 | 40 |
| 十、 环境管理检查 | 62 |
| 10.1 环保审批手续情况 | 62 |
| 10.2 环境管理规章制度的建立及其执行情况 | 62 |
| 10.3 环保机构设置和人员的配置情况 | 62 |
| 10.4 环保设施运转情况 | 62 |
| 10.5 固(液)体废物处理、排放与综合利用情况 | 62 |
| 10.6 突发性环境风险事故应急制度的建立情况 | 62 |
| 10.7 厂区环境绿化情况 | 63 |
| 十一、 验收监测结论与建议 | 64 |

| | |
|-----------------------|----|
| 11.1 环境保护设施调试效果 | 64 |
| 11.2 建议 | 65 |

附件目录

- 附件 1、嘉兴市南湖区环境保护局文件南环建函[2014]170号《关于嘉兴市华荣车业有限公司年产500万件汽车配件(制动分泵)技改项目环境影响报告表审查意见的函》
- 附件 2、企业入网使用权证及排污权证
- 附件 3、喷漆线情况说明
- 附件 4、企业验收相关数据材料(主要产品产量统计，设备清单，原辅料消耗清单，固废产生量统计、固废说明、验收期间工况，水量统计)
- 附件 5、企业固废处理协议
- 附件 6、企业环境管理制度
- 附件 7、《关于嘉兴市华荣车业有限公司年产500万件汽车配件(制动分泵)技改项目废气处理设施调整的说明》
- 附件 8、嘉兴市华荣车业有限公司年产500万件汽车配件(制动分泵)技改项目竣工废水、废气治理设施验收专家组意见
- 附件 9、嘉兴市华荣车业有限公司年产500万件汽车配件(制动分泵)技改项目验收会签到单
- 附件 10、浙江新鸿检测技术有限公司 ZJXH(HJ)-181651、ZJXH(HJ)-181652、ZJXH(HJ)-181653、ZJXH(HJ)-182446 检测报告。

一、验收项目概况

嘉兴市华荣车业有限公司原项目位于嘉兴市南湖区凤桥镇新篁工业功能区，主要从事自行车配件的生产，其建设项目环评（环评名称：嘉兴市华荣车业有限公司年产 30 万件自行车配件项目环境影响报告表）由浙江省环境保护科学设计研究院编制完成。原项目包括位于新篁莲花路 5 号的现有厂区和莲花路厂区（即本项目厂区）两个部分，已于 2007 年 6 月 21 日经嘉兴市南湖区环境保护局以南环函[2007]110 号文审批通过，批复规模为年产 30 万件自行车配件，2014 年 5 月 5 日嘉兴市南湖区环境保护局以南环验[2014]16 号文件通过了该项目的验收。

由于市场原因，为了做大做强，企业投资 1500 万元，将莲花路厂区搬迁至嘉兴市南湖区凤桥镇新篁工业园区莲花路南侧，2014 年 11 月由浙江冶金环境保护设计研究有限公司编制完成了《嘉兴市华荣车业有限公司年产 500 万件汽车配件（制动分泵）技改项目环境影响报告表》。2014 年 11 月 12 日，嘉兴市南湖区环境保护局以“南环建函[2014]170 号”文件对该项目提出审查意见的函。

于 2016 年 1 月委托嘉兴中一检测研究院有限公司对《嘉兴市华荣车业有限公司年产 500 万件汽车配件（制动分泵）技改项目》进行了阶段性验收，验收范围为 4 条自动电泳生产线、1 条喷塑流水线及其配套的环保处理设施。并于 2016 年 4 月 18 日，嘉兴市南湖区环境保护局以“南环验[2016]25 号”文件提出验收意见。

目前该工程项目 1 条自动喷漆线已建成投产，且企业因场地原因承诺不再建设另一条自动喷漆线，故要求对本厂进行整体验收。目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收的条件。

受嘉兴市华荣车业有限公司委托，浙江新鸿检测技术有限公司承担该项目的环保竣工验收工作。根据中华人民共和国国务院令第 682 号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》的规定和要求，我公司于 2018 年 04 月 10 日对该项目进行现场勘察、查阅相关技术资料，确定本次的验收范围为整体验收，并在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案。

依据监测方案，我公司于 2018 年 04 月 17~18 日、5 月 30~31 日对现场进行监测和环境管理检查，在此基础上编写此报告。

二、验收依据

1. 中华人民共和国国务院令第 682 号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》2017 年 10 月
2. 中华人民共和国环境保护部《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》（环办环评函[2017]1235 号）
3. 浙江省环境保护厅《关于进一步加强建设项目固体废弃物环境管理的通知》浙环发〔2009〕76 号
4. 生态环境部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》2018 年 05 月
5. 浙江冶金环境保护设计研究有限公司《嘉兴市华荣车业有限公司年产 500 万件汽车配件（制动分泵）技改项目环境影响报告表》 2014.11
6. 嘉兴市南湖区环境保护局 南环建函 [2014]170 号《关于嘉兴市华荣车业有限公司年产 500 万件汽车配件（制动分泵）技改项目环境影响报告表审查意见的函》 2014.11.12
7. 嘉兴市华荣车业有限公司《关于嘉兴市华荣车业有限公司年产 500 万件汽车配件（制动分泵）技改项目环保竣工验收监测委托书》
8. 浙江新鸿检测技术有限公司《关于嘉兴市华荣车业有限公司年产 500 万件汽车配件（制动分泵）技改项目环保竣工验收监测方案》

三、工程建设情况

3.1 地理位置及平面布置

本项目位于嘉兴市南湖区凤桥镇新篁工业园区莲花路南侧（经度：E $120^{\circ} 55' 26.84''$ ，N $30^{\circ} 37' 6.67''$ ）。项目东侧为浙江威能消防器材有限公司；南侧为嘉兴市恒隆袜业有限公司；西侧为嘉兴吉群佳五金制品有限公司；北侧为莲花路。阳路为嘉兴市德龙新材料有限公司地理位置见图 3-1，厂区平面布置见图 3-2。

嘉兴市华荣车业有限公司年产500万件汽车配件（制动分泵）技改项目竣工环境保护验收监测报告
新鸿（综）第2018023Y




图 3-1 项目地理位置图




图 3-2 项目平面布置图

3.2 建设内容

本项目实际总投资 1800 万元(其中自动喷漆线投资 250 万元), 购置自动电泳生产线、纯水制造、生物质热风炉、喷塑流水线、自动喷漆流水线等设备, 设计规模为年产 500 万件汽车配件(制动分泵)。

本项目实际产量见表 3-1。

表 3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 环评设计年生产量 | 2018 年 01 月—03 月调试期间 实际生产量 | 折合年产量 |
|----|------|----------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 汽车配件 | 500 万件 | 120 万件(其中自动喷漆线产 量为 6.5 万件) | 480 万件(其 中自动喷漆 线年产量为 26 万件) |

注: 实际产量由企业提供

建设项目主体生产设备见表 3-2。

表 3-2 建设项目生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评数量 | 实际安装数量 |
|----|---------|------|--------|
| 1 | 喷塑流水线 | 1 | 1 |
| 2 | 自动电泳生产线 | 4 | 4 |
| 3 | 纯水制造 | 3 | 3 |
| 4 | 生物质热风炉 | 4 | 5 |
| 5 | 自动喷漆流水线 | 2 | 1 |

注: 设备情况见附件

3.3 主要原辅材料及燃料

主要原辅材料消耗量见表 3-3。

表 3-3 主要原辅料消耗一览表

| 序号 | 原料名称 | 单位 | 环评年用量 | 2018 年 01 月— 03 月调试期间 调试期间消耗量 | 折合年消耗量 |
|----|------|----|-------|-------------------------------------|--------|
| 1 | 汽车配件 | 吨 | 9000 | 2250 | 9000 |
| 2 | 电泳漆 | 吨 | 80 | 18 | 72 |
| 3 | 脱脂剂 | 吨 | 50 | 12 | 48 |
| 4 | 磷化液 | 吨 | 50 | 10 | 40 |

| | | | | | |
|----|-------|---|------|-----|------|
| 5 | 硫酸 | 吨 | 180 | 38 | 152 |
| 6 | 钝膜 | 吨 | 1.8 | 0.4 | 1.6 |
| 7 | 生物质颗粒 | 吨 | 480 | 110 | 440 |
| 8 | 衣调剂 | 吨 | 1.2 | 0.2 | 0.8 |
| 9 | 碳酸氢钠 | 吨 | 1.2 | 0.2 | 0.8 |
| 10 | 漆粉 | 吨 | 10 | 2 | 8 |
| 11 | 油漆 | 吨 | 22.5 | 2.8 | 11.2 |
| 12 | 稀释剂 | 吨 | 7.5 | 0.9 | 3.6 |

注：原辅料消耗情况见附件

3.4 水源及水平衡

企业生产、生活用水均取自自来水，其中生产用水包括脱脂槽液用水、中和用水、酸雾处理用水、酸洗用水、超声波清洗用水、水喷淋用水、水洗用水和制备纯水用水。生活污水经化粪池预处理后与经隔油池、调节池、沉淀池预处理后的生产用水一并纳入嘉兴市政污水管网，最终经嘉兴市联合污水处理厂统一处理达标后排入杭州湾。

根据企业提供 2018 年 01 月—03 月用水量数据（详见附件），调试期间，企业用水量为 2152t，折合年用水量为 8608t/a。脱脂槽液用水量为 180t/a；中和用水量为 72t/a；酸雾处理用水量为 240t/a；酸洗用水量为 40t/a；超声波清洗用水量为 60t/a；生物质喷淋用水量为 240t/a；水洗+制备纯水用水量为 6680 t/a；生活用水量为 1096 t/a。

企业实际运行的水量平衡简图如下：




图 3-3 项目水平衡图

3.5 生产工艺

本项目主要从事汽车配件的生产。具体生产工艺流程及产污环节如下：




图 3-4 生产工艺及产污环节图

工艺流程简介：

外购的汽车配件首先进入脱脂系统，脱脂采用中温处理液进行喷洗，有利于内腔或夹缝除油，然后采用 2 道清水喷淋清洗，以去除工件表面残留的脱脂剂，后进入超声波清洗工序或酸洗工序，再经过两次水洗去除工件表面含有的残留酸液或脱脂剂，然后经过酸洗工序的工件还需中和工件表面含有的酸液，再经水洗后，方可进入表调工序，使工件表面形成致密的结晶核，以改善后续磷化处理工艺，便于磷化膜的形成，用酸性磷酸锌处理金属工件，使其表面上得到硫酸盐覆盖层（磷化膜），经磷化后的工件采用 3 道纯水喷洗，以去除工件表面残留的磷化液，本项目电泳涂装采用阴极电泳漆，经酸洗磷化及清洗后

的工件通过导航进入电泳槽，通过电流作用使电泳漆在工件表面附着沉积，完成工作表面的电泳涂装，涂装后经 2 道超滤水喷淋，再经 1 道纯水喷淋后进入烘道烘干。本项目喷塑工作直接进入喷塑流水线，将塑粉均匀的喷涂在工件表面后进入烘道烘干。本项目喷漆工件直接进入自动喷漆流水线，将按一定比例稀释的油漆均匀的喷涂在工件表面后进入烘道烘干。

3.6 项目变动情况

企业实际建设情况与原环评内容变动情况主要有：

表 3-4 项目实际建设情况与原环评不符内容对照表

| 原环评 | 实际建设情况 |
|--|-----------------------------------|
| 环评中有 2 条自动喷漆流水线 | 企业实际仅建设 1 条自动喷漆流水线 |
| 环评中生物质热风炉为 4 台 | 实际生物质热风炉为 5 台 |
| 环评中要求企业喷漆烘干废气经水帘除漆雾后风道引出经除湿后由废气吸附处理装置(活性炭作吸附剂)处理 | 企业实际喷漆废气经水喷淋+低温等离子处理，烘干废气经低温等离子处理 |

企业由于场地原因仅建设 1 条自动喷漆线，且承诺以后不再建设；环评中 4 台生物质热风炉生物质用于 4 条自动电泳线，而自动喷漆线自带 1 台生物质热风炉，环评中并未注明；环评中要求企业喷漆烘干废气经水帘除漆雾后风道引出经除湿后由废气吸附处理装置（活性炭作吸附剂）处理，企业实际喷漆废气经水喷淋+低温等离子处理，烘干废气经低温等离子处理。

以上变动均未对项目造成重大变动。

四、环境保护设施

4.1 污染物治理/处置措施

4.1.1 废水

本项目废水主要为生产废水和生活污水，其中生产废水主要为脱脂槽液、水洗废水、酸雾处理废水、纯水制备浓水和水喷淋处理废水。生产废水先进入隔油池隔油处理，再加入药剂经 Fenton 氧化反应池，中间水池处理后与经过粪池处理后的生产污水一并由厂区统一标准排放口纳入市政污水管网，最终经嘉兴市联合污水处理厂处理达标后排入杭州湾。

废水来源及处理方式见表 4-1。

表 4-1 水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
|---------|---------------------------|------|------------------|------|
| 脱脂槽液 | pH、化学需氧量、石油类 | 间歇 | 隔油池+Fenton 氧化反应池 | 杭州湾 |
| 水洗废水 | pH、化学需氧量、悬浮物、总铁、锌、总磷、石油类等 | 间歇 | 隔油池+Fenton 氧化反应池 | |
| 酸雾处理废水 | pH、化学需氧量 | 间歇 | 隔油池+Fenton 氧化反应池 | |
| 纯水制备浓水 | 化学需氧量、悬浮物 | 间歇 | 隔油池+Fenton 氧化反应池 | |
| 水喷淋处理废水 | 悬浮物 | 间歇 | 隔油池+Fenton 氧化反应池 | |
| 生活污水 | 化学需氧量、氯氮 | 间歇 | 化粪池 | |

废水治理设施情况：

针对生产废水，企业委托嘉兴市天源环境工程有限公司设计安装了一套日处理能力为 30 吨的废水处理设施。具体工艺流程如下：




图 4-1 废水处理工艺流程




图 4-2 企业废水治理现场相关照片

4.1.2 废气

本项目产生的废气主要为生产工艺中产生的喷漆（烘干）废气、电泳废气、酸洗废气、喷塑粉尘、生物质热风炉燃烧废气。废气来源及处理方式见表4-2。


表 4-2 废气来源及处理方式

| 废气来源 | 污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 排放去向 |
|-------|----------------------|------|-------------------------|-------|-----------|------|
| 喷漆、烘干 | 二甲苯、乙酸乙酯、正丁醇、异丙醇、苯总烃 | 有组织 | 水喷淋+低温等离子处理（烘干：低温等离子处理） | 15m | 40cm | 环境 |
| 电泳 | 乙二醇丁醚 | 有组织 | 低温等离子处理 | 15m | 30cm~40cm | 环境 |
| 酸洗废气 | 硫酸雾 | 有组织 | 碱液喷淋 | 15m | 60cm | 环境 |
| 喷塑粉尘 | 粉尘 | 有组织 | 滤筒收集 | 15m | 20 cm | 环境 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-----|------|------|------|----|
| 生物质热风炉燃烧废气 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 | 有组织 | 水膜除尘 | 15 m | 15cm | 环境 |
|------------|--------------|-----|------|------|------|----|

废气治理设施概况：

企业由嘉兴市汤氏涂装机械设备有限公司设计安装完成一套水喷淋+低温等离子设备用于处理喷漆、烘干废气；四套碱液喷淋装置用于处理酸洗废气；五套水膜除尘装置用于处理生物质热风炉燃烧废气；四套低温等离子设备用于处理电泳废气；两套滤筒收集装置用于处理喷塑粉尘，总投资 428 万元。具体处理工艺流程如下：








图 4-3 废气处理工艺流程图



| | |
|---|--|
|  |  |
| 喷塑滤筒收集装置 | 3号酸洗废气碱液喷淋装置 |
|  |  |
| 4号酸洗废气碱液喷淋装置 | 1号酸洗废气碱液喷淋装置 |
|  |  |
| 2号酸洗废气碱液喷淋装置 | 4号电泳线低温等离子装置 |
|  |  |
| 2号电泳线低温等离子装置 | 1号电泳线低温等离子装置 |




图 4-4 企业废气治理现场相关照片

4.1.3 噪声

本项目的噪声污染主要来自自动电泳生产线、废气处理设施、废水处理设施在运行期间产生的机械噪声，具体治理措施如下：

表 4-3 噪声来源及治理措施

| 序号 | 噪声源 | 台数 | 位置 | 运行方式 | 治理措施 |
|----|--------|----|-------|------|----------|
| 1 | 自动电泳生产 | 4 | 生产车间 | 连续 | 室内合理布局 |
| 2 | 废气处理设施 | 15 | 生产车间外 | 连续 | 选用高效低噪设备 |
| 3 | 废水处理设施 | 1 | 生产车间 | 连续 | 室内合理布局 |

4.1.4 固（液）体废物

4.1.4.1 种类和属性

表 4-4 固体废物种类和汇总表

| 序号 | 环评预测种类(名称) | 实际产生种类 | 实际产生情况 | 属性 | 判定依据 | 废物代码 |
|----|---------------|--------|--------|------|------|------------|
| 1 | 磷化、表调槽渣 | 槽渣 | 已产生 | 危险废物 | 名录 | 345-065-17 |
| 2 | 脱脂、酸洗、超声波清洗槽渣 | 槽渣 | 已产生 | 危险废物 | 名录 | 345-064-17 |
| 3 | 废酸 | 废酸 | 已产生 | 危险废物 | 名录 | 900-300-34 |
| 4 | 漆渣 | 漆渣 | 已产生 | 危险废物 | 名录 | 900-252-12 |
| 5 | 废水处理污泥 | 废水处理污泥 | 已产生 | 危险废物 | 名录 | 345-064-17 |
| 6 | 灰渣 | 灰渣 | 已产生 | 一般固废 | 名录 | / |
| 7 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 已产生 | 一般固废 | 名录 | / |
| 8 | 废机油 | 废机油 | 已产生 | 危险废物 | 名录 | 9H0-249-08 |
| 9 | 废包装桶 | 废包装桶 | 已产生 | 危险废物 | 名录 | 900-041-49 |
| 10 | 废包装袋 | 废包装袋 | 已产生 | 危险废物 | 名录 | 900-041-49 |

注：原环评中危险废物中还包括饱和活性炭，实际企业废气处理设施已更换为低温等离子处理设施，故不在产生饱和活性炭，具体见附件《关于嘉兴市华荣车业有限公司年产 500 万件汽车配件（制动分泵）技改项目废气处理方式调整的说明》，企业通过低温等离子方式来处理电泳废气和喷漆废气来代替原环评中活性炭处理方式，故不再产生饱和活性炭；根据浙江爱闻格环保科技有限公司嘉兴分公司出具的《关于嘉兴市华荣车业有限公司危险固废说明》（见附件），企业在原料使用过程中产生废包装袋和废包装桶，在设备维修过程中产生废机油。

本项目产生危险废物包括磷化、表调槽渣、脱脂、酸洗、超声波清洗产生的槽渣，废酸，漆渣，废水处理污泥，废机油，废包装桶和废包装袋；一般固废包括灰渣和员工生活垃圾。

4.1.4.2 固体废物产生情况

固体废物产生情况见表 4-5。

表 4-5 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 废物名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预计产生量(t) | 2018年01月-03月实际产生量(t) | 折合年产生量(t) |
|----|------|---------------|------|------------|----------------------|-----------|
| 1 | 槽渣 | 磷化、表调 | 危险废物 | 0.8 | 1.4 | 5.6 |
| 2 | 槽液 | 脱脂、酸洗、超声波清洗 | 危险废物 | 1.2 | 1.6 | 6.4 |
| 3 | 废液 | 酸洗 | 危险废物 | 40 | 6.5 | 26 |
| 4 | 漆渣 | 喷漆 | 危险废物 | 4.5 | 1.4 | 5.6 |
| 5 | 处理污泥 | 废水处理 | 危险废物 | 5.0 | 14 | 56 |
| 6 | 灰渣 | 生物质颗粒燃烧、水喷淋过滤 | 一般固废 | 60.15 | 15.2 | 60.8 |
| 7 | 生活垃圾 | 日常生活 | 一般固废 | 15 | 3.8 | 15.2 |
| 8 | 废机油 | 维修 | 危险废物 | / | 0.1 | 0.4 |
| 9 | 废包装桶 | 原料使用 | 危险废物 | / | 0.1 | 0.4 |
| 10 | 废包装袋 | 原料使用 | 危险废物 | / | 0.2 | 0.8 |

注：各固体废物产生量均由企业所提供。

4.1.4.3 固体废物利用与处置

固体废物利用与处置见表 4-6。

表 4-6 固体废物利用与处置情况汇总表

| 序号 | 种类 | 产生工序 | 属性 | 环评防治措施 | 实际防治措施 | 接受单位资质情况 |
|----|----|-------------|------|---|----------------------|-------------|
| 1 | 槽渣 | 磷化、表调 | 危险废物 | | | |
| 2 | 槽液 | 脱脂、酸洗、超声波清洗 | 危险废物 | 按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)暂存,委托嘉兴市危废处理中心进行处置 | 委托金华市升阳资源再利用有限公司处置 | 浙危废经第 69 号 |
| 3 | 污泥 | 废水处理 | 危险废物 | | | |
| 4 | 漆渣 | 喷漆 | 危险废物 | | 委托金华市景逸固环保科技开发有限公司处置 | 浙危废经第 107 号 |
| 5 | 废酸 | 酸洗 | 危险废物 | | 委托浙江科超环保有限公司处置 | 浙危废经第 225 号 |

| | | | | | | | |
|----|------|---------------|------|--------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 6 | 灰渣 | 生物质颗粒燃烧、水喷淋过滤 | 一般固废 | 定点收集后由当地环卫部门负责清运处理 | 清运 | 环卫部门 | / |
| 7 | 生活垃圾 | 日常生活 | 一般固废 | 经厂内加盖垃圾箱收集后由当地环卫部门统一进行清运 | 清运 | 环卫部门 | / |
| 8 | 废机油 | 废机油 | 危险废物 | / | 委托金华市莱逸园环保科技开发有限公司处置 | 浙危废丝第 107 号 | 浙危废丝第 107 号 |
| 9 | 废包装桶 | 废包装桶 | 危险废物 | | | | |
| 10 | 废包装袋 | 废包装袋 | 危险废物 | | | | |

该项目产生的固体废物中，污泥、槽渣由金华市升阳资源再利用有限公司无害化处置；废酸由浙江科超环保有限公司无害化处置；漆渣、废机油、废包装桶、废包装袋由金华市莱逸园环保科技开发有限公司无害化处置；灰渣、生活垃圾委托环卫部门定期清运。

4.1.4.4 固废污染防治配套工程

经现场调查，建设单位目前在厂区东北角建有危废暂存库。暂存库位于室内，地面采用水泥硬化及环氧地坪防渗处理，四周设导流明渠。各类危险废物分类存放，并粘贴危废标签。仓库外张贴危废仓库标识，并由专人管理，目前危废仓库已做到防风、防雨、防渗措施。




图 4-5 危废仓库现场照片

4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况

项目实际总投资 1800 万元，其中环保总投资为 428 万元，占总投

资的 23.8%。项目环保投资情况见表 4-7。

表 4-7 工程环保设施投资情况

| 环保设施名称 | 实际投资（万元） | 备注 |
|--------|----------|--|
| 废气治理 | 300 | |
| 废水治理 | 100 | |
| 噪声治理 | 5 | |
| 固废治理 | 3 | |
| 环境绿化 | 20 | |
| 合计 | 428 | 废气治理实际投资 300 万元，其中自动喷漆线废气治理实际投资 40 万元。 |

嘉兴市华荣车业有限公司年产 500 万件汽车配件（制动分泵）技改项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计、同时施工、同时投入运行。本项目环保设施环评要求、环评批复要求、实际建设情况如下：

表 4-8 环评要求、初步设计和实际建设情况对照表

| 类型 | 环评要求 | 初步设计 | 实际建设情况 |
|--------|---|--|--|
| 基本建设情况 | 项目总投资 1500 万元，将厂区搬迁至嘉兴南湖区凤桥镇凤桥新蓝工业园区莲花南路 5 号（原用于出租），搬迁后主要从事汽车配件（制动分泵）的生产，产量为 500 万件。原位于嘉兴市南湖区凤桥镇新蓝工业园区莲花南路 5 号厂区不再进行生产。 | 项目总投资 1500 万元，将厂区搬迁至嘉兴南湖区凤桥镇凤桥新蓝工业园区莲花南路 5 号（原用于出租），搬迁后主要从事汽车配件（制动分泵）的生产，产量为 500 万件。原位于嘉兴市南湖区凤桥镇新蓝工业园区莲花南路 5 号厂区不再进行生产。 | 项目总投资 1500 万元，将厂区搬迁至嘉兴南湖区凤桥镇凤桥新蓝工业园区莲花南路 5 号（原用于出租），搬迁后主要从事汽车配件（制动分泵）的生产，产量为 500 万件。原位于嘉兴市南湖区凤桥镇新蓝工业园区莲花南路 5 号厂区不再进行生产。 |
| 废水 | 实施清污分流、雨污分流，雨水经相应的雨水管道就近排入附近市政雨水管道。生产废水经预处理后与经化管，最终经嘉兴市污水处理工程处理达标后排海。要求企业对生产废水的收集采用明沟明管，并加强管理，减少跑冒滴漏现象的产生。 | 加强废水污染防治，项目排水实行雨污分流、雨污分离，生产废水和生活污水经污水处理工程管沟、进入集水池处理，不得另设排放口，污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准、长中颗粒和总磷执行《工业企业废水排放污染物限值》(DB33/887-2013)、总铁执行《酸洗废水排放总铁浓度限值》(DB33/844-2011) 一级浓度限值。 | 企业厂区已落实清污分流，雨污水经雨水管道、酸雾处理废气、脱脂槽液、洗涤废水、酸雾处理废水、车间废水收集后经车间沉淀池处理，再加入药剂混凝处理，先进入曝气活性污泥池，中间水池发黑后与经 Fenton 氧化反应池，过管池处理后的生活污水一并由厂区污水排放口排入市政污水管网，最终经嘉兴市联合污水厂处理达标后排放。 |

| | | |
|---|--|---|
| 酸洗废气、 生漆废气、 喷漆废气、 喷塑粉尘、 生物除风炉燃烧废气、 食堂废气、 化验室废气、 正负压机 | 加强废气污染防治，喷漆、酸洗、电泳、喷塑工序中产生的高浓度废气收集净化处理后于 15 米高空排气筒排放， 收集后经活性炭吸附（先经水帘除漆雾并除雾）、再经低空等离子处理器于 15 米高空排气筒排放。 加强油烟净化处理后于 15 米高空排气筒排放。 加强油烟净化处理后于 15 米高空排气筒排放。 加强油烟净化处理后于 15 米高空排气筒排放。 加强油烟净化处理后于 15 米高空排气筒排放。 加强油烟净化处理后于 15 米高空排气筒排放。 加强油烟净化处理后于 15 米高空排气筒排放。 | 加强废气污染防治，喷漆、酸洗、电泳、喷塑工序中产生的高浓度废气收集净化处理后于 15 米高空排气筒排放， 经收集后经水喷淋吸收（先经水帘除漆雾并除雾）、再经低空等离子处理器于 15 米高空排气筒排放。 经收集后经漆雾吸收装置（先经水帘除漆雾并除雾）、再经低空等离子处理器于 15 米高空排气筒排放。 经收集后经漆雾吸收装置（先经水帘除漆雾并除雾）、再经低空等离子处理器于 15 米高空排气筒排放。 经收集后经漆雾吸收装置（先经水帘除漆雾并除雾）、再经低空等离子处理器于 15 米高空排气筒排放。 经收集后经漆雾吸收装置（先经水帘除漆雾并除雾）、再经低空等离子处理器于 15 米高空排气筒排放。 经收集后经漆雾吸收装置（先经水帘除漆雾并除雾）、再经低空等离子处理器于 15 米高空排气筒排放。 经收集后经漆雾吸收装置（先经水帘除漆雾并除雾）、再经低空等离子处理器于 15 米高空排气筒排放。 |
| 危废暂存库、 按照相关标准建设，委 托嘉兴市危险处理中心 进行处置。 | 危废暂存企业按《危险 废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001) 相关要求来 建设，管型：1、暂存场所须 室内密闭设计，按要求做好防 潮、防雨、防虫等措施，地 上盖板采用硬化及环氧地坪漆 处理，四周设导流明渠，各类危 险废物按《一般工业固体废物 贮存、处置污染控制标准》 (GB18483-2001) 标准， | 企业在设置危废暂存库，暂存库位于 室内，地面采用水泥硬化及环氧地坪漆 处理，四周设导流明渠，各类危废废物分 类存放，并粘贴危险标签，仓库外张贴危 险存放，经油烟机收集净化处理后于食堂屋顶排 放。 |

| | | | |
|------|--|---|--|
| 生活污水 | 面和进排水必须是防渗处理，暂存场所则必须设置进沟，防止雨水进入暂存场所以及与之相连的地下产生池、渣滓袋，片材暂存区与之相连，并设置切断，并设置存放点；3、暂存间内必须有分区所对应的危险废物转移标识牌，有相应的设施和收集设施，地面与墙体所围建的最大容积不低于总储量的 1/5；4、暂存间内要有安全照护设施和观察窗已，安装监控设施，并在醒目处设立符合要求的标志牌。 | （GB18599-2001）的要求，磷化表调槽清、脱脂酸洗与声波清洗、防锈、防漆、污水处理污泥等危险废物，根据集中处置，就地处置原则，委托有资质单位进行妥善处置、转移或自行处理；5、危险废物转移时必须按照危废部门备案，在厂内制度并报环保部门备案，在厂内临时贮存设施必须遵循《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的规定，采取防风、防水、防渗等措施，并按烈国家有关固废处置的技术规定、确保处置过程不对环境造成二次污染。 | 车间需标示，并由专人管理，危险仓库二类固体废物中，污泥，槽渣由金华市升龙资源再利用有限公司无害化处置；废水由浙江科远环保有限公司无害化处置；漆渣由金华市美逸润环保科技开发有限公司无害化处置；残渣、生活垃圾委托环卫部一厂烟气处理。 |
| 漆渣 | | | |
| 污水 | | | |
| 灰渣 | 定点收集后由当地环保部门负责清运。 | | |
| 生活垃圾 | | | |

五、建设项目环评报告表的主要结论与建设及审批部门审批决定

5.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议

嘉兴市华荣车业有限公司年产 500 万件汽车配件（制动分泵）技改项目实施地址位于嘉兴市南湖区凤桥镇新望工业功能区，总投资 1500 万元。经环评分析认为：项目位于规划重点准入区内的凤桥镇工业发展生态环境功能小区（编号 II-30402C03），符合生态环境功能区规划的要求；日常营运过程中污染物产生量较小，经采取相应的污染防治措施后均可达到国家、地方规定的污染物排放标准；排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标；造成的环境影响能符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求；项目实施地址属于工业集聚区、用地为工业用地，符合当地总体规划和用地规划；符合国家和地方产业政策要求；符合清洁生产要求；现有项目符合环保要求。因此本项目从环保角度来说是可行的。

5.2 审批部门审批决定

嘉兴市南湖区环境保护局于 2014 年 11 月 12 日以南环建函〔2014〕170 号对本项目出具了审查意见，具体如下：

嘉兴市华荣车业有限公司：

你公司《关于要求对嘉兴市华荣车业有限公司年产 500 万件汽车配件（制动分泵）技改项目环境影响报告表进行审批的函》及其他相关资料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《浙江省建设项目环境保护管理办法》等法律法规，经研究，现将我局审查意见函复如下：

一、根据你公司委托浙江冶金环境保护设计研究有限公司编制的《嘉兴市华荣车业有限公司年产 500 万件汽车配件（制动分泵）技改

项目环境影响报告表》(以下简称《环境影响报告表》)及落实环保措施的法人承诺、嘉兴市南湖区发展和改革局项目服务联系单(南发改函[2013]18号)等相关资料,以及本项目环评行政许可公示意见反馈情况、在项目符合产业政策与产业发展规划、选址符合城市总体规划和区域土地利用规划等前提下,原则同意《环境影响报告表》结论。项目经投资主管部门依法审批后,你公司严格按照《环境影响报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、环保对策措施及要求实施项目建设。

二、项目总投资 1500 万元,将厂区搬迁至嘉兴南湖区凤桥镇新篁工业园区莲花路南侧的厂区(原用于出租),搬迁后主要从事汽车配件(制动分泵)的生产,产量为 500 万件。原位于嘉兴市南湖区凤桥镇新篁工业园区菊花路 5 号厂区不再进行生产。

三、项目须采用先进工艺、技术和装备,提高自动化控制水平。实施清洁生产,加强生产全过程管理,降低能耗物耗,减少各种污染物产生量和排放量,并重点做好以下工作:

1、加强废水污染防治。项目排水要求清污分流、雨污分流,生产废水和生活污水经处预处理后全部纳入嘉兴市污水处理工程管网,进行集中处理,不得另设排污口。污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准,其中氨氮和总磷执行《工业企业废水氮、磷污染间接排放限值》(DB33/887-2013),总铁执行《酸洗废水排放总铁浓度限值》(DB33/844-2011)二级排放浓度值。

2、加强废气污染防治。喷漆、酸洗、电泳、喷塑工序中产生的工艺废气经收集净化处理后高空排放,排放筒高度不低于 15 米,废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源大气污染物排放限值二级标准;热风炉燃料须采用压缩成型生物质颗粒,

燃烧尾气经收集处理后高空排放，排放筒高度不低于 15m，燃烧废气排气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)二级标准；乙酸乙酯、正丁醇、乙二醇丁醚的排放执行环评计算标准。食堂产生的油烟废气必须经国家认可的净化装置处理，确保废气达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)标准。

3、加强噪声污染防治。合理布局，选用低噪声设备同时按照环评要求采用有效的隔声、防振措施，厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)3类标准。严格落实生产班制，夜间(22:00-次日 6:00)禁止生产。

4、加强固废污染防治。按“资源化、减量化、无害化”原则，落实各类固废的收集处理处置和综合利用措施，一般固废的贮存和处置必须符合《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》(GB18599-2001)的要求。磷化表调槽渣、脱脂酸洗超声波清洗槽渣、废酸液、饱和活性炭、漆渣、废水处理污泥等危险废物应根据嘉政发[2010]67号文件，遵循集中处置、就近处置原则，委托有资质单位进行妥善处理，同时必须执行危险废物转移联单制度并报环保部门备案，在厂内的临时贮存设施必须遵循《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中的规定，采取防风、防雨、防渗等措施，并按照国家有关固废处置的技术规定，确保处置过程不对环境造成二次污染。

四、严格落实污染物排放总量控制措施。根据《环境影响报告表》结论，本项目主要污染物总量控制指标为废水排放量 7955t/a，CODcr0.955 t/a，NH₃-N0.199 t/a，SO₂0.768 t/a，NOx0.49 t/a。排污权指标按《嘉兴市南湖区污染物排污权交易办法(试行)》(南政发[2007]71号)规定，经交易后才能使用。

五、根据《环境影响报告表》计算结果，本项目不需设置大气环

境防护距离，其他各类防护距离要求，请业主、当地政府和有关部门按国家卫生、安全、产业等主管部门相关规定予以落实。

六、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关法律法规的规定，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环评文件。自批准之日起超过 5 年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法办理相关环保手续。

六、验收执行标准

6.1 废水执行标准

项目污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，其中氨氮和总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)，总铁执行《酸洗废水排放总铁浓度限值》(DB33/844-2011)二级排放浓度值。废水执行标准见表 6-1。

表 6-1 废水排放标准 单位: mg/L, pH 值无量纲

| 项目 | 标准限值 | 标准来源 |
|-------|------|-------------------------------------|
| pH 值 | 6~9 | GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 三级排放标准 |
| 悬浮物 | 400 | |
| 化学需氧量 | 500 | |
| 总铜 | 5.0 | |
| 石油类 | 20 | |
| 氨氮 | 35 | |
| 总磷 | 8.0 | |
| 总铁 | 10 | DB33/844-2011《酸洗废水排放总铁浓度限值》，二级排放浓度值 |

6.2 废气执行标准

本项目生物质热风炉燃烧废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中二级标准，具体见表 6-2。工艺废气中二甲苯、非甲烷总烃、硫酸雾排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源大气污染物二级标准，具体执行标准见表 6-3。由于暂无乙酸乙酯、正丁醇的排放标准，依据《嘉兴市华荣车业有限公司年产 500 万件汽车配件（制动分泵）技改项目环境影响报告表》，按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)的有关规定计算其最高允许排放浓度，具体见表 6-4。

表 6-2《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)

| 炉窑类别 | 烟(粉)尘 | 烟气黑度(林格曼度) | SO ₂ | 最低允许排放高度 |
|------|----------------------|------------|-----------------------|----------|
| 干燥炉 | 200mg/m ³ | 1 | 850 mg/m ³ | ≥15m |

表 6-3《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

| 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m ³) | 最高允许排放速率(kg/h) | | 周围环境最高浓度(mg/m ³) | 标准来源 |
|-------|------------------------------|----------------|--------|------------------------------|---|
| | | 排气筒高度(m) | 二级排放标准 | | |
| 二甲苯 | 70 | 15 | 1.0 | 1.2 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源大气污染物二级标准 |
| 非甲烷总烃 | 120 | 15 | 10 | 4.0 | |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 1.0 | |
| NOx | 240 | 15 | 0.77 | 0.12 | |
| 硫酸雾 | 70 | 15 | 1.8 | 1.5 | |

表 6-4 特征污染物最高允许排放限值(计算值)

| 特征污染物 | 环境标准浓度限值 C _m (mg/m ³) | 不同排气筒高度时最高允许排放速率(kg/h) | | |
|-------|--|------------------------|-----|-----|
| | | 15m | 20m | 30m |
| 正丁醇 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 3.2 |
| 乙酸乙酯 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 3.2 |

6.3 噪声执行标准

本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 3 类标准。详见表 6-5。

表 6-5 噪声执行标准

| 监测对象 | 项目 | 单位 | 昼间限值 | 夜间限值 | 引用标准 |
|------|---------|-------|------|------|--|
| 厂界噪声 | 等效 A 声级 | dB(A) | 65 | 55 | 工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中的 3 类标准 |

6.4 固体废弃物参照标准

项目工业固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》和《关于发布一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)等 3 项国家污染物控制标准修改单的公告》(环保部公告 2013 第 36 号)及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中的有关规定。

6.5 总量控制

根据浙江冶金环境保护设计研究有限公司《嘉兴市华荣车业有限公司年产 500 万件汽车配件（制动分泵）技改项目环境影响报告表》确定本项目污染物总量控制指标为：化学需氧量 0.955 吨/年、氨氮 0.199 吨/年、烟（粉）尘 0.216 吨/年、挥发性有机物 2.305 吨/年、二氧化硫 0.768 吨/年、氮氧化物 0.49 吨/年。

七. 验收监测内容

7.1 环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容如下：

7.1.1 废水

废水监测内容及频次见表 7-1。

表 7-1 废水监测内容及频次

| 监测点位 | 污染物名称 | 监测频次 |
|----------|------------------------------|-----------------------|
| 废水入网口 | pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总锌、总磷、总铁、石油类 | 监测 2 天，每天 4 次（加一次平行样） |
| 废水处理设施进口 | pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总锌、总磷、总铁、石油类 | 监测 2 天，每天 2 次 |
| 废水处理设施出口 | pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总锌、总磷、总铁、石油类 | 监测 2 天，每天 2 次 |
| 雨水排放口 | pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总锌、总磷、总铁、石油类 | 监测 2 天，每天 2 次 |

7.1.2 废气

废气监测主要内容频次详见表 7-2。

表 7-2 废气监测内容频次

| 监测对象 | 污染物名称 | 监测点位 | 监测频次 |
|-------|----------------------------|------------------|-----------------|
| 无组织废气 | 二甲苯、乙酸乙酯、正丁醇、非甲烷总烃、颗粒物、硫酸雾 | 厂界四周各一个点 | 监测 2 天，每天每点 4 次 |
| 有组织废气 | 二甲苯、非甲烷总烃、乙酸乙酯、正丁醇 | 喷漆、烘干废气处理设施出口 | 监测 2 天，每天 3 次 |
| | 二甲苯、非甲烷总烃、乙酸乙酯、正丁醇 | 喷漆废气处理设施进口 | 监测 2 天，每天 3 次 |
| | 二甲苯、非甲烷总烃、乙酸乙酯、正丁醇 | 烘干废气处理设施进口 | 监测 2 天，每天 3 次 |
| | 颗粒物、二氧化硫、氯氧化物、烟气黑度 | 自动喷漆流水线生物质炉废气排放口 | 监测 2 天，每天 3 次 |

| | | |
|--------------------|----------------|---------------|
| 颗粒物、二氧化硫、氯氧化物、烟气黑度 | 1号生物质炉废气排放口 | 监测 2 天，每天 3 次 |
| 非甲烷总烃 | 1号电泳废气处理设施进出口 | 监测 2 天，每天 3 次 |
| 硫酸雾 | 1号酸雾塔废气处理设施进出口 | 监测 2 天，每天 3 次 |
| 颗粒物、二氧化硫、氯氧化物、烟气黑度 | 2号生物质炉废气排放口 | 监测 2 天，每天 3 次 |
| 非甲烷总烃 | 2号电泳废气处理设施进出口 | 监测 2 天，每天 3 次 |
| 硫酸雾 | 2号酸雾塔废气处理设施进出口 | 监测 2 天，每天 3 次 |
| 颗粒物、二氧化硫、氯氧化物、烟气黑度 | 3号生物质炉废气排放口 | 监测 2 天，每天 3 次 |
| 非甲烷总烃 | 3号电泳废气处理设施进出口 | 监测 2 天，每天 3 次 |
| 硫酸雾 | 3号酸雾塔废气处理设施进出口 | 监测 2 天，每天 3 次 |
| 颗粒物、二氧化硫、氯氧化物、烟气黑度 | 4号生物质炉废气排放口 | 监测 2 天，每天 3 次 |
| 非甲烷总烃 | 4号电泳废气处理设施进出口 | 监测 2 天，每天 3 次 |
| 硫酸雾 | 4号酸雾塔废气处理设施进出口 | 监测 2 天，每天 3 次 |
| 颗粒物 | 喷塑流水线废气处理设施出口 | 监测 2 天，每天 3 次 |

7.1.3 厂界噪声监测

厂界四周各设 1 个监测点位，在厂界围墙外 1 m 处，传声器位置高于墙体并指向声源处，监测 2 天，昼间 1 次。详见表 7-3。

表 7-3 噪声监测内容及监测频次

| 监测对象 | 监测点位 | 监测频次 |
|------|--------------|---------------|
| 厂界噪声 | 四厂界各 1 个监测点位 | 监测 2 天，昼间 1 次 |

7.1.4 固（液）体废物监测

调查该项目产生的固体废物的种类、属性、年产生量和处理方式。

7.2 环境质量监测

本项目不涉及环境敏感目标，报告表及审批决定中对环境敏感目标环境质量检测无要求。

八、质量保证及质量控制

8.1 监测分析方法

表 8-1 监测分析方法一览表

| 类别 | 项目名称 | 分析方法及依据 | 仪器设备 |
|----|--------|---|------------|
| 废气 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法 GB/T 15432-1995 | 电子天平 |
| | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 火焰离子化气相色谱法 HJ 604-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 | 气相色谱仪 |
| | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2017 | 自动烟尘(气)测定仪 |
| | 氮氧化物 | 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2007年) | 自动烟尘(气)测定仪 |
| | 林格曼黑度 | 固定污染源排气烟气黑度的测定林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007 | 林格曼黑度图 |
| | 二甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 | 气相色谱仪 |
| | 乙酸乙酯 | 《工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族羧类化合物》GBZ/T 160.63-2007 | 气相色谱仪 |
| | 丁醇 | 《工作场所空气有毒物质测定 醇类化合物》GBZ/T 160.48-2007 | 气相色谱仪 |
| | 机酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016 | 离子色谱仪 |
| | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平 |
| 废水 | pH 值 | 水质 pH 值的测定玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | pH 计 |
| | 氨氮 | 水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计 |
| | 悬浮物 | 水质悬浮物的测定重量法 GB/T 11901-1989 | 电子天平 |
| | 化学需氧量 | 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 HJ828-2017 | / |
| | 锌 | 水质铜、锌、镉、镍的测定原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 | 原子吸收分光光度计 |
| | 铁 | 水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989 | 原子吸收分光光度计 |
| | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 紫外可见分光光度计 |
| 噪声 | 石油类 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 | 红外分光光度计 |
| | 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) | 噪声频谱分析仪 |

8.2 现场监测仪器情况

表 8-2 现场监测仪器一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 测量量程 | 分辨率 |
|----------------|---------|---------------------|--|------------------------|
| 自动烟尘/气测试仪 | 3012H | 颗粒物、硫酸雾、烟尘、烟气流速 | 0-80L/min 二氧化硫: 0-5700mg/m ³ 一氧化氮: 0-1300 mg/m ³ | ≤2.5% |
| 空气暂性 TSP 综合采样器 | 崂应 2050 | 颗粒物、硫酸雾、二甲苯、丁醇、乙酸乙酯 | 80-120 L/min | 0.1L/min |
| 轻便三杯风向风速表 | DEM6 | 风向、风速 | 风速: 1-30m/s 风向: 0-360° (16 个方位) | 风速: 0.1m/s 风向: <10° |
| 空盒气压表 | DYM3 | 大气压力 | 80-106kPa | 0.1kPa |
| 噪声频谱分析仪 | HS6288B | 噪声 | 30-130dB (A) | 0.1dB (A) |

8.3 人员资质

表 8-3 项目参与验收人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职称 | 上岗证编号 |
|------|-----|-------|------------|
| 报告编写 | 王烁程 | 助理工程师 | HJ-SGZ-006 |
| 校核 | 杨加伟 | 工程师 | HJ-SGZ-009 |
| 审核 | 李海 | 工程师 | HJ-SGZ-002 |
| 审定 | 俞辉 | 高级工程师 | HJ-SGZ-001 |
| 其他成员 | 江晓英 | 高级工程师 | HJ-SGZ-003 |
| | 柯赛赛 | 工程师 | HJ-SGZ-024 |
| | 汪嘉磊 | 助理工程师 | HJ-SGZ-007 |
| | 沈峰 | / | HJ-SGZ-019 |
| | 刘佳颖 | / | HJ-SGZ-014 |
| | 高连芳 | 助理工程师 | HJ-SGZ-027 |
| | 冉伟 | 助理工程师 | HJ-SGZ-023 |
| | 王月丽 | 助理工程师 | HJ-SGZ-029 |
| | 严芳芳 | / | HJ-SGZ-032 |
| | 闵芳 | / | HJ-SGZ-033 |
| | 陈敏明 | 助理工程师 | HJ-SGZ-020 |

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》(第四版)的要求进行。在现场监测期间, 对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明, 本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品测试结果见表 8-4。

表 8-4 平行样品测试结果表(单位:除 pH 外为 mg/L)

| 分析项目 | 平行样 | | | |
|-------|---------------|------------------|----------|-----------|
| | HJ-181652-004 | HJ-181652-004(平) | 相对偏差(%) | 允许相对偏差(%) |
| pH 值 | 8.42 | 8.43 | 0.01 个单位 | ≤0.05 个单位 |
| 氯氮 | 9.99 | 9.68 | 1.6 | ≤10 |
| 化学需氧量 | 402 | 400 | 0.2 | ≤15 |
| 总锌 | 0.124 | 0.121 | 1.2 | ≤20 |
| 总磷 | 1.85 | 1.83 | 0.5 | ≤20 |
| 总铁 | 3.42 | 3.34 | 1.2 | ≤20 |
| 分析项目 | 平行样 | | | |
| | HJ-181652-008 | HJ-181652-008(平) | 相对偏差(%) | 允许相对偏差(%) |
| pH 值 | 8.39 | 8.42 | 0.03 个单位 | ≤0.05 个单位 |
| 氯氮 | 10.1 | 9.71 | 2.0 | ≤10 |
| 化学需氧量 | 412 | 409 | 0.4 | ≤15 |
| 总锌 | 0.134 | 0.136 | 0.7 | ≤5 |
| 总磷 | 1.79 | 1.80 | 1.0 | ≤20 |
| 总铁 | 3.85 | 3.89 | 0.5 | ≤20 |

注:以上监测数据详见检测报告 ZJXH(HJ)-181652。

8.5 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《空气和废气监测分析方法》(第四版)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围(即 30%~70% 之间)

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定),在测试时应保证采样流量的准确。

8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准, 测量前后仪器的灵敏度相差不大于 0.5dB, 若大于 0.5dB 测试数据无效。本次验收噪声测

试校准记录如下：

表 8-5 噪声测试校准记录

| 监测日期 | 测前 (dB) | 测后 (dB) | 差值 (dB) | 是否符合要求 |
|------------|---------|---------|---------|--------|
| 2018.04.17 | 93.8 | 93.7 | 0.1 | 符合 |
| 2018.04.18 | 93.8 | 93.7 | 0.1 | 符合 |

九. 验收监测结果与分析评价

9.1 生产工况

验收监测期间，其中 2018 年 04 月 17 日—18 日嘉兴市华荣车业有限公司年产 500 万件汽车配件(制动分泵)技改项目总生产负荷为 88.8% 和 84.0%，其中喷漆线的生产负荷为 86.0% 和 80.0%，2018 年 05 月 30 日—31 日嘉兴市华荣车业有限公司年产 500 万件汽车配件(制动分泵)技改项目总生产负荷分别为 88.8% 和 90.0%，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况大于 75% 的要求。监测期间工况详见表 9-1。

表 9-1 建设项目竣工验收监测期间产量核实

| 监测日期 | 产品类型 | 实际产量(件) | 设计产量(件) | 生产负荷(%) |
|------------|------|---------|---------|---------|
| 2018.04.17 | 汽车配件 | 14800 | 16667 | 88.8 |
| 2018.04.18 | 汽车配件 | 14000 | 16667 | 84.0 |

| 监测日期 | 产品类型 | 实际产量喷漆线(件) | 喷漆线设计产量(件) | 生产负荷(%) |
|------------|------|------------|------------|---------|
| 2018.04.17 | 汽车配件 | 860 | 1000 | 86.0 |
| 2018.04.18 | 汽车配件 | 800 | 1000 | 80.0 |

| 监测日期 | 产品类型 | 实际产量(件) | 设计产量(件) | 生产负荷(%) |
|------------|------|---------|---------|---------|
| 2018.05.30 | 汽车配件 | 14800 | 16667 | 88.8 |
| 2018.05.31 | 汽车配件 | 15000 | 16667 | 90.0 |

注：日设计产量等于全年设计产量除以全年工作天数。

9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1 污染物达标排放监测结果

9.2.1.1 废水

验收监测期间，嘉兴市华荣车业有限公司废水入网口 pH 值、化学需氧量、悬浮物、石油类、总锌日均值范围均达到《污水综合排放

标准》（GB8978—1996）三级标准；氮氮、总磷浓度日均值达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/877-2013）表 1 标准限值的要求；总铁浓度日均值达到《酸洗废水排放总铁浓度限值》（DB33/844-2011）二级排放浓度值。

详见表 9-2。

表 9-2 废水监测结果统计表

| 采样日期 | | | | | | | | 采样点名称 | | | | | | | | 采样点名称 | | | | | | | | 采样点名称 | | | | | | | |
|------------|------|-------|------|-------|-----|--------------------|------|-------|--|-------|--|-------|--|-----|--|-------|--|----|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 序号 | | pH 值 | | 氯氮 | | 悬浮物 | | 化学需氧量 | | 总磷 | | 石油类 | | 总铁 | | 总锌 | | | | | | | | | | | | | |
| | 第一次 | 废水处理 | 1.57 | 25.0 | 89 | 1.20×10^1 | 2.04 | 12.0 | | 26.7 | | 3.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第二次 | 设备进口 | 1.55 | 25.3 | 92 | 1.36×10^1 | 1.98 | 11.4 | | 25.4 | | 3.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第一次 | 废水处理 | 8.49 | 19.4 | 42 | 422 | 1.74 | 5.88 | | 5.82 | | 0.288 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第二次 | 设备出口 | 8.52 | 19.7 | 44 | 426 | 1.70 | 5.91 | | 5.60 | | 0.282 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第一次 | 雨水排放口 | 7.46 | 1.02 | 9 | 45 | 1.24 | 0.469 | | 0.512 | | 0.121 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.04.17 | 第二次 | 口 | 7.47 | 0.999 | 8 | 45 | 1.20 | 0.481 | | 0.548 | | 0.121 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第一次 | | 8.35 | 10.1 | 32 | 402 | 1.88 | 4.06 | | 3.42 | | 0.133 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第二次 | | 8.38 | 9.99 | 35 | 397 | 1.84 | 3.88 | | 3.38 | | 0.130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第三次 | 入风口 | 8.41 | 10.2 | 36 | 398 | 1.91 | 3.97 | | 3.34 | | 0.127 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第四次 | | 8.42 | 9.99 | 33 | 402 | 1.85 | 3.88 | | 3.42 | | 0.124 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 已均值 | | 8.39 | 10.1 | 34 | 400 | 1.87 | 3.95 | | 3.39 | | 0.128 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 标准限值 | | 6~9 | 35 | 400 | 500 | 8.0 | 20 | | 10.0 | | 5.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 达标情况 | | | | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | | 达标 | | 达标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第一次 | 废水处理 | 1.58 | 24.3 | 90 | 1.27×10^1 | 1.98 | 13.4 | | 26.0 | | 3.79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第二次 | 设备进口 | 1.54 | 24.7 | 88 | 1.19×10^1 | 2.01 | 12.8 | | 25.8 | | 3.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.04.18 | 第一次 | 废水处理 | 8.52 | 20.0 | 41 | 421 | 1.66 | 6.56 | | 5.88 | | 0.255 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第二次 | 设备出口 | 8.48 | 20.4 | 42 | 427 | 1.68 | 6.54 | | 5.94 | | 0.256 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第一次 | 雨水排放 | 7.49 | 1.02 | 8 | 42 | 1.19 | 0.596 | | 0.518 | | 0.124 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

嘉兴市华豪车业有限公司年产 500 万件汽车配件（制动分泵）技改项目竣工环境保护验收报告
新鸿（综）第 2018023Y

| | 第二次 | 22 | 7.43 | 1.02 | 8 | 43 | 1.19 | 0.559 | 0.554 | 0.112 |
|------|-----|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 第一次 | | 8.42 | 10.2 | 35 | 419 | 1.84 | 3.63 | 3.82 | 0.142 | |
| 第二次 | | 10.0 | 34 | 415 | 1.83 | 3.65 | 3.99 | 0.135 | | |
| 第三次 | 入口 | 9.99 | 32 | 417 | 1.83 | 3.60 | 3.92 | 0.135 | | |
| 第五次 | | 10.1 | 36 | 412 | 1.79 | 3.61 | 3.85 | 0.134 | | |
| 日均值 | | 10.1 | 34 | 416 | 1.82 | 3.62 | 3.90 | 0.136 | | |
| 标准限值 | 6~9 | 35 | 400 | 500 | 8.0 | 20 | 10.0 | 5.0 | | |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | | |

注：以上监测数据详见检测报告 ZJXH(HJ)-181652。

9.2.1.2 废气

1)有组织排放

验收监测期间, 嘉兴市华荣车业有限公司有组织废气中, 1号酸雾塔废气处理设施出口、2号酸雾塔废气处理设施出口、3号酸雾塔废气处理设施出口、4号酸雾塔废气处理设施出口硫酸雾和喷漆、烘干废气处理设施总排口二甲苯、非甲烷总烃排放浓度及排放速率均达到《大气污染物排放标准》(GB16297-1996)中新污染源二级标准的要求, 正丁醇、乙酸乙酯排放浓度及排放速率均达到按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)的有关规定计算的限值要求; 喷漆线生物质热风炉、1号生物质热风炉、2号生物质热风炉、3号生物质热风炉, 4号生物质热风炉燃烧废气均达到《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2中干燥炉、窑二级标准的要求。有组织排放监测结果见表9-3和表9-4。

表 9-3 废气监测结果

| 采样日期 | 采样位置 | 监测项目 | | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 高限 | 标准限值 | 达标情况 |
|------------|--------------|-------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 2018.04.17 | 废气处理设施喷漆废气进口 | 二甲苯 | 排放浓度(mg/m^3) | 4.76 | 4.62 | 3.46 | 4.28 | 15 天 | / | / |
| | | | 排放速率(kg/h) | 0.020 | 0.019 | 0.015 | 0.018 | | / | / |
| | | 非甲烷总烃 | 排放浓度(mg/m^3) | 3.20 | 2.86 | 1.72 | 2.59 | | / | / |
| | | | 排放速率(kg/h) | 0.014 | 0.012 | 0.007 | 0.011 | | / | / |
| | | 乙酸乙酯 | 排放浓度(mg/m^3) | 0.995 | 1.48 | 1.00 | 1.16 | | / | / |
| | | | 排放速率(kg/h) | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | | / | / |
| | | 正丁醇 | 排放浓度(mg/m^3) | 10.0 | 9.95 | 9.68 | 9.88 | | / | / |
| | | | 排放速率(kg/h) | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | | / | / |
| | 废气处理设施烘干废气 | 二甲苯 | 排放浓度(mg/m^3) | 2.82 | 3.01 | 2.79 | 2.87 | | / | / |

嘉兴市华荣车业有限公司年产 500 万件汽车配件(制动分泵)技改项目竣工环境保护验收监测报告
新办(综)第 2018023Y

| | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----|-----|-----|
| 进口 | 喷漆、烘干成气处理设施总排口 | 非甲烷总烃 | 排放速率(kg/h) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 15米 | / | / |
| | | | 排放浓度(mg/m³) | 2.28 | 2.38 | 2.03 | 2.23 | | / | / |
| | | | 排放速率(kg/h) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | / | / |
| | | | 乙酸乙酯 | 0.968 | 1.23 | 0.993 | 1.06 | | / | / |
| | | 正丁醇 | 排放速率(kg/h) | 3.62×10^{-4} | 4.32×10^{-4} | 3.25×10^{-4} | 3.73×10^{-4} | | / | / |
| | | | 排放浓度(mg/m³) | 9.03 | 8.49 | 7.84 | 8.45 | | / | / |
| | | | 排放速率(kg/h) | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | | / | / |
| | | | 二甲苯 | 0.233 | 0.165 | 0.302 | 0.233 | | 70 | 达标 |
| | | 非甲烷总烃 | 排放速率(kg/h) | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 15米 | 1.0 | 达标 |
| | | | 排放浓度(mg/m³) | 0.971 | 1.07 | 1.08 | 1.04 | | 120 | 达标 |
| | | | 排放速率(kg/h) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | | 10 | 达标 |
| | | | 乙酸乙酯 | <0.100 | <0.100 | <0.100 | <0.100 | | / | / |
| | | 正丁醇 | 排放速率(kg/h) | 2.40×10^{-4} | 2.57×10^{-4} | 2.51×10^{-4} | 2.49×10^{-4} | | 0.6 | 达标 |
| | | | 排放浓度(mg/m³) | 1.49 | 1.00 | 0.952 | 1.15 | | / | / |
| | | | 排放速率(kg/h) | 0.015 | 0.011 | 0.008 | 0.011 | | 0.6 | 达标 |
| | | | 烟尘 | <20 | 21.2 | 21.7 | 20.9 | | 200 | 达标 |
| 喷漆线生物质热风炉废气排放口 | | 二氧化硫 | 排放速率(kg/h) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 15米 | / | / |
| | | | 排放浓度(mg/m³) | 40 | 27 | 44 | 37 | | 850 | 达标 |
| | | 氮氧化物 | 排放速率(kg/h) | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | | / | / |
| | | | 排放浓度(mg/m³) | 163 | 160 | 138 | 154 | | / | / |
| | | | 排放速率(kg/h) | 0.018 | 0.019 | 0.017 | 0.018 | | / | / |
| | | | 林格曼黑度 | <1 级 | | | | | 15米 | 1 级 |
| | | | | | | | | | | 达标 |

新飞西华英丰有限公司年产500万件汽车配件(制动分泵)技改项目竣工环境保护验收
报告
新飞(经)第2018023Y

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----|-----|----|
| 2018.04.18 | 废气处理设施喷漆废气进口 | 二甲苯 | 排放浓度 (mg/m ³) | 5.40 | 6.40 | 3.02 | 4.94 | 15米 | / | / |
| | | | 排放速率 (kg/h) | 0.023 | 0.023 | 0.012 | 0.019 | | / | / |
| | | 非甲烷总烃 | 排放浓度 (mg/m ³) | 2.82 | 4.38 | 3.38 | 3.53 | | / | / |
| | | | 排放速率 (kg/h) | 0.012 | 0.016 | 0.013 | 0.014 | | / | / |
| | | 乙酸乙酯 | 排放浓度 (mg/m ³) | 1.05 | 1.24 | 0.921 | 1.07 | | / | / |
| | | | 排放速率 (kg/h) | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | | / | / |
| | | 正丁醇 | 排放浓度 (mg/m ³) | 10.3 | 12.2 | 11.3 | 11.3 | | / | / |
| | | | 排放速率 (kg/h) | 0.043 | 0.044 | 0.045 | 0.044 | | / | / |
| | | 二甲苯 | 排放浓度 (mg/m ³) | 1.47 | 1.92 | 1.38 | 1.59 | | / | / |
| | | | 排放速率 (kg/h) | 0.001 | 0.001 | 4.43 × 10 ⁻⁴ | 0.001 | | / | / |
| 2018.04.18 | 废气处理设施烘干废气进口 | 非甲烷总烃 | 排放浓度 (mg/m ³) | 3.95 | 3.76 | 3.55 | 3.75 | 15米 | / | / |
| | | | 排放速率 (kg/h) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | / | / |
| | | 乙酸乙酯 | 排放浓度 (mg/m ³) | 1.05 | 0.996 | 1.09 | 1.05 | | / | / |
| | | | 排放速率 (kg/h) | 3.60 × 10 ⁻⁴ | 3.65 × 10 ⁻⁴ | 3.20 × 10 ⁻⁴ | 3.48 × 10 ⁻⁴ | | / | / |
| | | 正丁醇 | 排放浓度 (mg/m ³) | 8.40 | 9.69 | 8.23 | 8.77 | | / | / |
| | | | 排放速率 (kg/h) | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | | / | / |
| | | 二甲苯 | 排放浓度 (mg/m ³) | 0.257 | 0.190 | 0.251 | 0.233 | | 70 | 达标 |
| | | | 排放速率 (kg/h) | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | 1.0 | 达标 |
| | | 非甲烷总烃 | 排放浓度 (mg/m ³) | 1.59 | 1.17 | 0.901 | 1.22 | | 120 | 达标 |
| | | | 排放速率 (kg/h) | 0.016 | 0.013 | 0.007 | 0.012 | | 10 | 达标 |
| | | 乙酸乙酯 | 排放浓度 (mg/m ³) | <0.100 | <0.100 | <0.100 | <0.100 | | / | / |
| | | | 排放速率 (kg/h) | 0.001 | 0.001 | 4.12 × 10 ⁻⁴ | 0.001 | | 0.6 | 达标 |

嘉兴市华荣车业有限公司年产 500 万件汽车配件(制动分泵)技改项目竣工环境保护验收报告
新嘉(综)第 2018023Y

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|-----|----|
| | 正丁醇 | 排放浓度 (mg/m ³) | 1.49 | 1.00 | 0.952 | 1.15 | | / | / |
| | | 排放速率 (kg/h) | 0.015 | 0.011 | 0.008 | 0.011 | | 0.6 | 达标 |
| 喷漆线生物 质热风炉废气 排放口 | 丙酮 | 排放浓度 (mg/m ³) | <20 | 20.3 | 25.4 | 21.5 | 15 米 | 200 | 达标 |
| | | 排放速率 (kg/h) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | / | / |
| | 二氧化硫 | 排放浓度 (mg/m ³) | 38 | 40 | 52 | 43 | | 850 | 达标 |
| | | 排放速率 (kg/h) | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | | / | / |
| | 氯化氢 | 排放浓度 (mg/m ³) | 145 | 153 | 182 | 160 | | / | / |
| | | 排放速率 (kg/h) | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | | / | / |
| | 林格曼黑度 | <1 级 | | | | 15 米 | 1 级 | 达标 | |

注:表中监测数据引自监测报告 ZJXH(HJ)-181651.

表 9-4 废气监测结果

| 采样日期 | 采样位置 | 监测项目 | | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 高度 | 标准限值 | 达标情况 |
|------------|----------------|-------|------------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 2018.05.30 | 1号电泳废气处理设施进口 | 非甲烷总烃 | 排放浓度 (mg/m ³) | 29.1 | 25.8 | 32.1 | 29.0 | 15 米 | / | / |
| | | | 排放速率 (kg/h) | 0.027 | 0.025 | 0.030 | 0.027 | | / | / |
| | 1号电泳废气处理设施出口 | 非甲烷总烃 | 排放浓度 (mg/m ³) | 0.990 | 0.970 | 0.690 | 0.883 | | 120 | 达标 |
| | | | 排放速率 (kg/h) | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | | 10 | 达标 |
| | 2号电泳废气处理设施进口 1 | 非甲烷总烃 | 排放浓度 (mg/m ³) | 30.0 | 28.6 | 26.7 | 28.4 | 15 米 | / | / |
| | | | 排放速率 (kg/h) | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | | / | / |
| | 2号电泳废气处理设施进口 2 | 非甲烷总烃 | 排放浓度 (mg/m ³) | 25.5 | 33.0 | 28.1 | 28.9 | | / | / |
| | | | 排放速率 (kg/h) | 0.011 | 0.016 | 0.014 | 0.014 | | / | / |
| | 2号电泳废气处理设施出口 | 非甲烷总烃 | 排放浓度 (mg/m ³) | 0.660 | 0.830 | 0.780 | 0.757 | | 120 | 达标 |
| | | | 排放速率 (kg/h) | 8.37 × 10 ⁻⁴ | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | 10 | 达标 |
| | 3号电泳废气处理设施 | 非甲烷总烃 | 排放浓度 (mg/m ³) | 16.2 | 16.1 | 15.5 | 15.9 | 15 米 | / | / |

嘉兴市华荣车业有限公司年产 500 万件汽车配件(制动分泵)技改项目竣工环境保护验收监测报告
新鸿(综)第 2018023Y

| | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|-----|----|
| 3号电泳废气处理设施出口 | 进口 | 非甲烷总烃 | 排放速率(kg/h) | 0.058 | 0.057 | 0.056 | 0.057 | 15米 | / | / |
| | | | 排放浓度(mg/m³) | 0.670 | 0.530 | 0.570 | 0.590 | | 120 | 达标 |
| | 4号电泳废气处理设施进口1 | 非甲烷总烃 | 排放速率(kg/h) | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | | 10 | 达标 |
| | | | 排放浓度(mg/m³) | 23.2 | 26.4 | 20.8 | 23.5 | | / | / |
| | 4号电泳废气处理设施进口2 | 非甲烷总烃 | 排放速率(kg/h) | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | | / | / |
| | | | 排放浓度(mg/m³) | 15.8 | 15.8 | 14.8 | 15.5 | | / | / |
| | 4号电泳废气处理设施进口3 | 非甲烷总烃 | 排放速率(kg/h) | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | | / | / |
| | | | 排放浓度(mg/m³) | 15.9 | 16.0 | 15.0 | 15.6 | | / | / |
| | 4号电泳废气处理设施出口 | 非甲烷总烃 | 排放速率(kg/h) | 0.029 | 0.032 | 0.032 | 0.031 | | / | / |
| | | | 排放浓度(mg/m³) | 1.47 | 1.29 | 1.35 | 1.37 | | 120 | 达标 |
| | | | 排放速率(kg/h) | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | | 10 | 达标 |
| 1号酸雾塔废气处理设施进口1 | 硫酸雾 | 硫酸雾 | 排放浓度(mg/m³) | 0.579 | 0.663 | 0.660 | 0.634 | 15米 | / | / |
| | | | 排放速率(kg/h) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | / | / |
| | 1号酸雾塔废气处理设施进口2 | 硫酸雾 | 排放浓度(mg/m³) | 2.91 | 2.83 | 2.85 | 2.86 | | / | / |
| | | | 排放速率(kg/h) | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | | / | / |
| 1号酸雾塔废气处理设施进口3 | 硫酸雾 | 硫酸雾 | 排放浓度(mg/m³) | 2.20 | 2.10 | 1.95 | 2.08 | 15米 | / | / |
| | | | 排放速率(kg/h) | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | | / | / |
| | 1号酸雾塔废气处理设施出口 | 硫酸雾 | 排放浓度(mg/m³) | 0.528 | 0.259 | 0.358 | 0.382 | | 70 | 达标 |
| | | | 排放速率(kg/h) | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | | 1.8 | 达标 |
| 2号酸雾塔废气处理设施进口1 | 硫酸雾 | 硫酸雾 | 排放浓度(mg/m³) | 5.01 × 10⁻³ | 5.36 × 10⁻³ | 5.59 × 10⁻³ | 5.32 × 10⁻³ | 15米 | / | / |
| | | | 排放速率(kg/h) | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | | / | / |
| | 2号酸雾塔废气处理设施进口2 | 硫酸雾 | 排放浓度(mg/m³) | 23.3 | 24.5 | 20.3 | 22.7 | | / | / |
| | | | 排放速率(kg/h) | 0.025 | 0.024 | 0.023 | 0.024 | | / | / |

嘉兴市华聚车业有限公司年产 500 万件汽车配件(制动分泵)技改项目竣工环境保护验收监测报告
新嘉(综)第 2018023Y

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-------|------------------------------|-------|--------|-------|-------|-----|-----|----|
| | 2号酸雾塔废气处理设施进口 3 | 硫酸雾 | 排放浓度 (mg/m ³) | 109 | 111 | 108 | 109 | 15米 | / | / |
| | | | 排放速率 (kg/h) | 0.291 | 0.3181 | 0.294 | 0.295 | | / | / |
| | 2号酸雾塔废气处理设施出口 | 硫酸雾 | 排放浓度 (mg/m ³) | 25.7 | 25.4 | 28.4 | 26.5 | 15米 | 70 | 达标 |
| | | | 排放速率 (kg/h) | 0.201 | 0.196 | 0.221 | 0.206 | | 1.8 | 达标 |
| | 3号酸雾塔废气处理设施进口 1 | 硫酸雾 | 排放浓度 (mg/m ³) | 3.91 | 2.28 | 4.24 | 3.48 | 15米 | / | / |
| | | | 排放速率 (kg/h) | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | | / | / |
| | 3号酸雾塔废气处理设施进口 2 | 硫酸雾 | 排放浓度 (mg/m ³) | 8.85 | 8.80 | 7.52 | 8.39 | 15米 | / | / |
| | | | 排放速率 (kg/h) | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 0.012 | | / | / |
| | 3号酸雾塔废气处理设施出口 | 硫酸雾 | 排放浓度 (mg/m ³) | 0.966 | 1.50 | 1.03 | 1.17 | 15米 | 70 | 达标 |
| | | | 排放速率 (kg/h) | 0.006 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | | 1.8 | 达标 |
| | 4号酸雾塔废气处理设施进口 1 | 硫酸雾 | 排放浓度 (mg/m ³) | 1.68 | 1.60 | 1.54 | 1.61 | 15米 | / | / |
| | | | 排放速率 (kg/h) | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | | / | / |
| | 4号酸雾塔废气处理设施进口 2 | 硫酸雾 | 排放浓度 (mg/m ³) | 16.7 | 22.1 | 23.6 | 20.8 | 15米 | / | / |
| | | | 排放速率 (kg/h) | 0.132 | 0.166 | 0.167 | 0.155 | | / | / |
| | 4号酸雾塔废气处理设施出口 | 硫酸雾 | 排放浓度 (mg/m ³) | 1.18 | 1.24 | 1.36 | 1.26 | 15米 | 70 | 达标 |
| | | | 排放速率 (kg/h) | 0.025 | 0.027 | 0.030 | 0.027 | | 1.8 | 达标 |
| | 1号生物质热风炉废气排放口 | 烟尘 | 排放浓度 (mg/m ³) | 26.7 | 28.8 | 28.5 | 28.0 | 15米 | 200 | 达标 |
| | | | 排放速率 (kg/h) | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | | / | / |
| | | 二氧化硫 | 排放浓度 (mg/m ³) | 12 | 12 | 15 | 13 | 15米 | 850 | 达标 |
| | | | 排放速率 (kg/h) | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | | / | / |
| | | 氯化氢 | 排放浓度 (mg/m ³) | 216 | 227 | 198 | 214 | 15米 | / | / |
| | | | 排放速率 (kg/h) | 0.054 | 0.060 | 0.055 | 0.056 | | / | / |
| | | 林格曼黑度 | | | | <1 级 | | 1 级 | 达标 | |

嘉兴市华菱车业有限公司年产 500 万件汽车配件(制动分泵)技改项目竣工环境保护验收监测报告
新河(综)第 2018023Y

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-----|--------|--------|
| 2号生物质热风炉废气排放口 | 15米 | 烟尘 | 排放浓度(mg/m^3) | 32.8 | 34.2 | 30.5 | 32.5 | 200 | 达标 | |
| | | | 排放速率(kg/h) | 0.010 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | | | |
| | | 二氧化硫 | 排放浓度(mg/m^3) | 20 | 14 | 19 | 17.7 | 850 | 达标 | |
| | | | 排放速率(kg/h) | 0.006 | 0.003 | 0.006 | 0.005 | | | |
| | | 氮氧化物 | 排放浓度(mg/m^3) | 241 | 200 | 214 | 218 | 1 级 | 达标 | |
| | | | 排放速率(kg/h) | 0.073 | 0.050 | 0.062 | 0.062 | | | |
| | | 林格曼黑度 | | | | | | 15米 | 1 级 达标 | |
| | | 烟尘 | 排放浓度(mg/m^3) | 29.0 | 30.6 | 27.9 | 29.2 | | | |
| | | | 排放速率(kg/h) | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | | | |
| | | 二氧化硫 | 排放浓度(mg/m^3) | 32 | 27 | 35 | 31.3 | | | |
| | | | 排放速率(kg/h) | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | | | |
| | | 氮氧化物 | 排放浓度(mg/m^3) | 245 | 235 | 238 | 239 | | | |
| | | | 排放速率(kg/h) | 0.041 | 0.039 | 0.038 | 0.039 | | | |
| | | 林格曼黑度 | | | | | | | | |
| 3号生物质热风炉废气排放口 | 15米 | 烟尘 | 排放浓度(mg/m^3) | 24.6 | 24.2 | 22.0 | 23.6 | 200 | 达标 | |
| | | | 排放速率(kg/h) | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | | | |
| | | 二氧化硫 | 排放浓度(mg/m^3) | 18 | 18 | 20 | 18.6 | 850 | 达标 | |
| | | | 排放速率(kg/h) | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | | | |
| | | 氮氧化物 | 排放浓度(mg/m^3) | 150 | 138 | 159 | 149 | 1 级 | 达标 | |
| | | | 排放速率(kg/h) | 0.043 | 0.040 | 0.046 | 0.043 | | | |
| | | 林格曼黑度 | | | | | | | | |
| | | 喷塑流水线废气处理设备 | 颗粒物 | 排放浓度(mg/m^3) | <20 | <20 | <20 | <20 | 15米 | 120 达标 |
| | | | 颗粒物 | 排放浓度(mg/m^3) | <20 | <20 | <20 | <20 | | |

嘉兴市华荣实业有限公司年产 500 万件汽车配件(制动分泵)技改项目竣工环境保护验收报告
新嘉(综)第 2018023Y

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------|-----------|-----------------|-------|-------|-------|-------|------|-----|----|
| 2018.05.31 | 喷塑流水线 废气处理设施 废气出口 2 | 颗粒物 | 排放速率 (kg/h) | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | | 3.5 | 达标 |
| | | | 排放浓度 (mg/m³) | <20 | <20 | <20 | <20 | | 120 | 达标 |
| | | | 排放速率 (kg/h) | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | | 3.5 | 达标 |
| | 1号电泳废气 处理设施 进口 | 非甲烷总 烃 | 排放浓度 (mg/m³) | 28.1 | 22.3 | 19.5 | 23.3 | 15 米 | / | / |
| | | | 排放速率 (kg/h) | 0.025 | 0.021 | 0.018 | 0.021 | | / | / |
| | | 非甲烷总 烃 | 排放浓度 (mg/m³) | 0.730 | 0.940 | 0.960 | 0.877 | | 120 | 达标 |
| | | | 排放速率 (kg/h) | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | 10 | 达标 |
| | 2号电泳废气 处理设施 进口 1 | 非甲烷总 烃 | 排放浓度 (mg/m³) | 28.6 | 27.3 | 26.4 | 27.4 | | / | / |
| | | | 排放速率 (kg/h) | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | | / | / |
| | 2号电泳废气 处理设施 进口 2 | 非甲烷总 烃 | 排放浓度 (mg/m³) | 23.6 | 27.6 | 27.9 | 26.4 | | / | / |
| | | | 排放速率 (kg/h) | 0.011 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | | / | / |
| | 2号电泳废气 处理设施 出口 | 非甲烷总 烃 | 排放浓度 (mg/m³) | 1.20 | 1.11 | 0.910 | 1.07 | | 120 | 达标 |
| | | | 排放速率 (kg/h) | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | 10 | 达标 |
| | 3号电泳废气 处理设施 进口 | 非甲烷总 烃 | 排放浓度 (mg/m³) | 28.3 | 30.5 | 25.9 | 28.2 | 15 米 | / | / |
| | | | 排放速率 (kg/h) | 0.102 | 0.108 | 0.092 | 0.101 | | / | / |
| | 3号电泳废气 处理设施 出口 | 非甲烷总 烃 | 排放浓度 (mg/m³) | 0.690 | 0.680 | 0.720 | 0.697 | | 120 | 达标 |
| | | | 排放速率 (kg/h) | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | | 10 | 达标 |
| | 4号电泳废气 处理设施 进口 1 | 非甲烷总 烃 | 排放浓度 (mg/m³) | 37.2 | 26.0 | 29.8 | 31.0 | 15 米 | / | / |
| | | | 排放速率 (kg/h) | 0.015 | 0.010 | 0.013 | 0.013 | | / | / |
| | 4号电泳废气 处理设施 进口 2 | 非甲烷总 烃 | 排放浓度 (mg/m³) | 26.4 | 27.2 | 27.4 | 27.0 | | 120 | 达标 |
| | | | 排放速率 (kg/h) | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | | 10 | 达标 |
| | 4号电泳废气 处理设施 | 非甲烷总 烃 | 排放浓度 (mg/m³) | 22.7 | 23.0 | 31.5 | 25.7 | | / | / |

嘉兴市华英车业有限公司年产 500 万件汽车配件(制动分泵)技改项目竣工环境保护验收报告
新嘉(环)第 2018023Y

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------|------|----|
| | 进口 3 | | 排放速率 (kg/h) | 0.043 | 0.046 | 0.064 | 0.051 | 15 米 | / | / |
| | | | 排放浓度 (mg/m³) | 1.48 | 4.43 | 1.77 | 2.56 | | 120 | 达标 |
| | 4号电泳废气处理设施出口 | 非甲烷总烃 | 排放速率 (kg/h) | 0.006 | 0.017 | 0.007 | 0.010 | | 10 | 达标 |
| | | | 排放浓度 (mg/m³) | 0.464 | 0.603 | 0.631 | 0.566 | | / | / |
| | 1号酸雾塔废气处理设施进口 1 | 硫酸雾 | 排放速率 (kg/h) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | / | / |
| | | | 排放浓度 (mg/m³) | 2.82 | 2.74 | 2.70 | 2.75 | | / | / |
| | 1号酸雾塔废气处理设施进口 2 | 硫酸雾 | 排放速率 (kg/h) | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | | / | / |
| | | | 排放浓度 (mg/m³) | 2.16 | 2.40 | 2.30 | 2.29 | | / | / |
| | 1号酸雾塔废气处理设施进口 3 | 硫酸雾 | 排放速率 (kg/h) | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | | / | / |
| | | | 排放浓度 (mg/m³) | 0.313 | 0.150 | 0.237 | 0.233 | | 70 | 达标 |
| | 1号酸雾塔废气处理设施出口 | 硫酸雾 | 排放速率 (kg/h) | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | / | / |
| | | | 排放浓度 (mg/m³) | 4.42 × 10 ⁻³ | 4.20 × 10 ⁻³ | 4.31 × 10 ⁻³ | 4.31 × 10 ⁻³ | | / | / |
| | 2号酸雾塔废气处理设施进口 1 | 硫酸雾 | 排放速率 (kg/h) | 11.6 | 12.8 | 12.8 | 12.4 | | / | / |
| | | | 排放浓度 (mg/m³) | 21.9 | 19.6 | 18.6 | 20.0 | | / | / |
| | 2号酸雾塔废气处理设施进口 2 | 硫酸雾 | 排放速率 (kg/h) | 0.023 | 0.025 | 0.023 | 0.024 | | / | / |
| | | | 排放浓度 (mg/m³) | 225 | 176 | 173 | 191 | | / | / |
| | 2号酸雾塔废气处理设施进口 3 | 硫酸雾 | 排放速率 (kg/h) | 0.752 | 0.576 | 0.591 | 0.640 | | / | / |
| | | | 排放浓度 (mg/m³) | 25.3 | 31.4 | 30.3 | 29.0 | | 70 | 达标 |
| | 2号酸雾塔废气处理设施出口 | 硫酸雾 | 排放速率 (kg/h) | 0.235 | 0.266 | 0.263 | 0.255 | | / | / |
| | | | 排放浓度 (mg/m³) | 2.20 | 2.97 | 4.20 | 3.12 | | / | / |
| | 3号酸雾塔废气处理设施进口 1 | 硫酸雾 | 排放速率 (kg/h) | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | | / | / |
| | | | 排放浓度 (mg/m³) | 6.60 | 8.40 | 7.47 | 7.49 | | 15 米 | / |
| | 3号酸雾塔废气处理设施进口 2 | 硫酸雾 | 排放速率 (kg/h) | 0.010 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | | / | / |
| | | | 排放浓度 (mg/m³) | 0.884 | 0.932 | 0.843 | 0.886 | | 70 | 达标 |

嘉兴市华美业有限公司年产 500 万件汽车配件(发动机分泵)技改项目竣工环境保护验收报告
报告(总)第 2018023 号

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|----|
| 4号玻璃塔废气处理设施进口1 | 硫酸雾 | 排放速率(kg/h) | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 15米 | 1.8 | 达标 |
| | | 排放浓度(mg/m³) | 1.99 | 1.99 | 1.74 | 1.91 | | / | / |
| | 硫酸雾 | 排放速率(kg/h) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | | / | / |
| | | 排放浓度(mg/m³) | 20.9 | 25.7 | 15.6 | 20.7 | | / | / |
| | 硫酸雾 | 排放速率(kg/h) | 0.135 | 0.177 | 0.134 | 0.149 | | / | / |
| | | 排放浓度(mg/m³) | 0.723 | 0.633 | 0.666 | 0.674 | | 70 | 达标 |
| | 硫酸雾 | 排放速率(kg/h) | 0.017 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | | 1.8 | 达标 |
| | | 排放浓度(mg/m³) | 29.9 | 28.1 | 29.3 | 29.1 | | 200 | 达标 |
| | 1号生物质热风炉废气排放口 | 排放速率(kg/h) | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | | / | / |
| | | 排放浓度(mg/m³) | 9 | 13 | 13 | 11.7 | | 850 | 达标 |
| | | 排放速率(kg/h) | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | | / | / |
| | | 排放浓度(mg/m³) | 186 | 174 | 191 | 184 | | / | / |
| | 氮氧化物 | 排放速率(kg/h) | 0.052 | 0.050 | 0.056 | 0.053 | | / | / |
| | | 林格曼黑度 | <1 级 | | | | | 1 级 | 达标 |
| 2号生物质热风炉废气排放口 | 烟尘 | 排放浓度(mg/m³) | 25.2 | 22.7 | 22.1 | 23.3 | 15米 | 200 | 达标 |
| | | 排放速率(kg/h) | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | | / | / |
| | 二氧化硫 | 排放浓度(mg/m³) | 17 | 16 | 16 | 16.3 | | 850 | 达标 |
| | | 排放速率(kg/h) | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | | / | / |
| | 氮氧化物 | 排放浓度(mg/m³) | 129 | 134 | 141 | 135 | | / | / |
| | | 排放速率(kg/h) | 0.044 | 0.047 | 0.053 | 0.048 | | / | / |
| | 林格曼黑度 | | <1 级 | | | | | 1 级 | 达标 |
| | 烟尘 | 排放浓度(mg/m³) | 34.2 | 36.4 | 37.2 | 35.9 | 15米 | 200 | 达标 |
| | | 排放速率(kg/h) | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | | / | / |
| 3号生物质热风炉废气排放口 | | | | | | | | | |

嘉兴市华荣车业有限公司年产 500 万件汽车配件(制动分泵)技改项目竣工环境保护验收监测报告
新嘉(综)第 2018023Y

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|--------|--|
| 4号生物炭热风炉废气排放口 | 二氧化硫 | 排放浓度(mg/m^3) | 21 | 28 | 25 | 24.7 | 15米 | 850 | 达标 | |
| | | 排放速率(kg/h) | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | | / | / | |
| | 氮氧化物 | 排放浓度(mg/m^3) | 213 | 231 | 224 | 223 | | / | / | |
| | | 排放速率(kg/h) | 0.038 | 0.038 | 0.035 | 0.037 | | / | / | |
| | 林格曼黑度 | | <1 级 | | | | | | 1 级 达标 | |
| | 烟尘 | 排放浓度(mg/m^3) | 30.5 | 33.6 | 38.1 | 34.1 | | 200 | 达标 | |
| | | 排放速率(kg/h) | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | | / | / | |
| | 二氧化硫 | 排放浓度(mg/m^3) | 21 | 21 | 23 | 21.7 | | 850 | 达标 | |
| | | 排放速率(kg/h) | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | | / | / | |
| | 氮氧化物 | 排放浓度(mg/m^3) | 175 | 200 | 198 | 191 | | / | / | |
| | | 排放速率(kg/h) | 0.037 | 0.043 | 0.041 | 0.040 | | / | / | |
| | 林格曼黑度 | | <1 级 | | | | | | 1 级 达标 | |
| 喷塑流水线废气处理设施出口 1 | 颗粒物 | 排放浓度(mg/m^3) | <20 | <20 | <20 | <20 | 15米 | 120 | 达标 | |
| | | 排放速率(kg/h) | 0.010 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | | 3.5 | 达标 | |
| | 颗粒物 | 排放浓度(mg/m^3) | <20 | <20 | <20 | <20 | 15米 | 120 | 达标 | |
| | | 排放速率(kg/h) | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | | 3.5 | 达标 | |

注:表中监测数据引自监测报告 ZJXB(HJ)-182446.

2)无组织排放

验收监测期间, 嘉兴市华荣车业有限公司厂界无组织废气中二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物、硫酸雾浓度最大值均低于《大气污染物排放标准》(GB16297-1996)中新污染源二级标准的要求; 正丁醇、乙酸乙酯浓度最大值均低于参照标准按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)的有关规定计算的最高允许排放浓度。无组织排放监测点位见图 3-2, 监测期间气象参数见表 9-5, 无组织排

排放监测结果见表 9-6。

表 9-5 监测期间气象参数

| 采样日期 | 采样地点 | 风向 | 风速 m/s | 气温℃ | 气压 kPa | 天气情况 |
|------------|-------------|----|--------|------|--------|------|
| 2018.04.17 | 嘉兴市华荣车业有限公司 | E | 3.5 | 19.1 | 101.6 | 晴 |
| 2018.04.18 | | E | 3.2 | 18.7 | 101.7 | 晴 |

表 9-6 无组织废气监测结果

单位: (mg/m³)

| 采样日期 | 污染物名称 | 采样位置 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 标准限值 | 达标情况 |
|------------|-------|------|---------|---------|---------|---------|------|------|
| 2018.04.17 | 二甲苯 | 厂界东 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1.2 | 达标 |
| | | 厂界南 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | | |
| | | 厂界西 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | | |
| | | 厂界北 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | | |
| | 乙酸乙酯 | 厂界东 | <0.033 | <0.033 | <0.033 | <0.033 | 0.1 | 达标 |
| | | 厂界南 | <0.033 | <0.033 | <0.033 | <0.033 | | |
| | | 厂界西 | <0.033 | <0.033 | <0.033 | <0.033 | | |
| | | 厂界北 | <0.033 | <0.033 | <0.033 | <0.033 | | |
| | 正丁醇 | 厂界东 | <0.017 | <0.017 | <0.017 | <0.017 | 0.1 | 达标 |
| | | 厂界南 | <0.017 | <0.017 | <0.017 | <0.017 | | |
| | | 厂界西 | <0.017 | <0.017 | <0.017 | <0.017 | | |
| | | 厂界北 | <0.017 | <0.017 | <0.017 | <0.017 | | |
| | 非甲烷总烃 | 厂界东 | 0.394 | 0.346 | 0.274 | 0.267 | 4.0 | 达标 |
| | | 厂界南 | 0.420 | 0.349 | 0.457 | 0.410 | | |
| | | 厂界西 | 0.652 | 0.343 | 0.420 | 0.293 | | |
| | | 厂界北 | 0.401 | 0.351 | 0.320 | 0.295 | | |
| | 颗粒物 | 厂界东 | 0.247 | 0.338 | 0.144 | 0.218 | 1.0 | 达标 |
| | | 厂界南 | 0.106 | 0.071 | 0.198 | 0.199 | | |
| | | 厂界西 | 0.035 | 0.071 | 0.072 | 0.091 | | |
| | | 厂界北 | 0.423 | 0.462 | 0.144 | 0.163 | | |
| | 硫酸雾 | 厂界东 | 0.149 | 0.132 | 0.132 | 0.044 | 1.5 | 达标 |
| | | 厂界南 | 0.137 | 0.138 | 0.137 | 0.146 | | |
| | | 厂界西 | 0.190 | 0.171 | 0.170 | 0.133 | | |
| | | 厂界北 | 0.044 | 0.189 | 0.183 | 0.185 | | |
| 2018.04.18 | 二甲苯 | 厂界东 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1.2 | 达标 |

| | | | | | | | |
|-------|-----|---------|---------|---------|---------|-----|----|
| 乙酸乙酯 | 厂界东 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.1 | 达标 |
| | 厂界南 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | | |
| | 厂界西 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | | |
| | 厂界北 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | | |
| 正丁醇 | 厂界东 | 0.057 | <0.033 | <0.033 | <0.033 | 0.1 | 达标 |
| | 厂界南 | <0.033 | 0.038 | 0.049 | <0.033 | | |
| | 厂界西 | <0.033 | <0.033 | <0.033 | <0.033 | | |
| | 厂界北 | 0.043 | 0.037 | 0.040 | 0.040 | | |
| 非甲烷总烃 | 厂界东 | <0.017 | <0.017 | <0.017 | <0.017 | 4.0 | 达标 |
| | 厂界南 | <0.017 | <0.017 | <0.017 | <0.017 | | |
| | 厂界西 | <0.017 | <0.017 | <0.017 | <0.017 | | |
| | 厂界北 | <0.017 | <0.017 | <0.017 | <0.017 | | |
| 氟化物 | 厂界东 | 0.325 | 0.380 | 0.460 | 0.759 | 1.0 | 达标 |
| | 厂界南 | 0.344 | 0.374 | 0.454 | 0.668 | | |
| | 厂界西 | 0.409 | 0.505 | 1.05 | 0.503 | | |
| | 厂界北 | 0.455 | 0.548 | 0.905 | 0.502 | | |
| 硫酸雾 | 厂界东 | 0.088 | 0.195 | 0.054 | 0.127 | 1.5 | 达标 |
| | 厂界南 | 0.105 | 0.231 | 0.036 | 0.091 | | |
| | 厂界西 | 0.141 | 0.373 | 0.144 | 0.109 | | |
| | 厂界北 | 0.053 | 0.053 | 0.108 | 0.091 | | |

注:以上表中监测数据源自监测报告 ZJXH(HJ)-I81651.

9.1.2.3 噪声监测

验收监测期间, 嘉兴市华荣车业有限公司厂界四周昼间噪声监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类功能区标准的要求。厂界噪声监测点位见图 3-2, 厂界噪声监测结果见表 9-7。

表 9-7 厂界噪声监测结果

| 监测日期 | 测点位置 | 主要声源 | 昼间 | |
|------------|------|------|-------|-------------------------|
| | | | 监测时间 | L _{eq} [dB(A)] |
| 2018.04.17 | 厂界东 | 机械噪声 | 10:42 | 58.4 |

| | | | | |
|------------|------|---------|-------|------|
| 2018.04.18 | 厂界南 | 机械噪声 | 10:48 | 61.4 |
| | 厂界西 | 机械噪声 | 10:54 | 60.2 |
| | 厂界北 | 机械、交通噪声 | 10:59 | 61.3 |
| | 厂界东 | 机械噪声 | 15:16 | 59.5 |
| | 厂界南 | 机械噪声 | 15:21 | 60.9 |
| | 厂界西 | 机械噪声 | 15:25 | 61.7 |
| | 厂界北 | 机械、交通噪声 | 15:31 | 61.1 |
| | 标准限值 | | 65 | |
| 达标情况 | | 达标 | | |

注：表中监测数据引自监测报告 ZJXB(HJ)-181653。

9.2.1.4 总量核算

1. 废水

根据企业目前实际运行水量平衡图，该项目全年废水入网量为 7818 吨，再根据嘉兴市联合污水处理厂排海浓度（该污水处理厂排放标准执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中二级标准，即化学需氧量 $\leq 120\text{mg/L}$ 、氨氮 $\leq 25\text{mg/L}$ ），计算得出该企业废水污染因子排入环境的排放量。废水监测因子排放量见表 9-8。

表 9-8 废水监测因子年排放量

| 监测项目 | 化学需氧量 | 氨氮 |
|----------------|-------|-------|
| 核定入环境排放量 (t/a) | 0.938 | 0.195 |

2. 废气

据企业的废气处理设施年运行时间（喷漆、烘干废气处理设施和喷漆线生物质热风炉废气处理设施年运行均为 1500 小时，其余废气处理设施年运行均为 2400 小时）和监测期间废气排放口排放速率监测结果的平均值，计算得出该企业废气污染因子的年排放量。废气监测因子排放量见表 9-9。

表 9-9 废气监测因子年排放量

| 序号 | 污染源/工况 | 废气处理设施年运行时间 (h) | 排放速率平均值 (kg/h) | 污染因子 | 入环境排放量 (t/a) |
|----|--------|-----------------|----------------|------|--------------|
| 1 | 喷漆烘干 | 1500 | 0.0015 | 二甲苯 | 0.00225 |

嘉兴市华景车业有限公司年产 500 万件汽车配件（制动分泵）技改项目竣工环境保护验收监测报告
新嘉(总)第 2018023Y

| | | | | | |
|----|-----------------|------|------------------------|-------|-----------------------|
| 2 | 喷漆烘干 | 1500 | 6.245×10^{-4} | 乙酸乙酯 | 9.37×10^{-4} |
| 3 | 喷漆烘干 | 1500 | 0.008 | 正丁醇 | 0.012 |
| 4 | 喷漆烘干 | 1500 | 0.0085 | 非甲烷总烃 | 0.01275 |
| 5 | 喷漆线生物质热风炉 | 1500 | 0.002 | 烟尘 | 0.003 |
| 6 | 喷漆线生物质热风炉 | 1500 | 0.004 | 二氧化硫 | 0.006 |
| 7 | 喷漆线生物质热风炉 | 1500 | 0.017 | 氮氧化物 | 0.0255 |
| 8 | 1号电泳废气处理设施 | 2400 | 0.002 | 非甲烷总烃 | 0.0048 |
| 9 | 2号电泳废气处理设施 | 2400 | 0.001 | 非甲烷总烃 | 0.0024 |
| 10 | 3号电泳废气处理设施 | 2400 | 0.003 | 非甲烷总烃 | 0.0072 |
| 11 | 4号电泳废气处理设施 | 2400 | 0.008 | 非甲烷总烃 | 0.0192 |
| 12 | 1号生物质热风炉 | 2400 | 0.008 | 烟尘 | 0.0192 |
| 13 | 1号生物质热风炉 | 2400 | 0.0035 | 二氧化硫 | 0.0084 |
| 14 | 1号生物质热风炉 | 2400 | 0.0545 | 氮氧化物 | 0.1308 |
| 15 | 2号生物质热风炉 | 2400 | 0.0085 | 烟尘 | 0.0204 |
| 16 | 2号生物质热风炉 | 2400 | 0.0055 | 二氧化硫 | 0.0132 |
| 17 | 2号生物质热风炉 | 2400 | 0.050 | 氮氧化物 | 0.120 |
| 18 | 3号生物质热风炉 | 2400 | 0.0055 | 烟尘 | 0.0132 |
| 19 | 3号生物质热风炉 | 2400 | 0.0045 | 二氧化硫 | 0.0108 |
| 20 | 3号生物质热风炉 | 2400 | 0.038 | 氮氧化物 | 0.0912 |
| 21 | 4号生物质热风炉 | 2400 | 0.007 | 烟尘 | 0.0168 |
| 22 | 4号生物质热风炉 | 2400 | 0.0045 | 二氧化硫 | 0.0108 |
| 23 | 4号生物质热风炉 | 2400 | 0.0415 | 氮氧化物 | 0.0996 |
| 24 | 喷塑流水线废气处理设施出口 1 | 2400 | 0.007 | 颗粒物 | 0.0168 |
| 25 | 喷塑流水线废气处理设施出口 2 | 2400 | 0.005 | 颗粒物 | 0.012 |

经核算，废气中烟（粉尘）全年排放量为 0.101 吨；挥发性有机

物（二甲苯、乙酸乙酯、正丁醇和非甲烷总烃）年排放量为 0.0615 吨；

二氧化硫年排放量为 0.0492 吨； 氮氧化物年排放量为 0.467 吨。

3. 总量控制

企业废水排放量为 7818 吨/年，废水中污染物化学需氧量年排放总量为 0.938 吨，达到环评中化学需氧量 0.955 吨/年的总量控制要求；废水中污染物氨氮年排放总量为 0.195 吨，达到环评中氨氮 0.199 吨/年的总量控制要求。

废气中烟（粉尘）全年排放量为 0.101 吨，达到环评中粉尘 0.216 吨/年的总量控制要求；挥发性有机物年排放量为 0.0615 吨，达到环评中挥发性有机物 2.305 吨/年的总量控制要求；二氧化硫年排放量为 0.0492 吨，达到环评中二氧化硫 0.768 吨/年的总量控制要求；氮氧化物年排放量为 0.467 吨，达到环评中二氧化硫 0.49 吨/年的总量控制要求。

9.2.2 环保设施去除效率监测结果

9.2.2.1 废水治理设施

根据企业废水处理设施进、出口监测结果，计算主要污染物去除效率，见表 9-10。

表 9-10 废水处理设施主要污染物去除效率统计

| 监测日期 | 主要污染物去除效率 (%) | | | | | | |
|------------|---------------|------|------|------|------|------|------|
| | 化学需 氧量 | 氨氮 | 悬浮物 | 锌 | 总磷 | 铁 | 石油类 |
| 2018.04.17 | 66.9 | 22.2 | 52.2 | 91.2 | 14.4 | 78.1 | 49.6 |
| 2018.04.18 | 65.5 | 17.6 | 53.4 | 93.2 | 16.3 | 77.2 | 50.0 |
| 平均值 | 66.2 | 19.9 | 52.8 | 92.2 | 15.4 | 77.6 | 49.8 |

9.2.2.2 废气治理设施

根据企业废气处理装置进、出口监测结果，计算主要污染物去除效率，见表 9-11。

表 9-11 废气处理设施主要污染物去除效率统计

| 监测日期 | 喷漆、烘干废气污染物去除效率 (%) | | | |
|------------|--------------------|-------|------|------|
| | 二甲苯 | 非甲烷总烃 | 乙酸乙酯 | 正己醇 |
| 2018.04.17 | 94.7 | 58.3 | 95.4 | 75.6 |
| 2018.04.18 | 90.0 | 20.0 | 77.0 | 76.6 |
| 平均值 | 92.4 | 39.2 | 86.2 | 76.1 |
| 监测日期 | 1号电泳废气污染物去除效率 (%) | | | |
| | 非甲烷总烃 | | | |
| 2018.05.30 | | 92.6 | | |
| 2018.05.31 | | 90.8 | | |
| 平均值 | | 91.7 | | |
| 监测日期 | 2号电泳废气污染物去除效率 (%) | | | |
| | 非甲烷总烃 | | | |
| 2018.05.30 | | 96.4 | | |
| 2018.05.31 | | 96.3 | | |
| 平均值 | | 96.4 | | |
| 监测日期 | 3号电泳废气污染物去除效率 (%) | | | |
| | 非甲烷总烃 | | | |
| 2018.05.30 | | 94.7 | | |
| 2018.05.31 | | 97.0 | | |
| 平均值 | | 95.8 | | |
| 监测日期 | 4号电泳废气污染物去除效率 (%) | | | |
| | 非甲烷总烃 | | | |
| 2018.05.30 | | 87.2 | | |
| 2018.05.31 | | 86.5 | | |
| 平均值 | | 86.8 | | |

| | | |
|------------|--------------------|--|
| 监测日期 | 1号酸雾塔废气污染物去除效率 (%) | |
| | 硫酸雾 | |
| 2018.05.30 | 75.0 | |
| 2018.05.31 | 87.5 | |
| 平均值 | 81.2 | |
| 监测日期 | 2号酸雾塔废气污染物去除效率 (%) | |
| | 硫酸雾 | |
| 2018.05.30 | 98.2 | |
| 2018.05.31 | 98.0 | |
| 平均值 | 98.1 | |
| 监测日期 | 3号酸雾塔废气污染物去除效率 (%) | |
| | 硫酸雾 | |
| 2018.05.30 | 56.2 | |
| 2018.05.31 | 71.4 | |
| 平均值 | 63.8 | |
| 监测日期 | 4号酸雾塔废气污染物去除效率 (%) | |
| | 硫酸雾 | |
| 2018.05.30 | 84.0 | |
| 2018.05.31 | 90.9 | |
| 平均值 | 87.4 | |

9.2.2.3 厂界噪声治理设施

企业主要噪声污染设备在采取减振、隔声等降噪措施后，厂界四周昼间噪声监测结果均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类功能区标准的要求，表明企业噪声治理设施具有良好的降噪效果。

十. 环境管理检查

10.1 环保审批手续情况

本项目于 2014 年 11 月委托浙江冶金环境保护设计研究有限公司编制完成了该项目环境影响报告表,同年 11 月 12 日由嘉兴市南湖区环境保护局以“南环建函 [2014]170 号”文对该项目提出了审批意见。

10.2 环境管理规章制度的建立及其执行情况

嘉兴市华荣车业有限公司建立了相关环境管理制度，包括《嘉兴市华荣车业废水处理设施作业规程》、《嘉兴市华荣车业废气处理设施作业规程》和《嘉兴市华荣车业固废处理作业规程》并严格按照公司环境管理制度执行。

10.3 环保机构设置和人员的配置情况

嘉兴市华荣车业有限公司设立了以郁宇月为组长，顾永平、黄国良为组员的环保工作小组负责公司环保工作。

10.4 环保设施运转情况

监测期间，企业低温等离子处理设备、碱液喷淋装置、水喷淋装置、废水处理设施等均正常运行。

10.5 固（液）体废物处理、排放与综合利用情况

该项目产生的固体废物中，污泥、槽渣由金华市升阳资源再利用有限公司无害化处置；废酸由浙江科超环保有限公司无害化处置；漆渣、废机油、废包装桶、废包装袋由金华市莱逸园环保科技开发有限公司无害化处置；灰渣、生活垃圾委托环卫部门定期清运。

10.6 突发性环境风险事故应急制度的建立情况

嘉兴市华荣车业有限公司正在编制应急预案。

10.7 厂区环境绿化情况

公司的行政办公区、生产区域周围绿化一般。

十一. 验收监测结论与建议

11.1 环境保护设施调试效果

11.1.1 废水排放监测结论

验收监测期间，嘉兴市华荣车业有限公司废水入网口 pH 值、化学需氧量、悬浮物、石油类、总锌日均值范围均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准；氨氮、总磷浓度日均值达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/877-2013) 表 1 标准限值的要求；总铁浓度日均值达到《酸洗废水排放总铁浓度限值》(DB33/844-2011) 二级排放浓度值。

11.1.2 废气排放监测结论

验收监测期间，嘉兴市华荣车业有限公司厂界无组织废气中二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物、硫酸雾浓度最大值均低于《大气污染物排放标准》(GB16297-1996)中新污染源二级标准的要求；正丁醇、乙酸乙酯浓度最大值均低于按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91) 的有关规定计算的最高允许排放浓度。

有组织废气中，1 号酸雾塔废气处理设施出口、2 号酸雾塔废气处理设施出口、3 号酸雾塔废气处理设施出口、4 号酸雾塔废气处理设施出口硫酸雾和喷漆、烘干废气处理设施总排口二甲苯、非甲烷总烃排放浓度及排放速率均达到《大气污染物排放标准》(GB16297-1996) 中新污染源二级标准的要求，正丁醇、乙酸乙酯排放浓度及排放速率均低于参照标准按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91) 的有关规定计算的限值要求；喷漆线生物质热风炉、1 号生物质热风炉、2 号生物质热风炉、3 号生物质热风炉、4 号生物质热风炉燃烧废气均达到《工业炉窑大气污染物排放标准》

11.1.3 厂界噪声监测结论

验收监测期间，嘉兴市华荣车业有限公司厂界四周昼间噪声监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类功能区标准的要求。

11.1.4 固（液）废物监测结论

该项目产生的固体废物中，污泥、槽渣由金华市升阳资源再利用有限公司无害化处置；废酸由浙江科超环保有限公司无害化处置；漆渣由金华市莱逸园环保科技开发有限公司无害化处置；灰渣、生活垃圾委托环卫部门定期清运。

11.1.5 总量控制结论

企业废水排放量为 7818 吨/年，废水中污染物化学需氧量年排放总量为 0.938 吨，达到环评中化学需氧量 0.955 吨/年的总量控制要求；废水中污染物氨氮年排放总量为 0.195 吨，达到环评中氨氮 0.199 吨/年的总量控制要求。

废气中烟（粉尘）全年排放量为 0.101 吨，达到环评中粉尘 0.216 吨/年的总量控制要求；挥发性有机物年排放量为 0.0615 吨，达到环评中挥发性有机物 2.305 吨/年的总量控制要求；二氧化硫年排放量为 0.0492 吨，达到环评中二氧化硫 0.768 吨/年的总量控制要求；氮氧化物年排放量为 0.467 吨，达到环评中二氧化硫 0.49 吨/年的总量控制要求。

11.2 建议

- 1、加强废水处理设施的维护与保养，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污达标排放。

2. 加强废气处理设施维护与保养，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放。
3. 进一步加强各种固体废物的管理，建立健全完善的管理台帐和相应制度，危险废物转移严格执行转移联单制度。

建设项目竣工环境保护“三同时”竣工验收登记表

| | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------|----------|--------------|--------------------|--------|-------------------------------|---------------------|--|
| 项目名称 | 嘉兴市华荣车业有限公司年产500万件汽车配件(冲压分条)技改项目 | | 行业类别(分类管理名录) | 金属制品、金属制品业 | | 建设地点 | 嘉兴市南湖区平湖塘乡工业功能区龙游面型 | |
| 设计生产能力 | 年产500万件汽车配件 | | 建设性质 | 新建 | | 二改扩建 | ■技术改造 | |
| 环评文件审批机关 | 嘉兴市南湖区环境保局 | | 实际生产能力 | 年产500万件汽车配件 | | 浙江海全环境工程设计咨询有限公司报告表 | | |
| 开工日期 | 2017.8 | | 审批文号 | 海政建准(2014)170号 | | 报告书可研中征求意见 | | |
| 环保设施设计单位 | 嘉兴市顺通机械设备有限公司 | | 施工日期 | 2018.6.01 | | 本工程在设计阶段编制 | | |
| 验收单位 | 嘉兴市华荣车业有限公司 | | 环保设施施工单位 | 嘉兴市顺通机械有限公司 | | 竣工验收时工程 | | |
| 投资总额(万元) | 500 | | 环保投资额概算(万元) | 113 | | 86.8%、84.0%、86.0%、80.0%、88.8% | | |
| 环保总投资(万元) | 1800 | | 实际环保投资(万元) | 428 | | 所占比重(%)：7.5 | | |
| 新增废水处理设施能力 | ? | | 总废气处理设施能力 | ? | | 所占比重(%)：23.8 | | |
| 废水治理(万元) | 100 | 废气治理(万元) | 300 | 噪声治理(万元) | 5 | 绿化及生态(万元) | 20 | |
| 运营单位 | 嘉兴市华荣车业有限公司 | | 运营单位社会统一信用代码 | 9133048114671791X6 | | 尾气(1万元) | | |
| 污染物 | 颗粒物 | 挥发性有机物 | 本期工程 | 本期工程 | 本期工程 | 污染防治措施 | 验收时间 | |
| | (1) | (2) | 允许排放浓度(2) | 允许排放浓度(1) | 产生量(4) | 防治措施(5) | 2018.5.04至2018.11 | |
| 废水 | — | — | — | — | 产生量(1) | 本期工程“以新带老”削减量(6) | 全厂实际削减量(9) | |
| 化学需氧量 | — | — | — | — | — | — | 区域平衡替代削减量(10) | |
| 氨氮 | — | — | — | — | — | — | 单独核算量(11) | |
| 总磷 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 二氧化硫 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 氮氧化物 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 颗粒物布袋除尘 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 工亡防护措施 | — | — | — | 65.2 | 65.2 | 0 | — | |
| 司房 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 后方约 | — | — | — | — | — | — | — | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他 污染物 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

注：1、排放量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）=（6）+（11），（9）=（8）+（4），（11）=（10）+（5）；3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放总量——吨/年。

嘉兴市南湖区环境保护局文件

南环建函〔2014〕170 号

关于嘉兴市华荣车业有限公司 年产 500 万件汽车配件（制动分泵） 技改项目环境影响报告表审查意见的函

嘉兴市华荣车业有限公司：

你公司《关于要求对嘉兴市华荣车业有限公司年产 500 万件汽车配件（制动分泵）技改项目环境影响报告表进行审批的函》及其他相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《浙江省建设项目环境保护管理办法》等法律法规，经研究，现将我局审查意见函复如下：

一、根据你公司委托浙江冶金环境保设计研究有限公司编制的《嘉兴市华荣车业有限公司年产 500 万件汽车配件（制动分泵）技改项目环境影响报告表》（以下简称《环境影响报告表》）及落实环保措施的法人承诺、嘉兴市南湖区发展和改革局项目服务联系单（南发改函〔2013〕18 号）等相关材料，以及本项目环评行政许可公示意见及反馈情况，在项目符合产业政策与产业发展规划的前提下，原则同意该报告表所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施及总量控制指标。

策规划、选址符合城市总体规划和区域土地利用规划等前提下，原则同意《环境影响报告表》结论。项目经投资主管部门依法审批后，你公司须严格按照《环境影响报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、环保对策措施及要求实施项目建设。

一、项目总投资 1500 万元，将厂区搬迁至嘉兴南湖区凤桥镇新丰工业园区莲花路南侧的厂区（原用于出租），搬迁后主要从事汽车配件（自动分泵）的生产，产量为 500 万件。原位于嘉兴南湖区凤桥镇新丰工业园区莲花路 5 号厂区不再进行生产。

二、项目须采用先进工艺、技术和装备，提高自动化控制水平，实施清洁生产，加强生产全过程管理，降低能耗物耗，减少各种污染物产生量和排放量，并重点做好以下工作：

1. 加强废水污染防治。项目排水要求清污分流、雨污分流，生产废水和生活污水经预处理后全部纳入嘉兴市污水处理工程管网，进行集中处理，不得另设排污口。污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准，其中氨氮和总磷执行《工业企业废水氮、磷污染间接排放限值》(DB33/887-2013)，总铁执行《喷洗废水排放总铁浓度限值》(DB33/844-2013)二级排放浓度值。

2. 加强废气污染防治。喷漆、吹洗、电泳、喷塑工序产生的工艺废气经收集净化处理后高空排放，排放筒高度不低于 15 米，废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中新污染源大气污染物排放限值二级标准；热风炉燃料须采用压块成型生物质颗粒，燃烧尾气经收集处理后高空排放，排放筒高度不低于 15 米，燃烧废气排放执行《工业

炉窑大气污染物排放标准》(GB90178-1996)一級标准;乙酸乙酯、正丁醇、乙二醇丁醚的排放执行环评计算标准。食堂产生的油烟废气必须经国家认可的净化装置处理，确保废气达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)标准。

3. 加强噪声污染防治，合理布局，选用低噪声设备同时按照环评要求采用有效的隔声、防振措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。严格落实生产班制，夜间(22:00-次日6:00)禁止生产。

4. 加强固废污染防治。按“资源化、减量化、无害化”原则，落实各类固废的收集处理处置和综合利用措施，一般固废的贮存和处置必须符合《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》(GB18599-2001)的要求。碱化表调槽渣、脱脂酸洗泥浆、洗槽渣、废酸液、饱和活性炭、漆池、废水处理污泥等危险废物应根据鲁政发〔2010〕67号文件，遵循集中处置、就近处置原则，委托有资质单位进行妥善处置，同时必须执行危险废物转移联单制度并报环保部门备案。在厂内的临时贮存设施必须遵循《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中的规定，采取防风、防雨、防渗等措施，并按照国家有关固废处置的技术规定，确保处置过程不对环境造成二次污染。

四、严格落实污染物排放总量控制措施。根据《环境影响报告书》结论，本项目主要污染物总量控制指标为废水排放量7965t/a，CODcr0.955t/a，NH₃-N0.199t/a；SO₄0.768t/a，NO_x0.49t/a。排污权指标按《嘉祥市泗河区污染物排污权交易办法(试行)》(市政发〔2007〕71号)规定，经交易后才能使用。

五、根据《环境影响报告表》计算结果，本项目不需设置大气环境防护距离，其它各类防护距离要求，请业主、当地政府和有关部门按国家卫生、安全、产业等主管部门相关规定予以落实。

六、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关法律法规的规定，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环评文件，自批准之日起超过 5 年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法办理相关环保手续。

以上意见和《环境影响报告表》中提出的各项污染防治和风险防范措施，你公司应在项目设计、建设、运行和管理中认真予以落实，确保在项目建设和运营过程中的环境安全和社会稳定。你公司须严格执行环保“三同时”制度，落实法人承诺，并须按规定向我局申请建设项目环保设施竣工验收，经验收合格后，方可正式投入生产。

嘉兴市南湖区环境保护局

2014年11月12日

抄送：凤桥镇人民政府，浙江省金环境保护设计研究有限公司

附件 2

| | |
|--|-----------------|
| 根据嘉政发[2004]85 号文件第二条的规定：缴纳入网建设资金的单位享受入网使用权和入网水费转让权，经审核，特发此证。 | |
| 入网使用权证 | 嘉兴市华美实业有限公司 |
| 入网使用权人 | 朱永平 |
| 地址 | 嘉兴市南湖区洪兴路 258 号 |
| 污水排放量 | 26.5 吨/日 |
| 污水排放标准：《污水综合排放标准》(GB8918-1996)中的一级标准 | |
| 缴纳入网建设资金（大写） | |
| 贰万叁仟伍佰元整。 | |
| 备注 | |
| 日期 | 印成 |
| 发证日期 | 2015 年 2 月 3 日 |



| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 入网使用权证 | 嘉兴市华美实业有限公司 |
| 入网使用权人 | 朱永平 |
| 地址 | 嘉兴市南湖区洪兴路 258 号 |
| 污水排放量 | 26.5 吨/日 |
| 污水排放标准：《污水综合排放标准》(GB8918-1996)中的一级标准 | |
| 缴纳入网建设资金（大写） | |
| 贰万叁仟伍佰元整。 | |
| 备注 | |
| 日期 | 印成 |
| 发证日期 | 2015 年 2 月 3 日 |

持 证 说 明

| | | | |
|---------|-------------------------------|---|---|
| 单位名称 | 嘉兴市余姚市必易有限公司 | | |
| 单位地址 | 及所属行业类别 | | |
| 单位法定代表人 | 吴永平 | 统一社会信用代码 | 91330485061601555 |
| 环保批文号 | 浙环证浙[2014]170号 | | |
| 排污权证号 | 嘉兴市余姚市必易有限公司2012年排污权证号 | | |
| 证书编号 | 废水量 | 0.555 | 吨/年 |
| 排污权量 | COD | 0.255 | 吨/年 |
| 排污权量 | 氨氮 | 0.199 | 吨/年 |
| 排污权交易 | SO ₂ | 0.768 | 吨/年 |
| 合同编号 | 氯化物 | 0.49 | 吨/年 |
| 有效期 | 20030413—2008年9月1日至2018年8月31日 | 4. 排证单位发生排污权买卖、租赁、变更等活动，须通知发证单位收回并重新核发新证。 | |
| 备注 | 氯化物0.49 | 有效期至2020年12月31日 | 5. 证书有效期满后，由发证机关重新核发。 1. 送证时间：2017年9月25日 2. 逾期未核发证的，按FCQ258号标准。 |

附件3

情况说明

根据环评表述，企业共设喷漆线2条，具前道的酸洗、磷化等工序以及前处理后的烘干工序均采用电泳线中的一条线进行处理。目前企业实际也是按环评要求进行落实，只是由于场地限制，目前电泳线的前处理线分成了两段来实施，即前段前处理和后段前处理。

前段前处理线的布置紧跟已实施的喷漆线，设置预脱脂、主脱脂、清洗工序；后段前处理布置在车间内靠南侧，设置超声波清洗、酸洗、中和、表调、磷化和清洗等工序。

另外，同样是由于场地限制，公司决定放弃另外1条喷漆线，仅保留目前已实施的1条喷漆线。

特此说明。



嘉兴市华荣车业有限公司

2018年5月18日

附件4:

主要生产设备统计清单

企业名称(盖章):

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 实际安装数量 | 备注 |
|----|---------|------|--------|----|
| 1 | 吸塑流水线 | / | 1 | |
| 2 | 自动电镀生产线 | / | 4 | |
| 3 | 抛光机 | / | 5 | |
| 4 | 冲床 | / | 4台以上 | |
| 5 | 打孔机 | / | 1 | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |

以上均由企业根据实际情况填写。

企业项目确认签字: 

主要原辅料消耗统计清单

企业名称(盖章):

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 实际消耗量 | 备注 |
|----|----------|----|----|-------|----|
| 1 | 高粱酒(45度) | / | 升 | 200 | |
| 2 | 生抽 | / | 升 | 10 | |
| 3 | 熟抽 | / | 升 | 12 | |
| 4 | 腐乳 | / | 升 | 10 | |
| 5 | 酵母 | / | 升 | 2 | |
| 6 | 冰糖 | / | 升 | 0.4 | |
| 7 | 砂糖 | / | 升 | 10 | |
| 8 | 食用油 | / | 升 | 0.5 | |
| 9 | 笨醋 | / | 升 | 0.1 | |
| 10 | 淀粉 | / | 升 | 0.2 | |
| 11 | 精盐 | / | 升 | 0.1 | |
| 12 | 食盐 | / | 升 | 0.1 | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

以上栏目企业可根据实际情况填写。

企业填写确认签字: 徐光

固废产生量统计清单

企业名称(盖章)

| 序号 | 固废名称 | 固废产生量(吨/年) | 备注 |
|----|----------|------------|----|
| 1 | 隔油池油渣 | 1.4 | |
| 2 | 废油,隔油池油渣 | 1.6 | |
| 3 | 废酸 | 1.5 | |
| 4 | 废木整理残片 | 1.4 | |
| 5 | 漆渣 | 1.4 | |
| 6 | 废油 | 10.2 | |
| 7 | 生活垃圾 | 3.7 | |
| 8 | 废机油 | 0.7 | |
| 9 | 白色塑料 | 0.7 | |
| 10 | 餐盒包装 | 0.3 | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |

以上由企业在核算实际情况填写。

企业填写确认签字: *张伟强*

关于嘉兴市华荣车业有限公司危险固废说明

嘉兴市华荣车业有限公司在原料使用过程中产生废包装袋和废油墨桶，在设备维修过程中产生废机油。根据国家危险废物名录，上述废物属于危险废物，具体描述如下：

表1 危险废物情况表

| 序号 | 固废废物名称 | 产生工序 | 属性(GB18598-2009危险废物分类) | 废物代码 | 危险特性 |
|----|--------|------|------------------------|-------------|------|
| 1 | 废机油 | 废料 | 危险废物 | 500-249-01 | Tl |
| 2 | 废油墨桶 | 原料使用 | 危险废物 | 500-041-049 | TlH |
| 3 | 废包装袋 | 原料使用 | 危险废物 | 500-041-049 | TlH |

浙江爱陶格环保科技有限公司嘉兴分公司

2018年7月4日

建设项目竣工环境保护验收监测期间生产工况及处理设施运转情况记录表

| | | |
|--|---------------------------|--|
| 建设项目名称 | 惠州市华泰实业有限公司年产10万台汽车座椅头枕项目 | |
| 建设单位名称 | 惠州市华泰实业有限公司 | |
| 现场监测日期 | 2018.04.17. 18 | |
| 现场监测期间生产工况及生产负荷: | | |
| <p>2018.04.17. 自动喷漆房生产汽车配件100件，生产负荷为8%， 生产汽车座椅1000件，生产负荷为10%。</p> <p>2018.04.18. 自动喷漆房生产汽车配件800件，生产负荷为8%， 生产汽车座椅1000件，生产负荷为10%。 达到验收要求的生产能力大于设计生产能力。</p> | | |
| 环保 处理 设施 运行 情况 | 验收监测期间，企业环保设施均正常运行。 | |

项目负责人（记录人）周东虹 企业当事人周东虹 日期 2018.04.17.18

建设项目竣工环境保护验收监测期间生产工况及处理设施运转情况记录表

| | |
|---|--------------------------|
| 建设项目名称 | 嘉祥华泰实业有限公司生产废水处理系统(制水车间) |
| 建设单位名称 | 嘉祥华泰实业有限公司 |
| 现场监测日期 | 2011.05.31 |
| 现场监测期间生产工况及生产负荷: | |
| <p>2011.05.31, 全厂生产风量为 1400 件, 生产负荷 28.8%.</p> <p>2011.05.31, 各生产单元负荷均为 100 件, 生产负荷 9.0%.</p> | |
| 环保处理设施运行情况 | 废水车间正常, 生产废水进厂, 处理运行。 |

项目负责人(记录人) 周海 企业当事人 邹平光 日期 2011.05.31

新泰市恒荣车业有限公司用水量统计

单位：吨

| 项目 | 2018年01月~03月总用水量 | 折合全年用水量 |
|-----------|------------------|---------|
| 总用水量 | 2152 | 8608 |
| 脱脂精液用水 | 45 | 180 |
| 冷却用水 | 18 | 72 |
| 酸洗用水 | 60 | 240 |
| 超声波清洗用水 | 15 | 60 |
| 水喷淋用水 | 60 | 240 |
| 水洗+刮条纯水用水 | 1670 | 6680 |
| 生活用水 | 274 | 1096 |

3300172130

浙江增值税专用发票

No 25236168

开票日期：2024年06月08日



国税发票

2024-06-08 10:30:39

106165

| | |
|--------|----------------------------------|
| 名称 | 嘉兴市中南建设有限公司 |
| 纳税人识别号 | 913304027215639151 |
| 地址、电话 | 嘉兴市南湖区凤鸣路1号0513-81149161 |
| 开户行及账号 | 建设银行嘉兴分行营业部 33003307514000000001 |

*税额

*税率

*单位

*数量

*金额

*税率

*税额

*单位

*数量

*金额

*税率

*税额

*单位

*数量

*金额

*税率

*税额

*单位

*数量

*金额

合

⑧ 合计价税合计

11752.96

13%

1475.55

13%

175.55

13%

20.92

13%

2.67

13%

0.49

| 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率 | 税额 |
|----|----------|----|------|---------|---------|-----|--------|
| 螺栓 | DN12*100 | 吨 | 1.00 | 1752.96 | 1752.96 | 13% | 225.90 |

*税额

*税率

*单位

*数量

*金额

*税率

*税额

*单位

*数量

*金额

*税率

*税额

*单位

*数量

*金额



(6)

3300172130

浙江增值税专用发票

No 25670141

开票日期：2019年05月1日



纳税人识别号(统一社会信用代码)

| | | | |
|--------|--------------------|----------|------------------------|
| 名称 | 杭州萧山新嘉宝有限公司 | 地址 | 杭州市萧山区风情大道568号105室 |
| 纳税人识别号 | 913301042215591734 | 统一社会信用代码 | 91330104MA2KJH5Y03 |
| 开户行及账号 | 浙江银行萧山分行民丰支行 | 账号 | 3304020204510000023064 |
| 营业执照号 | 913301042215591734 | 税号 | 3301042215591734 |
| 法人代表 | 王春华 | 金额 | 1111.24 |
| 财务负责人 | 王春华 | 税率 | 0% |
| 电话 | 13605713000 | 税种 | 增值税 |



| 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 金额 | 税率 | 税种 |
|-----------------------|------|----|------|---------|----|-----|
| 普通长白机房子、风管吊件 *风管吊件 | 27 | 米 | 1000 | 1111.24 | 0% | 增值税 |



浙江增值税专用发票

3300174130

25112290



月份数 2018年03月15日

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|----|------------------------------|--------|----------------------------|
| 名称 | 嘉兴市中恒五金有限公司 91330402724915345R | 地址 | 浙江省海盐县武原镇海盐大道333号41062 邮编 | 开户行及账号 | 浙江农信海盐合作银行支行 2500021256149 |
| 货物或应税劳务、服务名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单件重量 | 税率 |

| | | | |
|---|---|----------|------------|
| 金 | 额 | ③ 税额 | 价税合计 |
| | | 13942.82 | ¥ 14012.00 |

注：本票由海盐县国税局监制

| | |
|----------|----------|
| 购货单位(盖章) | 销货单位(盖章) |
| 购货人签名 | 销货人签名 |

黄某人

王伟

叶某人

方伟伟

用水量情况说明

本公司有两个厂区，新厂区在工业园区莲花路，老厂区在新篁菊花路。出租给嘉兴市兴旺餐具洗涤有限公司。嘉兴市加源排水有限公司开具给华荣车业水费发票是开在一起的，其中一部分是老厂区用水量，另外一部分是新厂区实际用水量。具体用水量如下：

| 年份 | 月份 | 老厂区用 水量 | 新厂区用 水量 | 合计 |
|--------|----|------------|------------|-------|
| 2018 年 | 1 | 599T | 820T | 1419T |
| 2018 年 | 2 | 714T | 612T | 1326T |
| 2018 年 | 3 | 460T | 720T | 1180T |
| 合计： | | 1773T | 2152T | |

特此说明。

嘉兴市兴旺餐具洗涤有限公司



嘉兴市华荣车业有限公司



危险废物委托处置协议书

合同编号：浙丽环协2018-1号

甲方（委托方）：嘉兴市华泰染业有限公司

乙方（受托方）：金华市某德固环保科技开发有限公司

依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《浙江省固体废物污染环境防治条例》等法律、法规，为加强危险废物管理，防止危险废物污染环境，保障人民群众身体健康，维护生态安全，促进经济、社会和环境的可持续发展，特根据国家有关规定，规范化处置危险废物，现经甲乙双方共同协商，甲方同意将本单位生产过程中产生的符合乙方《危险废物经营许可证》范围内的危险废物（详见下表）委托乙方进行无害化处置，并达成如下协议：

一、危险废物基本情况、数量及处置价格：（表 1）

| 序号 | 危险名称 | 危险代码 | 危险形态 | 拟处置数量（吨/年） | 处置价格（元/吨） | 备注 |
|----|------|------------|------|------------|-----------|----|
| 1 | 油炼渣 | 900-232-12 | 固态 | 7 | 4200 | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |

二、协议期限：

- 本协议一式四份，甲丙一份，乙丙一份，环保行政主管部门各执二份。
- 自 2018 年 1 月 29 日起至 2018 年 12 月 31 日止。若继续合作签约，可按前 10 大项类推。

三、运输方式、运费及计量：

- 甲方负责委任有危废相关资质的运输公司（单位）或委托乙方运输的，物耗费由甲方承担并由甲方支付给承运人，承运及装卸费用由甲方承担。

- 甲方自行运输的必须到运输公司（单位）相关部门报备，做好防泄漏、溢出、撒漏等防止污染环境的安全措施，运输中产生的环境污染及由此造成的一切责任由甲方自负，与乙方无关。

- 计量：现场过磅（称），以乙方过磅为准，甲方过磅作为参考。

四、处置费用及支付方式：

- 双方的处置价格为正常危险废物的处置价格（即含氯(Cl) < 4%，含硫(S) < 1.5%，含磷(P) < 1%，含重金属 < 5mg/L 等）。

- 合作过程中甲方危险废物中含氯、硫、磷、重金属等超过上述含量的（以乙方化验为准）处置价格按双方协商价格执行。

- 本协议签订时甲方向乙方交纳保证金 5000.00 元，协议期间内（考虑乙方生产情况，需随时取用，最近十日放空均处置）可抵处置费，协议期内甲方违约无危险处置的（未提货预约的视为违约），乙方不退还保证金，协议期内由于甲方生产等原因未及时处置甲方危险，则保证金延期至下一年度。

- 危废处置以先付款后处置为原则，如乙方先行将甲方危废处置后，距离甲方 7 个工作日内将处置费用打入乙方指定账户中，待乙方财务确认收到处置费后，得出乙方开具 13% 增值税发票于甲方。

五、危险特性的约定：

- 甲方委托乙方处置的危险废物必须在乙方《危险废物经营许可证》(鲁危废经字第107号)批准之内；
- 在双方签订合同期间或合同期满之后，甲方如果需要提供危险废物本底资料，建设项目的环境影响评价报告中相关材料(工艺的原理，接触材料，对废物产生及处置情况)，甲方无法提供环境影响报告，甲方需根据当地环保部门出具的危险废物说真或有资质的环境影响报告的危险废物识别，向各有关方面可靠，甲方提供的各项资料应加盖公章。若有大企业和分厂甲方在处理物的情况，说明，附录，就置过程中产生不良影响及发生事故的，甲方必须承担相关责任；
- 甲方须到甲方进行废物采样，甲方派人参加乙方完成各项工作。甲方必须保证所采废物与实际产生的废物相同，采样后，乙方对所采废物样品进行一系列表化验分析，认为可接受后进行安排转移计划，如甲方不能接受的，将及时通知甲方，以帮助甲方找到合适的单位处置；
- 甲方产生的玻璃或塑料等固体废弃物或液体类危险废物为某种情况时因导致易燃液体或易燃固体重大变化，甲方应及时通知乙方，乙方应尽责，乙方在补充合同，或在综合环境状况上作出修改完善，若甲方未及时通知乙方，导致乙方在运输中的清理，运输，贮存或处置过程中产生的不利影响及经济损失的，甲方须承担相应责任，由此导致乙方为处理费用增加的，乙方有权向甲方增加赔偿费用和相应赔偿的要求；
- 甲方提供的危废必须按种类进行分类包装，标识清楚，如甲方不按要求进行包装，乙方有权拒收，由此甲方应承担乙方产生的损失及费用。不明废物不适用于本协议使用，若带有其他（乙方经营的固体）废物，甲方应承担相关法律责任；
- 甲方将危险废物运送到乙方后，乙方进行出厂分析，分析结果与前项分析结果进行比对，比对结果相符的可以封车入库，比对结果不相符的将重新评估，评估认可后予以接受，评估不认可的予以退车，为避免产生的往返运输，装卸反去回等相关费用由甲方负责。

六、安全约定：

- 甲方人员不得进入乙方生产区域，必须遵守乙方安全生产管理制度及操作规程，否则从之，与甲方的雇佣；
- 乙方对甲方委托危险废物依具调查，采样，试验及其它必须遵守甲方安全生产管理制度及相关规定，并服从甲方人员的指挥。

七、附则：

- 本协议经双方签字盖章后生效，废物环保主管部门备案后执行，若乙方的门不予备案，合同自然解除，甲方将合同原件退回甲方后，乙方退回合同保证金。
- 本协议履行过程中，双方采取协商方式合理解决，双方如果无法协商解决，根据乙方所在地仲裁委员会规定具体裁决通过仲裁解决。

八、双方约定的其他事项：无

甲方：嘉祥市华泰实业有限公司
联系人：
联系电话：
纳税人识别号：
开户行及账号：
地址：
签约日期：2011年1月1日

乙方：金乡县海逸环境科技开发有限公司
联系人：
联系电话：
开户行：中国银行金乡支行
账号：22039858336799
地址：金乡县解放西路328-27
签约日期：2011年1月1日



委托处置合同

合同编号: ZJKC-02-HT-2018-

委托方(甲方): 浙江科迪环境有限公司



受托方(乙方): 嘉善吉华再生资源有限公司

签订日期: 2018年3月29日

签订地点: 诸暨



甲方是专业从事危险废物处置的企业，为有效防止危险废物对环境造成污染，保障生态环境及人民群众的生命健康，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》等有关规定，乙方委托甲方收集、运输、处置乙方在生产加工过程中产生的危险废物，现就此事项，经甲乙双方平等协商，达成如下协议：

一、危险废物性质、数量及处置价格

| 名称 | 废物代码 | 数量 (吨/年) | 含税价格(元/吨) | 性状 | 备注 |
|----|------------|-------------|-----------|----|----|
| 废酸 | 900-300-34 | 0.2t | 4600. | 液 | |

二、甲方合同义务

- 2.1 甲方必须按国家及地方有关法律法规处理乙方产生的危险废物，并接受乙方监督。
- 2.2 甲方协助乙方办理年度转移计划申报、将移联单市北等环保相关手续，转移计划通过审批后方可开始安排运输事宜。
- 2.3 甲方派驻乙方工作场所的工作人员，须遵守乙方有关的安全和环保要求，且不影响乙方正常生产、经营活动。
- 2.4 甲方指定_____（联系电话：_____）为工作联系人。

三、乙方合同义务

- 3.1 乙方应按甲方要求填写并提供《危废信息调查表》，环评报告中约废指关章节内容及公司资料（包括营业执照、组织机构代码证和税务登记复印件），加盖公章，以确保所提供的信息的真实性。
- 3.2 乙方应按甲方要求对危险废物进行包装，包装材料由乙方自行提

供，若包装不符合要求，甲方有权拒收，且由此产生的费用由乙方承担。

3.3 乙方应按要求存放危险废物，做好标识标记，不可混入其他杂物，为甲方进厂提供运输便利。

3.4 乙方应提前5个工作日前与甲方商定运输事宜，并告知预计重量，便于甲方做好运输准备。

3.5 在乙方场区内装货由乙方负责，由此产生的一切安全责任由乙方承担。

3.6 乙方指定 李国强（联系电话：18606736433）为工作联系人。

四、运输方式及计费

4.1 本合同约定按下列第 (1) 条执行：

(1) 乙方负责运输：运输过程中包括但不限于有关交通安全、环境污染、运费等一切责任由乙方自行负责。

(2) 甲方负责运输：运输费由乙方承担，为 元/吨（每次 吨起运），运输过程中一切责任由甲方负责。

4.2 计量：以甲方的磅秤称量数据为准，当双方签字确认，如有疑义双方协商解决。

五、结算方式

5.1 乙方在本合同签订之日起 五 个工作日内向甲方支付保证金 壹万 元（小写：10000 元）。

5.2 处置费按月结算，在乙方收到甲方上月发票 5 天内一次付清，如乙方逾期支付的，则每逾期一日按未付款的千分之一向甲方支付违

助违约金，且该逾期违约金应按乙方实际逾期天数每日计算，若乙方15天内未结清，则甲方停止拉乙方货源。

5.3 支付方式：电汇

六、其他

6.1 合同有效期内如遇一方停业整顿、歇业或者变更联系人等情况，应及时通知对方，以便对方采取相应措施，商榷后续工作。

6.2 本合同有效期：自合同签订起一年。

6.3 在本合同履行期间，乙方必须将生产加工过程中产生的本合同商定处置的废液全部交甲方处置，且不得交第三方或自行擅自处理，否则视作违约，由此引起的环保等方面责任自负。

6.4 乙方拖欠甲方处置费，甲方有权单方终止合同，没收预付款。

6.5 本合同一式两份，双方各执两份，签字盖章后生效。

6.6 争议解决：如甲乙双方发生争议的，先协商解决，协商不成的，提交甲方所在地法院诉讼。



甲方（盖章）
名称：诸暨市陶朱街道丰达路3号
开户行：浙江诸暨农村商业银行股份有限公司暨阳支行
账号：201000171553803

签约代表：
电话：

乙方（盖章）：

地址：

账号：

签约代表：

电话：

13801814495

费用支付约定

1. 费用，乙方转移前需打等量的预付款至甲方账户，甲方收到预付款后再安排车辆运输，乙方必须按甲方提供的公司账号和卡号支付处置费，不得擅自支付给其它个人或个人账号。

2. 具体处理费用清单：

| 序号 | 废物名称 | 废物代码 | 数量/吨 | 处理费用 | 包装 |
|----|-----------|------------|------|----------|----|
| 1 | 表面处理污泥，槽渣 | 336-064-17 | 70 | 1300 元/吨 | 吨包 |
| 2 | 脱脂槽渣 | 336-064-17 | 2 | 1300 元/吨 | 吨包 |
| 3 | 催化槽渣 | 336-064-17 | 1 | 1300 元/吨 | 吨包 |

3. 以上报价为甲方所收处置费用的报价(不包含运输费用)，开具增值税发票。

4. 乙方在收到甲方的发票后，在三个工作日之内完成相关费用的结算工作。

5. 为方便运输，乙方的污泥每次起运量需达到 32 吨 或 32 吨以上时方可通知甲方清运，低于 32 吨需要清运的，运费按 32 吨计算，甲方在收到运输通知 7 日内安排车辆运输的工作，如有特别情况双方协商决定。

6. 本约定经双方签字盖章生效，同原合同一样，具有法律效应。

7. 报价有效期为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

8. 甲方公司的付款及开票信息：公司名称：金华市升阳资源再利用有限公司，纳税人识别号：913307017045422546 地址电话：金华市金西经济开发区 0579-82660961 开户行及账号：浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司汤溪支行，201000158713344

甲方盖章

代表人

日期



嘉兴市嘉环园林工程有限公司
垃圾委托收集、中转、清运合同书

委托方：嘉兴市嘉环园林工程有限公司 (以下简称甲方)

受托方：嘉兴市华荣实业有限公司 (以下简称乙方)

经双方协商，甲方同意接受乙方生活垃圾收集、中转清运（不包括建筑垃圾、危险品和有毒有害垃圾以及粪便清运保洁及化粪池清运）等相关业务委托，有关事项达成如下协议：

一、乙方委托甲方垃圾收集、中转清运~~于风桥到嘉兴~~的垃圾，委托期限为~~自2018年1月1日至2018年12月31日止~~，在此执行过程中如无不当可顺延。

二、清运车辆及人员由甲方自行负责，垃圾清运乙方购买清运，乙方必须把全部生活垃圾放入垃圾桶（桶）内，配合甲方压缩车作业，垃圾中转。

三、乙方委托甲方生活垃圾收集、中转清运费按年度承包。（本合同计费数量以每天~~156桶~~计算，如垃圾量增加按实计算） $156 \times 12 = 1800$ 元

四、费用支付方式：

1、以上委托费用总计金额：1800元（大写：壹仟捌佰元），

2、支付方式：乙方分~~一~~次付给甲方，并于~~2018年12月31日前付清~~。

3、甲方必须开具正规发票，否则乙方有权拒付。

4、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

六、未尽事宜，双方友好协商解决。

甲方（盖章）：嘉兴市嘉环园林工程有限公司

税号：913304017268987126

地址：嘉兴市越秀南路176号一楼302室

财务联系电话：0573-82097156

开户银行：建行嘉兴市营业部

账号：33001638047050009801

委托代理人：

联系方式：

乙方（盖章）

税号：

地址：

单位电话：

开户银行：

账号：

委托代理人：

联系方式：

签订时间：2018年12月25日

危险废物委托处置协议书

合同编号：JNN/GE221-2018 号

甲方（委托方）：嘉兴市华策车业有限公司

乙方（受托方）：金华市聚源固废环保科技开发有限公司

依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《浙江省固体废物污染环境防治条例》等法律、法规，为加强危险废物管理，防止危险废物污染环境，保障人民群众身体健康，维护生态安全，促进经济、社会和环境的可持续发展，确保按国家有关规定，规范化处置危险废物，现经甲乙双方共同协商，甲方同意将本单位生产经营过程中所产生的符合乙方《危险废物经营许可证》范围内的危险废物（详见下表）委托乙方进行无害化处理，并达成如下协议。

一、危险废物基本情况、数量及处置价格：（表1）

| 序号 | 危险废物名称 | 危险代码 | 危险形态 | 报处置数量（吨/年） | 处置价格（元/吨） | 备注 |
|----|--------|------------|------|------------|-----------|----|
| 1 | 废机油 | 900-249-08 | 液 | 1 | 8000 | |
| 2 | 废油漆桶 | 900-041-49 | 固 | 1 | 7000 | |
| 3 | 废包装袋 | 900-041-49 | 固 | 2 | 8500 | |

二、协议期限：

1. 本协议一式四份，甲方一份，乙方一份，环保行政主管部门备案二份。

2. 自 2018 年 7 月 16 日起至 2018 年 12 月 31 日止。若继续合作签约，可提前 30 天续签。

三、运输方式、运费及计量：

1. 甲方负责委托有危险相关类别运输资质的运输公司（单位）或委托乙方运输的，将危险运输到乙方指定危险物料场地，运输及装卸费用由甲方承担。

2. 甲方自行运输的必须持运输公司（单位）相关资质报乙方和乙方所在地环保局备案，做好防掉落、溢出、泄露等防止污染环境的安全措施。运输中产生的环境污染及其他一切责任由甲方自负，与乙方无关。

3. 计量：现场过磅（称），以乙方过磅为准，甲方过磅作为参考。

四、处置费用及支付方式：

1. 表1的处置价格为正常危险废物的处置价格（即含氯(Cl) <4%，含硫(S) <15%，含磷(P) <1%，含重金属<5mg/T 等）。

2. 合作过程中甲方危险废物中含氯、硫、磷、重金属等超过上述含量的（以乙方化验为准）处置价格按双方协商价格执行。

3. 本协议签订时甲方向乙方交纳保证金 3000.00 元/仟元，协议期间内（考虑乙方生产情况，可灵活调整，最迟十月底前预约定处置）可抵处置费，协议期内甲方违约无危险处置的（未提前预约之本项进行危险转移申请备案的视为违约），乙方不退还保证金。

4. 危险处置以先付款后处置为原则，如乙方先行将甲方危险处置后，则由甲方 7 个工作日内将处置费用汇入乙方指定账户中，待乙方财务确认收到处置费后，再由乙方开具 16% 增值税发票于甲方。

五、危险转移约定：

1. 甲方不得将有毒有害的危险废物直接或间接地转移给他人，否则将按有关法律法规予以处罚。

2. 在双方签订合同期间或合同签订之后，甲方需如实提供乙方材料副本复印件，建设项目环境影响报告书中相关资料（工艺流程图、用料材质、固体废物产生及处置情况），如甲方无法提供环评报告，需提供当地环保部门出具的批复文件说明或有资质的环评机构出具的批复文件说明，内容必须真实可靠，甲方提供的各项资料需加盖公章，若有失实将导致乙方在该废物的清运、堆放、贮存、处置过程中产生不良影响或发生事故的，甲方必须承担法律责任。

3. 乙方同意到甲方进行废弃物采样，甲方若派人协助乙方完成采样工作，甲方必须保证所采样品与实际产生的废物相同。采样后，乙方对所采废样品进行一系列试验分析，认为可接受后进行有偿转移计划，如乙方不能接受的，应及时通知甲方，以便甲方另找有资质的单位处置。

4. 若甲方产生新的废物或废物性状发生较大变化或因为某种特殊原因导致某些批次废物性状发生变化，甲方应及时通知乙方，经双方协商，可签订补充合同，或在原合同基础上作出修改完善。若甲方未及时通知乙方，导致乙方在该废物的清理、运输、贮存或处置过程中产生的不良影响或发生事故的，甲方必须承担相应责任，由此导致乙方处置费用增加的，乙方有权向甲方提出追加处置费用和赔偿损失的要求。

5. 甲方提供的危废必须选择类进行分类包装，标识清楚，如甲方不按规范进行包装，乙方有权拒收，若由甲方承担乙方所产生的损失及费用。不属废物不属于本协议范围，若伴有其它（乙方经营范围外）废物，由甲方承担相关法律责任。

6. 垫块场送到乙方后，要进行到厂分析，分析结果与前采样分析结果进行比对，比对结果相符的可以卸车入库，比对结果不相符的需要重新评估，评估认可的予以接收，评估不认可的予以退运，为比对产生的往返运输、装卸及人员等相关费用由甲方负责。

六、安全约定：

1. 甲方人员和车辆进入乙方生产区域，必须遵守乙方安全生产管理制度及相关规定，否则从乙方人员的损坏。

2. 乙方对甲方进行危险废物信息调查，采样、运输、贮存或处置时必须遵守甲方安全生产管理制度及相关规定，否则从甲方人员的损坏。

七、附则：

1. 本协议经双方签字盖章后生效，报环保主管部门备案后执行，若环保部门不予备案，合同自然解除，甲方将合同原件退回乙方后，乙方退回合同保证金。

2. 本协议发生纠纷，双方采取协商方式合理解决，双方如果无法协商解决，诉诸乙方所在地仲裁委员会根据其仲裁规则通过仲裁解决。

八、双方约定的其他事项：无

甲方：

联系人：

联系电话：

纳税人识别号：

开户行及账号：

地址：


签约日期：2017年2月10日

乙 方：金华市光诚环保科技有限公司
联系人：朱美琴
市场部：82781377 收费部：82754666
开户行：中国银行金华分行
账号：3948533672
地址：金华市解放西路328-27
签约日期： 年 月 日



华荣车业废水处理设施作业规程

一、废水处理工艺流程



二、处理流程作业要点

1. 车间排放生产废水提升进入隔油池，经重力隔油池(隔油管排油)后进入调节

池平衡水质。

2. 待调节池水位基本满足后，开启提升泵将调节池内废水提至反应沉淀池，
直至反应沉淀池基本满足。

3. 反应沉淀池序批式处理程序：

A、开启搅拌机，加酸调节废水 pH 至酸性 (3~5 之间)。



B、加入工业双氧水（有效含量约27%）2~3%左右（每池约25~45kg），固体或酸亚铁0.5%左右（每池约15kg），在搅拌作用下进行芬顿高级氧化反应约2个小时。（由于双氧水投加量与原水有机物浓度有直接关系，故可按半小时增加1%，左右（约25kg）分批投加，具体以双氧水试纸测试以微量余多为控制限）。

C、芬顿氧化反应结束后，继续在搅拌作用下投加固体碳酸亚铁0.5%左右（每池约15kg）、固体氯化钙2%左右（每池约50~60kg，可最大除磷200mg/L），同时加碱液调节废水pH值范围9.5~10之间，反应稳定时间不小于0.5小时。

D、上述反应结束后，继续在搅拌作用下投加阴离子PAM3~6ppm（每池约0.1~0.2kg粉末PAM）反应5~10分钟形成较大絮凝繁花为限，然后停止搅拌静止沉淀2小时以上。

E、C清液排放回反调池，污泥抽至污泥池。到此反应沉淀池空待下一处处理。

4、反应沉淀池上清液进入PF反调池过程中，经反调池在线PP加液装置启动自动状态，在搅拌作用下自动加碱液调节pH至中性后，定期将排放未样的液体至管网达标排放。

三、板框压滤机操作规程

A、开机前检查气动隔膜进泥泵、压滤机油位、润滑是否良好，各阀门是否处于工作位置。

B、压泥前滤板、滤布必须排列整齐，压紧滤板，确保滤板间滤布不打皱。

C、根据污泥浓度，开启气动隔膜进泥泵及其进泥阀调节压滤进泥量，保证滤



漂出水平衡不过大。

D、随着过滤时间的延长，注意压滤机出水情况，若基本无滤液流出时，应及时停机出泥。

四、其它说明

1、反应沉淀池搅拌反应过程中投加的固体药剂宜先用一定量清水溶解均匀后再投加，以保证该药剂得到充分反应利用。

2、PH 反调池在线 PH 自动加酸装置所用酸液必须为正品酸(无污染杂质)，且须用清水稀释至 5~10% 的稀酸，以保证 PH 自动反调的精度。

3、pH 在线探头在使用过程中避免较长时间空置于空气中使其失灵，同时必须经常清洗、校正，每日以便携式 pH 计对同水样对照监测其准确性。

4、做好每日处理水量、加药量的统计记录工作，做好处理出水水样的监测记录工作，以便考核检查。



2014-10

华东交通大学行业规则

1. 行业规则

- 确认其机车是否适合在该区域行驶和是否在设备上。
- 确认驾驶室水箱冷却水是否够，保持在油箱中心线高度上 2cm。
- 确认油箱油量，油量见《燃料及润滑手册》。
- 检查制动液质效 PH 值是否在标准范围内。PH 要求一般为 6.0~8.0，而液度应控制在 2%~6%
- 确认仪表和传感器是否正常。

2. 行业规则

- 打开所有油箱，防止泄漏和碰撞造成损坏或泄漏。
- 检查塔式起重机的平衡：头对重机，尾对地平衡。
- 定期检查刹车系统、液压油缸、及其油泵。

3. 行业规则

- 确保轮胎气压是正确的。
- 确保吊钩和起重臂在安全范围内。



蘇聯軍事委員會

蘇聯軍事委員會

蘇聯軍事委員會總參謀部總參謀長

蘇聯軍事委員會總參謀部總參謀長

蘇聯軍事委員會

蘇聯軍事委員會總參謀部總參謀長

蘇聯軍事委員會總參謀部總參謀長

蘇聯軍事委員會總參謀部總參謀長

蘇聯軍事委員會總參謀部總參謀長

蘇聯軍事委員會總參謀部總參謀長

蘇聯軍事委員會總參謀部總參謀長



固废处理作业规程

污油池 → 压滤处理 → 包装袋包装 → 上称过磅
→ 填写时间重数 → 贴危险品明细标签 →
入库专人管理，→ 联系资质机构转移

- 1: 车间生产产生的淤泥，经压滤处理后。干燥装袋。
- 2: 包装后上磅过称，记录产生时间和重量。
- 3: 贴好危险品标签，转入固废仓库专人存放管理。
- 4: 联系有处理资质企业转移回收。




附件 7:

关于嘉兴市某工业有限公司年产 500 万件汽车配件(制动分泵)技改项目废气处理方式调整的说明

南湖区环保局：

嘉兴市某工业有限公司年产 500 万件汽车配件(制动分泵)技改项目于嘉兴市南湖区梧桐街道新丰工业区洪范路 16 号，企业已通过环评批复，文号为：华环报告[2014]170 号，主要生产工艺流程如图所示：



根据工艺分析，企业在实施气污染防治措施后，喷漆废气、调漆废气、中涂废气、生料粉碎风粉尾烟尘及食堂油烟，有机废气中含苯企事业单位废气，车间内废气在车间内直接吸附处理，经处理后含苯类废气和中涂废气的产生及排放量见下表。

| 项目 | 分析 | 烟道气(10%水蒸气)成分 | | | | 地下水(%) | | | |
|----------|----|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| | | C % | H % | O % | N % | P % | S % | Cl % | Br % |
| 8×2×0.03 | | | | | | | | | |
| 苯酚 | % | 1.14 | 0.313 | 0.066 | 0.122 | 2.511 | 0.364 | 1.660 | 0.793 |
| 乙醇 | % | 0.013 | 0.101 | 0.191 | 0.011 | 1.177 | 0.336 | 0.013 | 0.111 |
| 丙酮 | % | 0.016 | 0.132 | 0.181 | 0.014 | 2.914 | 4.12 | 0.016 | 0.336 |
| 乙醚 | % | 0.132 | 0.024 | 0.017 | 2.017 | 0.358 | 0.057 | 0.099 | 0.008 |
| 甲醛 | % | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.148 | 0.024 | 0.015 | 0.012 |
| 甲酸 | % | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 2.98 | 4.8 | 0.0 | 2.4 |
| 丙酮 | % | 0.104 | 0.027 | 0.027 | 0.013 | 0.394 | 0.063 | 0.121 | 0.011 |
| 丁醇 | % | 0.02 | 0.011 | 0.011 | 0.005 | 0.164 | 0.026 | 0.01 | 0.11 |
| 水 | % | — | — | — | — | — | — | — | — |

| 项目 | 分析 | 石脑油的水洗产生过滤数据 | | | | 处理时间 | |
|----|------|--------------|--------------|-------------|---------|---------|---------|
| | | m³/h | 过滤速度 m²/h | 过滤量 kg/h | 时间 h | 浓度 % | 损失 % |
| 水洗 | 水洗水耗 | — | — | — | — | — | — |
| 水洗 | 废水排放 | 20000 | 4.0 | 0.08 | 0.04 | 1.50 | 2.14 |

企业在发现泄漏点并采取必要的限制措施后，必须减少泄漏污染。通过有资质单位来处理的话成本较大，因此，企业根据目前的污水方式来修理泄漏空气和喷洒液体。

企业在废水池上冰块，与之连接的一套等离子处理器，日费已由1000元降低到100元。根据废水池中一检测研究有限公司对其中一管道内设备沉积物的实测数据（见下表），处理后沉积物仍用掩埋填埋和构筑物等处置，且排放浓度与当初环评的预测基本一致，其排放速率也能能达到当初环评中的估算值（4.85kg/h按15米高排气筒计）。

| 检测项目 | 检测项目 | 排放浓度 | 排放速率 |
|---------------|---------------------|------|-----------------------|
| 车间总排风量 尾气量 | 1.4×10 ⁴ | 5.70 | 4.85×10 ⁻³ |

注：以上数据未含中水利用情况及因雨天排放量，0.216×0.008=0.00168。

附件 8:

嘉兴市华荣车业有限公司年产 500 万件汽车配件（制动分泵）技改项目竣工废水、废气治理设施验收专家组意见

2018 年 6 月 21 日，嘉兴市华荣车业有限公司根据《嘉兴市华荣车业有限公司年产 500 万件汽车配件（制动分泵）技改项目竣工环保验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号），严格按照国家有关法律规定，《建设项目竣工环境保护验收技术指南—污染影响类》（生态环境部公告 2018 年第 9 号），本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“嘉兴市华荣车业有限公司年产 500 万件汽车配件（制动分泵）技改项目”环境保护设施竣工现场验收检查会。参加会议的成员有嘉兴市华荣车业有限公司（建设单位）、浙江冶金环境保护设计研究有限公司（环评单位）、浙江新鸿检测技术有限公司（验收监测及报告编制单位）、嘉兴市天锦环境工程有限公司（废水治理单位）、嘉兴市汤氏涂装机械设备有限公司（废气治理单位）等单位代表，会议同时也邀请了一位专家（名单附后）。与会代表听取了项目建设单位、验收监测及报告编制单位、废水、废气治理单位等所做工作介绍，环评单位对批建一致性进行了确认，并现场检查了该项目主要生产装置及配套装置的废水、废气环保治理设施运行情况。经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

嘉兴市华荣车业有限公司该项目位于嘉兴市南湖区风桥镇新嘉工业功能区，主要从事自行车配件的生产。2014 年，由于市场原因同时也为了做大做强，企业拟投资 1500 万元，将菊花路厂区搬迁至嘉兴市南湖区风桥镇新嘉工业功能区莲花路南侧，计划投资 1500 万元，购置自动电泳生产线、纯水制造、生物质热风炉、喷粉流水线、自动喷漆流水线等设备，设计规模为年产 500 万件汽车配件（制动分泵）。

(1) 建设过程及环保审批情况

2014年11月，企业委托浙江冶金环境保护设计研究有限公司编制完成了《嘉兴市华荣车业有限公司年产500万件汽车配件(制动分泵)技改项目环境影响报告表》，2014年11月12日，嘉兴市南湖区环境保护局以“南环建函[2014]170号”文件对该项目进行了审查批复。

本项目于2015年1月开工，2016年12月部分工程建设项目完成并投入试生产，2018年1月正式建成并投产。

(2) 投资情况

本项目实际投资1800万元，其中实际环保投资428万元。

(四) 验收范围

2016年1月，企业委托嘉兴中一检测研究院有限公司对“嘉兴市华荣车业有限公司年产500万件汽车配件(制动分泵)技改项目”进行了阶段性验收，验收范围为4条自动电泳生产线、1条喷塑流水线及其配套的环保处理设施。2016年4月18日，嘉兴市南湖区环境保护局以“南环验[2016]25号”文件对本项目提出阶段性验收意见。

2018年1月，本技改项目1条自动喷漆线已建成投产，且企业因场地原因承诺不再建设另一条自动喷漆线，故要求对本厂进行整体验收。故本次验收范围为《嘉兴市华荣车业有限公司年产500万件汽车配件(制动分泵)技改项目环境影响报告表》中已建成部分涉及的废水、废气环保设施。

三、工程变更情况

对照原环评，企业在实施建设过程中工程变动如下：1)由于场地原因仅建设1条自动喷漆线(环评2条)，且承诺以后不再建设；2)环评中4台生物质热风炉生物质用于4条自动电泳线，而1条自动喷漆线包含1台生物质热风炉，环评中并未注明；3)环评中要求企业喷漆烘干废气经水帘除漆雾后风道引出经除雾后由废气吸附处理装置(活性炭)作吸附

剂) 处理，企业实际喷漆废气经水喷淋+低温等离子处理，烘干废气经低温等离子处理。

其他不建设项目性质、地点、内容、生产工艺、污染防治措施与环评报告表基本一致，以上变动均不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

根据项目竣工验收报告及现场检查，该项目废水、废气污染治理措施结果如下：

(一) 废水

本项目废水主要为生产废水和生活污水，其中生产废水主要为脱脂槽液、水洗废水、酸雾处理废水、纯水制备浓水和水喷淋处理废水。企业已委托嘉兴市天源环境工程有限公司设计并建造一套规模为30吨/天的废水处理装置(处理工艺流程详见验收报告)。

生产废水先进入隔油池隔油处理，再加入药剂经 Fenton 氧化反应池，中间水池处理后与经过粪池处理后的的生活污水一并由厂区统一标准排放口纳入市政污水管网，最终经嘉兴市联合污水处理厂处理达标后排入杭州湾。

(二) 废气

本项目产生的废气(主要为生产工房中产生的喷漆(烘干)废气、抛光废气、酸洗废气、喷塑粉尘、生物质热风炉燃烧废气)。

企业已由嘉兴市汤氏涂装机械设备有限公司设计安装完成一套水喷淋+低温等离子设备用于处理喷漆、烘干废气；四套碱液喷淋装置用于处理酸洗废气；五套水膜除尘装置用于处理生物质热风炉燃烧废气；四套机温等离子设备用于处理电泳废气；两套滤筒收集装置用于处理喷塑粉尘。

以上废气处理措施如下：1) 酸洗废气经收集后进行碱液喷淋处理后于15米高排气筒排放；2) 电泳废气经低温等离子处理后于15米高排放；

- 3) 喷漆废气收集后经水喷淋塔（先经水布除雾并除湿），再经低阻等离子处理器后于15米高排气筒排放；4) 塑料粉尘经配袋除尘收集处理后于15米高排气筒排放；5) 生物质热风炉燃烧废气经水膜除尘处理后于15米高排气筒排放；6) 食堂油烟废气经油烟机收集净化处理后于食堂屋顶排放。

本项目需设置100米卫生防护距离，目前周边环境满足要求。

(四) 其他环境保护设施

1.环境风险防范设施

公司已经具备一定的环境风险防范及应急措施，目前已按规范在编制突发环境事件应急预案，企业应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并按预案要求开展应急演练。

2.在线监测装置

企业目前无在线监测装置（无要求）。

3.其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

四、环境保护设施调试效果

2018年4月17-18日、5月30-31日，浙江新鸿检测技术有限公司本该项目现场进行监测和环境管理检查，在此基础上编制了验收监测报告[新鸿(综)第2018023号]，监测期间生产负荷大于75%，主要结论如下：

1.废水

验收监测期间，企业废水入网口pH值、化学需氧量、悬浮物、石油类、总锌日均浓度均能达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)表4二级标准；氨氮、总磷浓度日均值达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/877-2013)表1标准限值的要求；总铁浓度日均值达到《酸洗废水排放总铁浓度限值》(DB33/844-2011)二级排放标准值。

本项目废水处理设施中污染物因子化学需氧量、氨氮、悬浮物、锌、总磷、铁、石油类等去除效率分别为 66.2%、19.9%、52.8%、92.2%、15.4%、77.6%、49.8%。

2. 废气

验收监测期间，企业厂界无组织废气中：甲苯、非甲烷总烃、颗粒物、硫酸雾浓度最大值均低于《大气污染物排放标准》(GB16297-1996)中新污染源二级标准的要求；正丁醇、乙酸乙酯浓度最大值均低于按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91) 的有关规定计算的最高允许排放浓度。

企业在组织废气中，1号酸雾塔废气处理设施出口、2号酸雾塔废气处理设施出口、3号酸雾塔废气处理设施出口、4号酸雾塔废气处理设施出口硫酸雾和喷漆、烘干废气处理设施总排口：甲苯、非甲烷总烃排放浓度及排放速率均达到《大气污染物排放标准》(GB16297-1996)中新污染源二级标准的要求，正丁醇、乙酸乙酯排放浓度及排放速率均低于参照标准按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91) 的有关规定计算的限值要求；喷漆线生物质热风炉、1号生物质热风炉、2号生物质热风炉、3号生物炭热风炉、4号生物质热风炉燃烧废气均达到《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表 2 中干燥炉、窑二级标准的要求。

本项目喷漆、烘干废气中：甲苯去除效率为 92.4%，非甲烷总烃去除效率为 39.2%，乙酸乙酯去除效率为 86.2%，正丁醇去除效率为 76.1%。

本项目 1 号、2 号、3 号、4 号电泳废气中非甲烷总烃去除效率为 91.7%、96.4%、95.8%、86.8%。

本项目 1 号、2 号、3 号、4 号酸雾塔废气中硫酸雾去除效率为 81.2%、98.1%、69.8%、87.4%。

3. 污染物排放总量

经核算，企业废水排放量为7818吨/年，废水中污染物化学需氧量年排放总量为0.938吨，达到环评中化学需氧量0.955吨/年的总量控制要求；废水中污染物氯氮年排放总量为0.195吨，达到环评中氯氮0.199吨/年的总量控制要求。

废气中烟（粉尘）尘排放量为0.101吨/年，达到环评中粉尘0.216吨/年的总量控制要求；挥发性有机物排放量为0.0615吨/年，达到环评中挥发性有机物2.305吨/年的总量控制要求；二氧化硫排放量为0.0492吨/年，达到环评中二氧化硫0.768吨/年的总量控制要求；氯氧化物排放量为0.467吨/年，达到环评中氯化氢0.49吨/年的总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

根据试生产期间的调试运行情况，本项目废水、废气环保治污设施能正常运行，竣工验收废水、废气等监测数据能达到相关排放标准；项目废水、废气污染防治措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，废水、废气及噪声等各主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。浙江新鸿检测技术有限公司编制的验收报告结论总体可信，验收组认为该项目已经具备环境保护设施竣工验收条件，经整改完善后同意通过验收，可登陆竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

七、后感要求和建议

1、验收监测报告中，完善验收监测依据；核对项目建设内容具体情况，明确是否构成重大变动；按相关规定要求完善竣工环境保护验收报告其他相关内容；完善相关附件。

2、建议企业加强废水、废气治理设施和设备的保养和维护，加强对

企业污染防治设施运行、检查和监督日常污染防治管理制度执行情况。定期开展污染物的自行监测工作，尽快完成突发环境事件应急预案编制工作并进行演练，及时发现问题并采取有效措施，确保废水、废气污染物达标排放。

3、本次验收只对本项目环评所涉及废水、废气等环保治理设施进行验收监测，企业今后若项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，企业应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

八、验收人员信息

详见会议签到表。

验收专家组：

尹勇 刘伟林 谭军

2018年6月23日

嘉兴市华荣车业有限公司年产 500 万件汽车配件（制动分泵）
技改项目验收会签到单

日期: 2018-6-13



161112341334

检验检测报告

报告编号: ZJXH(HJ)-181651

项目名称: 嘉兴市华荣车业有限公司环境废气监测

委托单位: 嘉兴市华荣车业有限公司

受检单位: 嘉兴市华荣车业有限公司

检测类别: 委托检测



本公司声明

- 一、本报告无本公司“检验检测专用章”或公章无效。
- 二、本报告不得有涂改、增删或检测印章不符者无效。
- 三、本报告无编制人、校核人、审核人、批准人签字无效。
- 四、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。经同意复制本报告。
复印报告未重新加盖“检验检测专用章”或公章无效。
- 五、对检验检测结果有异议者，请于收到报告书之日起十五日内向我公司提出。
- 六、非本公司采样的送样委托检验检测结果仅对来样负责。

联系地址：浙江省嘉兴市南湖区创业路南长板塘北9幢二层-1

邮政编码：314000

联系电话：0573-83699998

传 真：0573-83595022

浙江新鸿检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号：ZJXH(HJ)-181651

样品类别 废气 样品性质 / 接收日期 2018年04月17-18日

项目名称 嘉兴市华荣车业有限公司环境废气(监测)

委托方及地址 嘉兴市华荣车业有限公司(嘉兴市南湖区风桥镇新丰工业园区莲花路南侧)

委托日期 2018年04月16日 采样方 浙江新鸿检测技术有限公司

采样日期 2018年04月17-18日 采样地点 嘉兴市华荣车业有限公司

监测地点 浙江新鸿检测技术有限公司 监测日期 2018年04月18~19日

采样标准 《固定污染源排气中颗粒物及PM_{2.5}的采样方法》 GB/T16157-1996
《大气污染物综合排放标准》的附录C GB16297-1996

评价标准 /

表1、监测方法依据及仪器设备：

| 监测项目 | 分析方法及依据 | 主要仪器设备 |
|-------|---|---------|
| 总烃/非烃 | 环境空气 总烃和非烃化合物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 | 电子天平 |
| 苯类 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附-碘化钾管吸收-气相色谱法 HJ 584-2010 | 气相色谱仪 |
| 乙酸乙酯 | 工作场所空气中有机物的测定 便携式便携式类化合物) GBZ 1160.63-2007 | 气相色谱仪 |
| 丁醇 | 《工作场所空气中毒物的测定 醇类化合物》 GBZ 1160.48-2007 | 气相色谱仪 |
| 甲醛/总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 | 气相色谱仪 |
| 硫酸雾 | 测定大气硫酸雾(硫酸雾)的测定 离子色谱法 HJ 544-2016 | 离子色谱仪 |
| 氯化物 | 定电位滴定法《空气和废气 氯化物的测定(碘量法增补版)》国家环境标准总局：2007年1 | 自动连续监测仪 |
| 二氧化硫 | 测定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位滴定法 HJ 152-2017 | 自动连续监测仪 |
| 颗粒物 | 测定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平 |
| 烟气黑度 | 固定污染源排气烟气黑度的测定 伸缩光缆烟气黑度法 HJ/T 398-2007 | 林格曼黑度图 |

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号: ZJXH(H)-181651

表 2、气象条件:

| 采样日期 | 采样地点 | 风向 | 风速 m/s | 气温 ℃ | 气压 kPa | 天气情况 |
|------------|-------------|----|--------|------|--------|------|
| 2018.04.17 | 嘉兴市环境职业有限公司 | E | 3.5 | 19.1 | 101.6 | 晴 |
| 2018.04.18 | | E | 3.2 | 18.7 | 101.7 | 晴 |

表 3、管道烟气参数:

| 采样日期 | 采样位置 | 烟气温度(℃) | 烟气流速(m/s) | 烟气流量 (m ³ /h) | 烟气含氧量 (%) |
|------------|----------------|---------|-----------|-----------------------------|--------------|
| 2018.04.17 | 废气处理设施喷漆废气进口 | 23 | 10.0 | 4656 | - |
| | 废气处理设施烘土废气进口 | 28 | 1.5 | 385 | - |
| | 喷漆、烘干废气处理设施总排口 | 22 | 12.2 | 5540 | - |
| | 生物质热风炉废气排放口 | 104 | 12.8 | 814 | 18.3 |
| 2018.04.18 | 废气处理设施喷漆废气进口 | 26 | 9.5 | 4314 | - |
| | 废气处理设施烘土废气进口 | 27 | 1.5 | 376 | - |
| | 喷漆、烘干废气处理设施总排口 | 25 | 10.7 | 10902 | - |
| | 生物质热风炉废气排放口 | 107 | 12.2 | 773 | 18.7 |

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号：ZJXH(HJ)-181651

表4、厂界二甲苯检测结果：

| 采样日期 | 采样时间 | 样品编号 | 采样点位 | 浓度浓度($\mu\text{g}/\text{m}^3$) |
|------------|-------------|---------------|------|----------------------------------|
| 2018.04.17 | 8:30-9:30 | HJ-181651-001 | 厂界东 | <0.0005 |
| | 8:33-9:33 | HJ-181651-002 | 厂界南 | <0.0005 |
| | 8:35-9:35 | HJ-181651-003 | 厂界西 | <0.0005 |
| | 8:37-9:37 | HJ-181651-004 | 厂界北 | <0.0005 |
| | 9:40-10:40 | HJ-181651-005 | 厂界东 | <0.0005 |
| | 9:43-10:43 | HJ-181651-006 | 厂界南 | <0.0005 |
| | 9:45-10:45 | HJ-181651-007 | 厂界西 | <0.0005 |
| | 9:48-10:48 | HJ-181651-008 | 厂界北 | <0.0005 |
| | 10:50-11:50 | HJ-181651-009 | 厂界东 | <0.0005 |
| | 10:53-11:53 | HJ-181651-010 | 厂界南 | <0.0005 |
| | 10:56-11:56 | HJ-181651-011 | 厂界西 | <0.0005 |
| | 10:59-11:59 | HJ-181651-012 | 厂界北 | <0.0005 |
| | 12:05-13:05 | HJ-181651-013 | 厂界东 | <0.0005 |
| | 12:07-13:07 | HJ-181651-014 | 厂界南 | <0.0005 |
| | 12:10-13:10 | HJ-181651-015 | 厂界西 | <0.0005 |
| | 12:12-13:12 | HJ-181651-016 | 厂界北 | <0.0005 |
| 2018.04.18 | 8:33-9:33 | HJ-181651-017 | 厂界东 | <0.0005 |
| | 8:35-9:35 | HJ-181651-018 | 厂界南 | <0.0005 |
| | 8:37-9:37 | HJ-181651-019 | 厂界西 | <0.0005 |
| | 8:40-9:40 | HJ-181651-020 | 厂界北 | <0.0005 |
| | 9:42-10:42 | HJ-181651-021 | 厂界东 | <0.0005 |
| | 9:44-10:44 | HJ-181651-022 | 厂界南 | <0.0005 |
| | 9:47-10:47 | HJ-181651-023 | 厂界西 | <0.0005 |
| | 9:49-10:49 | HJ-181651-024 | 厂界北 | <0.0005 |

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号: ZJXH(HD)-181651

续上表:

| 采样日期 | 采样时间 | 样品编号 | 采样位置 | 样品浓度(mg/m^3) |
|------------|-------------|---------------|------|--------------------------------|
| 2018.04.18 | 10:51-11:51 | HJ-181651-025 | 厂界东 | <0.0005 |
| | 10:53-11:53 | HJ-181651-026 | 厂界南 | <0.0005 |
| | 10:55-11:55 | HJ-181651-027 | 厂界西 | <0.0005 |
| | 10:57-11:57 | HJ-181651-028 | 厂界北 | <0.0005 |
| | 12:02-13:02 | HJ-181651-029 | 厂界东 | <0.0005 |
| | 12:05-13:05 | HJ-181651-030 | 厂界南 | <0.0005 |
| | 12:07-13:07 | HJ-181651-031 | 厂界西 | <0.0005 |
| | 12:10-13:10 | HJ-181651-032 | 厂界北 | <0.0005 |

备注: 上方数据最低布点浓度为 $0.0005 \text{ mg}/\text{m}^3$ 。

表 5、厂界乙酸乙酯检测结果:

| 采样日期 | 采样时间 | 样品编号 | 采样位置 | 样品浓度(mg/m^3) |
|------------|-------------|---------------|------|--------------------------------|
| 2018.04.17 | 13:16-14:16 | HJ-181651-033 | 厂界东 | <0.033 |
| | 13:18-14:18 | HJ-181651-034 | 厂界南 | <0.033 |
| | 13:20-14:20 | HJ-181651-035 | 厂界西 | <0.033 |
| | 13:23-14:23 | HJ-181651-036 | 厂界北 | <0.033 |
| | 14:27-15:27 | HJ-181651-037 | 厂界东 | <0.033 |
| | 14:30-15:30 | HJ-181651-038 | 厂界南 | <0.033 |
| | 14:32-15:32 | HJ-181651-039 | 厂界西 | <0.033 |
| | 14:35-15:35 | HJ-181651-040 | 厂界北 | <0.033 |
| | 15:39-16:39 | HJ-181651-041 | 厂界东 | <0.033 |
| | 15:42-16:42 | HJ-181651-042 | 厂界南 | <0.033 |
| | 15:45-16:45 | HJ-181651-043 | 厂界西 | <0.033 |
| | 15:47-16:47 | HJ-181651-044 | 厂界北 | <0.033 |
| | 16:50-17:50 | HJ-181651-045 | 厂界东 | <0.033 |
| | 16:52-17:52 | HJ-181651-046 | 厂界南 | <0.033 |
| | 16:55-17:55 | HJ-181651-047 | 厂界西 | <0.033 |
| | 16:57-17:57 | HJ-181651-048 | 厂界北 | <0.033 |

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号: ZJXH(JU)-181651

续上表:

| 采样日期 | 采样时间 | 样品编号 | 采样位置 | 样品浓度(mg/m³) |
|------------|-------------|---------------|------|-------------|
| 2018.04.18 | 13:14~14:14 | HJ-181651-049 | 厂界东 | 0.057 |
| | 13:16~14:16 | HJ-181651-050 | 厂界南 | <0.033 |
| | 13:19~14:19 | HJ-181651-051 | 厂界西 | <0.033 |
| | 13:22~14:22 | HJ-181651-052 | 厂界北 | 0.043 |
| | 14:26~15:26 | HJ-181651-053 | 厂界东 | <0.033 |
| | 14:29~15:29 | HJ-181651-054 | 厂界南 | 0.038 |
| | 14:33~15:33 | HJ-181651-055 | 厂界西 | <0.033 |
| | 14:36~15:36 | HJ-181651-056 | 厂界北 | 0.037 |
| | 15:38~16:38 | HJ-181651-057 | 厂界东 | <0.033 |
| | 15:40~16:40 | HJ-181651-058 | 厂界南 | 0.049 |
| | 15:43~16:43 | HJ-181651-059 | 厂界西 | <0.033 |
| | 15:46~16:46 | HJ-181651-060 | 厂界北 | 0.040 |
| | 16:51~17:51 | HJ-181651-061 | 厂界东 | <0.033 |
| | 16:53~17:53 | HJ-181651-062 | 厂界南 | <0.033 |
| | 16:56~17:56 | HJ-181651-063 | 厂界西 | <0.033 |
| | 16:59~17:59 | HJ-181651-064 | 厂界北 | 0.040 |

备注: 乙酸乙酯的最低检出浓度为 0.033 mg/m³

表 6、厂界丁醇检测结果:

| 采样日期 | 采样时间 | 样品编号 | 采样位置 | 样品浓度(mg/m³) |
|------------|-------------|---------------|------|-------------|
| 2018.04.17 | 13:16~14:16 | HJ-181651-065 | 厂界东 | <0.017 |
| | 13:18~14:18 | HJ-181651-066 | 厂界南 | <0.017 |
| | 13:20~14:20 | HJ-181651-067 | 厂界西 | <0.017 |
| | 13:23~14:23 | HJ-181651-068 | 厂界北 | <0.017 |
| | 14:27~15:27 | HJ-181651-069 | 厂界东 | <0.017 |
| | 14:30~15:30 | HJ-181651-070 | 厂界南 | <0.017 |
| | 14:32~15:32 | HJ-181651-071 | 厂界西 | <0.017 |
| | 14:35~15:35 | HJ-181651-072 | 厂界北 | <0.017 |

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号: ZJXF(HJ)-181651

续上表:

| 采样时间 | 采样时间 | 样品编号 | 采样位置 | 扬尘浓度(mg/m ³) |
|------------|-------------|---------------|------|--------------------------|
| 2018.01.17 | 15:39-16:39 | HJ-181651-073 | 厂界东 | <0.017 |
| | 15:42-16:42 | HJ-181651-074 | 厂界南 | <0.017 |
| | 15:45-16:45 | HJ-181651-075 | 厂界西 | <0.017 |
| | 15:47-16:47 | HJ-181651-076 | 厂界北 | <0.017 |
| | 16:50-17:50 | HJ-181651-077 | 厂界东 | <0.017 |
| | 16:52-17:52 | HJ-181651-078 | 厂界南 | <0.017 |
| | 16:55-17:55 | HJ-181651-079 | 厂界西 | <0.017 |
| | 16:57-17:57 | HJ-181651-080 | 厂界北 | <0.017 |
| 2018.04.18 | 13:14-14:14 | HJ-181651-081 | 厂界东 | <0.017 |
| | 13:16-14:16 | HJ-181651-082 | 厂界南 | <0.017 |
| | 13:19-14:19 | HJ-181651-083 | 厂界西 | <0.017 |
| | 13:22-14:22 | HJ-181651-084 | 厂界北 | <0.017 |
| | 14:26-15:26 | HJ-181651-085 | 厂界东 | <0.017 |
| | 14:29-15:29 | HJ-181651-086 | 厂界南 | <0.017 |
| | 14:33-15:33 | HJ-181651-087 | 厂界西 | <0.017 |
| | 14:36-15:36 | HJ-181651-088 | 厂界北 | <0.017 |
| | 15:38-16:38 | HJ-181651-088 | 厂界东 | <0.017 |
| | 15:40-16:40 | HJ-181651-090 | 厂界南 | <0.017 |
| | 15:44-16:44 | HJ-181651-091 | 厂界西 | <0.017 |
| | 15:46-16:46 | HJ-181651-092 | 厂界北 | <0.017 |
| | 16:51-17:51 | HJ-181651-093 | 厂界东 | <0.017 |
| | 16:53-17:53 | HJ-181651-094 | 厂界南 | <0.017 |
| | 16:56-17:56 | HJ-181651-095 | 厂界西 | <0.017 |
| | 16:59-17:59 | HJ-181651-096 | 厂界北 | <0.017 |

备注: 上表的最低检出浓度为0.017mg/m³。

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号: ZJNH(DJ)-181651

表 7、广界非甲烷总烃检测结果:

| 采样日期 | 采样时间 | 样品编号 | 采样位置 | 样品浓度(mg/m³) |
|------------|-------|---------------|------|-------------|
| 2018/04/17 | 8:38 | HJ-181651-097 | 广界东 | 0.394 |
| | 8:43 | HJ-181651-098 | 广界北 | 0.420 |
| | 8:45 | HJ-181651-099 | 广界西 | 0.652 |
| | 8:46 | HJ-181651-100 | 广界南 | 0.461 |
| | 10:01 | HJ-181651-101 | 广界东 | 0.546 |
| | 10:03 | HJ-181651-102 | 广界南 | 0.549 |
| | 10:06 | HJ-181651-103 | 广界北 | 0.543 |
| | 10:08 | HJ-181651-104 | 广界北 | 0.351 |
| | 13:20 | HJ-181651-105 | 广界东 | 0.274 |
| | 13:24 | HJ-181651-106 | 广界南 | 0.457 |
| | 13:26 | HJ-181651-107 | 广界西 | 0.420 |
| | 13:29 | HJ-181651-108 | 广界北 | 0.320 |
| | 15:50 | HJ-181651-109 | 广界东 | 0.267 |
| | 15:52 | HJ-181651-110 | 广界北 | 0.410 |
| | 15:55 | HJ-181651-111 | 广界南 | 0.293 |
| | 15:58 | HJ-181651-112 | 广界北 | 0.295 |
| 2018/04/18 | 8:36 | HJ-181651-113 | 广界东 | 0.125 |
| | 8:39 | HJ-181651-114 | 广界南 | 0.144 |
| | 8:45 | HJ-181651-115 | 广界北 | 0.409 |
| | 8:50 | HJ-181651-116 | 广界北 | 0.455 |
| | 9:45 | HJ-181651-117 | 广界东 | 0.330 |
| | 9:49 | HJ-181651-118 | 广界南 | 0.274 |
| | 9:53 | HJ-181651-119 | 广界西 | 0.505 |
| | 9:55 | HJ-181651-120 | 广界北 | 0.548 |

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号: ZJXH(DL)-181651

续上表:

| 采样日期 | 采样时间 | 样品编号 | 采样位置 | 样品浓度($\text{mg}\cdot\text{m}^{-3}$) |
|------------|-------|---------------|------|---------------------------------------|
| 2018.04.18 | 13:17 | HJ-181651-121 | 厂界东 | 0.460 |
| | 13:19 | HJ-181651-122 | 厂界南 | 0.454 |
| | 13:23 | HJ-181651-123 | 厂界东 | 1.05 |
| | 13:25 | HJ-181651-124 | 厂界北 | 0.905 |
| | 14:30 | HJ-181651-125 | 厂界东 | 0.759 |
| | 14:33 | HJ-181651-126 | 厂界南 | 0.668 |
| | 14:36 | HJ-181651-127 | 厂界东 | 0.503 |
| | 14:40 | HJ-181651-128 | 厂界北 | 0.502 |

表 8、总悬浮颗粒物检测结果:

| 采样时间 | 采样时间 | 样品编号 | 采样位置 | 样品浓度($\text{mg}\cdot\text{m}^{-3}$) |
|------------|-------------|---------------|------|---------------------------------------|
| 2018.04.17 | 8:30-9:30 | HJ-181651-129 | 厂界东 | 0.247 |
| | 8:33-9:33 | HJ-181651-130 | 厂界南 | 0.196 |
| | 8:35-9:35 | HJ-181651-131 | 厂界南 | 0.035 |
| | 8:37-9:37 | HJ-181651-132 | 厂界东 | 0.423 |
| | 9:40-10:40 | HJ-181651-133 | 厂界东 | 0.338 |
| | 9:43-10:43 | HJ-181651-134 | 厂界南 | 0.071 |
| | 9:45-10:45 | HJ-181651-135 | 厂界东 | 0.071 |
| | 9:48-10:48 | HJ-181651-136 | 厂界北 | 0.462 |
| | 10:50-11:50 | HJ-181651-137 | 厂界东 | 0.145 |
| | 10:53-11:53 | HJ-181651-138 | 厂界南 | 0.198 |
| | 10:56-11:56 | HJ-181651-139 | 厂界南 | 0.072 |
| | 10:59-11:59 | HJ-181651-140 | 厂界北 | 0.144 |
| | 12:05-13:05 | HJ-181651-141 | 厂界东 | 0.218 |
| | 12:07-13:07 | HJ-181651-142 | 厂界南 | 0.199 |
| | 12:10-13:10 | HJ-181651-143 | 厂界东 | 0.091 |
| | 12:12-13:12 | HJ-181651-144 | 厂界北 | 0.163 |

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号: ZJXH(DL)-181651

续上表:

| 采样日期 | 采样时间 | 产品编号 | 采样位置 | 扬尘浓度(mg/m³) |
|------------|-------------|---------------|------|-------------|
| 2018.04.18 | 8:33-9:33 | HJ-181651-145 | 厂界东 | 0.088 |
| | 9:35-9:35 | HJ-181651-146 | 厂界南 | 0.105 |
| | 9:47-9:47 | HJ-181651-147 | 厂界西 | 0.141 |
| | 9:49-9:49 | HJ-181651-148 | 厂界北 | 0.053 |
| | 9:42-10:42 | HJ-181651-149 | 厂界东 | 0.195 |
| | 9:44-10:44 | HJ-181651-150 | 厂界南 | 0.231 |
| | 9:47-10:47 | HJ-181651-151 | 厂界西 | 0.173 |
| | 9:49-10:49 | HJ-181651-152 | 厂界北 | 0.053 |
| | 10:51-11:51 | HJ-181651-153 | 厂界东 | 0.054 |
| | 10:53-11:53 | HJ-181651-154 | 厂界南 | 0.036 |
| | 10:55-11:55 | HJ-181651-155 | 厂界西 | 0.144 |
| | 10:57-11:57 | HJ-181651-156 | 厂界北 | 0.198 |
| | 12:02-13:02 | HJ-181651-157 | 厂界东 | 0.127 |
| | 12:05-13:05 | HJ-181651-158 | 厂界南 | 0.091 |
| | 12:07-13:07 | HJ-181651-159 | 厂界西 | 0.169 |
| | 12:10-13:10 | HJ-181651-160 | 厂界北 | 0.091 |

表9、厂界硫酸雾检测结果:

| 采样日期 | 采样时间 | 产品编号 | 采样位置 | 扬尘浓度(mg/m³) |
|------------|-------------|---------------|------|-------------|
| 2018.04.17 | 13:16-14:16 | HJ-181651-263 | 厂界东 | 0.149 |
| | 13:18-14:18 | HJ-181651-264 | 厂界南 | 0.137 |
| | 13:20-14:20 | HJ-181651-265 | 厂界西 | 0.190 |
| | 13:23-14:23 | HJ-181651-266 | 厂界北 | 0.044 |
| | 14:27-15:27 | HJ-181651-267 | 厂界东 | 0.132 |
| | 14:30-15:30 | HJ-181651-268 | 厂界南 | 0.138 |
| | 14:32-15:32 | HJ-181651-269 | 厂界西 | 0.171 |
| | 14:35-15:35 | HJ-181651-270 | 厂界北 | 0.189 |

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号: ZJXH(HJ)-181651

续上表:

| 采样时间 | 采样编号 | 采样位置 | 甲醛浓度(mg/m³) |
|------------|---------------------------|------|-------------|
| 2018.04.17 | 15:39-16:39 HJ-181651-271 | 厂界东 | 0.132 |
| | 15:42-16:42 HJ-181651-272 | 厂界南 | 0.137 |
| | 15:45-16:45 HJ-181651-273 | 厂界西 | 0.126 |
| | 15:47-16:47 HJ-181651-274 | 厂界北 | 0.183 |
| | 16:50-17:50 HJ-181651-275 | 厂界东 | 0.044 |
| | 16:52-17:52 HJ-181651-276 | 厂界南 | 0.146 |
| | 16:55-17:55 HJ-181651-277 | 厂界西 | 0.133 |
| | 16:57-17:57 HJ-181651-278 | 厂界北 | 0.185 |
| 2018.04.18 | 13:14-14:14 HJ-181651-279 | 厂界东 | 0.046 |
| | 13:16-14:16 HJ-181651-280 | 厂界南 | 0.132 |
| | 13:19-14:19 HJ-181651-281 | 厂界西 | 0.139 |
| | 13:22-14:22 HJ-181651-282 | 厂界北 | 0.126 |
| | 14:26-15:26 HJ-181651-283 | 厂界东 | 0.199 |
| | 14:29-15:29 HJ-181651-284 | 厂界南 | 0.133 |
| | 14:33-15:33 HJ-181651-285 | 厂界西 | 0.138 |
| | 14:36-15:36 HJ-181651-286 | 厂界北 | 0.173 |
| | 15:38-16:38 HJ-181651-287 | 厂界东 | 0.185 |
| | 15:40-16:40 HJ-181651-288 | 厂界南 | 0.043 |
| | 15:43-16:43 HJ-181651-289 | 厂界西 | 0.148 |
| | 15:46-16:46 HJ-181651-290 | 厂界北 | 0.133 |
| | 16:51-17:51 HJ-181651-291 | 厂界东 | 0.184 |
| | 16:53-17:53 HJ-181651-292 | 厂界南 | 0.014 |
| | 16:56-17:56 HJ-181651-293 | 厂界西 | 0.128 |
| | 16:59-17:59 HJ-181651-294 | 厂界北 | 0.135 |

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号: ZJXH(HJ)-181651

表 10、有组织二甲苯检测结果:

| 采样日期 | 采样时间 | 样品编号 | 采样位置 | 排放浓度 (mg/m ³) | 平均排放浓度 (mg/m ³) | 排放速率 (kg/h) | 平均排放速率 (kg/h) |
|------------|-------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|
| 2018.04.17 | 8:37-8:57 | HJ-181651-161 | 废气处理设施 喷漆废气出口 | 1.76 | 4.28 | 0.020 | 0.018 |
| | 8:58-9:18 | HJ-181651-162 | | 4.62 | | 0.019 | |
| | 9:19-9:39 | HJ-181651-163 | | 3.46 | | 0.015 | |
| | 9:42-10:02 | HJ-181651-185 | 废气处理设施 烘干废气进口 | 2.82 | 2.87 | 0.001 | 0.001 |
| | 10:03-10:23 | HJ-181651-186 | | 3.01 | | 0.001 | |
| | 10:24-10:44 | HJ-181651-187 | | 2.79 | | 0.001 | |
| | 10:47-11:07 | HJ-181651-209 | 喷漆, 刷一底漆 处理设施总排口 | 0.233 | 0.233 | 0.001 | 0.001 |
| | 11:08-11:28 | HJ-181651-210 | | 0.165 | | 0.001 | |
| | 11:29-11:49 | HJ-181651-211 | | 0.302 | | 0.002 | |
| 2018.04.18 | 9:03-9:23 | HJ-181651-164 | 废气处理设施 喷漆废气出口 | 5.40 | 4.94 | 0.023 | 0.019 |
| | 9:25-9:45 | HJ-181651-165 | | 6.40 | | 0.023 | |
| | 9:47-10:07 | HJ-181651-166 | | 3.02 | | 0.012 | |
| | 10:11-10:31 | HJ-181651-188 | 废气处理设施 烘干废气进口 | 1.47 | 1.59 | 0.001 | 0.001 |
| | 10:32-10:52 | HJ-181651-189 | | 1.92 | | 0.001 | |
| | 10:54-11:14 | HJ-181651-190 | | 1.38 | | 4.43×10^{-4} | |
| | 12:04-12:24 | HJ-181651-212 | 喷漆, 刷一底漆 处理设施总排口 | 0.257 | 0.233 | 0.003 | 0.002 |
| | 12:25-12:45 | HJ-181651-213 | | 0.190 | | 0.002 | |
| | 12:46-13:06 | HJ-181651-214 | | 0.251 | | 0.002 | |

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号: ZJXHEDY-181651

表11、有组织非甲烷总烃检测结果:

| 采样日期 | 采样时间 | 样品编号 | 采样位置 | 非甲烷浓度 (mg/m ³) | 平均非甲烷浓度 (mg/m ³) | 排放速率(kg/h) | 平均排放速率 (kg/h) |
|------------|-------|---------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------|------------------|
| 2018.04.17 | 8:41 | HJ-181651-167 | 废气处理设施 喷漆房气进口 | 3.20 | 2.59 | 0.014 | 0.011 |
| | 9:07 | HJ-181651-168 | | 2.86 | | 0.012 | |
| | 9:32 | HJ-181651-169 | | 1.72 | | 0.007 | |
| | 9:47 | HJ-181651-191 | | 2.28 | | 0.001 | |
| | 10:10 | HJ-181651-192 | | 2.38 | | 0.001 | 0.001 |
| | 10:37 | HJ-181651-193 | | 2.03 | | 0.001 | |
| | 10:52 | HJ-181651-215 | | 0.971 | 1.04 | 0.005 | 0.005 |
| | 11:11 | HJ-181651-216 | | 1.07 | | 0.005 | |
| | 11:32 | HJ-181651-217 | | 1.08 | | 0.005 | |
| 2018.04.18 | 9:09 | HJ-181651-170 | 废气处理设施 喷漆房气进口 | 2.82 | 3.53 | 0.012 | 0.014 |
| | 9:35 | HJ-181651-171 | | 4.38 | | 0.016 | |
| | 9:53 | HJ-181651-172 | | 3.38 | | 0.013 | |
| | 10:17 | HJ-181651-194 | 废气处理设施 烘漆房气进口 | 3.95 | 3.75 | 0.001 | 0.001 |
| | 10:39 | HJ-181651-195 | | 3.76 | | 0.001 | |
| | 11:13 | HJ-181651-196 | | 3.55 | | 0.001 | |
| | 12:15 | HJ-181651-218 | 喷漆、烘干房气 处理设施进料 | 1.59 | 1.22 | 0.016 | 0.012 |
| | 12:41 | HJ-181651-219 | | 1.17 | | 0.013 | |
| | 12:57 | HJ-181651-220 | | 0.901 | | 0.007 | |

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号: ZJXH(HJ)-181651

表 12、有组织乙酸乙酯检测结果:

| 采样日期 | 采样时间 | 样品编号 | 采样位置 | 排放浓度 (mg/m ³) | 平均排放浓度 (mg/m ³) | 排放速率(kg/h) | 平均排放速率 (kg/h) |
|------------|-------------|---------------|------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2018.04.17 | 8:37-8:57 | HJ-181651-173 | 废气处理设施 喷漆废气进口 | 0.995 | 1.16 | 0.004 | 0.005 |
| | 8:58-9:18 | HJ-181651-174 | | 1.48 | | 0.006 | |
| | 9:19-9:39 | HJ-181651-175 | | 1.00 | | 0.004 | |
| | 9:42-10:02 | HJ-181651-197 | 废气处理设施 烘干废气进口 | 0.968 | 1.06 | 3.62×10^{-4} | 3.73×10^{-4} |
| | 10:03-10:23 | HJ-181651-198 | | 1.23 | | 4.32×10^{-4} | |
| | 10:24-10:44 | HJ-181651-199 | | 0.993 | | 3.25×10^{-4} | |
| | 10:47-11:07 | HJ-181651-221 | 漆雾机+废气 处理设施进口 | <0.100 | <0.100 | 2.40×10^{-4} | 2.49×10^{-4} |
| | 11:08-11:28 | HJ-181651-222 | | <0.100 | | 2.57×10^{-4} | |
| | 11:29-11:49 | HJ-181651-223 | | <0.100 | | 2.51×10^{-4} | |
| 2018.04.18 | 9:00-9:20 | HJ-181651-176 | 废气处理设施 喷漆废气进口 | 1.05 | 1.07 | 0.004 | 0.004 |
| | 9:25-9:45 | HJ-181651-177 | | 1.24 | | 0.005 | |
| | 9:47-10:07 | HJ-181651-178 | | 0.921 | | 0.004 | |
| | 10:11-10:31 | HJ-181651-200 | 废气处理设施 烘干废气进口 | 1.05 | 1.05 | 3.60×10^{-4} | 3.48×10^{-4} |
| | 10:32-10:52 | HJ-181651-201 | | 0.996 | | 3.65×10^{-4} | |
| | 10:54-11:14 | HJ-181651-202 | | 1.09 | | 3.20×10^{-4} | |
| | 12:04-12:24 | HJ-181651-224 | 漆雾机+废气 处理设施进口 | <0.100 | <0.100 | 0.001 | 0.001 |
| | 12:25-12:45 | HJ-181651-225 | | <0.100 | | 0.001 | |
| | 12:46-13:06 | HJ-181651-226 | | <0.100 | | 4.12×10^{-4} | |

备注: 乙酸乙酯的最低检出浓度为 0.100 mg/m³.

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号: ZJXH(IU)-181651

表 13、有组织丁醇检测结果:

| 采样日期 | 采样时间 | 样品编号 | 采样位置 | 半衰浓度 (mg/m ³) | 半均半衰浓度 (mg/m ³) | 半衰速率(kgh) | 半均半衰速率 (kgh) |
|------------|-------------|---------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------|
| 2018.04.17 | 8:57~8:57 | HJ-181651-179 | 废气处理设施 喷漆废气进口 | 10.0 | 9.88 | 0.042 | 0.042 |
| | 8:58~9:18 | HJ-181651-180 | | 9.95 | | 0.042 | |
| | 9:19~9:39 | HJ-181651-181 | | 9.68 | | 0.042 | |
| | 9:42~10:02 | HJ-181651-203 | 废气处理设施 烘干房废气出口 | 9.03 | 8.45 | 0.003 | 0.003 |
| | 10:03~10:23 | HJ-181651-204 | | 8.49 | | 0.003 | |
| | 10:24~10:44 | HJ-181651-205 | | 7.84 | | 0.003 | |
| | 10:47~11:07 | HJ-181651-227 | 喷漆、烘干废气 处理设施总排 口 | 9.981 | 9.968 | 0.005 | 0.005 |
| | 11:08~11:28 | HJ-181651-228 | | 1.02 | | 0.005 | |
| | 11:29~11:49 | HJ-181651-229 | | 0.903 | | 0.004 | |
| 2018.04.18 | 9:03~9:23 | HJ-181651-182 | 废气处理设施 喷漆废气进口 | 10.3 | 11.3 | 0.043 | 0.044 |
| | 9:25~9:45 | HJ-181651-183 | | 12.2 | | 0.044 | |
| | 9:47~10:07 | HJ-181651-184 | | 11.3 | | 0.045 | |
| | 10:21~10:31 | HJ-181651-206 | 废气处理设施 烘干房废气出口 | 8.40 | 8.77 | 0.004 | 0.003 |
| | 10:32~10:52 | HJ-181651-207 | | 9.69 | | 0.003 | |
| | 10:54~11:14 | HJ-181651-208 | | 8.23 | | 0.003 | |
| | 12:04~12:24 | HJ-181651-230 | 喷漆、烘干废气 处理设施总排 口 | 1.49 | 1.15 | 0.015 | 0.011 |
| | 12:25~12:45 | HJ-181651-231 | | 1.98 | | 0.011 | |
| | 12:46~13:06 | HJ-181651-232 | | 0.952 | | 0.008 | |

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号: ZJXH(IJ)-181651

表 14、锅炉颗粒物检测结果:

| 采样日期 | 采样时间 | 样品编号 | 采样位置 | 排放浓度 (mg/m ³) | 平均排放浓度 (mg/m ³) | 排放速率(kg/h) | 平均排放速率 (kg/h) |
|------------|-------------|---------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|------------------|
| 2018.04.17 | 13:01~13:11 | IJ-181651-233 | 生物监测点,炉内 废气排放口 | ≤20 | 20.9 | 0.002 | 0.002 |
| | 13:12~13:22 | IJ-181651-234 | | 21.2 | | 0.002 | |
| | 13:23~13:33 | IJ-181651-235 | | 21.7 | | 0.002 | |
| 2018.04.18 | 13:13~13:23 | IJ-181651-236 | 生物监测点,炉内 废气排放口 | ≤20 | 21.5 | 0.002 | 0.002 |
| | 13:25~13:35 | IJ-181651-237 | | 20.3 | | 0.002 | |
| | 13:36~13:46 | IJ-181651-238 | | 25.4 | | 0.002 | |

备注: 列中日均浓度根据环境保护部《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-1996)将当月中“采样本标准测定浓度小于等于20mg/m³时”判定结果表述为“≤20mg/m³”。

表 15、锅炉二氧化硫检测结果:

| 测定日期 | 采样位置 | 排放浓度(mg/m ³) | 平均排放浓度 (mg/m ³) | 排放速率(kg/h) | 平均排放速率 (kg/h) |
|------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|------------|------------------|
| 2018.04.17 | 生物监测点,炉内 废气排放口 | 40 | 37 | 0.004 | 0.004 |
| | | 27 | | 0.003 | |
| | | 44 | | 0.005 | |
| 2018.04.18 | 生物监测点,炉内 废气排放口 | 38 | 43 | 0.004 | 0.004 |
| | | 40 | | 0.004 | |
| | | 52 | | 0.005 | |

表 16、锅炉氮氧化物检测结果:

| 测定日期 | 采样位置 | 排放浓度(mg/m ³) | 平均排放浓度 (mg/m ³) | 排放速率(kg/h) | 平均排放速率 (kg/h) |
|------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|------------|------------------|
| 2018.04.17 | 生物监测点,炉内 废气排放口 | 163 | 154 | 0.018 | 0.018 |
| | | 160 | | 0.019 | |
| | | 158 | | 0.017 | |
| 2018.04.18 | 生物监测点,炉内 废气排放口 | 145 | 160 | 0.015 | 0.016 |
| | | 153 | | 0.016 | |
| | | 182 | | 0.016 | |

浙江新鸿检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号: ZJXE(I)(JJ)-181651

表 17、烟气黑度检测结果:

| 测定日期 | 采样位置 | 烟气浓度(级) |
|------------|-------------|---------|
| 2018.04.17 | 生物质热风炉废气排放口 | 二级 |
| 2018.04.18 | | 二级 |

检验检测结论: 不做评价。

报告编制:

批准人:


校核人:



附件 1

废气检测点分布示意图

企业名称：嘉兴市华荣车业有限公司





161112341334

检验检测报告

报告编号: ZJXH(HJ)-181652

项目名称: 嘉兴市华荣车业有限公司环境废水监测

委托单位: 嘉兴市华荣车业有限公司

受检单位: 嘉兴市华荣车业有限公司

检测类别: 委托检测



本公司声明

- 一、本报告无本公司“检验检测专用章”或公章无效。
- 二、本报告不得有涂改、增删或检测印章不符者无效。
- 三、本报告无编制人、校核人、审核人、批准人签字无效。
- 四、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。经同意复制本报告，复印报告未重新加盖“检验检测专用章”或公章无效。
- 五、对检验检测结果有异议者，请于收到报告书之日起十五日内向我公司提出。
- 六、非本公司采样的送样委托检验检测结果仅对来样负责。

联系地址：浙江省嘉兴市南湖区创业路南长板塘北9幢二层-1

邮政编码：314000

联系电话：0573-83699998

传 真：0573-83595022



浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号: ZJXH(H)-181652

样品类别: 废水 样品性状: 详见表 2 接收日期: 2018 年 04 月 17~18 日

项目名称: 嘉兴市华荣染业有限公司环境废水监测

委托方及地址: 嘉兴市华荣染业有限公司(嘉兴市秀洲区凌桥镇新建工业区凌花路南侧)

委托日期: 2018 年 04 月 16 日 采样方: 浙江新鸿检测技术有限公司

采样日期: 2018 年 04 月 17~18 日 采样地点: 嘉兴市华荣染业有限公司

监测地点: 浙江新鸿检测技术有限公司 监测日期: 2018 年 04 月 18~19 日

采样标准: 地表水和污水监测技术规范 HJ/T91-2002

评价标准: /

表 1、监测方法依据及仪器设备:

| 监测项目 | 分析方法及依据 | 仪器设备 |
|-------|--|-----------|
| pH | 水和 pH 值的测定 电极法方法 GB/T 6920-1986 | pH 计 |
| 化学需氧量 | 水和 化学需氧量的测定 重铬酸钾法 HJ 828-2017 | |
| 氯化物 | 水和 氯化物的测定 硝酸银分光光度法 HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计 |
| 悬浮物 | 水和 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 电子天平 |
| 锌 | 水和 锌、镍、铜、铅的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 | 原子吸收分光光度计 |
| 汞 | 水和 汞的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 11893-1989 | 紫外可见分光光度计 |
| 铁 | 水和 铁、锰的测定 亚硝酸盐吸收分光光度法 GB/T 11911-1989 | 原子吸收分光光度计 |
| 石油类 | 水和 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 | 红外分光光度计 |



浙江新鸿检测技术有限公司

检验 检 测 报 告

报告编号: ZJXH(III)-181652

表 2、监测结果:

| 采样日期 | 采样时间 | 样品编号 | 采样点名称 | pH值 | 化学需氧量 mg/L | 总氮 mg/L | 总磷 mg/L | 悬浮物 mg/L | 浊度 10 ² L |
|------------|---------------|---------------|-------|--------------------|--------------------|------------|------------|-------------|-------------------------|
| 9:01 | 11:181652-001 | 黄色淤泥 | 8.35 | 102 | 10.1 | 32 | 0.133 | 1.88 | 3.42 |
| 10:38 | 11:181652-002 | 褐色淤泥 | 8.38 | 197 | 9.99 | 35 | 0.150 | 1.64 | 3.56 |
| 13:28 | 11:181652-003 | 黄色淤泥 | 8.41 | 398 | 10.2 | 36 | 0.127 | 1.91 | 3.34 |
| 14:59 | 11:181652-004 | 黄色淤泥 | 8.42 | 402 | 9.99 | 33 | 0.124 | 1.85 | 3.42 |
| 9:12 | 11:181652-009 | 黄色淤泥 | 1.57 | 1.20×10^7 | 15.0 | 89 | 3.26 | 2.04 | 26.7 |
| 2018.04.17 | 13:35 | 11:181652-010 | 黄色淤泥 | 1.55 | 1.36×10^7 | 25.3 | 92 | 3.24 | 1.93 |
| 9:21 | 11:181652-013 | 黄色淤泥 | 8.49 | 422 | 19.4 | 42 | 0.288 | 1.74 | 3.82 |
| 13:44 | 11:181652-014 | 黄色淤泥 | 8.52 | 426 | 19.7 | 44 | 0.282 | 1.70 | 3.60 |
| 9:35 | 11:181652-017 | 深黄淤泥 | 7.46 | 45 | 1.02 | 49 | 0.121 | 1.24 | 0.512 |
| 13:58 | 11:181652-018 | 深黄淤泥 | 7.47 | 45 | 0.999 | 8 | 0.121 | 1.20 | 0.548 |



浙江新鸿检测技术有限公司

检验报告告

续上表:

报告编号: ZJXH31111-181652

| 采样日期 | 采样点位 | 样品类型 | 采样点名称 | pH值 | 化学需氧量 mg/L | 氨氮 mg/L | 悬浮物 mg/L | 总磷 mg/L | 总氮 mg/L |
|------------|---------------|-------|-------|------|----------------------|------------|-------------|------------|------------|
| 9:05 | HJ-181652-005 | 灰黑色浑水 | 黄浦江 | 6.42 | 419 | 10.2 | 35 | 0.142 | 1.84 |
| 10:48 | HJ-181652-006 | 黄色浑水 | 黄浦江 | 6.44 | 415 | 10.0 | 34 | 0.135 | 1.85 |
| 12:59 | HJ-181652-007 | 黄色浑水 | 黄浦江 | 6.38 | 417 | 9.99 | 32 | 0.135 | 1.83 |
| 15:01 | HJ-181652-008 | 黄色浑水 | 黄浦江 | 6.39 | 412 | 10.1 | 36 | 0.134 | 1.79 |
| 2018.04.18 | HJ-181652-011 | 灰色浑水 | 黄浦江 | 1.58 | 1.27×10 ⁵ | 24.3 | 90 | 3.79 | 1.98 |
| | HJ-181652-012 | 灰色浑水 | 黄浦江 | 1.54 | 1.19×10 ⁵ | 24.7 | 88 | 3.75 | 2.01 |
| 9:28 | HJ-181652-013 | 灰水处理液 | 黄浦江 | 8.52 | 421 | 20.0 | 41 | 0.255 | 1.66 |
| 13:24 | HJ-181652-016 | 黄色浑水 | 黄浦江 | 8.48 | 427 | 20.4 | 42 | 0.256 | 1.68 |
| 9:41 | HJ-181652-019 | 浅黄色浑水 | 黄浦江 | 7.49 | 42 | 1.02 | 8 | 0.174 | 1.19 |
| 13:40 | HJ-181652-020 | 浅黄色浑水 | 黄浦江 | 7.43 | 43 | 1.02 | 8 | 0.172 | 1.19 |

浙江新鸿检测技术有限公司

检验 检 测 报 告

表3、平行样监测结果：

报告编号：ZJXH(II)-181652

| 采样日期 | 采样点位置 | 样品编号 | 采样点名称 | 样品代码 | pH值 | 化学需氧量 (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总油(mg/L) |
|------------|-------|-------------------|-------|------|------|-----------------|----------|----------|----------|
| 2018.04.17 | 14:39 | HJ-181652-004 | 黄色污水 | 黄色污水 | 8.42 | 412 | 9.99 | 0.124 | 1.85 |
| | 14:39 | HJ-181652-004(平行) | | 黄色污水 | 8.43 | 390 | 9.68 | 0.121 | 1.85 |
| 2018.04.18 | 15:01 | HJ-181652-008 | 无色污水 | 无色污水 | 8.39 | 412 | 10.1 | 0.131 | 1.79 |
| | 15:01 | HJ-181652-008(平行) | | 无色污水 | 8.42 | 409 | 9.71 | 0.136 | 1.80 |

检验检测结论：不做评价。

报告编制人：周秀美

审核人：毛江华

报告日期：2018年5月21日




签发日期：2018年5月21日

附件 1

废水检测点分布示意图

企业名称：嘉兴市华荣车业有限公司



★ 废水检测点

备注：测点 01 为废水入河口；测点 02 为废水处理设施进口；测点 03 为废水处理设施出口；
测点 04 为雨水排放口。



161112341334

检验检测报告

报告编号: ZJXH(HJ)-181653

项目名称: 嘉兴市华荣车业有限公司环境噪声监测

委托单位: 嘉兴市南湖区环境保护监测站

受检单位: 嘉兴市华荣车业有限公司

检测类别: 委托检测



本公司声明

- 一、本报告无本公司“检验检测专用章”或公章无效。
- 二、本报告不得有涂改、增删或检测印章不符者无效。
- 三、本报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
- 四、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。经同意复制本报告，复印报告未重新加盖“检验检测专用章”或公章无效。
- 五、对检测结果有异议者，请于收到报告书之日起十五日内向我公司提出。
- 六、非本公司采样的送样委托检验检测结果仅对来样负责。

联系地址：浙江省嘉兴市南湖区创业路南长板塘北9幢二层-1

邮政编码：314000

联系电话：0573-83699998

传 真：0573-83595022

浙江新鸿检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号: ZJXH(HJ)-181653

项目名称 嘉兴市华荣车业有限公司环境噪声监测

委托方及地址 嘉兴市南湖区环境保护监测站(嘉兴市南湖区总部商务花园)

委托日期 2018年04月16日 监测日期 2018年04月17-18日

监测方 浙江新鸿检测技术有限公司

监测地点 嘉兴市华荣车业有限公司

评价标准 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008

监测方法依据 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008

监测仪器 噪声检测分析仪

测点示意图:

见附件1

04月17日噪声监测结果:

| 测点编号 | 测点位置 | 主要声源 | 评价 | |
|------|------|---------|-------|------------|
| | | | 监测时间 | Leq[dB(A)] |
| 01 | 厂界东 | 机械噪声 | 10:42 | 58.4 |
| 02 | 厂界南 | 机械噪声 | 10:48 | 61.4 |
| 03 | 厂界西 | 机械噪声 | 10:54 | 60.2 |
| 04 | 厂界北 | 机械、交通噪声 | 10:59 | 61.3 |

评价标准:《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008II类标准昼间(6:00~22:00)≤65dB(A).

浙江新鸿检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号: ZJXH(D)-181653

04月18日噪声监测结果:

| 测点编号 | 采样位置 | 主要声源 | 时间 | |
|------|------|---------|-------|------------|
| | | | 监测时间 | Leq(dB(A)) |
| 01 | 厂界东 | 机械噪声 | 15:16 | 59.5 |
| 02 | 厂界南 | 机械噪声 | 15:21 | 60.9 |
| 03 | 厂界西 | 机械噪声 | 15:25 | 61.7 |
| 04 | 厂界北 | 机器、交通噪声 | 15:31 | 61.1 |

评价标准:《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008Ⅱ类标准昼间(6:00-22:00)≤65dB(A)。

检验监测结论:嘉兴市华荣实业有限公司厂界四周昼间噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008Ⅱ类标准的要求。

报告编制:

批准人:


校核人:



附件 1

噪声检测点分布示意图

企业名称：嘉兴市华荣车业有限公司





161112341334

检验检测报告

报告编号: ZJXH(HJ)-182446

项目名称: 嘉兴市华荣车业有限公司环境废气监测

委托单位: 嘉兴市华荣车业有限公司

受检单位: 嘉兴市华荣车业有限公司

检测类别: 委托检测



本公司声明

- 一、本报告无本公司“检验检测专用章”或公章无效。
- 二、本报告不得有涂改、增删或检验印章不符者无效。
- 三、本报告无编制人、校核人、审核人、批准人签字无效。
- 四、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。经同意复制本报告，复印报告未重新加盖“检验检测专用章”或公章无效。
- 五、对检验检测结果有异议者，请于收到报告书之日起十五日内向我公司提出。
- 六、非本公司采样的送样委托检验检测结果仅对来样负责。

联系地址：浙江省嘉兴市南湖区创业路南长板塘北9幢二层-1

邮政编码：314000

联系电话：0573-83699998

传 真：0573-83595022



浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号: ZJXH(HJ)-182446

样品类别 废气 样品性状 / 接收日期 2018年05月30-31日
项目名称 嘉兴市华荣实业有限公司环境空气监测
委托方及地址 嘉兴市华荣实业有限公司(嘉兴市南湖区凤桥镇新丰工业区莲蓬路9号)
委托日期 2018年05月29日 承接方 浙江新鸿检测技术有限公司
采样日期 2018年05月30-31日 采样地点 嘉兴市华荣实业有限公司
监测地点 浙江新鸿检测技术有限公司 监测日期 2018年05月31日-06月02日
采样标准 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996
评价标准 /

表1、监测方法依据及仪器设备:

| 监测项目 | 分析方法及依据 | 主要仪器设备 |
|------|---|-----------|
| 颗粒物 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996 | 电子天平 |
| 二氧化硫 | 《固定污染源排气二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ/T55-2017 | 自动烟尘烟气测试仪 |
| 氮氧化物 | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 靛酚蓝分光光度法 HJ-693-2014 | 自动烟尘烟气测试仪 |
| 烟气黑度 | 固定污染源微排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007 | 林格曼黑度图 |
| 硫酸雾 | 固定污染源排气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ544-2016 | 离子色谱仪 |
| 甲醛总烃 | 固定污染源排气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 | 气相色谱仪 |

表2、燃气参数:

| 采样日期 | 采样位置 | 烟气温度 (℃) | 排气流速 (m/s) | 烟气流量 (m³/h) | 烟气含氧量 (%) |
|------------|---------------|-------------|---------------|----------------|--------------|
| 2018.05.30 | 1号生物质锅炉排放口 | 136 | 10.1 | 645 | 13.0 |
| | 2号生物质锅炉排放口 | 155 | 12.9 | 819 | 13.1 |
| | 3号生物质锅炉排放口 | 122 | 7.8 | 499 | 14.4 |
| | 4号生物质锅炉排放口 | 152 | 8.5 | 543 | 9.6 |
| | 1号酸雾塔废气处理进风口 | 31 | 16.0 | 1809 | - |
| | 1号酸雾塔废气处理进风口2 | 34 | 14.7 | 1662 | - |

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号: ZJXH(HJ)-182446

续上表:

| 采样日期 | 采样位置 | 制水温度(℃) | 制气量 (ml/s) | 制气流量 (ml/min) | 制气含氯量 (mg/L) |
|--------------|---------------|---------|---------------|------------------|-----------------|
| 2018/05/30 | 1号酸雾废气处理设施进口 | 31 | 13.6 | 1546 | - |
| | 1号酸雾废气处理设施出口 | 47 | 14.9 | 6744 | - |
| | 2号冷却塔废气处理设施进口 | 37 | 11.2 | 2854 | - |
| | 2号吸收塔废气处理设施进口 | 32 | 11.9 | 1150 | - |
| | 2号吸收塔废气处理设施出口 | 56 | 14.0 | 3576 | - |
| | 2号硫酸雾废气处理设施进口 | 45 | 22.2 | 20069 | - |
| | 3号酸雾废气处理设施进口 | 44 | 11.1 | 1257 | - |
| | 3号酸雾废气处理设施出口 | 44 | 15.5 | 1756 | - |
| | 3号酸雾废气处理设施进口 | 47 | 17.5 | 2940 | - |
| | 4号酸雾废气处理设施进口 | 30 | 2.0 | 9557 | - |
| | 4号酸雾废气处理设施出口 | 29 | 1.9 | 9078 | - |
| | 4号服务塔废气处理设施进口 | 28 | 22.5 | 26732 | - |
| | 1号冷冻液气处理设施进口 | 48 | 10.7 | 1210 | - |
| | 1号冷冻液气处理设施出口 | 35 | 9.7 | 2469 | - |
| | 2号冷冻液气处理设施进口 | 28 | 4.8 | 544 | - |
| | 2号冷冻液气处理设施出口 | 29 | 4.5 | 504 | - |
| | 3号冷冻液气处理设施进口 | 29 | 5.7 | 1454 | - |
| | 3号冷冻液气处理设施出口 | 43 | 18.1 | 4608 | - |
| | 3号冷冻液气处理设施进口 | 30 | 11.6 | 5281 | - |
| | 4号冷冻液气处理设施进口 | 30 | 4.1 | 467 | - |
| 4号冷冻液气处理设施出口 | 33 | 4.3 | 486 | - | |
| 4号冷冻液气处理设施进口 | 51 | 5.5 | 2435 | - | |

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号: ZJXH(D)-182446

续上表:

| 采样日期 | 采样位置 | 烟气温度(℃) | 烟气流速 (m/s) | 烟气流量 (m³/h) | 烟气含氯量 (mg/m³) |
|------------|----------------|---------|---------------|----------------|------------------|
| 2018.05.30 | 4号电泳废气处理设施出口 | 32 | 8.3 | 4822 | - |
| | 喷塑废气处理设施进口 | 34 | 28.2 | 3192 | - |
| | 喷塑废气处理设施进口口2 | 34 | 31.0 | 3543 | - |
| 2018.05.31 | 1号生物喷淋吸收出口 | 143 | 11.1 | 766 | 12.7 |
| | 2号生物喷淋吸收出口 | 151 | 10.5 | 666 | 10.0 |
| | 3号生物喷淋吸收出口 | 124 | 8.0 | 569 | 14.1 |
| | 4号生物喷淋吸收出口 | 163 | 10.1 | 643 | 13.8 |
| | 1号酸雾塔废气处理设施进口 | 29 | 17.2 | 1945 | - |
| | 1号酸雾塔废气处理设施进口2 | 12 | 14.5 | 1549 | - |
| | 1号酸雾塔废气处理设施进口3 | 31 | 14.3 | 1623 | - |
| | 1号酸雾塔废气处理设施出口 | 32 | 13.7 | 6224 | - |
| | 2号喷塑废气处理设施进口1 | 33 | 12.8 | 3265 | - |
| | 2号喷塑废气处理设施进口2 | 25 | 11.6 | 1321 | - |
| | 2号喷塑废气处理设施进口3 | 30 | 10.7 | 3750 | - |
| | 2号喷塑废气处理设施出口 | 41 | 26.4 | 11975 | - |
| | 3号酸雾塔废气处理设施进口1 | 27 | 12.1 | 1371 | - |
| | 3号酸雾塔废气处理设施进口2 | 33 | 16.5 | 1865 | - |
| | 3号酸雾塔废气处理设施出口 | 26 | 12.9 | 5834 | - |
| | 4号酸雾塔废气处理设施进口1 | 30 | 1.8 | 8601 | - |
| | 4号酸雾塔废气处理设施进口2 | 30 | 1.5 | 7167 | - |
| | 4号酸雾塔废气处理设施进口3 | 24 | 23.0 | 27584 | - |
| | 1号中涂废气处理设施进口 | 46 | 10.5 | 1187 | - |
| | 1号电泳废气处理设施进口 | 35 | 9.8 | 2494 | - |

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号: ZJXH01D-182446

续上表:

| 采样日期 | 采样位置 | 颗粒物浓度(μg/m³) | SO₂浓度(μg/m³) | CO浓度(%) |
|------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 2018.05.31 | 2号生球废气处理设施进口 | 28 | 4.9 | 554 |
| | 2号生球废气处理设施出口 | 28 | 4.8 | 543 |
| | 2号生球废气处理设施进口 | 30 | 5.9 | 1502 |
| | 3号中球废气处理设施进口 | 42 | 18.2 | 4632 |
| | 3号中球废气处理设施进口 | 29 | 11.9 | 5385 |
| | 4号电泳废气处理设施进口 | 31 | 4.5 | 509 |
| | 4号电泳废气处理设施出口 | 32 | 4.4 | 497 |
| | 4号电泳废气处理设施进口 | 52 | 5.5 | 2489 |
| | 4号中球废气处理设施进口 | 42 | 8.5 | 4896 |
| | 喷塑废气处理设施进口 | 38 | 27.9 | 3160 |
| | 喷塑废水处理设施进口 | 38 | 31.4 | 3559 |

表3、颗粒物检测结果:

| 采样日期 | 采样时间 | 样品编号 | 采样位置 | 实测浓度 (mg/m³) | 平均实测 浓度 (mg/m³) | 排放浓 度 (mg/m³) | 采样时 间(分钟) (mg/m³) | 排放浓 度(kg/h) | 采样时 间分钟 (kg/h) |
|------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| 2018.05.30 | 9:06-9:16 | HJ-182446-001 | 1号生物质 燃烧房进口 | ~20 | ~20 | 26.7 | 0.007 | 0.008 | 0.008 |
| | 9:27-9:37 | HJ-182446-002 | | ~20 | | 28.9 | | | |
| | 9:52-10:02 | HJ-182446-003 | | ~20 | | 28.5 | | | |
| | 10:20-10:30 | HJ-182446-007 | 2号生物质 锅炉房进口 | 21.0 | 21.3 | 32.8 | 0.010 | 0.008 | 0.006 |
| | 10:44-10:54 | HJ-182446-008 | | 22.4 | | 34.2 | | | |
| | 11:09-11:19 | HJ-182446-009 | | 20.5 | | 30.5 | | | |
| | 11:35-11:45 | HJ-182446-013 | 3号生物质 锅炉房进口 | ~20 | ~20 | 29.0 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| | 11:49-12:09 | HJ-182446-014 | | ~20 | | 30.6 | | | |
| | 12:23-12:33 | HJ-182446-015 | | ~20 | | 27.9 | | | |

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号: ZJXH(HJ)-182446

续上表:

| 采样日期 | 采样时间 | 样品编号 | 采样位置 | 实测浓度 (mg/m ³) | 平均监测 浓度 (mg/m ³) | 排放浓 度 (mg/m ³) | 平均排 放浓度 (mg/m ³) | 排放速 率(kg/h) | 平均排 放速率 (kg/h) |
|------------|-------------|---------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|
| 2018.05.30 | 9:12~9:22 | HJ-182446-019 | 4号生物砖 锅炉排放口 | 22.7 | 21.7 | 24.6 | 23.6 | 0.007 | 0.007 |
| | 9:38~9:48 | HJ-182446-020 | | 21.9 | | 24.2 | | 0.007 | |
| | 10:02~10:12 | HJ-182446-021 | | 20.5 | | 22.0 | | 0.006 | |
| | 10:30~10:40 | HJ-182446-175 | 喷淋洗水线 废气处理设 备出口 | <20 | <20 | - | - | 0.004 | 0.003 |
| | 10:55~11:05 | HJ-182446-176 | | <20 | | - | | 0.003 | |
| | 11:21~11:31 | HJ-182446-177 | | <20 | | - | | 0.003 | |
| | 11:48~11:58 | HJ-182446-181 | 喷淋洗水线 废气处理设 备出口 | <20 | <20 | - | - | 0.003 | 0.003 |
| | 12:13~12:23 | HJ-182446-182 | | <20 | | - | | 0.003 | |
| | 12:38~12:48 | HJ-182446-183 | | <20 | | - | | 0.004 | |
| 2018.05.31 | 9:17~9:27 | HJ-182446-004 | 1号生物砖 锅炉排放口 | 20.1 | <20 | 29.9 | 29.1 | 0.008 | 0.008 |
| | 9:30~9:40 | HJ-182446-005 | | <20 | | 28.1 | | 0.008 | |
| | 9:44~9:54 | HJ-182446-006 | | <20 | | 29.3 | | 0.009 | |
| | 10:07~10:17 | HJ-182446-010 | 2号生物砖 锅炉排放口 | 22.4 | 21.0 | 25.2 | 23.3 | 0.009 | 0.008 |
| | 10:20~10:30 | HJ-182446-011 | | 20.4 | | 22.7 | | 0.008 | |
| | 10:35~10:45 | HJ-182446-012 | | 20.2 | | 22.1 | | 0.008 | |
| | 10:57~11:07 | HJ-182446-016 | 3号生物砖 锅炉排放口 | <20 | 20.3 | 34.2 | 35.9 | 0.004 | 0.006 |
| | 11:09~11:19 | HJ-182446-017 | | 20.6 | | 36.4 | | 0.006 | |
| | 11:22~11:32 | HJ-182446-018 | | 21.1 | | 37.2 | | 0.006 | |
| | 11:40~11:50 | HJ-182446-022 | 4号生物砖 锅炉排放口 | <20 | <20 | 30.5 | 34.1 | 0.007 | 0.007 |
| | 11:53~12:03 | HJ-182446-023 | | <20 | | 33.6 | | 0.007 | |
| | 12:06~12:16 | HJ-182446-024 | | 21.9 | | 38.1 | | 0.008 | |
| | 12:13~12:23 | HJ-182446-178 | 喷淋洗水线 废气处理设 备出口 | <20 | <20 | - | - | 0.010 | 0.011 |
| | 12:26~12:36 | HJ-182446-179 | | <20 | | - | | 0.012 | |
| | 12:40~12:50 | HJ-182446-180 | | <20 | | - | | 0.011 | |
| | 12:55~13:05 | HJ-182446-184 | 喷淋洗水线 废气处理设 备出口 | <20 | <20 | - | - | 0.006 | 0.007 |
| | 13:09~13:19 | HJ-182446-185 | | <20 | | - | | 0.008 | |
| | 13:21~13:31 | HJ-182446-186 | | <20 | | - | | 0.007 | |

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号: ZJXH(H)-182446

表4、二氧化硫检测结果:

| 测定日期 | 采样位置 | 实测浓度 (mg/m ³) | 平均采样浓度 (mg/m ³) | 排放浓度 (mg/m ³) | 平均排放浓度 (mg/m ³) | 排放速率 (kg/h) | 小时排放量 (kg/h) |
|------------|----------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|
| 2018.05.30 | 1号生物类 锅炉排放口 | 8 | 8.7 | 12 | 13 | 0.003 | 0.004 |
| | | 8 | | 12 | | 0.005 | |
| | | 10 | | 15 | | 0.004 | |
| | 2号生物类 锅炉排放口 | 13 | 11.7 | 20 | 17.7 | 0.006 | 0.005 |
| | | 9 | | 14 | | 0.003 | |
| | | 13 | | 19 | | 0.006 | |
| | 3号生物类 锅炉排放口 | 17 | 17.3 | 32 | 31.3 | 0.005 | 0.005 |
| | | 15 | | 27 | | 0.004 | |
| | | 20 | | 34 | | 0.006 | |
| | 4号生物类 锅炉排放口 | 17 | 17.3 | 18 | 18.6 | 0.005 | 0.005 |
| | | 16 | | 18 | | 0.005 | |
| | | 19 | | 20 | | 0.006 | |
| 2018.05.31 | 1号生物类 锅炉排放口 | 6 | 8 | 9 | 11.7 | 0.002 | 0.003 |
| | | 9 | | 13 | | 0.004 | |
| | | 9 | | 13 | | 0.004 | |
| | 2号生物类 锅炉排放口 | 15 | 14.7 | 17 | 16.3 | 0.006 | 0.006 |
| | | 14 | | 16 | | 0.005 | |
| | | 15 | | 16 | | 0.006 | |
| | 3号生物类 锅炉排放口 | 12 | 14 | 21 | 24.7 | 0.004 | 0.004 |
| | | 16 | | 28 | | 0.005 | |
| | | 14 | | 25 | | 0.004 | |
| | 4号生物类 锅炉排放口 | 12 | 12.3 | 21 | 21.7 | 0.004 | 0.004 |
| | | 12 | | 21 | | 0.004 | |
| | | 13 | | 23 | | 0.005 | |

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号: ZJXH(EU)-182446

表 5、氮氧化物检测结果:

| 采样日期 | 采样位置 | 采样浓度 (mg/m ³) | 平均采样浓度 (mg/m ³) | 排放浓度 (mg/m ³) | 平均排放浓度 (mg/m ³) | 环境速率 (kg/h) | 平均环境速率 (kg/h) |
|------------|----------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| 2018.05.30 | 1号生物厌 氧炉排放口 | 140 | 139 | 216 | 214 | 0.054 | 0.056 |
| | | 147 | | 227 | | 0.060 | |
| | | 139 | | 198 | | 0.055 | |
| | 2号生物厌 氧炉排放口 | 154 | 143 | 241 | 218 | 0.073 | 0.062 |
| | | 131 | | 200 | | 0.050 | |
| | | 144 | | 214 | | 0.062 | |
| | 3号生物厌 氧炉排放口 | 131 | 142 | 245 | 239 | 0.041 | 0.039 |
| | | 131 | | 235 | | 0.039 | |
| | | 135 | | 236 | | 0.038 | |
| | 4号生物厌 氧炉排放口 | 138 | 137 | 150 | 149 | 0.043 | 0.043 |
| | | 125 | | 138 | | 0.040 | |
| | | 148 | | 159 | | 0.046 | |
| 2018.05.31 | 1号生物厌 氧炉排放口 | 125 | 123 | 186 | 184 | 0.052 | 0.053 |
| | | 117 | | 174 | | 0.050 | |
| | | 128 | | 191 | | 0.056 | |
| | 2号生物厌 氧炉排放口 | 115 | 121 | 129 | 135 | 0.044 | 0.048 |
| | | 120 | | 134 | | 0.047 | |
| | | 129 | | 141 | | 0.053 | |
| | 3号生物厌 氧炉排放口 | 119 | 126 | 213 | 223 | 0.038 | 0.037 |
| | | 131 | | 231 | | 0.038 | |
| | | 127 | | 224 | | 0.035 | |
| | 4号生物厌 氧炉排放口 | 102 | 110 | 175 | 191 | 0.037 | 0.040 |
| | | 115 | | 200 | | 0.043 | |
| | | 114 | | 198 | | 0.041 | |

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号：ZJXH(HJ)-182446

表 6、烟气黑度检测结果：

| 采样日期 | 采样位置 | 烟气黑度(级) |
|------------|------------|---------|
| 2018.05.30 | 1号生物炭锅炉排放口 | ≤1级 |
| | 2号生物质锅炉排放口 | ≤1级 |
| | 3号生物炭锅炉排放口 | ≤1级 |
| | 4号生物质锅炉排放口 | ≤1级 |
| 2018.05.31 | 1号生物质锅炉排放口 | ≤1级 |
| | 2号生物质锅炉排放口 | ≤1级 |
| | 3号生物质锅炉排放口 | ≤1级 |
| | 4号生物质锅炉排放口 | ≤1级 |

表 7、硫酸雾检测结果：

| 采样日期 | 采样时间 | 产品编号 | 采样位置 | 折算浓度 (mg/m ³) | 半均值浓度 (mg/m ³) | 半数速率 (kg/h) | 半均速率 (kg/h) |
|------------|-------------|---------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| 2018.05.30 | 9:11~9:26 | HJ-182446-025 | 1号酸雾塔废气处理设施进料口 | 0.579 | 0.634 | 0.001 | 0.001 |
| | 9:26~9:41 | HJ-182446-026 | | 0.663 | | 0.001 | |
| | 9:45~9:56 | HJ-182446-027 | | 0.660 | | 0.001 | |
| | 9:56~10:11 | HJ-182446-031 | 1号酸雾塔废气处理设施进料口 | 2.91 | 2.86 | 0.004 | 0.004 |
| | 10:11~10:26 | HJ-182446-032 | | 2.83 | | 0.004 | |
| | 10:26~10:41 | HJ-182446-033 | | 2.85 | | 0.004 | |
| | 10:41~10:56 | HJ-182446-037 | 1号酸雾塔废气处理设施进料口 | 2.20 | 2.08 | 0.003 | 0.003 |
| | 10:56~11:11 | HJ-182446-038 | | 2.10 | | 0.003 | |
| | 11:11~11:26 | HJ-182446-039 | | 1.95 | | 0.003 | |
| | 11:28~11:43 | HJ-182446-043 | 1号酸雾塔废气处理设施出料口 | 0.528 | 0.382 | 0.005 | 0.002 |
| | 11:43~11:58 | HJ-182446-044 | | 0.249 | | 0.001 | |
| | 11:58~12:13 | HJ-182446-045 | | 0.358 | | 0.002 | |
| | 9:05~9:20 | HJ-182446-049 | 2号酸雾塔废气处理设施进料口 | 5.01×10^3 | 5.32×10^2 | 11.3 | 11.4 |
| | 9:20~9:35 | HJ-182446-050 | | 5.36×10^3 | | 11.4 | |
| | 9:35~9:50 | HJ-182446-051 | | 5.59×10^3 | | 11.4 | |

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号: ZJXH(HD)-182446

续上表:

| 采样日期 | 采样时间 | 样品编号 | 采样位置 | 排放浓度 (mg/m ³) | 平均排放 速率 (mg/m ³) | 排放速率 (kg/h) | 平均排放 量 (kg/h) |
|------------|-------------|---------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------|
| 2018.05.30 | 9:50-10:05 | HJ-182446-055 | 2号硫酸雾气 处理设施进 口 | 24.3 | 22.7 | 0.025 | 0.024 |
| | 10:05-10:20 | HJ-182446-056 | | 24.5 | | 0.024 | |
| | 10:20-10:35 | HJ-182446-057 | | 20.3 | | 0.024 | |
| | 10:35-10:50 | HJ-182446-061 | 2号硫酸雾气 处理设施进 口 | 10.9 | 10.9 | 0.291 | 0.295 |
| | 10:50-11:05 | HJ-182446-062 | | 11.1 | | 0.300 | |
| | 11:05-11:20 | HJ-182446-063 | | 10.8 | | 0.291 | |
| | 11:24-11:39 | HJ-182446-067 | 2号硫酸雾气 处理设施进 口 | 25.7 | 26.5 | 0.201 | 0.206 |
| | 11:39-11:54 | HJ-182446-068 | | 25.4 | | 0.196 | |
| | 11:54-12:09 | HJ-182446-069 | | 28.4 | | 0.221 | |
| | 13:00-13:15 | HJ-182446-073 | 3号酸雾塔进气 处理设施进 口 | 3.91 | 3.48 | 0.004 | 0.004 |
| | 13:15-13:30 | HJ-182446-074 | | 2.38 | | 0.003 | |
| | 13:30-13:45 | HJ-182446-075 | | 4.24 | | 0.005 | |
| | 13:45-14:00 | HJ-182446-079 | 3号酸雾塔进气 处理设施进 口 | 8.85 | 8.39 | 0.012 | 0.012 |
| | 14:00-14:15 | HJ-182446-080 | | 3.80 | | 0.013 | |
| | 14:15-14:30 | HJ-182446-081 | | 7.52 | | 0.011 | |
| | 14:30-14:45 | HJ-182446-085 | 3号酸雾塔进气 处理设施进 口 | 0.966 | 1.17 | 0.006 | 0.007 |
| | 14:48-15:03 | HJ-182446-086 | | 1.50 | | 0.009 | |
| | 15:03-15:18 | HJ-182446-087 | | 1.03 | | 0.007 | |
| | 15:12-15:27 | HJ-182446-091 | 4号酸雾塔进气 处理设施进 口 | 1.68 | 1.61 | 0.014 | 0.014 |
| | 15:27-15:42 | HJ-182446-092 | | 1.60 | | 0.014 | |
| | 15:42-15:57 | HJ-182446-093 | | 1.54 | | 0.015 | |
| | 15:57-16:12 | HJ-182446-097 | 4号酸雾塔进气 处理设施进 口 | 16.7 | 20.8 | 0.132 | 0.155 |
| | 16:12-16:27 | HJ-182446-098 | | 22.1 | | 0.166 | |
| | 16:27-16:42 | HJ-182446-099 | | 23.6 | | 0.167 | |

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号: ZJXH(H)-182446

续上表:

| 采样日期 | 采样时间 | 样品编号 | 采样位置 | 排放浓度 (mg/m ³) | 平均排放浓度 (mg/m ³) | 排放速率 (kg/h) | 平均排放速率 (kg/h) |
|------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| 2018.05.30 | 14:45-15:00 | HJ-182446-103 | 1号酸雾塔废气 处理设施出口 | 1.18 | 1.26 | 0.025 | 0.027 |
| | 15:00-15:15 | HJ-182446-104 | | 1.24 | | 0.027 | |
| | 15:15-15:30 | HJ-182446-105 | | 1.36 | | 0.030 | |
| 2018.05.31 | 13:02-13:17 | HJ-182446-028 | 1号酸雾塔废气 处理设施进口 | 0.464 | 0.566 | 0.001 | 0.001 |
| | 13:20-13:35 | HJ-182446-029 | | 0.603 | | 0.001 | |
| | 13:40-13:55 | HJ-182446-030 | | 0.631 | | 0.001 | |
| 2018.05.31 | 14:02-14:17 | HJ-182446-031 | 1号酸雾塔废气 处理设施进口 | 2.82 | 2.75 | 0.094 | 0.004 |
| | 14:21-14:36 | HJ-182446-032 | | 2.74 | | 0.094 | |
| | 14:41-14:56 | HJ-182446-033 | | 2.70 | | 0.094 | |
| 2018.05.31 | 14:59-15:14 | HJ-182446-040 | 1号酸雾塔废气 处理设施进口 | 2.16 | 2.29 | 0.003 | 0.003 |
| | 15:19-15:34 | HJ-182446-041 | | 2.40 | | 0.003 | |
| | 15:38-15:53 | HJ-182446-042 | | 2.30 | | 0.003 | |
| 2018.05.31 | 16:01-16:16 | HJ-182446-046 | 1号酸雾塔废气 处理设施进口 | 0.313 | 0.233 | 0.002 | 0.001 |
| | 16:20-16:35 | HJ-182446-047 | | 0.150 | | 0.001 | |
| | 16:41-16:56 | HJ-182446-048 | | 0.237 | | 0.001 | |
| 2018.06.01 | 9:20-9:35 | HJ-182446-052 | 2号喷塑酸雾废气 处理设施进口 | 4.42×10^4 | 4.31×10^4 | 11.6 | 12.4 |
| | 9:38-9:53 | HJ-182446-053 | | 1.20×10^4 | | 12.8 | |
| | 9:55-10:10 | HJ-182446-054 | | 4.31×10^4 | | 12.8 | |
| 2018.06.01 | 10:14-10:29 | HJ-182446-058 | 2号喷塑酸雾废气 处理设施进口 | 21.9 | 20.0 | 0.023 | 0.021 |
| | 10:32-10:47 | HJ-182446-059 | | 19.6 | | 0.025 | |
| | 10:51-11:06 | HJ-182446-060 | | 18.6 | | 0.023 | |
| 2018.06.01 | 11:10-11:25 | HJ-182446-064 | 2号喷塑酸雾废气 处理设施进口 | 225 | 191 | 0.752 | 0.640 |
| | 11:28-11:43 | HJ-182446-065 | | 176 | | 0.576 | |
| | 11:48-12:03 | HJ-182446-066 | | 173 | | 0.591 | |

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号: ZJXF(JU)-182446

续上表:

| 采样日期 | 采样时间 | 样品编号 | 采样位置 | 排放浓度 (mg/m ³) | 平均排放 速率 (mg/s) | 排放速率 (kg/h) | 平均排放 速率 (kg/h) |
|------------|-------------|---------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 2018.05.31 | 12:06-12:21 | HJ-182446-070 | 2号酸雾废气 处理设施出 口 | 25.3 | 29.0 | 0.235 | 0.255 |
| | 12:24-12:39 | HJ-182446-071 | | 31.4 | | 0.266 | |
| | 12:42-12:57 | HJ-182446-072 | | 30.3 | | 0.261 | |
| | 13:30-13:45 | HJ-182446-076 | 3号酸雾废气 处理设施出 口 | 2.20 | 3.12 | 0.002 | 0.002 |
| | 13:49-14:04 | HJ-182446-077 | | 2.97 | | 0.004 | |
| | 14:08-14:23 | HJ-182446-078 | | 4.20 | | 0.004 | |
| | 14:27-14:42 | HJ-182446-082 | 3号酸雾废气 处理设施出 口 | 6.60 | 7.49 | 0.010 | 0.011 |
| | 14:46-15:01 | HJ-182446-083 | | 8.40 | | 0.012 | |
| | 15:04-15:19 | HJ-182446-084 | | 7.47 | | 0.011 | |
| | 15:23-15:38 | HJ-182446-088 | 3号酸雾废气 处理设施出 口 | 0.884 | 9.886 | 0.004 | 0.004 |
| | 15:40-15:55 | HJ-182446-089 | | 0.932 | | 0.005 | |
| | 15:59-16:14 | HJ-182446-090 | | 0.843 | | 0.004 | |
| | 16:21-16:36 | HJ-182446-094 | 4号酸雾废气 处理设施出 口 | 1.99 | 1.91 | 0.015 | 0.015 |
| | 16:40-16:55 | HJ-182446-095 | | 1.99 | | 0.015 | |
| | 16:58-17:13 | HJ-182446-096 | | 1.74 | | 0.015 | |
| | 17:16-17:31 | HJ-182446-100 | 4号酸雾废气 处理设施出 口 | 20.9 | 20.7 | 0.135 | 0.149 |
| | 17:35-17:50 | HJ-182446-101 | | 25.7 | | 0.137 | |
| | 17:52-18:07 | HJ-182446-102 | | 15.6 | | 0.134 | |
| | 18:13-18:28 | HJ-182446-106 | 4号酸雾废气 处理设施出 口 | 0.723 | 0.674 | 0.017 | 0.015 |
| | 18:30-18:45 | HJ-182446-107 | | 0.633 | | 0.014 | |
| | 18:48-19:03 | HJ-182446-108 | | 0.606 | | 0.014 | |

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号: ZJXH(H)-182446

表 8、非甲烷总烃检测结果:

| 采样序号 | 采样时间 | 样品编号 | 采样位置 | 排放浓度 mg/m ³ | 平均排放浓度 mg/m ³ | 排放速率 (kg/h) | 平均升空速率 (kg/h) |
|------------|-------|---------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| 2018-05-30 | 13:18 | HJ-182446-109 | 1号电泳废气处理设施出口 | 29.1 | 29.0 | 0.027 | 0.027 |
| | 13:22 | HJ-182446-110 | | 25.8 | | 0.025 | |
| | 13:26 | HJ-182446-111 | | 32.1 | | 0.030 | |
| | 13:32 | HJ-182446-115 | 1号电泳废气处理设施进口 | 0.990 | 0.883 | 0.002 | 0.002 |
| | 13:37 | HJ-182446-116 | | 0.970 | | 0.002 | |
| | 13:41 | HJ-182446-117 | | 0.690 | | 0.001 | |
| | 13:48 | HJ-182446-121 | 2号电泳废气处理设施出口 | 30.0 | 28.4 | 0.014 | 0.014 |
| | 13:52 | HJ-182446-122 | | 28.6 | | 0.015 | |
| | 13:57 | HJ-182446-123 | | 26.7 | | 0.014 | |
| | 14:04 | HJ-182446-127 | 2号电泳废气处理设施进口 | 25.5 | 28.4 | 0.011 | 0.014 |
| | 14:08 | HJ-182446-128 | | 33.0 | | 0.016 | |
| | 14:13 | HJ-182446-129 | | 28.1 | | 0.014 | |
| | 14:21 | HJ-182446-133 | 2号电泳废气处理设施进口 | 0.660 | 0.257 | 3.37×10 ⁻⁴ | 0.091 |
| | 14:25 | HJ-182446-134 | | 0.830 | | 0.001 | |
| | 14:29 | HJ-182446-135 | | 0.780 | | 0.001 | |
| | 14:37 | HJ-182446-139 | 3号电泳废气处理设施出口 | 16.2 | 15.9 | 0.058 | 0.057 |
| | 14:42 | HJ-182446-140 | | 16.1 | | 0.057 | |
| | 14:46 | HJ-182446-141 | | 15.5 | | 0.056 | |
| | 14:55 | HJ-182446-145 | 3号电泳废气处理设施进口 | 0.670 | 0.590 | 0.003 | 0.005 |
| | 14:59 | HJ-182446-146 | | 0.530 | | 0.002 | |
| | 15:04 | HJ-182446-147 | | 0.570 | | 0.003 | |
| | 15:12 | HJ-182446-151 | 4号电泳废气处理设施出口 | 23.2 | 23.5 | 0.009 | 0.010 |
| | 15:17 | HJ-182446-152 | | 26.4 | | 0.010 | |
| | 15:22 | HJ-182446-153 | | 29.8 | | 0.011 | |

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号：ZJXH(HJ)-182446

续上表：

| 采样日期 | 采样时间 | 样品编号 | 采样位置 | 土壤浓度 mg/m ³ | 干灼减法值 mg/m ³ | 非歧化4 (kg/h) | 平均排放速率 (kg·h) |
|------------|-------|---------------|----------------|---------------------------|----------------------------|----------------|------------------|
| 2018.05.30 | 15:31 | HJ-182446-157 | 4号污水处理厂处理设施进出口 | 15.8 | 15.5 | 0.006 | 0.006 |
| | 15:36 | HJ-182446-158 | | 15.8 | | 0.006 | |
| | 15:41 | HJ-182446-159 | | 14.8 | | 0.005 | |
| | 15:51 | HJ-182446-160 | 4号污水处理厂处理设施进出口 | 15.9 | 13.6 | 0.029 | 0.031 |
| | 15:57 | HJ-182446-164 | | 16.0 | | 0.032 | |
| | 16:02 | HJ-182446-165 | | 15.0 | | 0.032 | |
| | 16:10 | HJ-182446-169 | 4号污水处理厂处理设施进出口 | 1.47 | 1.37 | 0.005 | 0.006 |
| | 16:14 | HJ-182446-170 | | 1.29 | | 0.005 | |
| | 16:19 | HJ-182446-171 | | 1.35 | | 0.006 | |
| 2018.05.31 | 9:31 | HJ-182446-112 | 1号污水处理厂处理设施进出口 | 28.1 | 23.3 | 0.025 | 0.021 |
| | 9:52 | HJ-182446-113 | | 22.3 | | 0.021 | |
| | 10:10 | HJ-182446-114 | | 19.5 | | 0.018 | |
| | 9:32 | HJ-182446-118 | 1号污水处理厂处理设施进出口 | 0.730 | 0.877 | 0.001 | 0.002 |
| | 9:52 | HJ-182446-119 | | 0.940 | | 0.002 | |
| | 10:14 | HJ-182446-120 | | 0.960 | | 0.002 | |
| | 10:18 | HJ-182446-124 | 2号污水处理厂处理设施进出口 | 28.6 | 27.4 | 0.014 | 0.014 |
| | 10:40 | HJ-182446-125 | | 27.3 | | 0.014 | |
| | 11:02 | HJ-182446-126 | | 26.4 | | 0.013 | |
| | 10:29 | HJ-182446-130 | 2号污水处理厂处理设施进出口 | 23.6 | 26.4 | 0.011 | 0.013 |
| | 10:41 | HJ-182446-131 | | 27.6 | | 0.014 | |
| | 11:03 | HJ-182446-132 | | 27.9 | | 0.013 | |
| | 10:21 | HJ-182446-136 | 2号污水处理厂处理设施进出口 | 1.29 | 1.07 | 0.002 | 0.001 |
| | 10:44 | HJ-182446-137 | | 1.11 | | 0.001 | |
| | 11:05 | HJ-182446-138 | | 0.910 | | 0.001 | |

浙江新鸿检测技术有限公司


检 验 检 测 报 告

报告编号: ZJXH(HJ)-182446

续上表:

| 采样日期 | 采样点号 | 样品编号 | 采样位置 | 排放浓度 (mg/m ³) | 采样点或 浓度(mg/m ³) | 颗粒度 F (kg/h) | 平均浓度 (kg/h) |
|------------|-------|---------------|------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|
| 2018.05.31 | 11:29 | HJ-182446-142 | 3号冷冻废气处 液氨储罐口 | 28.3 | 28.2 | 0.102 | 0.101 |
| | 11:32 | HJ-182446-143 | | 30.5 | | 0.108 | |
| | 11:38 | HJ-182446-144 | | 25.9 | | 0.102 | |
| | 11:22 | HJ-182446-148 | 3号冷冻废气处 液氨储罐口 | 0.690 | 0.697 | 0.003 | 0.003 |
| | 11:43 | HJ-182446-149 | | 0.680 | | 0.003 | |
| | 12:00 | HJ-182446-150 | | 0.720 | | 0.003 | |
| | 13:21 | HJ-182446-154 | 4号冷冻废气处 液氨储罐口 | 37.2 | 31.0 | 0.015 | 0.013 |
| | 13:45 | HJ-182446-155 | | 26.6 | | 0.010 | |
| | 14:06 | HJ-182446-156 | | 29.8 | | 0.013 | |
| | 13:22 | HJ-182446-160 | 4号冷冻废气处 液氨储罐口 | 26.4 | 27.0 | 0.011 | 0.010 |
| | 13:44 | HJ-182446-161 | | 27.2 | | 0.010 | |
| | 14:05 | HJ-182446-162 | | 27.4 | | 0.010 | |
| | 12:24 | HJ-182446-166 | 4号冷冻废气处 液氨储罐口 | 22.7 | 25.7 | 0.012 | 0.051 |
| | 13:45 | HJ-182446-167 | | 23.0 | | 0.016 | |
| | 14:08 | HJ-182446-168 | | 31.5 | | 0.064 | |
| | 13:26 | HJ-182446-172 | 4号冷冻废气处 液氨储罐口 | 1.48 | 2.56 | 0.006 | 0.010 |
| | 13:47 | HJ-182446-173 | | 4.43 | | 0.017 | |
| | 14:09 | HJ-182446-174 | | 1.77 | | 0.007 | |

检验监测结论: 不做评价。

报告编制: 

校核人: 

批准人: 




审核人:

日期: 2018年6月8日

附件 1

废气检测点分布示意图

企业名称：嘉兴市华荣车业有限公司



附件 1

备注：测点 01 为 1 号生物接触炉排放口；测点 02 为 2 号生物接触炉排放口；测点 03 为 3 号生物接触炉排放口；测点 04 为 4 号生物接触炉排放口；采点 05 为 1 号酸雾塔废气处理设施进口；测点 06 为 1 号酸雾塔废气处理设施进口 2；测点 07 为 1 号酸雾塔废气处理设施进口 3；测点 08 为 1 号酸雾塔废气处理设施进口 4；测点 09 为 2 号喷淋酸雾废气处理设施进口；测点 10 为 2 号喷淋酸雾废气处理设施进口 2；测点 11 为 2 号喷淋酸雾废气处理设施进口 3；采点 12 为 2 号喷淋酸雾废气处理设施出口；测点 13 为 3 号酸雾塔废气处理设施进口；采点 14 为 3 号酸雾塔废气处理设施进口 2；测点 15 为 3 号酸雾塔废气处理设施出口；测点 16 为 4 号酸雾塔废气处理设施进口；测点 17 为 4 号酸雾塔废气处理设施进口 2；测点 18 为 4 号酸雾塔废气处理设施进口；测点 19 为 1 号电冰块气处理设施进口；测点 20 为 1 号电冰块气处理设施出口；测点 21 为 2 号电冰块气处理设施进口；测点 22 为 2 号电冰块气处理设施进口 2；测点 23 为 2 号电冰块气处理设施进口；测点 24 为 3 号电冰块气处理设施进口；采点 25 为 3 号电冰块气处理设施进口；采点 26 为 4 号电冰块气处理设施进口；采点 27 为 4 号电冰块气处理设施进口 2；测点 28 为 4 号电冰块气处理设施进口；测点 29 为 4 号电冰块气处理设施出口；测点 30 为 喷淋脱水脱气处理设施出口 1；测点 31 为 喷淋脱水脱气处理设施出口 2。

