

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	嘉兴市易嘉机械有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJXH(ZW)-2506 065
用人单位名称	嘉兴市易嘉机械有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省嘉兴市秀洲区新塍镇公路九号桥	联系人	陈建忠
评价单位	浙江新鸿检测技术有限公司		
项目编制人	张锋	项目审核人	董琦敏
项目负责人	张锋	项目签发人	陈春红
现场调查人员	张锋, 陈军		
调查时间	2025-05-23	用人单位陪同人	陈建忠
检查范围	1号热处理车间、2号热处理车间、3号热处理车间、危化品库、带轮车间、抛丸车间、新能源转子车间、新锻造车间、污水处理站、滑动销车间、热处理自动生产线车间、皮带轮1车间、皮带轮2车间、磨床车间、转子车间		
存在的职业病危害因素	其他粉尘(金属)(总尘), 噪声, 氢氧化钠, 氢氧化钾, 液化石油气, 甲醇, 碳化硅粉尘(呼尘), 碳化硅粉尘(总尘), 高温		
采样、检测人员	张锋, 王斌, 马程聪		

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

采样、检测时间	2025-06-16	用人单位陪同人	陈建忠
职业病危害因素检测结果结论	<p>《职业卫生名词术语》中华人民共和国国家职业卫生标准 GBZ/T224-2010 对噪声作业的定义为存在有损听力、有害健康或有其他危害的声音，且存在 8h/d 或 40h/w 噪声暴露等效声级 ≥ 80 dB (A) 的作业。据检测结果显示，1 号热处理车间加热炉岗位、清洗炉岗位、回火炉岗位、2 号热处理车间加热炉岗位、清洗炉岗位、回火炉岗位、3 号热处理车间感应淬火岗位、磨床车间磨床岗位、皮带轮 1 车间数控岗位、皮带轮 2 车间数控岗位、带轮车间数控岗位、液压多刀半自动岗位、转子车间数控岗位、毛刺机岗位、滑动销车间数控岗位、感应淬火岗位、抛丸车间抛丸岗位、喷砂岗位、热处理自动生产线车间热处理自动岗位、新锻造车间车床岗位、液压岗位的 8h/d 噪声暴露等效声级小于 80 dB (A)，磨床车间加工中心岗位、锯床岗位、钻床岗位、数控岗位的 40h/w 噪声暴露等效声级小于 80 dB (A)，因此本次不将以上岗位的噪声识别为职业病危害因素。本次共检测化学有害因素定点 9 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 13 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。</p>		
报告时间	2025 年 06 月 27 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



现场调查企业门口留影