

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	嘉兴市裕胜家居有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJXH(ZW)-2412 127
用人单位名称	嘉兴市裕胜家居有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省嘉兴市桐乡市石门镇羔羊村砖瓦铺 20 号 14-15 幢	联系人	褚晓东
评价单位	浙江新鸿检测技术有限公司		
项目编制人	陈军	项目审核人	董琦敏
项目负责人	陈军	项目签发人	陈春红
现场调查人员	陈军, 蒋啸煜		
调查时间	2024-12-18	用人单位陪同人	褚晓东
检查范围	14 幢 4F 车间、14 幢、16 幢 1F、2F 车间、15 幢 1F 车间、15 幢 4F 车间、3F 车间		
存在的职业病危害因素	2-丁氧基乙醇, 丙烯酸, 乙酸丁酯, 乙酸乙烯酯, 乙酸乙酯, 二氯甲烷, 二甲苯, 其他粉尘（化纤）（总尘）, 其他粉尘（海绵）（总尘）, 噪声, 木粉尘(硬)（总尘）, 正丙醇, 溶剂汽油, 环己酮, 甲苯, 苯		
采样、检测人员	蒋啸煜, 徐伟, 江一帆, 陈军		
采样、检测时间	2024-12-19	用人单位陪同人	褚晓东

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业病危害因素检测结果结论	《职业卫生名词术语》中华人民共和国国家职业卫生标准 GBZ/T224-2010 对噪声作业的定义为存在有损听力、有害健康或有其他危害的声音，且存在 8h/d 或 40h/w 噪声暴露等效声级≥ 80 dB（A）的作业。据检测结果显示，15 幢 1F 车间裁绵岗位、充棉岗位、3F 车间扞制岗位、15 幢 4F 车间裁剪岗位、缝纫岗位、14 幢 1F 车间手工打磨岗位、打眼岗位、断料岗位、砂光岗位、拼版岗位、磨光机岗位、14 幢 2F 车间木架组装岗位、打磨岗位、拉磨岗位、立铣机岗位、圆锯岗位、16 幢 1F 车间断料岗位的 8h/d 噪声暴露等效声级小于 80 dB（A），因此本次不将以上岗位的噪声识别为职业病危害因素。本次共检测化学有害因素定点 22 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 5 个点、个体 0 个，其中有 2 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2024 年 12 月 31 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



企业门口留影



15 幢 5F 车间裁剪岗位

15 幢 4F 车间缝纫岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02


生效日期 2023-03-16



14 幢 1F 车间打磨岗位



14 幢 1F 车间带锯岗位



14 幢 1F 车间断料岗位



14 幢 1F 车间开榫机岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



14 幢 1F 车间拉磨岗位



14 幢 1F 车间立铣岗位



14 幢 1F 车间木架组装岗位



14 幢 1F 车间修边岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



14 幢 1F 车间压刨岗位



14 幢 4F 车间喷漆岗位



15 幢 1F 车间充棉岗位