

建设项目职业病防护设施“三同时”工作公示信息表

项目名称	嘉兴恒新环保科技有限公司 年产 20 条全自动电镀涂装设备、400 套工业废气处理设备、100 套水处理设备建设项目		
项目地址	浙江省嘉兴市南湖区新丰镇工业园区同义路 333 号		
项目性质	新建 ☒ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造 ☐ 技术引进 ☐		
项目负责人	赵国明	联系电话	139 6733 8707
公示信息类别	职业病危害预评价 ☐ 职业病防护设施设计 ☐ 控制效果评价与职业病防护设施验收 ☒		
评价报告编制单位	浙江新鸿检测技术有限公司	联系人及联系电话	徐伟 150 2430 8560
职业病防护设施设计单位	浙江新鸿检测技术有限公司	联系人及联系电话	徐伟 150 2430 8560
评审（验收）情况（包括评审验收时间、主持人、评审验收人员、评价结论、评审及验收意见等）： 2021 年 12 月 17 日嘉兴恒新环保科技有限公司组织职业卫生专家和本单位有关人员，对《嘉兴恒新环保科技有限公司年产 20 条全自动电镀涂装设备、400 套工业废气处理设备、100 套水处理设备建设项目职业病危害控制效果评价报告（评审稿）》（编号：ZJXH(ZP)-200051)》，以下简称《评价报告》）进行评审，评审会由副总经理赵国明主持。 评审由海宁市卫生监督所主管医师俞朱良、嘉兴市卫生监督所主任医师郑步云、平湖市卫生监督所副主任医师丁瑞根担任评审人员，其中郑步云被推选为评审组组长。 评审组听取了建设单位对该项目工程概况和评价单位对《评价报告》的介绍，审阅了评价报告及相关文件资料，进行了质询，经讨论形成如下评审意见： 一、总体性评价 1、建设项目概况清晰，可能产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备、原辅材料等描述基本完整、准确； 2、职业病防护设施运行情况分析较清晰； 3、职业病危害因素检测结果分析基本正确； 4、职业病危害因素监测基本符合法律、法规和相关标准要求； 5、职业病危害因素对劳动者健康危害程度分析正确； 6、职业卫生管理机构设置和管理人员配置较合理； 7、职业卫生管理制度基本能满足相关要求，并总体得到落实； 8、职业健康监护有效落实； 9、正常生产后建设项目职业病防治效果基本能达到要求；			

10、对策措施和建议实用、合理、可行；

11、评价结论正确。

二、评审意见

评审组同意通过本《评价报告》。

三、验收意见

建设项目基本符合国家职业病防治法律、法规、标准和规范要求，同意通过本项目职业病防护设施验收。

评审（验收）意见的整改落实情况：

建设项目正按验收意见落实整改。

制表人：赵国明

制表日期：2021.12.20

联系电话：139 6733 8707

【★注：建设单位应当在评审（验收）完成之日起 20 日内进行信息公布】