

# 浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

## 职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	嘉兴成达模具有限公司工作场所 职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJXH(ZW)-2 308027
用人单位名称	嘉兴成达模具有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道成 功路 39 号	联系人	胡兴顺
评价单位	浙江新鸿检测技术有限公司		
项目编制人	程俊书	项目审核人	董琦敏
项目负责人	程俊书	项目签发人	陈春红
现场调查人员	程俊书, 蔡军刚		
调查时间	2023-08-05	用人单位陪同人	胡兴顺
检查范围	CNC 车间、加工车间、抛光车间、磨床车间、车床车间 1、车床车 间 2		
存在的职业病 危害因素	噪声		
采样、检测人员	程俊书, 蔡军刚		
采样、检测时间	2023-08-07	用人单位陪同人	胡兴顺
职业病危害因 素检测结果结 论	本次共检测物理因素定点 13 个点、个体 0 个, 检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2023 年 08 月 21 日		

# 浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

评审专家	无	评审时间	无
------	---	------	---

# 浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



企业门口留影



抛光车间抛光岗位

# 浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



车床车间 1 车床岗位



CNC 车间加工中心岗位

# 浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



加工车间火花机岗位