

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	嘉兴捷顺旅游制品有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJXH(ZW)-2410 135
用人单位名称	嘉兴捷顺旅游制品有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省嘉兴市秀洲区高照街道加创路 229 号	联系人	钱燕萍
评价单位	浙江新鸿检测技术有限公司		
项目编制人	陈军	项目审核人	董琦敏
项目负责人	陈军	项目签发人	陈春红
现场调查人员	陈军, 沈宇峰		
调查时间	2024-10-28	用人单位陪同人	钱燕萍
检查范围	C4 车间、前处理车间、喷塑车间、成型车间、手工室、污水站、注塑车间、退塑车间、金工车间		
存在的职业病危害因素	丙烯腈, 丙烯酸, 丙酮, 乙酸乙酯, 二氯甲烷, 二甲苯, 其他粉尘 (树脂) (总尘), 其他粉尘 (金属) (总尘), 噪声, 四氢呋喃, 异佛尔酮, 氢氧化钠, 溶剂汽油, 激光辐射, 环己酮, 甲苯, 电焊烟尘 (总尘), 硫酸及三氧化硫, 碳酸钠, 磷酸, 聚丙烯粉尘 (总尘), 苯, 苯乙烯		
采样、检测人员	邓天龙, 陈军, 俞晓芳, 金贤玉, 沈宇峰		

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16


采样、检测时间	2024-10-29 至 2024-11-15	用人单位陪同人	钱燕萍
职业病危害因素检测结果结论	<p>《职业卫生名词术语》中华人民共和国国家职业卫生标准 GBZ/T224-2010 对噪声作业的定义为存在有损听力、有害健康或有其他危害的声音，且存在 8h/d 或 40h/w 噪声暴露等效声级 ≥ 80 dB (A) 的作业。据检测结果显示，喷塑车间上下挂岗位、手工室精雕岗位、注塑车间搅拌岗位、注塑岗位、ABS 注塑岗位、金工车间加工中心岗位、精雕岗位、电火花岗位、线切割岗位、机加工岗位的 40h/w 噪声暴露等效声级小于 80 dB (A)，因此本次不将以上岗位的噪声识别为职业病危害因素。本次共检测化学有害因素定点 13 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 17 个点、个体 0 个，其中有 15 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。</p>		
报告时间	2024 年 11 月 26 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



企业门口留影



ABS 热熔岗位

刷胶岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



丝网印刷岗位



前处理岗位



上下挂岗位




冲床岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



滚槽岗位



激光切割岗位



平口岗位



切割岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



制管线岗位



拌料岗位



破碎岗位



退塑岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



电火花岗位