

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	桐乡市蓬达面料复合有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJXH(ZW)-2 312148
用人单位名称	桐乡市蓬达面料复合有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省嘉兴市桐乡市濮院镇恒兴路 719 号 4 号楼一楼	联系人	余博
评价单位	浙江新鸿检测技术有限公司		
项目编制人	姜一峰	项目审核人	董琦敏
项目负责人	姜一峰	项目签发人	陈春红
现场调查人员	姜一峰, 江一帆		
调查时间	2023-12-25	用人单位陪同人	蒋建峰
检查范围	复合一车间、复合三车间、复合二车间		
存在的职业病 危害因素	二苯基甲烷二异氰酸酯, 噪声		
采样、检测人员	姜一峰, 江一帆		
采样、检测时间	2023-12-26	用人单位陪同人	蒋建峰

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业病危害因素检测结果结论	《职业卫生名词术语》中华人民共和国国家职业卫生标准 GBZ/T224-2010 对噪声作业的定义为存在有损听力、有害健康或其他危害的声音，且存在 8h/d 或 40h/w 噪声暴露等效声级≥ 80 dB（A）的作业。据检测结果显示，复合岗位、退卷岗位、打卷岗位的 8h/d 噪声暴露等效声级小于 80 dB（A），因此本次不将以上岗位的噪声识别为职业病危害因素。本次共检测粉尘及化学有害因素定点 3 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求。		
报告时间	2024 年 01 月 09 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



企业门口留影



复合一车间复合岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



复合一车间退卷岗位



复合二车间打卷岗位