



221112341334

检 验 检 测 报 告

报告编号: ZJXH(HJ)-2303619

项目名称: 浙江华德利纺织印染有限公司地下水检测

委托单位: 浙江华德利纺织印染有限公司

受检单位: 浙江华德利纺织印染有限公司

检测类别: 委托检测



浙江新鸿检测技术有限公司

二〇二三年四月二十五日



浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号: ZJXH(HJ)-2303619

样品类别 地下水 接收日期 2023 年 03 月 27 日

项目名称 浙江华德利纺织印染有限公司地下水检测

委托方及地址 浙江华德利纺织印染有限公司（海宁市许村镇许巷路 1 号）

采样方 浙江新鸿检测技术有限公司 采样地点 见检测结果表

采样日期 2023 年 03 月 27 日 检测日期 2023 年 03 月 28 日

检测地点 浙江新鸿检测技术有限公司

采样标准 《地下水环境监测技术规范》HJ 164-2020

表 1、检测方法依据及仪器设备：

检测项目	分析方法及依据	仪器设备
锰	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989	原子吸收分光光度计
总镉	水质 汞、砷、硒、铋和镉的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	原子荧光光度计

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号: ZJXH(HJ)-2303619

表 2、地下水检测结果:

采样日期	样品编号	采样点名称	样品性状	总镉($\mu\text{g/L}$)	锰(mg/L)
2023.03.27	HJ-2303619-001	1# (N30°23'39.00" E120°21'42.78")	淡黄微浑	0.6	0.09
	HJ-2303619-002	2# (N30°23'39.16" E120°21'43.09")	淡黄微浑	0.8	0.08
	HJ-2303619-003	3# (N30°23'39.52" E120°21'42.66")	淡黄微浑	1.0	0.07
	HJ-2303619-004	4# (N30°23'39.68" E120°21'43.16")	淡黄微浑	0.4	0.07
	HJ-2303619-004p		淡黄微浑	0.4	0.07
	HJ-2303619-005	5# (N30°23'39.16" E120°21'42.43")	淡黄微浑	8.4	0.52
	HJ-2303619-006	6# (N30°23'40.79" E120°21'52.23")	淡黄微浑	1.0	0.06
	HJ-2303619-007	7# (N30°23'35.65" E120°21'53.29")	淡黄微浑	1.9	0.08
	HJ-2303619-008	8# (N30°23'32.77" E120°21'51.76")	淡黄微浑	2.6	0.07
	HJ-2303619-009	9# (N30°23'35.18" E120°21'55.17")	无色较清	0.5	0.04
	HJ-2303619-010	10# (N30°23'49.94" E120°21'36.45")	无色较清	0.5	0.08
	HJ-2303619-011	11# (N30°23'47.90" E120°21'39.00")	淡黄微浑	1.9	1.42
	HJ-2303619-012	12# (N30°23'44.05" E120°21'35.60")	淡黄微浑	0.9	0.14

浙江新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号: ZJXH(HJ)-2303619

续上表:

采样日期	样品编号	采样点名称	样品性状	总镉($\mu\text{g/L}$)	锰(mg/L)
2023.03.27	HJ-2303619-013	13# (N30°23'39.34" E120°21'36.57")	无色较清	0.9	0.10
	HJ-2303619-014	14# (N30°23'44.15" E120°21'40.33")	无色较清	0.6	0.10
	HJ-2303619-014p		无色较清	0.5	0.10
	HJ-2303619-015	15# (N30°23'43.09" E120°21'41.13")	无色较清	17.2	0.08
	HJ-2303619-016	16# (N30°23'36.83" E120°21'42.42")	无色较清	0.3	0.12
	HJ-2303619-017	17# (N30°23'40.85" E120°21'47.55")	无色较清	0.3	0.12
	HJ-2303619-018	18# (N30°23'40.83" E120°21'49.34")	无色较清	12.1	<0.01
	HJ-2303619-019	19# (N30°23'33.33" E120°21'45.96")	淡黄微浑	0.9	0.12
	HJ-2303619-020	20# (N30°23'39.33" E120°21'48.94")	无色较清	0.5	0.23
	HJ-2303619-021	21# (N30°23'37.32" E120°21'49.92")	无色较清	2.4	0.06
	HJ-2303619-021p		无色较清	2.3	0.05
限值				0.01 mg/L 10 $\mu\text{g/L}$	1.50
备注: 1、《地下水质量标准》GB/T14848-2017 (表 1Ⅳ类): 锰。 2、《地下水质量标准》GB/T14848-2017 (表 2Ⅳ类): 总镉。					

报告结束

报告编制: 

校核人: 


审核人: 

签发人: 

签发日期: 2023 年 03 月 25 日

地下水检测点分布示意图

企业名称：浙江华德利纺织印染有限公司




制图单位：浙江新鸿检测技术有限公司 制图人：蒋利琴 制图日期：2023年04月25日

专用章

地下水检测点分布示意图

企业名称：浙江华德利纺织印染有限公司



备注：测点 01 为 1#(N30°23'39.00"E120°21'42.78")；测点 02 为 2#(N30°23'39.16"E120°21'43.09")；测点 03 为 3#(N30°23'39.52"E120°21'42.66")；
测点 04 为 4#(N30°23'39.68"E120°21'43.16")；测点 05 为 5#(N30°23'39.16"E120°21'42.43")；测点 06 为 6#(N30°23'40.79"E120°21'52.23")；
测点 07 为 7#(N30°23'35.65"E120°21'53.29")；测点 08 为 8#(N30°23'32.77"E120°21'51.76")；测点 09 为 9#(N30°23'35.18"E120°21'55.17")；
测点 10 为 10#(N30°23'49.94"E120°21'36.45")；测点 11 为 11#(N30°23'47.90"E120°21'39.00")；测点 12 为 12#(N30°23'44.05"E120°21'35.60")；
测点 13 为 13#(N30°23'39.34"E120°21'36.57")；测点 14 为 14#(N30°23'44.15"E120°21'40.33")；测点 15 为 15#(N30°23'43.09"E120°21'41.13")；
测点 16 为 16#(N30°23'36.83"E120°21'42.42")；测点 17 为 17#(N30°23'40.85"E120°21'47.55")；测点 18 为 18#(N30°23'40.83"E120°21'49.34")；
测点 19 为 19#(N30°23'33.33"E120°21'45.96")；测点 20 为 20#(N30°23'39.33"E120°21'48.94")；测点 21 为 21#(N30°23'37.32"E120°21'49.92")。

制图单位：浙江新鸿检测技术有限公司 制图人：蒋利琴 制图日期：2023 年 04 月 25 日

