受控编号 ZJXH/ZWZJ-02 生效日期 2023-03-16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

	浙江宏旺金属制品有限公司工作	项目编号	ZJXH(ZW)-2503	
项目名称				
	│ 场所职业病危害因素检测报告 │		095	
用人单位名称	浙江宏旺金属制品有限公司	评价类别	定期检测	
用人单位地址	浙江省桐乡市石门工业区	联系人	王美丽	
评价单位	浙江新鸿检测技术有限公司			
项目编制人	陈军	项目审核人	董琦敏	
项目负责人	陈军	项目签发人	陈春红	
现场调查人员	陈军, 乐祥			
调查时间	2025-03-19	用人单位陪同	王美丽	
		人		
检查范围	喷塑线、生产车间、生产车间、组装车间、组装车间			
	一氧化碳(非高原),其他粉尘(塑粉)(总尘),其他粉尘(金属)(总			
存在的职业病	尘),噪声,氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮),激光辐射,电焊烟尘			
危害因素	(总尘),砂轮磨尘(总尘),紫外辐射,臭氧,锰及其无机化合物(按			
	Mn02 计)			
采样、检测人	诸朝阳,陈军,蒋啸煜			
员				
采样、检测时	2025-03-25 至 2025-04-11	用人单位陪同	丰灰電	
间		人	秦红霞	

职业病危害因素检测结果结 论	《职业卫生名词术语》中华人民共和国国家职业卫生标准			
	GBZ/T224-2010 对噪声作业的定义为存在有损听力、有害健康或有			
	其他危害的声音,且存在 8h/d 或 40h/w 噪声暴露等效声级≥80 dB			
	(A) 的作业。据检测结果显示,生产车间剪板岗位、冲床岗位、			
	折弯岗位、数控冲孔岗位、激光割管岗位、激光切割岗位、喷塑线			
	喷塑岗位、上挂岗位、下挂岗位、拉丝岗位、组装车间攻丝岗位、			
	生产车间二气保焊岗位的 40h/w 噪声暴露等效声级小于 80 dB(A),			
	因此本次不将以上岗位的噪声识别为职业病危害因素。本次共检测			
	化学有害因素定点8个点、个体0个,检测结果均符合GBZ 2.1-2019			
	及第1号修改单的要求; 共检测物理因素定点7个点、个体0个,			
	其中有 1 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求,其余检测点检测			
	结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。			
报告时间	2025年04月21日			
评审专家	无	评审时间	无	

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02 生效日期 2023-03-16

附:证明现场调查、现场检测的图像影像。



现场调查企业门口留影



喷塑线喷塑岗位

组装车间攻丝岗位




生产车间打磨岗位



生产车间二焊接岗位

组装车间手工打磨岗位



生产车间冲床岗位

生产车间激光切割岗位



生产车间激光切管岗位

生产车间剪板岗位



生产车间铣床岗位

生产车间折弯岗位



生产车间拉丝岗位