

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浙江艾达针织科技有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJXH(ZW)-2 307033
用人单位名称	浙江艾达针织科技有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省海宁市袁花镇联红路178号	联系人	许春洁
评价单位	浙江新鸿检测技术有限公司		
项目编制人	皇甫俊清	项目审核人	董琦敏
项目负责人	莫智高	项目签发人	陈春红
现场调查人员	莫智高, 诸朝阳		
调查时间	2023-07-08	用人单位陪同人	顾美娟
检查范围	倒纱车间、定型车间、织造车间、缝头车间		
存在的职业病危害因素	其他粉尘, 噪声, 高温		
采样、检测人员	莫智高, 诸朝阳		
采样、检测时间	2023-07-10	用人单位陪同人	顾美娟

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业病危害因素检测结果结论	《职业卫生名词术语》中华人民共和国国家职业卫生标准 GBZ/T224-2010 对噪声作业的定义为存在有损听力、有害健康或有其他危害的声音，且存在 8h/d 或 40h/w 噪声暴露等效声级$\geq$80 dB（A）的作业。据检测结果显示，缝头车间缝头机岗位和定型车间定型机岗位的 8h/d 噪声暴露等效声级小于 80 dB（A），因此本次不将以上岗位的噪声识别为职业病危害因素。本次共检测粉尘及化学有害因素定点 4 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 4 个点、个体 0 个，其中有 2 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2023 年 07 月 26 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



企业门口留影




织造车间织造机岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16



缝头车间缝头机岗位



定型车间定型机岗位