

建设项目职业病防护设施“三同时”工作公示信息表

项目名称	海宁正泰太阳能科技有限公司年产 4GW 高效晶硅电池和 6GW 高效晶硅组件项目		
项目地址	浙江海宁尖山新区永兴路北，庆宁路南（原新莹家具有限公司地块）		
项目性质	新建 ☒ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造 ☐ 技术引进 ☐		
项目负责人	韩昭	联系电话	182 0927 5486
公示信息类别	职业病危害预评价 ☐ 职业病防护设施设计 ☒ 控制效果评价与职业病防护设施验收 ☐		
评价报告编制单位	浙江新鸿检测技术有限公司	联系人及联系电话	应炜 137 3680 2231
职业病防护设施设计单位	浙江新鸿检测技术有限公司	联系人及联系电话	应炜 137 3680 2231
评审（验收）情况（包括评审验收时间、主持人、评审验收人员、评价结论、评审及验收意见等）： 2022 年 03 月 09 日，海宁正泰太阳能科技有限公司组织职业卫生专家和本单位有关人员，对《海宁正泰太阳能科技有限公司年产 4GW 高效晶硅电池和 6GW 高效晶硅组件项目职业病防护设施职业病防护设施设计专篇（评审稿）（编号：ZJXH(ZS)-210015）》（以下简称《设计专篇》）进行评审。评审由建设单位工程师韩昭主持，嘉兴市卫生监督所主任医师郑步云、浙江和邦安全技术有限公司高级工程师储成运、嘉兴嘉卫检测科技有限公司王佳担任评审人员，其中郑步云被推选为评审组组长。 评审组听取了建设单位对该项目工程概况和评价单位对《设计专篇》的介绍，审阅了评价报告及相关文件资料，进行了质询，经讨论形成如下评审意见： 一、总体意见 1、设计依据较全面、正确、有效； 2、职业病防护设施设计专篇中建设项目概述清晰，可能产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备、原辅材料等描述较完整、准确，对施工中职业病危害进行了简要分析描述； 3、建设项目产生或者可能产生的职业病危害因素的种类、来源、理化性质、毒理特征、浓度、强度、分布、接触人数及水平、潜在危害性和发生职业病的危险程度分析较全面、客观、准确； 4、职业病防护设施和有关防控措施及其控制性能基本合理、可行； 5、辅助用室及卫生设施的设置情况基本符合相关要求； 6、职业病防治管理措施较全面、合理、可行； 7、对预评价报告中职业病危害控制措施、防治对策及建议已采纳；			

- 8、职业病防护设施投资预算满足要求；
- 9、可以达到的预期效果及评价客观、正确。

二、评审意见

- 1、完善手工焊接岗位防尘设施、供液间有害气体防护设施的设计。
- 2、细化应急防护设施的设计。
- 3、完善个人防护用品的设计。

三、评审结论

评价单位应根据评审意见对报告进行修改完善，经评审组组长复核确认后，通过本《设计专篇》。

制表人：韩昭

制表日期：2022.03.21

联系电话：182 0927 5486

【★注：建设单位应当在评审（验收）完成之日起 20 日内进行信息公布】